Pitalito, septiembre 24 de 2026

Ingeniero
JAMES ANTONIO RAMÍREZ
secretario de Educación Municipal
Secretaría de Educación Municipal de Pitalito
Pitalito – Huila

Asunto: Solicitud de intervención y mejoramiento de los sistemas sanitarios y disposición de aguas residuales de las Sedes El Líbano y Principal de la I.E.M. Criollo

Saludos cordiales.

Deseando que se encuentre muy bien, me permito dirigirme respetuosamente a usted, en calidad de Rector de la Institución Educativa Municipal Criollo, con el fin de solicitar a su despacho y al líder del equipo de Infraestructura Educativa del municipio que se tengan en cuenta las necesidades que actualmente presentan los sistemas sanitarios y de disposición de aguas residuales de las Sedes El Líbano y Principal, y se adelanten las acciones técnicas y administrativas necesarias para su adecuación, mantenimiento e intervención, dentro de los procesos contractuales que se vienen desarrollando o que se proyecten para tal fin.

1. Sede El Líbano

En relación con la Sede El Líbano, luego de realizar labores de vaciado y revisión del pozo séptico, con el acompañamiento de padres de familia y miembros de la comunidad educativa, se pudo evidenciar que la infraestructura existente no cuenta con un sistema adecuado de filtración o tratamiento de las aguas residuales, además de presentar condiciones constructivas que no responden a los requerimientos técnicos mínimos para su adecuado funcionamiento.

Actualmente, la estructura corresponde básicamente a una excavación o caja de grandes dimensiones construida en ladrillo farol, sin revestimiento ni los elementos técnicos necesarios para garantizar una adecuada disposición y tratamiento de las aguas residuales. Esta situación ha generado filtraciones en las inmediaciones de la sede educativa, afectando incluso predios vecinos y generando una situación que requiere atención prioritaria.

Esta problemática fue igualmente reconocida durante la visita técnica realizada por delegados de la Secretaría de Educación Municipal, por lo que consideramos necesario que se adelante una intervención técnica integral que permita determinar y ejecutar la

solución más pertinente para el manejo, tratamiento y disposición de las aguas residuales generadas en esta sede.

2. Sede Principal

De igual manera, durante la semana comprendida entre el 20 y el 25 de septiembre de 2026, se presentó una situación de emergencia en el sistema de desagüe de las aguas provenientes de la cocina de la Sede Principal, debido al colapso de la red sanitaria, ocasionando la inundación del área con aguas residuales.

Ante esta situación, se procedió a realizar el destape y revisión de la red, evidenciándose que la totalidad de la red de tuberías y de vaciado presenta condiciones de colapso y saturación. Durante la inspección de la cañería se pudo establecer que las tuberías se encuentran completamente saturadas, lo que dificulta el adecuado flujo y evacuación de las aguas residuales y representa un riesgo para las condiciones de salubridad de la comunidad educativa.

Asimismo, se evidenció que los tanques requieren de manera urgente labores de vaciado y mantenimiento, debido a las condiciones actuales de saturación que presenta el sistema.

Por lo anterior, se considera necesaria una intervención integral y prioritaria de la red sanitaria de la Sede Principal, que contemple, como mínimo:

- Cambio de la red sanitaria que actualmente se encuentra colapsada y saturada.
- Adecuación de por lo menos dos (2) cajillas de inspección, que permitan facilitar la revisión, mantenimiento y limpieza de la red.
- Vaciado de los tanques existentes.
- Realización de las labores de mantenimiento y adecuación necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de evacuación de aguas residuales.
- Revisión técnica integral de la red, a fin de determinar si existen otros puntos que requieran intervención.

La situación presentada en la Sede Principal requiere atención con carácter urgente, teniendo en cuenta que el colapso de la red sanitaria puede generar nuevamente inundaciones con aguas residuales, afectar las condiciones de salubridad e higiene de los espacios utilizados por la comunidad educativa y ocasionar mayores daños a la infraestructura existente.

En consecuencia, respetuosamente solicitamos que las necesidades expuestas para las Sedes El Líbano y Principal sean evaluadas y priorizadas dentro de los procesos de infraestructura educativa del municipio, y que se adelanten las acciones técnicas, administrativas y contractuales correspondientes para brindar una solución definitiva y adecuada a las problemáticas identificadas.

Como soporte de las situaciones anteriormente descritas, se anexan evidencias fotográficas y demás registros relacionados con las condiciones actuales de los sistemas sanitarios y de disposición de aguas residuales de las Sedes El Líbano y Principal, con el propósito de facilitar la verificación de las necesidades expuestas y la valoración técnica correspondiente.

SEDE EL LIBANO





SEDE PRINCIPAL











Agradecemos la atención prestada y la gestión que pueda adelantarse frente a estas situaciones, las cuales requieren intervención oportuna con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de salubridad, seguridad y bienestar para toda la comunidad educativa.

Atentamente:

WILLIAM SANTIAGO LOSADA GÓMEZ
Rector I.E.M CRIOLLO