



SECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN SOCIAL



Fecha: 2026-03-11 17:40:53
Radicado: S2026050356



Cod Dependencia: 30 Fol:
Tipo Documental:
Remite: SUBDIRECCION LOCAL SAN CRISTOBAL
Destino: CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA
Total Anexos: 4 (4 Tabla Externos)

FOR-GD-004

Código 1213006

Bogotá, D.C., marzo de 2026

Doctor
CARLOS HERNANDO MACÍAS MONTOYA
Alcalde Local
Alcaldía Local de San Cristóbal
AV Primera de Mayo 1 40 Sur
Email: cdi.scristobal@gobiernobogota.gov.co
alcalde.scristobal@gobiernobogota.gov.co
Barrio Velódromo
Localidad San Cristóbal
Código Postal 110411
Bogotá

Asunto: Listados de necesidades iniciales de dotación y fichas de priorización de actividades de adecuación y mejoramiento unidades operativas SDIS priorizadas para inversión del FDL vigencia 2026

Cordial saludo Doctor Macías:

En atención al procedimiento de asistencia y asesoría técnica para la formulación y seguimiento a proyectos de inversión social local (PCD-PSS-016 V6), me permito radicar los listados iniciales de necesidades de dotación, y las fichas de priorización de actividades de adecuación y mejoramiento de las unidades operativas de la Secretaría Distrital de Integración Social priorizadas para recibir recursos del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal vigencia 2026:

Unidad Operativa	Componente de inversión
Centro Día Casa de la Sabiduría La Montaña del Saber	Dotación
Centro Crecer La Victoria	Adecuación y Dotación
Centro de Desarrollo Comunitario CDC La Victoria	Adecuación y Dotación
Jardín Infantil Altos del Zuque	Adecuación
Jardín Infantil José Martí	Adecuación

Lo anterior para dar continuidad al proceso de acompañamiento en la etapa de formulación,

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www.integracionsocial.gov.co
Buzón de radicación electrónica:
integracion@sdis.gov.co
Código postal: 110311



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

procediendo a realizar las visitas conjuntas para la verificación y confirmación de las necesidades y actividades contenidas en los anexos de esta comunicación.

Cordialmente,

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

CAMILO ANDRÉS DANGOND OSORIO

Subdirector Local para la Integración Social San Cristóbal

Elaboró: Manuel de Jesús Bautista / Agente Territorial / SLIS San Cristóbal

Revisó: Yenni Alexandra Morales Ardila / Referente Territorial / SLIS San Cristóbal

Aprobó: Camilo Andrés Dangond Osorio / Subdirector Local para la Integración Social San Cristóbal

Anexos: Listado de necesidades de dotación Centro Día Casa de la Sabiduría La Montaña del Saber
Listado de necesidades de dotación Centro Crecer Victoria
Listado de necesidades de dotación Centro de Desarrollo Comunitario La Victoria
Herramienta ficha priorización de actividades de mantenimiento Centro Crecer Victoria, Centro de Desarrollo Comunitario La Victoria, Jardín Infantil Altos del Zuque, y Jardín Infantil José Martí

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

S2026050356

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260311-174317-695a49-84372087

Creación: 2026-03-11 17:43:17

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-11 17:48:37



Escanee el código
para verificación


Firma: Subdirector Local para la Integración Social de San Cristóbal

Camilo Andres Dangond Osorio
1020741008
cdangond@sdis.gov.co
Subdirector Local
SDIS



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
S2026050356			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260311-174317-695a49-84372087 Creación: 2026-03-11 17:43:17 Estado: Finalizado Finalización: 2026-03-11 17:48:37			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Camilo Andres Dangond Osorio cdangond@sdis.gov.co Subdirector Local SDIS	Aprobado	Env.: 2026-03-11 17:43:20 Lec.: 2026-03-11 17:48:34 Res.: 2026-03-11 17:48:36 IP Res.: 170.246.114.68 Canal: Email

FICHA DE PRIORIZACIÓN ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO U.O - FDL						 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	
LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL		VISITA TÉCNICA			No FICHA 1		
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: GESTIÓN INTEGRAL LOCAL		FECHA	21/01/2026	ACTA			1
UNIDAD OPERATIVA: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CDC							
NOMBRE: LA VICTORIA		COMITÉ TÉCNICO DE APROBACIÓN					
DIRECCIÓN: Calle 37 Bis B Sur # 2 – 81 Este		FECHA	24/02/2026	ACTA	2		
PRIORIDAD	CRITERIO DE ADECUACION O MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES		REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL		
1	ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS Y PINTURA GENERAL.	Se evidencia deterioro por corrosión en la carpintería metálica de las ventanas del primer piso del edificio de capacitación.	Cambio de la carpintería metálica de las ventanas y puertas en primer piso del edificio de capacitación.		  		
2	CAMBIO Y ADECUACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA	Las redes internas del bloque sur occidental de capacitación son obsoletas y no brindan la capacidad operativa para las máquinas y equipamiento industrial utilizado en las aulas de formación.(Cocina, sistemas, aulas de formación)	Se requiere renovación del cableado y tableros eléctricos que mejoren la calidad, continuidad y seguridad del servicio				
3	CAMBIO Y ADECUACIÓN DE LA RED DE GAS	Se requiere adecuar red de gas en cocina para el funcionamiento de hornos.	Adecuación de la red de gas para el funcionamiento de hornos en la cocina.				
4							
5							
6							

FICHA DE PRIORIZACIÓN ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO U.O - FDL						 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	
LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: DISCAPACIDAD UNIDAD OPERATIVA: CENTRO CRECER LA VICTORIA NOMBRE: LA VICTORIA DIRECCIÓN: Calle 32 A Sur N. 7- 32 Este		VISITA TÉCNICA FECHA: 21/01/2026 ACTA: 1		No FICHA		1	
		COMITÉ TÉCNICO DE APROBACIÓN FECHA: 24/02/2026 ACTA: 2					
PRIORIDAD	CRITERIO DE ADECUACION O MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL			
1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUBIERTA.	La unidad operativa no cuenta con cielo raso, lo que afecta de manera significativa el confort del espacio. Las bajas temperaturas han ocasionado molestias y afectaciones en la salud de los participantes.	Instalación de cielo raso garantizando los puntos de iluminación natural y artificial existentes				
2	ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS Y PINTURA GENERAL.	Se evidencia: Afectación del comedor por malos olores provenientes de los baños; se evidenció que estos no cuentan con un sistema de extracción de olores.	- Instalación de un sistema de ventilación mecánica en baños. - Instalación de puertas en los accesos a los baños para aislar las zonas y evitar la propagación de olores hacia el comedor.				
3	CAMBIO Y ADECUACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA.	- Se evidenció que la zona destinada para el cambio de pañales no cuenta con suministro de agua caliente, requerimiento indispensable dadas las características de la población atendida. - Para el funcionamiento del sistema de extracción de olores se requiere la adecuación de la red eléctrica.	- Adecuación de ducha eléctrica - Adecuación de la red eléctrica para el funcionamiento del sistema de extracción de olores.	 			
4							
5							
6							

FICHA DE PRIORIZACIÓN ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO U.O - FDL							 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL		VISITA TÉCNICA				No FICHA 1	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: INFANCIA		FECHA	21/01/2026	ACTA	1		
UNIDAD OPERATIVA: JARDÍN INFANTIL J.I		COMITÉ TÉCNICO DE APROBACIÓN					
NOMBRE: ALTOS DEL ZUQUE		FECHA	24/02/2026	ACTA	2		
DIRECCIÓN: CL 43 A BIS A SUR 17 44 ESTE							
PRIORIDAD	CRITERIO DE ADECUACION O MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN		ACTIVIDADES		REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	
1	ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS Y PINTURA GENERAL.	Se evidenció: - Anidamiento de palomas, lo que ha generado deterioro en las fachadas y representa un riesgo para la salud de los participantes del servicio. - Filtración de agua a través de las claraboyas del comedor. - Falta de confort térmico debido a las bajas temperaturas, así como ingreso de agua lluvia en los pasillos de la unidad operativa. - Deterioro generalizado de la pintura. - Puertas de madera deterioradas		- Instalación de mallas y anjeos en las fachadas para evitar el anidamiento de palomas. - Reemplazo de los vidrios de la claraboya por otros de mayor dimensión, con el fin de evitar filtraciones y garantizar la hermeticidad del sistema. - Instalación de ventanas en los pasillos para prevenir el ingreso de agua lluvia y mejorar las condiciones de confort. - Resanes y aplicación de pintura general; desde el piso hasta una altura de 1,2 m se debe utilizar pintura de fácil limpieza y desinfección. - Reemplazo de puertas de madera por metálicas, sistema antimachucones.		 	
2	CAMBIO Y ADECUACIÓN DE LA RED HIDROSANITARIA.	- Se evidenció deterioro en las baterías sanitarias, incluyendo sistemas ahorradores de agua incompletos y lavamanos fracturados. - Se identificaron fugas de agua en los orinales ubicados en los baños del segundo piso.		- Sustitución de aparatos sanitario y lavamanos. - Revisión, mantenimiento y/o reparación de la red hidrosanitaria para corregir fugas de agua.			
3	ADECUACIONES CERRAMIENTO EXISTENTE	Se identifica amenaza de seguridad por baja altura del cerramiento en la parte posterior de la unidad operativa.		Aumento de altura en cerramiento.		 	
4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUBIERTA.	La disposición abierta de las zonas extendidas recreativas del primer piso generan ambientes excesivamente frios y presencia constante de humedades en paredes y aposamientos en el piso		Cerramiento superior del espacio con marquesina de aluminio y vidrio. Ampliar red de carcamos y conducción aguas lluvias.			
5							
6							

FICHA DE PRIORIZACIÓN ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO U.O - FDL							 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	
LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL		VISITA TÉCNICA		No FICHA		2		
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: INFANCIA		FECHA	22/01/2026	ACTA	1			
UNIDAD OPERATIVA: JARDÍN INFANTIL J.I		COMITÉ TÉCNICO DE APROBACIÓN						
NOMBRE: JOSÉ MARTÍ		FECHA	24/02/2026	ACTA	2			
DIRECCIÓN: Cl. 27 Sur # 2-49								
PRIORIDAD	CRITERIO DE ADECUACION O MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES			REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL		
1	ADECUACIONES CERRAMIENTO EXISTENTE	• Costado sur de la construcción se encuentra expuesto a vecinos y terceros	• Elevar cerramiento interno en muro o malla.					
2	ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS Y PINTURA GENERAL.	• Patios internos en zonas duras e inseguras • Cuarto planta electrica en malas condiciones de infraestructura y protección. • Es cuarto de Shut de basura no tiene las condiciones necesarias para su funcionamiento: Deterioro de los acabados de pisos y paredes, puerta deteriorada.	• Instalación de piso caucho en patios internos. •Adecuación puertas, ventanas, rejillas de ventilación y cubierta cuarto planta eléctrica. • Adecuación de cuarto de shut de basuras: acabados de pisos y paredes, cambio de puerta.			 		
3	CAMBIO Y ADECUACIÓN DE LA RED HIDROSANITARIA.	• Deterioro en acabado de los tanques de agua de reserva.	• Impermeabilización tanque de agua de reserva.					
4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUBIERTA.	• Insuficiencia de cubiertas en circulaciones y rampas costado posterior • Filtraciones zona interna recreativa • Corredor acceso posterior desprotegido.	• Ampliar cubiertas en pérgolas • Cambio cubierta en policarbonato por otro tipo de teja traslucida con mayor resistencia a agentes externos. • Instalación cubierta acceso posterior.			 		
5								
6								



Cod Dependencia: 30 Fol:
Tipo Documental:
Remite: SUBDIRECCION LOCAL SAN CRISTOBAL
Destino: CARLOS HERNANDO MACÍAS MONTOYA
Total Anexos: 2 (2 Tabla Externa)

CD-004
V3

Código 1213006

Bogotá, D.C., 12 de mayo de 2026

Doctor

CARLOS HERNANDO MACÍAS MONTOYA

Alcalde Local

Alcaldía Local de San Cristóbal

AV Primera de Mayo 1 40 Sur

Email: cdi.scrisobal@gobiernobogota.gov.co / alcalde.scrisobal@gobiernobogota.gov.co

Barrio: Velódromo

Localidad: San Cristóbal

Código Postal 110411

Bogotá

Asunto: Alcance actualización listados de necesidades de dotación unidades operativas SDIS Centro Crecer La Victoria y Centro de Desarrollo Comunitario CDC La Victoria, priorizadas para inversión del FDL vigencia 2026.

Cordial saludo Doctor Macías:

En atención al procedimiento de asistencia y asesoría técnica para la formulación y seguimiento a proyectos de inversión social local (PCD-PSS-016 V6), el pasado 4 de mayo se adelantaron las visitas conjuntas, entre la Secretaría Distrital de Integración Social y la Alcaldía Local, en donde se verificaron las necesidades de elementos de dotación de las unidades operativas Centro Día Casa de la Sabiduría, Centro Crecer La Victoria, y Centro de Desarrollo Comunitario CDC La Victoria, a partir de la revisión de los listados que le fueron radicados el 11/03/2026, con números de radicados SDIS S2026050356 y ALSC 20265410022852.

Como resultado de estas visitas, se identificaron dos (2) novedades que conllevaron a la actualización de los listados de necesidades en los siguientes términos:

Unidad Operativa	Actualización
Centro Crecer La Victoria	Se actualiza el ítem # 6 - licuadora profesional con procesador de alimentos: se incrementa la cantidad, pasando de 1 a 2 unidades (ver anexo)
Centro de Desarrollo Comunitario CDC La Victoria	Se actualiza el ítem # 1 - Amasadora y Mojadora: se ajustan las características técnicas. Fabricada en acero inoxidable y hierro fundido. Motor de 2 hp, velocidad de 125–250 rpm.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260512-164034-ebb45-70410832
2026-05-12T16:46:49-05:00 - Página 2 de 4

	Capacidad: 20 libras de mezcla. Componentes: caldero, gancho espiral, divisor de masa y rejilla de seguridad. Elementos en contacto con la masa en acero inoxidable. Rejilla de protección en acero inoxidable con sistema de seguridad eléctrica. Botón de encendido/apagado, botón de emergencia y temporizador. Voltaje: 110 vac, 1 fase, frecuencia 60 hz. Potencia: 2 hp – 1500 w. Dimensiones aproximadas: ancho 65 cm, alto 89 cm, profundidad 65 cm. Peso aproximado: 70 kg. Tipo de control: manual. (ver anexo) Se actualiza el ítem # 2 - Horno Industrial: se ajustan las características técnicas. Horno industrial rotatorio. Estructura en acero inoxidable calibre 20 tipo 430. Dimensiones: 1.00 m (frente) x 1.80 m (alto) x 1.55 m (fondo). Capacidad: 12 bandejas de 65 x 45 cm, con separación de 10 cm entre ellas y capacidad de 1.2 kg por bandeja. Sistema de cocción: convección, radiación y rotación. Calefacción indirecta por intercambio de calor en hierro y acero, con flujo de aire de frío a caliente. Sistema de control con perilla de graduación y parametrización digital. Voltaje de operación: 110v. Incluye instalación y conexiones necesarias para su correcto funcionamiento (ver anexo).
--	--

Con lo anterior, procede por parte del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal continuar con la etapa de formulación del anexo técnico y el estudio de mercado; y una vez cuente con estos documentos, en versión borrador, estaremos atentos para recibirlos y verificar el cumplimiento de criterios técnicos del sector para la generación de la confirmación del plan de compras.

Cordialmente,

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

CAMILO ANDRÉS DANGOND OSORIO

Subdirector Local para la Integración Social San Cristóbal

Elaboró: Yenni Alexandra Morales Ardila / Referente Territorial / Subdirección Local San Cristóbal.

Aprobó: Camilo Andrés Dangond Osorio / Subdirector Local para la Integración Social San Cristóbal

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

S2026095325

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260512-164034-ebbb45-70410832

Creación: 2026-05-12 16:40:34

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-05-12 16:46:48



Escanee el código
para verificación

Firma

Camilo Andres Dangond Osorio
1020741008
cdangond@sdis.gov.co
Subdirector Local
SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260512-164034-ebbb45-70410832
2026-05-12T16:46:49-05:00 - Página 3 de 4



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS			 Escanee el código para verificación
S2026095325			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260512-164034-ebbb45-70410832 Creación: 2026-05-12 16:40:34 Estado: Finalizado Finalización: 2026-05-12 16:46:48			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Camilo Andres Dangond Osorio cdangond@sdis.gov.co Subdirector Local SDIS	Aprobado	Env.: 2026-05-12 16:40:38 Lec.: 2026-05-12 16:46:44 Res.: 2026-05-12 16:46:48 IP Res.: 186.102.24.142 Canal: Email