
FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO

MATERIAL DESMONTADO

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN

CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025		
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Circulación	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -2

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCION	UND	CANT	PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
Tubería desinstalada Eje I entre ejes 19-23	ml	2,30	
	ml	3,00	
	ml	3,01	
	ml	2,78	
	ml	3,03	
	ml	3,01	
	ml	3,77	
	ml	2,74	
	ml	3,00	
	ml	3,00	
	ml	3,00	
	ml	2,81	
	ml	2,85	
	ml	3,00	
	ml	3,00	
	ml	1,00	
	ml	3,02	
	ml	2,94	
	ml	2,26	
	ml	2,87	
	ml	2,96	
	ml	3,00	
	ml	3,01	
	ml	2,99	
	ml	3,01	
	ml	3,00	
	ml	2,25	
	ml	2,27	
	ml	2,98	
	ml	2,97	
	ml	3,02	
	ml	1,00	
	ml	1,83	
	ml	1,75	
	ml	0,54	
	ml	0,31	
	ml	0,22	
	ml	0,29	
	ml	0,52	
	ml	0,42	
	ml	0,27	
	TOTAL	95,00	

FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO

MATERIAL DESMONTADO

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN

CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025		
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Circulación	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -2

OBSERVACIONES


El material desmontado fue entregado directamente al personal del AGN, quien dispuso una bodega específica para su almacenamiento. Este procedimiento asegura que los elementos retirados queden bajo custodia institucional, con trazabilidad clara y responsabilidad definida. Al centralizar el almacenamiento en espacios designados, se evita el riesgo de pérdida, deterioro o uso indebido de los materiales.

Durante el proceso de desmonte se generó una cantidad considerable de accesorios que no podrán ser reutilizados, dado que fue necesario cortarlos para su retiro. La intervención con cortes compromete la integridad de las piezas, lo que las clasifica como material descartado. Esta condición debe quedar registrada en el acta correspondiente, diferenciando entre elementos recuperables y aquellos que, por razones técnicas, no tienen posibilidad de reincorporación. Esos elementos no fueron cuantificados.

ESTADO

Las tuberías IMC desmontadas se encuentran en buen estado estructural, sin deformaciones ni daños críticos. Sin embargo, presentan suciedad acumulada de polvo y grasa, además de estar recubiertas en su mayoría con pintura verde. Aunque son técnicamente reutilizables, requieren un proceso de limpieza y reacondicionamiento antes de cualquier reinstalación, garantizando seguridad eléctrica y cumplimiento con las condiciones de obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





QUIEN ENTREGA		**QUIEN RECIBE**
CONTRATISTA DE OBRA	**CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**	**ENTIDAD**
Nombre:	**Nombre:**	**Nombre:**
Cargo:	**Cargo:**	**Cargo:**

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO** **MATERIAL DESMONTADO** **ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN**	CONSORCIO MARLYT	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL

CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025		
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Circulación	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -2

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCION	UND	CANT	PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
Tubería desinstalada Eje I entre ejes 14-19	ml	2,57	
	ml	3,45	
	ml	3,00	
	ml	3,05	
	ml	3,00	
	ml	3,00	
	ml	2,99	
	ml	3,01	
	ml	3,08	
	ml	3,02	
	ml	3,01	
	ml	3,00	
	ml	3,00	
	ml	3,12	
	ml	3,01	
	ml	3,04	
	ml	3,00	
	ml	3,00	
	ml	3,00	
	ml	3,00	
	ml	3,01	
	ml	2,97	
	ml	3,02	
	ml	3,00	
	ml	3,00	
	ml	3,00	
	ml	3,00	
	ml	2,98	
	ml	3,05	
	Sub Total	87,38	
	TOTAL	182,38	



FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO

MATERIAL DESMONTADO

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN

CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025		
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Circulación	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -2

OBSERVACIONES

El material desmontado fue entregado directamente al personal del AGN, quien dispuso una bodega específica para su almacenamiento. Este procedimiento asegura que los elementos retirados queden bajo custodia institucional, con trazabilidad clara y responsabilidad definida. Al centralizar el almacenamiento en espacios designados, se evita el riesgo de pérdida, deterioro o uso indebido de los materiales.

Durante el proceso de desmonte se generó una cantidad considerable de accesorios que no podrán ser reutilizados, dado que fue necesario cortarlos para su retiro. La intervención con cortes compromete la integridad de las piezas, lo que las clasifica como material descartado. Esta condición debe quedar registrada en el acta correspondiente, diferenciando entre elementos recuperables y aquellos que, por razones técnicas, no tienen posibilidad de reincorporación. Esos elementos no fueron cuantificados.

ESTADO

Las tuberías IMC desmontadas se encuentran en buen estado estructural, sin deformaciones ni daños críticos. Sin embargo, presentan suciedad acumulada de polvo y grasa, además de estar recubiertas en su mayoría con pintura verde. Aunque son técnicamente reutilizables, requieren un proceso de limpieza y reacondicionamiento antes de cualquier reinstalación, garantizando seguridad eléctrica y cumplimiento con las condiciones de obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



QUIEN ENTREGA		**QUIEN RECIBE**
CONTRATISTA DE OBRA	**CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**	**ENTIDAD**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Cargo	**Cargo**	**Cargo**

FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO


MATERIAL DESMONTADO


ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN

CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025		
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Circulación	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -2

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCION	UND	CANT	PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
Tubería desinstalada entre ejes 14-15 y ejes H-E	ml	4,46	
	ml	4,36	
	ml	4,15	
	ml	4,23	
	ml	1,21	
	ml	1,31	
	ml	4,77	
	ml	2,04	
	ml	2,14	
	ml	1,44	
	ml	1,34	
	ml	1,29	
	ml	1,58	
	ml	1,58	
	ml	1,83	
	ml	0,62	
	ml	2,87	
	ml	3,00	
	ml	2,87	
	ml	1,01	
	ml	0,44	
	ml	1,20	
	ml	2,85	
	ml	2,92	
	ml	1,80	
	ml	2,87	
	ml	2,98	
	ml	0,53	
	ml	0,12	
	ml	0,58	
	ml	1,16	
	ml	1,30	
	ml	0,58	
	ml	3,02	
	ml	3,02	
	ml	3,03	
	ml	3,02	
	ml	3,00	
	ml	3,06	
	ml	3,01	
	ml	2,96	
	ml	3,07	
	ml	0,46	
	ml	1,92	
	ml	3,02	






FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO

MATERIAL DESMONTADO

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN

CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025		
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Circulación	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -2

	ml	1,30
	ml	3,00
	ml	3,00
	ml	2,88
	ml	1,19
	ml	2,94
	ml	3,02
	ml	2,95
	ml	2,95
	ml	3,00
	ml	0,50
	ml	0,48
	ml	3,03
	ml	2,97
	ml	2,97
	ml	3,03
	ml	2,95
	ml	0,42
	ml	0,49
	ml	0,51
	Sub Total	143,60
	TOTAL	325,98



FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO

MATERIAL DESMONTADO

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN

CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025		
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Circulación	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -2

OBSERVACIONES


El material desmontado fue entregado directamente al personal del AGN, quien dispuso una bodega específica para su almacenamiento. Este procedimiento asegura que los elementos retirados queden bajo custodia institucional, con trazabilidad clara y responsabilidad definida. Al centralizar el almacenamiento en espacios designados, se evita el riesgo de pérdida, deterioro o uso indebido de los materiales.

Durante el proceso de desmonte se generó una cantidad considerable de accesorios que no podrán ser reutilizados, dado que fue necesario cortarlos para su retiro. La intervención con cortes compromete la integridad de las piezas, lo que las clasifica como material descartado. Esta condición debe quedar registrada en el acta correspondiente, diferenciando entre elementos recuperables y aquellos que, por razones técnicas, no tienen posibilidad de reincorporación. Esos elementos no fueron cuantificados.

ESTADO

Las tuberías IMC desmontadas se encuentran en buen estado estructural, sin deformaciones ni daños críticos. Sin embargo, presentan suciedad acumulada de polvo y grasa, además de estar recubiertas en su mayoría con pintura verde. Aunque son técnicamente reutilizables, requieren un proceso de limpieza y reacondicionamiento antes de cualquier reinstalación, garantizando seguridad eléctrica y cumplimiento con las condiciones de obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO




QUIEN ENTREGA		**QUIEN RECIBE**
CONTRATISTA DE OBRA	**CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**	**ENTIDAD**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Cargo	**Cargo**	**Cargo**

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO** **MATERIAL DESMONTADO** **ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN**	CONSORCIO MARLYT CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL

CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025		
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Circulación	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -2

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCION	UND	CANT	PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
Tubería desinstalada entre ejes 12-15 y ejes H-I	ml	3,07	
	ml	3,09	
	ml	3,01	
	ml	3,00	
	ml	3,01	
	ml	1,00	
	ml	3,00	
	ml	3,00	
	ml	2,50	
	ml	2,08	
	ml	1,97	
	ml	3,00	
	ml	3,02	
	ml	2,97	
	ml	2,29	
	ml	2,97	
	ml	2,97	
	ml	4,19	
	ml	2,98	
	ml	1,00	
	ml	3,07	
	ml	4,15	
	ml	4,20	
	ml	2,29	
	ml	2,27	
	ml	2,95	
	ml	3,02	
	ml	2,95	
	ml	2,07	
	ml	2,92	
	ml	3,00	
	ml	4,19	
	ml	3,00	
	ml	1,00	
	ml	1,00	
	ml	3,00	
	ml	3,00	
	ml	3,00	
	ml	3,00	
	ml	0,94	
	ml	3,04	
	ml	0,94	
	ml	3,04	
	ml	3,00	
	ml	1,00	


FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO

MATERIAL DESMONTADO

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN

CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025		
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Circulación	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -2

	ml	3,01
	ml	3,01
	ml	1,00
	ml	3,00
	ml	3,40
	ml	3,00
	ml	3,10
	ml	3,01
	ml	3,01
	ml	0,96
	ml	3,01
	ml	2,99
	ml	3,00
	ml	3,03
	ml	2,98
	ml	2,96
	ml	1,14
	ml	0,95
	ml	0,95
	ml	0,94
	ml	0,94
	ml	2,80
	ml	2,87
	ml	3,00
	ml	3,00
	ml	3,30
	ml	2,52
	ml	3,44
	ml	2,90
	Sub Total	193,38
	TOTAL	519,36



FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO

MATERIAL DESMONTADO

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN

CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025		
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Circulación	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -2

OBSERVACIONES

El material desmontado fue entregado directamente al personal del AGN, quien dispuso una bodega específica para su almacenamiento. Este procedimiento asegura que los elementos retirados queden bajo custodia institucional, con trazabilidad clara y responsabilidad definida. Al centralizar el almacenamiento en espacios designados, se evita el riesgo de pérdida, deterioro o uso indebido de los materiales.

Durante el proceso de desmonte se generó una cantidad considerable de accesorios que no podrán ser reutilizados, dado que fue necesario cortarlos para su retiro. La intervención con cortes compromete la integridad de las piezas, lo que las clasifica como material descartado. Esta condición debe quedar registrada en el acta correspondiente, diferenciando entre elementos recuperables y aquellos que, por razones técnicas, no tienen posibilidad de reincorporación. Esos elementos no fueron cuantificados.

ESTADO

Las tuberías IMC desmontadas se encuentran en buen estado estructural, sin deformaciones ni daños críticos. Sin embargo, presentan suciedad acumulada de polvo y grasa, además de estar recubiertas en su mayoría con pintura verde. Aunque son técnicamente reutilizables, requieren un proceso de limpieza y reacondicionamiento antes de cualquier reinstalación, garantizando seguridad eléctrica y cumplimiento con las condiciones de obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



QUIEN ENTREGA		**QUIEN RECIBE**
CONTRATISTA DE OBRA	**CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**	**ENTIDAD**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Cargo	**Cargo**	**Cargo**

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO** **MATERIAL DESMONTADO** **ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN**	CONSORCIO MARLYT	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL

CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025		
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Circulación	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -1

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCION	UND	CANT	PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
Tubería desinstalada entre ejes 15-20 y eje I	ml	3,01	
	ml	2,96	
	ml	2,97	
	ml	2,97	
	ml	2,95	
	ml	1,32	
	ml	1,41	
	ml	3,01	
	ml	2,99	
	ml	2,99	
	ml	3,01	
	ml	3,00	
	ml	3,00	
	ml	2,99	
	ml	2,99	
	ml	2,98	
	ml	2,99	
	ml	3,01	
	ml	2,99	
	ml	3,01	
	ml	2,99	
	ml	3,01	
	ml	2,99	
	ml	2,98	
	ml	3,02	
	ml	2,98	
	ml	3,01	
	ml	2,99	
	ml	3,01	
	ml	3,02	
	ml	3,00	
	ml	2,99	
	ml	3,01	
	ml	2,99	
	ml	2,98	
	ml	2,99	
	ml	3,00	
	ml	3,00	
	ml	3,01	
	ml	3,02	
	ml	3,01	
	ml	2,98	
	ml	3,00	
		3,00	
		3,00	




ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO** **MATERIAL DESMONTADO** **ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN**	CONSORCIO MARLYT	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL

CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025		
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Circulación	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -1

		2,98
	Sub Total	134,51
	TOTAL	653,87

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO** **MATERIAL DESMONTADO** **ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN**	CONSORCIO MARLYT	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL

CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025		
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Circulación	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -1

OBSERVACIONES	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
El material desmontado fue entregado directamente al personal del AGN, quien dispuso una bodega específica para su almacenamiento. Este procedimiento asegura que los elementos retirados queden bajo custodia institucional, con trazabilidad clara y responsabilidad definida. Al centralizar el almacenamiento en espacios designados, se evita el riesgo de pérdida, deterioro o uso indebido de los materiales. Durante el proceso de desmonte se generó una cantidad considerable de accesorios que no podrán ser reutilizados, dado que fue necesario cortarlos para su retiro. La intervención con cortes compromete la integridad de las piezas, lo que las clasifica como material descartado. Esta condición debe quedar registrada en el acta correspondiente, diferenciando entre elementos recuperables y aquellos que, por razones técnicas, no tienen posibilidad de reincorporación. Esos elementos no fueron cuantificados.	


ESTADO
Las tuberías IMC desmontadas se encuentran en buen estado estructural, sin deformaciones ni daños críticos. Sin embargo, presentan suciedad acumulada de polvo y grasa, además de estar recubiertas en su mayoría con pintura verde. Aunque son técnicamente reutilizables, requieren un proceso de limpieza y reacondicionamiento antes de cualquier reinstalación, garantizando seguridad eléctrica y cumplimiento con las condiciones de obra.

QUIEN ENTREGA		**QUIEN RECIBE**
CONTRATISTA DE OBRA	**CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**	**ENTIDAD**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Cargo	**Cargo**	**Cargo**

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO** **MATERIAL DESMONTADO** **ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN**	CONSORCIO MARLYT	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL

CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025		
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Circulación	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -1

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCION	UND	CANT	PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
Tubería desinstalada entre ejes 14-15 y eje I-D	ml	1,80	
	ml	1,71	
	ml	1,44	
	ml	1,70	
	ml	1,69	
	ml	1,70	
	ml	1,71	
	ml	2,62	
	ml	2,98	
	ml	2,92	
	ml	2,70	
	ml	2,80	
	ml	2,52	
	ml	3,26	
	Sub Total	31,55	
	TOTAL	685,42	

FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO

MATERIAL DESMONTADO

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN

CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025		
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Circulación	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -1

OBSERVACIONES


El material desmontado fue entregado directamente al personal del AGN, quien dispuso una bodega específica para su almacenamiento. Este procedimiento asegura que los elementos retirados queden bajo custodia institucional, con trazabilidad clara y responsabilidad definida. Al centralizar el almacenamiento en espacios designados, se evita el riesgo de pérdida, deterioro o uso indebido de los materiales.

Durante el proceso de desmonte se generó una cantidad considerable de accesorios que no podrán ser reutilizados, dado que fue necesario cortarlos para su retiro. La intervención con cortes compromete la integridad de las piezas, lo que las clasifica como material descartado. Esta condición debe quedar registrada en el acta correspondiente, diferenciando entre elementos recuperables y aquellos que, por razones técnicas, no tienen posibilidad de reincorporación. Esos elementos no fueron cuantificados.

ESTADO

Las tuberías IMC desmontadas se encuentran en buen estado estructural, sin deformaciones ni daños críticos. Sin embargo, presentan suciedad acumulada de polvo y grasa, además de estar recubiertas en su mayoría con pintura verde. Aunque son técnicamente reutilizables, requieren un proceso de limpieza y reacondicionamiento antes de cualquier reinstalación, garantizando seguridad eléctrica y cumplimiento con las condiciones de obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



QUIEN ENTREGA		**QUIEN RECIBE**
CONTRATISTA DE OBRA	**CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**	**ENTIDAD**
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Cargo	**Cargo**	**Cargo**