ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO** **MATERIAL DESMONTADO** **ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN**	CONSORCIO MARLYT CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL


CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025	fecha	lunes, 7 de septiembre de 2026
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Circulación	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -2
ITEM NP-100 **DESCRIPCIÓN**	Retiro de redes existentes electricas		

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCION	UND	Largo	Ancho	Altura	Cant.	Parcial
Tubería desinstalada Eje I entre ejes 19-23	ml	2,30			1,00	2,30
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,01			1,00	3,01
	ml	2,78			1,00	2,78
	ml	3,03			1,00	3,03
	ml	3,01			1,00	3,01
	ml	3,77			1,00	3,77
	ml	2,74			1,00	2,74
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	2,81			1,00	2,81
	ml	2,85			1,00	2,85
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	1,00			1,00	1,00
	ml	3,02			1,00	3,02
	ml	2,94			1,00	2,94
	ml	2,26			1,00	2,26
	ml	2,87			1,00	2,87
	ml	2,96			1,00	2,96
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,01			1,00	3,01
	ml	2,99			1,00	2,99
	ml	3,01			1,00	3,01
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	2,25			1,00	2,25
	ml	2,27			1,00	2,27
	ml	2,98			1,00	2,98
	ml	2,97			1,00	2,97
	ml	3,02			1,00	3,02
	ml	1,00			1,00	1,00
	ml	1,83			1,00	1,83
	ml	1,75			1,00	1,75
	ml	0,54			1,00	0,54
	ml	0,31			1,00	0,31
	ml	0,22			1,00	0,22
	ml	0,29			1,00	0,29
	ml	0,52			1,00	0,52
	ml	0,42			1,00	0,42
	ml	0,27			1,00	0,27
					TOTAL	95,00
					VIENE ACUMULADO	95,00

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA





ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO** **MATERIAL DESMONTADO** **ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN**	CONSORCIO MARLYT	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL

CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025	fecha	lunes, 7 de septiembre de 2026
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Circulación	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -2
ITEM NP-100	**DESCRIPCIÓN**	Retiro de redes existentes electricas	


OBSERVACIONES

El material desmontado fue entregado directamente al personal del AGN, quien dispuso una bodega específica para su almacenamiento. Este procedimiento asegura que los elementos retirados queden bajo custodia institucional, con trazabilidad clara y responsabilidad definida. Al centralizar el almacenamiento en espacios designados, se evita el riesgo de pérdida, deterioro o uso indebido de los materiales.
Durante el proceso de desmonte se generó una cantidad considerable de accesorios que no podrán ser reutilizados, dado que fue necesario cortarlos para su retiro. La intervención con cortes compromete la integridad de las piezas, lo que las clasifica como material descartado. Esta condición debe quedar registrada en el acta correspondiente, diferenciando entre elementos recuperables y aquellos que, por razones técnicas, no tienen posibilidad de reincorporación. Esos elementos no fueron cuantificados.

ESTADO

Las tuberías IMC desmontadas se encuentran en buen estado estructural, sin deformaciones ni daños críticos. Sin embargo, presentan suciedad acumulada de polvo y grasa, además de estar recubiertas en su mayoría con pintura verde. Aunque son técnicamente reutilizables, requieren un proceso de limpieza y reacondicionamiento antes de cualquier reinstalación, garantizando seguridad eléctrica y cumplimiento con las condiciones de obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



QUIEN ENTREGA		**QUIEN RECIBE**
CONTRATISTA DE OBRA	**CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**	**ENTIDAD**
Nombre: Samed Musbah	**Nombre:**	**Nombre:**
Cargo: Arq. Residente	**Cargo:**	**Cargo:**

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO** **MATERIAL DESMONTADO** **ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN**	CONSORCIO MARLYT	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL


CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025	fecha	lunes, 7 de septiembre de 2026
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Circulación	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -2
ITEM NP-100	**DESCRIPCIÓN**	Retiro de redes existentes electricas	


DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCION	UND	Largo	Ancho	Altura	Cant.	Parcial
Tubería desinstalada entre ejes 14-15 y ejes H-E	ml	4,46			1,00	4,46
	ml	4,36			1,00	4,36
	ml	4,15			1,00	4,15
	ml	4,23			1,00	4,23
	ml	1,21			1,00	1,21
	ml	1,31			1,00	1,31
	ml	4,77			1,00	4,77
	ml	2,04			1,00	2,04
	ml	2,14			1,00	2,14
	ml	1,44			1,00	1,44
	ml	1,34			1,00	1,34
	ml	1,29			1,00	1,29
	ml	1,58			1,00	1,58
	ml	1,58			1,00	1,58
	ml	1,83			1,00	1,83
	ml	0,62			1,00	0,62
	ml	2,87			1,00	2,87
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	2,87			1,00	2,87
	ml	1,01			1,00	1,01
	ml	0,44			1,00	0,44
	ml	1,20			1,00	1,20
	ml	2,85			1,00	2,85
	ml	2,92			1,00	2,92
	ml	1,80			1,00	1,80
	ml	2,87			1,00	2,87
	ml	2,98			1,00	2,98
	ml	0,53			1,00	0,53
	ml	0,12			1,00	0,12
	ml	0,58			1,00	0,58
	ml	1,16			1,00	1,16
	ml	1,30			1,00	1,30
	ml	0,58			1,00	0,58
	ml	3,02			1,00	3,02
	ml	3,02			1,00	3,02
	ml	3,03			1,00	3,03
	ml	3,02			1,00	3,02
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,06			1,00	3,06
	ml	3,01			1,00	3,01
	ml	2,96			1,00	2,96
	ml	3,07			1,00	3,07
	ml	0,46			1,00	0,46
	ml	1,92			1,00	1,92
	ml	3,02			1,00	3,02
	ml	1,30			1,00	1,30
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	2,88			1,00	2,88
	ml	1,19			1,00	1,19
	ml	2,94			1,00	2,94
	ml	3,02			1,00	3,02

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA








ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO** **MATERIAL DESMONTADO** **ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN**	CONSORCIO MARLYT	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL

CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025	fecha	lunes, 7 de septiembre de 2026
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Circulación	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -2
ITEM NP-100	**DESCRIPCIÓN**	Retiro de redes existentes electricas	


	ml	2,95			1,00	2,95
	ml	2,95			1,00	2,95
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	0,50			1,00	0,50
	ml	0,48			1,00	0,48
	ml	3,03			1,00	3,03
	ml	2,97			1,00	2,97
	ml	2,97			1,00	2,97
	ml	3,03			1,00	3,03
	ml	2,95			1,00	2,95
	ml	0,42			1,00	0,42
	ml	0,49			1,00	0,49
	ml	0,51			1,00	0,51
					TOTAL	143,60
					VIENE ACUMULADO	238,60



OBSERVACIONES

El material desmontado fue entregado directamente al personal del AGN, quien dispuso una bodega específica para su almacenamiento. Este procedimiento asegura que los elementos retirados queden bajo custodia institucional, con trazabilidad clara y responsabilidad definida. Al centralizar el almacenamiento en espacios designados, se evita el riesgo de pérdida, deterioro o uso indebido de los materiales.
Durante el proceso de desmonte se generó una cantidad considerable de accesorios que no podrán ser reutilizados, dado que fue necesario cortarlos para su retiro. La intervención con cortes compromete la integridad de las piezas, lo que las clasifica como material descartado. Esta condición debe quedar registrada en el acta correspondiente, diferenciando entre elementos recuperables y aquellos que, por razones técnicas, no tienen posibilidad de reincorporación. Esos elementos no fueron cuantificados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTADO

Las tuberías IMC desmontadas se encuentran en buen estado estructural, sin deformaciones ni daños críticos. Sin embargo, presentan suciedad acumulada de polvo y grasa, además de estar recubiertas en su mayoría con pintura verde. Aunque son técnicamente reutilizables, requieren un proceso de limpieza y reacondicionamiento antes de cualquier reinstalación, garantizando seguridad eléctrica y cumplimiento con las condiciones de obra.

QUIEN ENTREGA		**QUIEN RECIBE**
CONTRATISTA DE OBRA	**CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**	**ENTIDAD**
Nombre: Samed Musbah	**Nombre:**	**Nombre**
Cargo: Arq. Residente	**Cargo:**	**Cargo**


ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO** **MATERIAL DESMONTADO** **ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN**	CONSORCIO MARLYT	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL

CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025	fecha	lunes, 7 de septiembre de 2026
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Circulación	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -2
ITEM NP-100	**DESCRIPCIÓN**	Retiro de redes existentes electricas	

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCION	UND	Largo	Ancho	Altura	Cant.	Parcial
Tubería desinstalada Eje I entre ejes 14-19	ml	2,57			1,00	2,57
	ml	3,45			1,00	3,45
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,05			1,00	3,05
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	2,99			1,00	2,99
	ml	3,01			1,00	3,01
	ml	3,08			1,00	3,08
	ml	3,02			1,00	3,02
	ml	3,01			1,00	3,01
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,12			1,00	3,12
	ml	3,01			1,00	3,01
	ml	3,04			1,00	3,04
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,01			1,00	3,01
	ml	2,97			1,00	2,97
	ml	3,02			1,00	3,02
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	2,98			1,00	2,98
	ml	3,05			1,00	3,05
					TOTAL	87,38
					VIENE ACUMULADO	325,98

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO** **MATERIAL DESMONTADO** **ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN**	CONSORCIO MARLYT	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL

CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025	fecha	lunes, 7 de septiembre de 2026
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Circulación	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -2
ITEM NP-100	**DESCRIPCIÓN**	Retiro de redes existentes electricas	

OBSERVACIONES	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
El material desmontado fue entregado directamente al personal del AGN, quien dispuso una bodega específica para su almacenamiento. Este procedimiento asegura que los elementos retirados queden bajo custodia institucional, con trazabilidad clara y responsabilidad definida. Al centralizar el almacenamiento en espacios designados, se evita el riesgo de pérdida, deterioro o uso indebido de los materiales. Durante el proceso de desmonte se generó una cantidad considerable de accesorios que no podrán ser reutilizados, dado que fue necesario cortarlos para su retiro. La intervención con cortes compromete la integridad de las piezas, lo que las clasifica como material descartado. Esta condición debe quedar registrada en el acta correspondiente, diferenciando entre elementos recuperables y aquellos que, por razones técnicas, no tienen posibilidad de reincorporación. Esos elementos no fueron cuantificados.	
ESTADO	
Las tuberías IMC desmontadas se encuentran en buen estado estructural, sin deformaciones ni daños críticos. Sin embargo, presentan suciedad acumulada de polvo y grasa, además de estar recubiertas en su mayoría con pintura verde. Aunque son técnicamente reutilizables, requieren un proceso de limpieza y reacondicionamiento antes de cualquier reinstalación, garantizando seguridad eléctrica y cumplimiento con las condiciones de obra.	

QUIEN ENTREGA		**QUIEN RECIBE**
CONTRATISTA DE OBRA	**CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**	**ENTIDAD**
Nombre: Samed Musbah	**Nombre:**	**Nombre**
Cargo: Arq. Residente	**Cargo:**	**Cargo**

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO** **MATERIAL DESMONTADO** **ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN**	CONSORCIO MARLYT	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL


CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025	fecha	lunes, 7 de septiembre de 2026
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Circulación	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -2
ITEM NP-100	**DESCRIPCIÓN**	Retiro de redes existentes electricas	


DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCION	UND	Largo	Ancho	Altura	Cant.	Parcial
Tubería desinstalada entre ejes 12-15 y ejes H-I	ml	3,07			1,00	3,07
	ml	3,09			1,00	3,09
	ml	3,01			1,00	3,01
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,01			1,00	3,01
	ml	1,00			1,00	1,00
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	2,50			1,00	2,50
	ml	2,08			1,00	2,08
	ml	1,97			1,00	1,97
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,02			1,00	3,02
	ml	2,97			1,00	2,97
	ml	2,29			1,00	2,29
	ml	2,97			1,00	2,97
	ml	2,97			1,00	2,97
	ml	4,19			1,00	4,19
	ml	2,98			1,00	2,98
	ml	1,00			1,00	1,00
	ml	3,07			1,00	3,07
	ml	4,15			1,00	4,15
	ml	4,20			1,00	4,20
	ml	2,29			1,00	2,29
	ml	2,27			1,00	2,27
	ml	2,95			1,00	2,95
	ml	3,02			1,00	3,02
	ml	2,95			1,00	2,95
	ml	2,07			1,00	2,07
	ml	2,92			1,00	2,92
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	4,19			1,00	4,19
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	1,00			1,00	1,00
	ml	1,00			1,00	1,00
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	0,94			1,00	0,94
	ml	3,04			1,00	3,04
	ml	0,94			1,00	0,94
	ml	3,04			1,00	3,04
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	1,00			1,00	1,00
	ml	3,01			1,00	3,01
	ml	3,01			1,00	3,01
	ml	1,00			1,00	1,00
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,40			1,00	3,40
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,10			1,00	3,10

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA








ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO** **MATERIAL DESMONTADO** **ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN**	CONSORCIO MARLYT CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL

CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025	fecha	lunes, 7 de septiembre de 2026
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Circulación	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -2
ITEM NP-100	**DESCRIPCIÓN**	Retiro de redes existentes electricas	

	ml	3,01			1,00	3,01
	ml	3,01			1,00	3,01
	ml	0,96			1,00	0,96
	ml	3,01			1,00	3,01
	ml	2,99			1,00	2,99
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,03			1,00	3,03
	ml	2,98			1,00	2,98
	ml	2,96			1,00	2,96
	ml	1,14			1,00	1,14
	ml	0,95			1,00	0,95
	ml	0,95			1,00	0,95
	ml	0,94			1,00	0,94
	ml	0,94			1,00	0,94
	ml	2,80			1,00	2,80
	ml	2,87			1,00	2,87
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,30			1,00	3,30
	ml	2,52			1,00	2,52
	ml	3,44			1,00	3,44
	ml	2,90			1,00	2,90
				TOTAL		193,38
				VIENE ACUMULADO		519,36



OBSERVACIONES

El material desmontado fue entregado directamente al personal del AGN, quien dispuso una bodega específica para su almacenamiento. Este procedimiento asegura que los elementos retirados queden bajo custodia institucional, con trazabilidad clara y responsabilidad definida. Al centralizar el almacenamiento en espacios designados, se evita el riesgo de pérdida, deterioro o uso indebido de los materiales.

Durante el proceso de desmonte se generó una cantidad considerable de accesorios que no podrán ser reutilizados, dado que fue necesario cortarlos para su retiro. La intervención con cortes compromete la integridad de las piezas, lo que las clasifica como material descartado. Esta condición debe quedar registrada en el acta correspondiente, diferenciando entre elementos recuperables y aquellos que, por razones técnicas, no tienen posibilidad de reincorporación. Esos elementos no fueron cuantificados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTADO

Las tuberías IMC desmontadas se encuentran en buen estado estructural, sin deformaciones ni daños críticos. Sin embargo, presentan suciedad acumulada de polvo y grasa, además de estar recubiertas en su mayoría con pintura verde. Aunque son técnicamente reutilizables, requieren un proceso de limpieza y reacondicionamiento antes de cualquier reinstalación, garantizando seguridad eléctrica y cumplimiento con las condiciones de obra.

QUIEN ENTREGA		**QUIEN RECIBE**
CONTRATISTA DE OBRA	**CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**	**ENTIDAD**
Nombre: Samed Musbah	**Nombre:**	**Nombre**
Cargo: Arq. Residente	**Cargo:**	**Cargo**

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO** **MATERIAL DESMONTADO** **ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN**	CONSORCIO MARLYT	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL

CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025	fecha	lunes, 7 de septiembre de 2026
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Circulación	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -1
ITEM NP-100	**DESCRIPCIÓN**	Retiro de redes existentes electricas	

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCION	UND	Largo	Ancho	Altura	Cant.	Parcial
Tubería desinstalada entre ejes 15-20 y eje I	ml	3,01			1,00	3,01
	ml	2,96			1,00	2,96
	ml	2,97			1,00	2,97
	ml	2,97			1,00	2,97
	ml	2,95			1,00	2,95
	ml	1,32			1,00	1,32
	ml	1,41			1,00	1,41
	ml	3,01			1,00	3,01
	ml	2,99			1,00	2,99
	ml	2,99			1,00	2,99
	ml	3,01			1,00	3,01
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	2,99			1,00	2,99
	ml	2,99			1,00	2,99
	ml	2,98			1,00	2,98
	ml	2,99			1,00	2,99
	ml	3,01			1,00	3,01
	ml	2,99			1,00	2,99
	ml	3,01			1,00	3,01
	ml	2,99			1,00	2,99
	ml	3,01			1,00	3,01
	ml	2,99			1,00	2,99
	ml	2,98			1,00	2,98
	ml	3,02			1,00	3,02
	ml	2,98			1,00	2,98
	ml	3,01			1,00	3,01
	ml	2,99			1,00	2,99
	ml	3,01			1,00	3,01
	ml	3,02			1,00	3,02
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	2,99			1,00	2,99
	ml	3,01			1,00	3,01
	ml	2,99			1,00	2,99
	ml	2,98			1,00	2,98
	ml	2,99			1,00	2,99
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,01			1,00	3,01
	ml	3,02			1,00	3,02
	ml	3,01			1,00	3,01
	ml	2,98			1,00	2,98
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	3,00			1,00	3,00
	ml	2,98			1,00	2,98
					TOTAL	134,51
					VIENE ACUMULADO	653,87

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO** **MATERIAL DESMONTADO** **ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN**	CONSORCIO MARLYT	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL

CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025	fecha	lunes, 7 de septiembre de 2026
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Circulación	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -1
ITEM NP-100	**DESCRIPCIÓN**	Retiro de redes existentes electricas	


OBSERVACIONES

El material desmontado fue entregado directamente al personal del AGN, quien dispuso una bodega específica para su almacenamiento. Este procedimiento asegura que los elementos retirados queden bajo custodia institucional, con trazabilidad clara y responsabilidad definida. Al centralizar el almacenamiento en espacios designados, se evita el riesgo de pérdida, deterioro o uso indebido de los materiales.
Durante el proceso de desmonte se generó una cantidad considerable de accesorios que no podrán ser reutilizados, dado que fue necesario cortarlos para su retiro. La intervención con cortes compromete la integridad de las piezas, lo que las clasifica como material descartado. Esta condición debe quedar registrada en el acta correspondiente, diferenciando entre elementos recuperables y aquellos que, por razones técnicas, no tienen posibilidad de reincorporación. Esos elementos no fueron cuantificados.

ESTADO

Las tuberías IMC desmontadas se encuentran en buen estado estructural, sin deformaciones ni daños críticos. Sin embargo, presentan suciedad acumulada de polvo y grasa, además de estar recubiertas en su mayoría con pintura verde. Aunque son técnicamente reutilizables, requieren un proceso de limpieza y reacondicionamiento antes de cualquier reinstalación, garantizando seguridad eléctrica y cumplimiento con las condiciones de obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



QUIEN ENTREGA		**QUIEN RECIBE**
CONTRATISTA DE OBRA	**CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**	**ENTIDAD**
Nombre: Samed Musbah	**Nombre:**	**Nombre**
Cargo: Arq. Residente	**Cargo:**	**Cargo**

FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO

MATERIAL DESMONTADO


ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN

CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025	fecha	lunes, 7 de septiembre de 2026
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Circulación	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -1
ITEM NP-100	**DESCRIPCIÓN**	Retiro de redes existentes electricas	

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCION	UND	Largo	Ancho	Altura	Cant.	Parcial
Tubería desinstalada entre ejes 14-15 y eje I-D	ml	1,80			1,00	1,80
	ml	1,71			1,00	1,71
	ml	1,44			1,00	1,44
	ml	1,70			1,00	1,70
	ml	1,69			1,00	1,69
	ml	1,70			1,00	1,70
	ml	1,71			1,00	1,71
	ml	2,62			1,00	2,62
	ml	2,98			1,00	2,98
	ml	2,92			1,00	2,92
	ml	2,70			1,00	2,70
	ml	2,80			1,00	2,80
	ml	2,52			1,00	2,52
	ml	3,26			1,00	3,26
					TOTAL	31,55
					VIENE ACUMULADO	685,42

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



OBSERVACIONES


El material desmontado fue entregado directamente al personal del AGN, quien dispuso una bodega específica para su almacenamiento. Este procedimiento asegura que los elementos retirados queden bajo custodia institucional, con trazabilidad clara y responsabilidad definida. Al centralizar el almacenamiento en espacios designados, se evita el riesgo de pérdida, deterioro o uso indebido de los materiales.

Durante el proceso de desmonte se generó una cantidad considerable de accesorios que no podrán ser reutilizados, dado que fue necesario cortarlos para su retiro. La intervención con cortes compromete la integridad de las piezas, lo que las clasifica como material descartado. Esta condición debe quedar registrada en el acta correspondiente, diferenciando entre elementos recuperables y aquellos que, por razones técnicas, no tienen posibilidad de reincorporación. Esos elementos no fueron cuantificados.

ESTADO

Las tuberías IMC desmontadas se encuentran en buen estado estructural, sin deformaciones ni daños críticos. Sin embargo, presentan suciedad acumulada de polvo y grasa, además de estar recubiertas en su mayoría con pintura verde. Aunque son técnicamente reutilizables, requieren un proceso de limpieza y reacondicionamiento antes de cualquier reinstalación, garantizando seguridad eléctrica y cumplimiento con las condiciones de obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



QUIEN ENTREGA		QUIEN RECIBE
CONTRATISTA DE OBRA	**CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**	**ENTIDAD**
Nombre: Samed Musbah	**Nombre:**	**Nombre**
Cargo: Arq. Residente	**Cargo:**	**Cargo**

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO** **MATERIAL DESMONTADO** **ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN**	CONSORCIO MARLYT	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL

CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025	fecha	lunes, 14 de septiembre de 2026
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Bodega 1	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -1
ITEM NP-100	**DESCRIPCIÓN**	Retiro de redes existentes electricas	

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCION	UND	Largo	Ancho	Altura	Cant.	Parcial
Tubería EMT	ml	1,19			1,00	1,19
	ml	0,81			1,00	0,81
	ml	2,62			1,00	2,62
	ml	2,62			1,00	2,62
	ml	2,62			1,00	2,62
	ml	3,05			1,00	3,05
	ml	3,05			1,00	3,05
	ml	3,05			1,00	3,05
	ml	3,05			1,00	3,05
Tubería IMC	ml	0,81			1,00	0,81
	ml	0,78			1,00	0,78
	ml	0,92			1,00	0,92
					TOTAL	24,57
					VIENE ACUMULADO	709,99


PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



OBSERVACIONES

Durante el proceso de desmonte se generó una cantidad considerable de accesorios que no podrán ser reutilizados, dado que fue necesario cortarlos para su retiro. La intervención con cortes compromete la integridad de las piezas, lo que las clasifica como material descartado. Esta condición debe quedar registrada en el acta correspondiente, diferenciando entre elementos recuperables y aquellos que, por razones técnicas, no tienen posibilidad de reincorporación. Esos elementos no fueron cuantificados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTADO

Las tuberías IMC desmontadas se encuentran en buen estado estructural, sin deformaciones ni daños críticos. Sin embargo, presentan suciedad acumulada de polvo y grasa, además de estar recubiertas en su mayoría con pintura verde. Aunque son técnicamente reutilizables, requieren un proceso de limpieza y reacondicionamiento antes de cualquier reinstalación, garantizando seguridad eléctrica y cumplimiento con las condiciones de obra.

QUIEN ENTREGA		**QUIEN RECIBE**
CONTRATISTA DE OBRA	**CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**	**ENTIDAD**
Nombre: Samed Musbah	**Nombre:**	**Nombre**
Cargo: Arq. Residente	**Cargo:**	**Cargo**

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO** **MATERIAL DESMONTADO** **ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN**	CONSORCIO MARLYT	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL


CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025	fecha	lunes, 14 de septiembre de 2026
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Bodega 4	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -1
ITEM NP-100	**DESCRIPCIÓN**	Retiro de redes existentes electricas	

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCION	UND	Largo	Ancho	Altura	Cant.	Parcial
Tubería EMT	ml	0,76			1,00	0,76
	ml	1,03			1,00	1,03
	ml	1,04			1,00	1,04
	ml	1,21			1,00	1,21
	ml	3,05			1,00	3,05
	ml	3,05			1,00	3,05
	ml	3,05			1,00	3,05
	ml	3,05			1,00	3,05
	ml	3,05			1,00	3,05
	ml	3,05			1,00	3,05
Tubería IMC	ml	0,80			1,00	0,80
	ml	0,81			1,00	0,81
	ml	0,86			1,00	0,86
					TOTAL	24,81
					VIENE ACUMULADO	734,80

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA






OBSERVACIONES

Durante el proceso de desmonte se generó una cantidad considerable de accesorios que no podrán ser reutilizados, dado que fue necesario cortarlos para su retiro. La intervención con cortes compromete la integridad de las piezas, lo que las clasifica como material descartado. Esta condición debe quedar registrada en el acta correspondiente, diferenciando entre elementos recuperables y aquellos que, por razones técnicas, no tienen posibilidad de reincorporación. Esos elementos no fueron cuantificados.

ESTADO

Las tuberías IMC desmontadas se encuentran en buen estado estructural, sin deformaciones ni daños críticos. Sin embargo, presentan suciedad acumulada de polvo y grasa, además de estar recubiertas en su mayoría con pintura verde. Aunque son técnicamente reutilizables, requieren un proceso de limpieza y reacondicionamiento antes de cualquier reinstalación, garantizando seguridad eléctrica y cumplimiento con las condiciones de obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



QUIEN ENTREGA		QUIEN RECIBE
CONTRATISTA DE OBRA	**CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**	**ENTIDAD**
Nombre: Samed Musbah	**Nombre:**	**Nombre**
Cargo: Arq. Residente	**Cargo:**	**Cargo**