Se continuan con los trabajos de taller relacionados con Puertas, cortagoteras

Andres Gaitan

Sabado 7 de Agosto de 2026

No se laboró. día festivo

Andres Gaitan

Sabado 8 de Agosto de 2026.

No se laboró.

Andres Gaitan

Domingo 9 de Agosto de 2026

Dia festivo, No se laboró.

Andres Gaitan

Lunes 10 de Agosto de 2026

No se laboró debido al terremoto que se Presentó en la mañana.

Andres Gaitan

Martes 11 de Agosto de 2026

Se realiza recorrido en las Instituciones educativas para el chequeo de la parte estructural (vigas - columnas) y la mamposteria

y No se observa afectaciones en las mismas en la IE RAFAEL URIBE, aparece un pequeño hundimiento en el Patio en la zona de la entrada Para vehiculos.
En las IE SINAI y MANUELITA SAENZ, No se evidencia daños estructurales.
Se realizan labores de Pintura interna en las IE RAFAEL URIBE y MANUELITA SAENZ, se suspenden los trabajos en alturas por direccionamiento del Arq. Orlando Marin.
Personal laborando:
1 Ing Residente, 1 Profesional SST, 1 Maestro de obra, Oficiales, Ayudantes

Miercoles 12 de Agosto de 2026

Las actividades desarrolladas son:
IE SINAI: Recorrido de cubierta
IE RAFAEL URIBE URIBE:
- Pintura Interior
- Pintura Fachada (Ya autorizada)
- Demolición Pared en la fachada exterior para instalar enchape.
- Labores de Instalaciones eléctricas
- Instalación de cerámica en Pared
IE. MANUELITA SAENZ:
- Muro divisorio Para el baño Para Personas con Movilidad Reducida.
- Pintura baño
- Pintura cubierta baño
- Aplicacion de graniplast.
Continua laborando el mismo Personal

Jueves 13 de Agosto de 2026

Los trabajos que se realizan son:
IE SINDI, limpieza e impermeabilización del canal de la cubierta.
IE. RAFAEL URIBE URIBE:
- Pintura fachada
- Instalación enchape en la cocina
- Pintura interna
- Trabajos con la red eléctrica
- Pulida de Pisos (Terrazo) Piso 3
IE. MANUELITO SÁENZ:
- Revoque Pared baño
- Pintura exterior
Personal laborando:
1 Ing. Residente, 1 Profesional SST, 1 Maestro de obra, Oficiales, Ayudantes.

Viernes 14 de Agosto de 2026

Continuan las labores en:
IE. RAFAEL URIBE URIBE:
- Pintura en la fachada
- Instalación de enchape en Pared de la cocina
- Pintura cielo cocina.
- Recorrido de cubierta
IE MANUELITO SAENZ:
- Pintura Pared baño
- Pintura exterior
se cuenta con el mismo Personal en obra

Sábado 15 de Agosto de 2026

En la IE RAFAEL URIBE URIBE
se continuan los trabajos en:
- Pintura de fachada
- Brillada de Pisos terrazo Piso 3
- Instalaciones eléctricas.
Personal laborando el mismo
Se solicitó al rector el poder intervenir otro baño en otro Piso y no se puede debido a la necesidad del servicio.

Domingo 16 de Agosto de 2026

Se continua con trabajos de brillada, Pulida de Piso terrazo en Piso 2
se realizan instalaciones eléctricas.
Personal en la Pulida y Brillada de Pisos: 6 Operarios, Personal en la parte electrica: 2 electricistas

Lunes 17 de Agosto de 2026

Se realiza labores de Pulida y Brillada de Pisos. (2 y 1) en la IE RAFAEL URIBE URIBE
Dia festivo

Martes 18 de Agosto de 2026

En la IE RAFAEL URIBE URIBE
- Pintura de fachada

- Pintura externa cocina
- Pulida y Brillo de Piso terrazo Piso 1
- Arreglo Piso baño Piso 1
- Recorrida de cubierta.

IE MANUELITO SAENZ:
- Pintura Pared Baño
- Pintura exterior

Personal laborando:
1 Ing. Residente, 1 Profesional SST, 1 Maestro de Obra, 6 Oficiales, 5 Ayudantes

Miércoles 19 de Agosto de 2026

IE RAFAEL URIBE URIBE:
- Pintura Fachada
- Pintura Interior
- Recorrido de cubierta
- Pulida Piso 2 y 3 (Escalas)
- Instalación Piso terrazo baño Piso 1

IE MANUELITO SAENZ:
- Pintura Pared exterior
- Revoque muro divisorio baño
- Arreglo muro exterior del cerramiento

Continua el mismo Personal laborando

Jueves 20 de Agosto de 2026

Las actividades realizadas son:

IE SINAI:
- Instalación Bronco elástico canal cubierta.

IE RAFAEL URIBE URIBE:
- Pintura fachada
- Pintura bajo cubierta

- Impermeabilización canal en la cubierta
- Brillada de Piso

IE MANUELITO SAENZ:
- Pintura exterior
- Recorrido de cubierta.

Se encuentra trabajando:
1 Ing Residente, 1 Maestro de Obra, 1 Profesional SST.
5 Oficiales, 6 Ayudantes

Viernes 21 de Agosto de 2026

IE RAFAEL URIBE URIBE:
- Pintura de fachada
- Revoque cuarto del aseo
- Recorrido de cubierta

IE. MANUELITO SAENZ:
- Pintura exterior
- Alistado de Piso baño

Se continua Pendiente la respuesta a las obras adicionales
El Personal que labora es el mismo.

Sábado 22 de Agosto de 2026.

IE RAFAEL URIBE URIBE:
- Se continua con la Pintura de la fachada
- Se instala enchape en el zócalo de la fachada
- Pintura bajo cubierta.

IE MANUELITO SAENZ:
Se realiza instalación de graniplast y Pintura Korazo
Personal laborando el mismo.

Domingo 23 de Agosto de 2026

No se laboró.

Lunes 24 de Agosto de 2026

IE. RAFAEL URIBE:
- Impermeabilización de canal en la cubierta
- Pintura en la fachada
- Pintura bajo cubierta
- Instalación de Piso Terrazo
IE MANUELITO SÁENZ:
- Pintura exterior.
Laboran: 1 Ing Residente, 1 Profesional SST, 1 Maestro de Obra, 5 oficiales, 6 Ayudantes

Martes 25 de Agosto de 2026

IE RAFAEL URIBE URIBE:
- Pintura en la fachada
- Recorrido de cubierta
- Impermeabilización canal cubierta
- Instalación Piso terrazo
IE MANUELITA SÁENZ:
- Pintura bajo cubierta
- Pintura interior
Continua laborando el mismo Personal
Se han enviado las solicitudes para el análisis del Acta de convenio y esperando respuesta al igual sobre el tema de obras adicionales.

Miércoles 26 de Agosto de 2026

IE RAFAEL URIBE
- Continuan las labores de Pintura de la fachada
- Con la actividad de instalación de cerámica en el zócalo de la fachada se interrumpe Pues el Proveedor de cali presento dificultades con su despacho debido a la afectación Por el terremoto.
- Pintura bajo cubierta
- Instalación de Piso Terrazo.
IE MANUELITO SÁENZ:
- Revoque Pared baño
- Pintura interior
Personal laborando:
1 Ing Residente, 1 Profesional SST, 1 Maestro de Obra 5 oficiales, 6 Ayudantes

Jueves 27 de Agosto de 2026

IE. RAFAEL URIBE:
- Recorrido de cubierta
- Pintura fachada
- Labores de instalación eléctrica
- Pintura rejas.
IE MANUELITO SÁENZ
- Pintura interior y exterior.
Se realizo visita Por parte de contratistas de LUDMO Para dar respuesta a la solicitud del arreglo del alumbrado Público en la IE. SINAI
Continua el mismo Personal laborando.

Viernes 28 de Agosto de 2026

IE RAFAEL URIBE:
- Pintura de fachada
- Pintura bajo cubierta
IE MANUELITA SÁENZ:
- Pintura interior
Continua el mismo personal

Sábado 29 de Agosto de 2026

No se laboró

Domingo 30 de Agosto de 2026

No se laboró

Lunes 31 de Agosto de 2026

Las actividades desarrolladas son;
IE RAFAEL URIBE:
-Pintura de fachada
-Recorrido de cubierta
- Piso en terrazo
IE MANUELITA SAENZ
-Continua con la Pintura interior en los baños.
Personal en obra:
1 Ing. Residente, 1 Profesional SST, 1 Maestro de obra, 5 Oficiales, 6 Ayudantes

Martes 1 de Septiembre de 2026

IE RAFAEL URIBE
-Pintura fachada
- Enchape zócalo
- Instalación Piso terrazo
IE MANUELITA SÁENZ:
- Pintura exterior e interior
IE SINDI:
- Roceria y limpieza en la zona del muro de cerramiento sobre la canal.
Continua laborando el mismo Personal.

Miércoles 2 de Septiembre de 2026

IE SINDI:
- Se realiza excavación y rocería para la zanja del cerramiento exterior, Acarreo de material
IE RAFAEL URIBE
- Pintura fachada
- Pintura bajo cubierta
- Pulida de Piso terrazo
- Instalación cerámica zócalo de la fachada
IE MANUELITA SAENZ:
- Revoque Pared baño
Se Presenta lluvia fuerte en horas de la tarde lo que hace suspender actividades.
Se labora con el mismo Personal

Jueves 3 de septiembre de 2026

Las actividades desarrolladas son:
IE SINAÍ:
- Excavación zanja para cerramiento
- Retiro de material y demolicion de muro del mismo.
IE. RAFAEL URIBE
- Continua la instalación de cerámica en zócalo de la fachada.
- Pintura Fachada
- Pintura bajo cubierta
- Instalación aparatos sanitarios baño Piso 1
IE MANUELITA SAENZ:
- Revoque Pared
- Enchape Pared.
En la institución educativa del SINAÍ, se autoriza realizar excavación y Perfilada del terreno de esta en el área de intervención para no quedar encajonado.
Laboran:
1 Ing Residente, 1 Profesional SST, 1 Maestro de Obra 5 Oficiales, 6 Ayudantes

Viernes 4 de Septiembre de 2026

En la IE SINAÍ:
Se continua con la excavación para el cerramiento
Retiro de material de la demolición del existente.
IE RAFAEL URIBE:
- Pintura de fachada
- Instalación de enchape zócalo fachada exterior
- Instalación de aparatos sanitarios

IE MANUELITA SAENZ.
- Instalación de cerámica en Pared del baño
- Revoque Pared.
Continua laborando el mismo Personal

Sábado 5 de Septiembre de 2026

Las labores ejecutadas son:
IE SINDI
- Solado en concreto para zanja del cerramiento
IE RAFAEL URIBE:
- Pintura fachada exterior
- Instalación enchape zócalo en la fachada
IE MANUELITA SAENZ
- Instalación de enchape Pared del baño Piso 1
Continua el mismo personal en la obra
Se hace retiro de escombro en la sede del Sinaí
Mismo Personal en obra.

Domingo 6 de Septiembre de 2026

No se laboró

Lunes 7 de Septiembre de 2026

IE SINDI:
- Figuración de acero para el cerramiento
- Instalación de Formaleta.
IE SINDÍ:
- Pintura fachada exterior
En el lavado de la fachada se nota deterioro en la pared de una de las imagenes Pintadas, la

cual se desprende con el lavado debido a la humedad que Presenta, también como se observa la falta de mantenimiento de las mismas. Es notorio como en el extremo sur occidental de la edificación se hace acopio de basuras y escombros provenientes de los trabajos realizados en la sede de comunal delsalto, lo que se evidencio con registro fotográfico, sitio en el cual se realizo limpieza Por parte de nosotros el dia sabado 5 de septiembre en la sede RAFAEL URIBE
- Instalación de enchape zócalo. Pulida de Piso
- Instalación de Puertas en el baño Piso 1
IE MANUELITA SAENZ.
- Enchape Pared baño
- Arreglos Plomeria
Personal laborando:
1 Ing. Residente, 1 Profesional SST, 1 Maestro de obra, 6 Oficiales, 7 Ayudantes más Personal de Pulida de Pisos 3 personas, Personal taller Para tuberia del cerramiento 3 Personas, Instalación de Puertas 2 Personas

Martes 8 de Septiembre de 2026

IE SINAI:
- Instalación de formaleta y tuberia Para el cerramiento, Acarreo de material fuente Pendiente.
- Vaciado de concreto muro cerramiento.
IE RAFAEL URIBE:
- Pintura de Fachada
- Pulida de Piso
- Instalación de Puertas baño Piso 1
- Enchape zócalo

IE. MANUELITA SAENZ.
- Enchape Pared baño
- Arreglo Plomeria
Continua laborando el mismo Personal

Miércoles 9 de Septiembre de 2026

IE. SINAI: Para el cerramiento
- Instalación de formaleta, Acarreo de material
- Instalación acero figurado.
- Vaciado de concreto
IE. RAFAEL URIBE
- Pintura fachada
- Lavado de fachada
- Instalación de enchape zócalo
IE MANUELITA SAENZ:
- Enchape Pared baño
Personal en obra el mismo.

Jueves 10 de Septiembre de 2026

IE SINAI:
- Vaciado de concreto cerramiento
- Retiro de material, Acarreo de material.
IE RAFAEL URIBE.
- Pintura fachada
- Instalacion cerámica zócalo fachada
- Pulido de Piso terrazo
IE MANUELITA SAENZ:
- Instalación enchape Pared baño
Personal laborando el mismo

Viernes 11 de septiembre de 2026

Las actividades que se realizan son:
IE SINDÍ
-Vaciado de concreto en el cerramiento
-Retiro de material
-Pintura zócalo muro de la edificación.
IE RAFAEL URIBE
-Pintura de fachada exterior
-Instalación Puertas baño Piso 1
-Demolición enchape baño Piso 3
Se realiza al rector Oscar Sanchez el direccionamiento con el tema de los grafitis de la fachada exterior, Pues Presentan decoloración y desprendimiento del revoque donde se encuentran estos dibujos y se autorizo a Pintar esta zona con la Pintura exterior que se está aplicando, es decir continuar homogeneizar la fachada.
- En la IE MANUELITO SAENZ:
- Enchape Pared
- Instalación Piso baño en Piso 1
Personal laborando:
1 Ing Residente, 1 Profesional SST, 1 Maestro de Obra, 6 Oficiales, 7 Ayudantes

Sábado 12 de Septiembre de 2026

IE SINDÍ:
-Figuración de acero y formaleta para el cerramiento
IE RAFAEL URIBE
- Pintura Fachada
-Demolición enchape Pared baño Piso 3
-Instalación de Bronco elástico
IE MANUELITO SAENZ:

- Instalación de cerámica para Piso del baño
Continua laborando el mismo Personal.

Domingo 13 de Septiembre de 2026.

No se laboró

Lunes 14 de Septiembre de 2026

Se realizan las siguientes actividades en las IE.
SINDÍ
- Vaciado de concreto en el cerramiento
- Aplicación de bronco elástico en el canal de la cubierta.
- Arreglo daño en el techo del baño del Piso 2 debido a una mala instalación de la Plomeria existente.
-IE RAFAEL URIBE
-Pintura Fachada exterior
-Demolición enchape Pared del baño del Piso 3
- Instalación de cerámica zócalo en la fachada
- Aplicación de Bronco elástico
IE MANUELITO SAENZ
- Instalación Piso baño
Personal laborando
1 Ing Residente, 1 Profesional SST, 1 Maestro de Obra
6 oficiales, 7 Ayudantes
En labores subcontratadas de taller metalisteria
4 Personas

Martes 15 de Septiembre de 2026.

IE SINDI
- Vaciado de concreto en el cerramiento
- Instalación de bronco elástico
IE RAFAEL URIBE
- Pintura fachada
- Revoque de Pared baño Piso 3
IE MANUELITO SAENZ:
- Cerámica Piso baño
- Mortero de nivelación
Personal en obra el mismo.
En horas de la mañana se tuvo lluvias por 3 horas.

Miércoles 16 de Septiembre de 2026

En la IE SINDÍ:
- Continuan los trabajos del cerramiento (Figuración acero, formaleta, vaciado de concreto), acarreo de material fuerte Pendiente.
- Instalación de Bronco elástico.
IE RAFAEL URIBE
- Pintura de fachada
- Pintura ventanas en la fachada
- Revoque baño Piso 3
- Brillada salones Preescolar Piso 1
IE MANUELITO SAENZ
- Instalación Piso baño
Laboran:
1 Ing Residente, 1 Profesional SST, 1 Maestro de obra, 6 oficiales, 5 Ayudantes

Jueves 17 de septiembre de 2026

Continuan las actividades de:
IE SINDÍ.
- Construcción de cerramiento, acarreo de material
- Pintura sobre graniplast.
IE RAFAEL URIBE.
- Pintura fachada (Incluyendo ventanas)
- Revoque Pared baño Piso 3
IE. MANUELITA SAENZ.
- Mortero Piso baño
- Enchape Pared baño.
Se continua con el mismo Personal laborando.

Viernes 18 de Septiembre de 2026

Los trabajos que se realizan son:
IE SINDÍ.
- Vaciado Muro de cerramiento
IE RAFAEL URIBE:
- Pintura fachada
- Revoque Pared baño Piso 3
IE. MANUELITA SAENZ:
- Enchape Pared baño
- Piso zona sanitarios.
Personal en obra:
1 Ing. Residente, 1 Profesional SST, 1 Maestro de Obra, 6 oficiales, 5 Ayudantes.
Personal subcontratista 6 Personas.

Sábado 19 de Septiembre de 2026.

IE SINDÍ
- Formaleta, Figurado de acero para el cerramiento.
IE RAFAEL URIBE:
- Pintura de fachada
- Revoque Pared baño Piso 3
- Arreglos de Plomería.
IE MANUELITO SÁENZ:
- Instalación Piso baño
Continua laborando el mismo Personal

Domingo 20 de Septiembre de 2026

No se laboró

Lunes 21 de Septiembre de 2026

Las actividades desarrolladas son:
IE SINDÍ
-Vaciado de concreto Para el cerramiento
IE RAFAEL URIBE:
-Pintura de fachada
- Pintura Ventanas
- Instalación enchape en zócalo de la fachada
- Enchape Pared baño Piso 3
- Arreglos de Plomería
IE MANUELITO SÁENZ:
- Instalación Piso en el baño.
Personal laborando:
1 Ing. Residente, 1 Profesional SST, 1 maestro de Obra, 5 Oficiales, 5 Ayudantes

Martes 22 de Septiembre de 2026

En las IE se realizan las siguientes actividades:
IE SINDÍ:
- Vaciado de concreto en el cerramiento
- Acarreo de Material fuerte Pendiente
IE RAFAEL URIBE:
- Pintura de fachada
- Pintura de ventanas en la fachada
- Revoque Pared baño Piso 3
- Instalación cerámica Baño Piso 3
- Arreglos de Plomería.
IE MANUELITO SÁENZ:
- Instalación Piso baño.
Se continua con el mismo Personal en obra.
Nuevamente se presenta la Problematica del aseo en la zona del Colegio RAFAEL URIBE, es un acopio de basuras y escombros del sector a pesar que en varias oportunidades se ha realizado por Parte del Consorcio Peusar la recolección de estas basuras y escombros, esto interfiere con los trabajos de Pintura que allí se están ejecutando.

Miércoles 23 de Septiembre de 2026

Se continua con las siguientes labores:
IE SINDÍ
- Cerramiento (formaleta, figuración de acero, acarreo de material fuerte Pendiente, vaciado de Concreto).
IE RAFAEL URIBE
- Pintura fachada

-Pintura ventanas fachada.
-Revoque e instalación de cerámica en la Pared del baño Piso 3
IE MANUELITO SÁENZ;
-Instalación de Piso en el baño.
El Personal laborando es el mismo.
Se presentan lluvias sobre el medio día y en horas de la tarde lo que hace suspender las actividades de la Pintura de fachada.

Jueves 24 de Septiembre de 2026

Se continua con las siguientes actividades.
IE SINDÍ:
- Cerramiento zona del parqueadero.
- Sobre acarreo fuerte Pendiente.
IE ROFAEL URIBE
- Pintura de fachada
- Instalación de cerámica baño Piso 3
- Revoque baño Piso 3
IE MANUELITO SÁENZ:
- Instalación de aparatos sanitarios
- Enchape Pared baño
Personal laborando:
1 Ing. Residente, 1 Profesional SST, 1 Maestro de Obra, Oficiales, Ayudantes
Lluvias en horas de la tarde (3:40 - 5:20 PM)

Viernes 25 de Septiembre de 2026

Las actividades desarrolladas son:
IE SINDI

-Instalación cerramiento
IE RAFAEL URIBE
- Pintura fachada
-Instalación de cerámica Pared baño Piso 3
-Revoque baño Piso 3
IE MANUELITO SÁENZ;
- Instalación de aparatos sanitarios
- Enchape Pared baños (Puertas) Piso 2
Una vez más se Presenta fuerte lluvia en horas de la tarde (3:30 - 4:40 P.M) lo que hace es reducir el rendimiento en la Pintura de la fachada.
Se continua laborando con el mismo Personal en obra

Sábado 26 de Septiembre de 2026.

Se labora en la IE SINDÍ con instalación de cerámica en Pared en baño del Piso 3 al igual que la realización de revoques.
En la IE MANUELITO SÁENZ. se continua con las instalaciones de aparatos sanitarios y enchape de Paredes del baño.

Domingo 27 de Septiembre de 2026

No se laboró

Lunes 28 de Septiembre de 2026

Se realizan las siguientes actividades,

IE RAFAEL URIBE:
- Pintura interior
- Instalación de cielo raso
- Instalación de cerámica en Pared de baños.
Piso 3
- Revoque Pared baño Piso 3
se tuvo fuertes lluvias durante el día, lo que impidió realizar la actividad de la pintura de la fachada.
IE MANUELITA SAENZ:
- Instalación de aparatos sanitarios
- Instalación de cerámica Pared
IE SINDI:
- Construcción de malla eslabonada para el cerramiento. (Trabajo en taller)
Personal laborando:
2 Ing. Residente, 1 Profesional SST, 1 Maestro de obra, 4 Oficiales, 4 Ayudantes

Martes 29 de Septiembre de 2026

Se desarrollaron las siguientes actividades:
IE SINDI:
Se continua con la elaboración de la malla en el taller para Proceder a la instalación en el muro del cerramiento.
IE RAFAEL URIBE:
- Pintura de fachada
- Instalación cerámica Pared zócalo exterior.
- Instalacion de cerámica en Pared del baño en el Piso 3
- Revoque Pared baño Piso 3
IE MANUELITO SOÉNZ:
- Instalación de Puertas Para el baño

- Instalación cerámica Pared baño
- Retoque de Pinturas.
Hoy también se Presentaron fuertes lluvias durante el día, haciendo que el rendimiento en las actividades de Pintura fachada y la instalación de cerámica zócalo exterior, no tengan un buen rendimiento.

Miércolos 30 de Septiembre de 2026

IE SINDI, se continua la construcción de la malla
IE RAFAEL URIBE:
- Pintura fachada (color azul milano)
- Instalación cerámica losa
- Instalación cerámica Pared baño Piso 3
- Revoque baño Piso 3.
- Retoque de Pintura interior.
IE MANUELITO SOENZ:
- Retoque de Pintura
Se Presentan lluvias en horas de la tarde.

Jueves 1 de octubre de 2026