



FICHA TECNICA:

SISTEMA	INCLUYE ENTRE OTROS
Mecánico	Cambio de aceite, engrase general, filtro de aceite, filtro de aire, sincronización de motor, luces.
De dirección	Cambio aceite de caja, cambio aceite hidráulico, alineación y balanceo, engrase, rodamientos y rotulas de dirección.
De transmisión	Cambio de aceite de transmisión.
De combustible y control de emisiones	Filtro de combustible, revisión de la bomba.
De frenos	Frenos delanteros y traseros, revisión de llantas, discos, campanas, pastas, bandas, cilindros, mangueras, bombas y líquidos, mordazas.
De suspensión	Amortiguadores delanteros y traseros, bujes (rotulas, terminales, entre otros), barras estabilizadoras.
De sincronización	Lavado de inyectores con ultrasonido, batería.
De aire acondicionado	Revisión, aceite de compresor, recarga de gas y filtro de aire.

DESCRIPCIÓN	CANT
Retroexcavadoras	
Bajada de gato hidráulico trasero para cambio de botella, émbolo, empaquetadura y prueba de vacío.	1
Base de calza de balde trasero	1
Bomba de transferencia Caterpillar o similar	1
Cambio de botella gato hidráulico trasero	1
Corrección de fugas de aceite de la servitransmisión	1
Desmonte y monte de gato de estabilizadores para reparación con cambio de empaquetadura completa y aceite hidráulico	1
Desmonte y monte de bomba de agua para reparación	1
Desmonte y monte de reductor delantero para cambio de pin de ajuste	1

Calle 7 No. 6 - 15 Palacio Municipal - Buriticá Antioquia
Tel. (604) 8527015

www.buritica-antioquia.gov.co - alcaldia@buritica-antioquia.gov.co
Código postal 057030



Empacada gato hidráulico del cargador a todo costo	1
Empaque tapa de distribución	1
Empaquetadura completa gato hidráulico trasero	1
Juego cuchillas del cargador con tornillería de fijación	1
Juego de empaquetadura de mandos joy stick	1
Manguera hidráulica del aguilón con acoples y racores	1
Motor de arranque de partida de encendido	1
Pistón embudo gato hidráulico trasero	1
Reloj indicador de revoluciones	1
Reparación de arranque de encendido	1
Reparación de corto en sistema eléctrico con cambio de reloj de revoluciones, cambio de motor de arranque y mando eléctrico de arranque	1
Reparación de inyectores con cambio de puntas	1
Reparación y ajustada de enflanche de transmisión	1
Retenedor externo eje rueda delantera	1
Retenedor interno eje rueda delantera	1
Revisión y reparación eléctrica general	1
Sensor temperatura	1
Servicio de cambio de empaquetaduras de mandos de los joy stick	1
Servicio de cambio de válvula reguladora de bomba hidráulica	1
Servicio de desmonte y montaje de bomba de inyección e inyectores de combustible y bomba de transferencia	1
Servicio de mantenimiento de bomba de suministro combustible	1

Calle 7 No. 6 - 15 Palacio Municipal - Buriticá Antioquia
Tel. (604) 8527015

www.buritica-antioquia.gov.co - alcaldia@buritica-antioquia.gov.co
Código postal 057030



Servicio de mantenimiento de sistema peter de combustible y sus componentes	1
Tapa de tanque de combustible	1
Llanta trasera 19,5L-24	1
Montada de llanta	1
Servicio de vulcanizada de llanta	1
Válvula reguladora de bomba hidráulica	1
Servicio y cambio de kit de filtros	1
Aceite TERP MAXTER transmisión 80W90 por 1/4	1
Aceite SHELL RIMULA R4 15W40 motor x 1/4	1
Aceite hidráulico TELLUS 68 por galón	1
Servicio y mano de obra cambio de aceite	1
Volqueta OZM131	
Bajada de muelle delantero para cambio de hoja	1
Bajada de muelle trasero para cambio de hoja	1
Bajada de transmisión para reparación y ajuste	1
Buje de hoja de muelle trasero	1
Bujes de hoja de muelle delantero	1
Cambio correa de motor	1
Cambio kit cardan	1
Cambio soporte sapa de muelle trasero con tornillos	1
Cambio soporte tope muelle trasero	1
Canastilla porta ecualizador	1
Conector alógeno	1
Eje de transmisión trasera	1
Eje lateral transmisión	1
Gobernador de aire	1
Grapa de muelle trasero	1
Hoja principal de muelle delantero	1
Hoja principal de muelle trasero	1
Hoja segunda de muelle trasero	1

Calle 7 No. 6 - 15 Palacio Municipal - **Buriticá Antioquia**
Tel. (604) 8527015

www.buritica-antioquia.gov.co - alcaldia@buritica-antioquia.gov.co
Código postal 057030



Hoja segunda de vuelta muelle delantero	1
Hoja tercera de muelle trasero	1
Juego de arandelas de ajuste transmisión	1
Pasador central de muelle trasero	1
Pescador de tanque de combustible	1
Rache de freno de seguridad	1
Reparación completa de compresor a todo costo	1
Reparación con cambio de empaquetadura y balineras del sistema de fanclutch	1
Reparación de alternador a todo costo	1
Reparación de arranque a todo costo	1
Llanta 12R22,5	1
Montada de llanta	1
Reparación de bomba hidráulica de volcó con empaquetadura y cambio de ochos de sellos	1
Ventilador de motor	1
Aceite SHELL RIMULA R4 15W40 motor x 1/4	1
Aceite hidráulico TELLUS 68 por galón	1
Aceite TERP MAXTER transmisión 80W90 por 1/4	1
Servicio y mano de obra cambio de aceite	1
Servicio y cambio de kit de filtros	1
Camioneta Nissan Frontier FPZ559 - FPZ562	
Alineación y balanceo de todas las ruedas	1
Bajada de caja para cambio de kit de clutch	1
Batería eléctrica	1
Cambio aceite motor y filtros	1
Cambio de bandas de freno traseras	1
Cambio de caja articulada de dirección	1

Calle 7 No. 6 - 15 Palacio Municipal - **Buriticá Antioquia**
Tel. (604) 8527015

www.buritica-antioquia.gov.co - alcaldia@buritica-antioquia.gov.co
Código postal 057030



Cambio de pastillas y bandas de frenos	1
Juego de bandas de freno trasero	1
Juego de pastas de freno trasero	1
Kit clutch disco prensa y rodillo	1
Llanta 235/75 r15 hank	1
Montada de llantas	1
Pasador central	1
Terminal de dirección corta	1
Terminal de dirección larga	1
Aceite de caja por galón	1
Aceite motor URSA W40 por 1/4	1
Kit de filtros para Nissan Frontier	1
MOTOCICLETAS	
Batería eléctrica	1
Servicio y cambio de aceite y filtro	1
Cambio de batería	1
Servicio y cambio de empaquetadura de motor	1
Cambio de kit de arrastre	1
Cambio de pastillas de frenos delanteros	1
Cambio de pastillas de frenos traseros	1
Empaquetadura de motor	1
Juego de pastillas del freno	1
Kit de arrastre	1
Llanta delantera ref. 90/90-21	1
Llanta trasera ref. 110/80/-18	1
Mantenimiento general	1
Montada de llanta delantera	1
Montada de llanta trasera	1
Neumático delantero	1
Neumático trasero	1

La ficha técnica debe cumplir con los requisitos exigidos en el proceso de selección

JORGE ALIRIO ECHAVARRIA DURANGO

Secretario de Gobierno y Desarrollo Administrativo

Original firmado

Calle 7 No. 6 - 15 Palacio Municipal - **Buriticá Antioquia**
Tel. (604) 8527015

www.buritica-antioquia.gov.co - alcaldia@buritica-antioquia.gov.co
Código postal 057030