1. INFORMACIÓN GENERAL

- **Nombre del Proyecto / Contrato No:** 039-ARC-CBCAI6-2026. "Contratar El Mantenimiento Correctivo A Las Cubiertas De Las Unidades Adscritas A La Base De Entrenamiento De Infantería De Marina, De Acuerdo A Las Especificaciones Técnicas Descritas En El Anexo Técnico"
- **Ubicación:** Base De Entrenamiento De Infantería De Marina – Coveñas, Sucre.
- **Empresa Contratante:** Monval Group SAS
- **Responsable SST:** Conny Lorena Polania León
- **Número de Trabajadores:** 18 Personas
- **Tipo de Actividad:** Realizar desmonte y retiro de cielo raso, retiro de accesorios eléctricos existentes, desmonte de cubierta, mantenimiento de estructura de cubierta, montaje de cubierta, instalaciones eléctricas, instalación de cieloraso en PVC.

2. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el estado de implementación, seguimiento y control del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el periodo evaluado, evidenciando el cumplimiento de requisitos legales, la gestión de riesgos y las acciones ejecutadas para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

3. ALCANCE

El presente informe aplica a todas las actividades desarrolladas en el proyecto de mantenimiento correctivo a las cubiertas, cepaz, Bcai6 (almacén), Parqueadero (Bcai6), de la Base de Infantería de Marina, durante el periodo comprendido del 06 de septiembre al 05 de octrubre del 2026, incluyendo personal directo, contratistas y subcontratistas.

4. RESUMEN EJECUTIVO

Durante el periodo evaluado se dio continuidad a la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), enfocada principalmente en la identificación y control de los peligros asociados a las actividades de adecuación, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones existentes. Como parte de esta gestión se efectuaron recorridos e inspecciones de seguridad, verificación de las condiciones de trabajo, seguimiento al uso y estado de los elementos de protección personal, jornadas de sensibilización y capacitación, además del acompañamiento a las actividades que presentaban una mayor exposición a riesgos laborales.

Entre los resultados obtenidos se resalta la participación activa del personal en las actividades de prevención, el desarrollo de las capacitaciones e inspecciones contempladas en la programación de

SST y la atención oportuna de las condiciones susceptibles de generar riesgo. De igual manera, se mantuvo seguimiento permanente a las condiciones de orden, aseo y seguridad de los frentes de trabajo, contribuyendo a conservar ambientes laborales adecuados para el desarrollo de las actividades.

Durante la ejecución de las actividades se identificaron situaciones puntuales asociadas principalmente al uso inadecuado o incompleto de algunos elementos de protección personal y a la presencia de material particulado generado durante labores de demolición y desmantelamiento. Frente a estas situaciones se implementaron controles inmediatos, incluyendo llamados de atención, refuerzo de las instrucciones de seguridad y fortalecimiento de las medidas de control para reducir la exposición de los trabajadores.

En materia de accidentalidad, durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron accidentes de trabajo con tiempo perdido ni incidentes laborales reportados. Las condiciones identificadas durante las inspecciones fueron objeto de seguimiento y control, priorizando la intervención preventiva con el propósito de evitar la ocurrencia de eventos no deseados y favorecer la identificación temprana de posibles factores de riesgo.

En términos generales, la gestión desarrollada durante el periodo presentó un resultado favorable, evidenciando la ejecución de las actividades contempladas en el plan de trabajo de SST y el seguimiento a los requisitos legales y lineamientos establecidos para el proyecto. Se mantiene el compromiso con la prevención de accidentes y enfermedades laborales, el control de los peligros presentes en la obra y el fortalecimiento permanente de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores.

5. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

- **Metodología aplicada:** (GTC 45, PC-SGI-07 Procedimiento identificación de peligros evaluación y valoración de los riesgos)
- **Número de peligros identificados:** 30
- **Riesgos críticos:** Trabajos en alturas

Acciones de intervención implementadas:

- **Intervención por acto inseguro: Adoptar posiciones inseguras durante el uso de escaleras**

Descripción de la situación reportada: Durante una inspección de seguridad realizada en el área de trabajo del CEPAZ, se evidenció que un trabajador se encontraba ejecutando labores de instalación de la estructura para cielo raso utilizando una pistola de impacto, sin portar las gafas de seguridad requeridas para esta actividad. Este acto, representaba un riesgo de lesión ocular por proyección de

partículas, fragmentos de material o desprendimiento de elementos durante la operación de la herramienta.

Acción de intervención implementada: Una vez identificado el acto inseguro, se realizó la suspensión temporal de la actividad y se efectuó un llamado de atención preventivo al trabajador, recordándole la obligatoriedad del uso de los Elementos de Protección Personal (EPP) definidos para la tarea. Posteriormente, se verificó la disponibilidad y estado de las gafas de seguridad, se exigió su uso inmediato y se reforzó la sensibilización sobre los riesgos asociados a la exposición ocular durante el manejo de herramientas de impacto.

Resultado de la intervención: El trabajador acató las recomendaciones impartidas y retomó la actividad únicamente después de colocarse las gafas de seguridad correspondientes. Se restablecieron las condiciones seguras para la ejecución de la labor, eliminando la exposición al riesgo identificado. Adicionalmente, se reforzó con el personal del frente de trabajo la importancia del cumplimiento permanente de los requisitos de seguridad y del uso adecuado de los EPP durante la ejecución de actividades que impliquen riesgo de proyección de partículas.

Aspectos relevantes:

Durante el periodo objeto de seguimiento se llevaron a cabo actividades de inspección, observación y acompañamiento en los diferentes frentes de trabajo, con el propósito de verificar la aplicación de las medidas de prevención y control establecidas para el proyecto. Como resultado de estas actividades se identificaron los siguientes aspectos relevantes:

1. Se ejecutaron inspecciones periódicas en las diferentes áreas de trabajo con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad establecidas para el proyecto, identificando y corrigiendo oportunamente situaciones que podían generar riesgos para los trabajadores.

2. Se realizó seguimiento permanente al uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), fortaleciendo las acciones de sensibilización y control para garantizar la protección de los trabajadores durante la ejecución de las actividades constructivas.

3. Se desarrollaron charlas de seguridad, capacitaciones y actividades de sensibilización orientadas a fortalecer la cultura de prevención, promoviendo la participación de los trabajadores en la identificación y control de riesgos.

4. Se efectuó acompañamiento a las actividades de mayor criticidad, verificando previamente las condiciones del área de trabajo, el estado de herramientas y equipos, así como la implementación de las medidas de control requeridas.

5. Se mantuvo seguimiento a las condiciones locativas, orden y aseo en los diferentes frentes de trabajo, promoviendo espacios seguros, libres de obstáculos y con adecuada disposición temporal de materiales y residuos.

6. Los actos y condiciones inseguras identificados durante las inspecciones fueron intervenidos de manera inmediata mediante acciones correctivas, retroalimentación al personal y seguimiento a la implementación de las medidas definidas.

7. Se dio cumplimiento a las actividades programadas en el cronograma de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo inspecciones, capacitaciones, inducciones, reinducciones y actividades de promoción y prevención.

8. Durante el periodo evaluado no se registraron accidentes de trabajo con tiempo perdido, resultado que refleja la efectividad de las medidas de control implementadas y el compromiso del personal con las disposiciones de seguridad establecidas en la obra.

En términos generales, durante el periodo evaluado, la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se desarrolló de manera satisfactoria, evidenciándose el cumplimiento de las actividades programadas y la implementación oportuna de las medidas de prevención y control definidas para el proyecto. Los hallazgos identificados correspondieron principalmente a situaciones de carácter preventivo que fueron corregidas mediante acciones inmediatas de intervención y seguimiento. Asimismo, se fortaleció la cultura de autocuidado a través de capacitaciones, inspecciones y acompañamientos permanentes en campo. Como resultado de la gestión realizada, se mantuvieron condiciones seguras de trabajo y no se presentaron accidentes laborales con tiempo perdido durante el periodo objeto de seguimiento.

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN SST

Actividad	Fecha	Responsable	Observaciones
Diseño del Cronograma de Charlas de seguridad	Del 01 al 30 de Sep	Profesional SST	
Charlas de seguridad	Del 06 de sep al 05 de oct	Profesional SST	
Inducción en el SST	09 Sep 05 Oct	Profesional SST	
Promover las Pausas Activas en los colaboradores	Del 06 de sep al 05 de oct	Profesional SST	

Actividad	Fecha	Responsable	Observaciones
Entrega de Dotación	09 Sep 05 Oct	Profesional SST	
Entrega y reposición de Elementos de Protección Personal (Entrega por uso, reposición y desgaste).	Del 06 de sep al 05 de oct	Profesional SST	
Reporte de actos y condiciones inseguras, incidentes y accidentes.	24 de septiembre	Profesional SST	
Campañas de Orden y Aseo	Del 06 de sep al 05 de oct	Profesional SST	
Inspección de herramientas y equipos	Del 06 de sep al 05 de oct	Profesional SST	
Inspección Areas de trabajo	Del 06 de sep al 05 de oct	Profesional SST	
Inspección de EPP	25 sep	Profesional SST	
Inspección de andamios y lista de chequeo escaleras	Del 06 de sep al 05 de oct	Profesional SST	
Seguimiento a señalización y aislamiento	Del 06 de sep al 05 de oct	Profesional SST	

Actividad	Fecha	Responsable	Observaciones
Verificación de permisos de trabajo	Del 06 de sep al 05 de oct	Profesional SST	
Verificación de ATS	Del 06 de sep al 05 de oct	Profesional SST	
Programa de gestión ambiental	Del 06 de sep al 05 de oct	Profesional SST	
Inspección Comportamental	N.A	N.A	
Seguimiento riesgo auditivo	N.A	N.A	
Seguimiento riesgo osteomuscular	17 Septiembre		
Promoción de pausas activas	Del 06 de sep al 05 de oct	Profesional SST	
Revisión del Plan de emergencias	N.A	N.A	
Inspección Botiquín y extintor	03 oct	Profesional SST	

8. INDICADORES DE GESTIÓN

Durante el periodo reportado, los indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo reflejan un desempeño favorable en materia de prevención y control de riesgos laborales:

Índice de Frecuencia (IF): 0

El resultado obtenido indica que durante el periodo reportado no se registraron accidentes de trabajo que generaran lesión a los trabajadores. Este comportamiento evidencia la efectividad de las medidas de prevención implementadas, el seguimiento a las actividades críticas y el compromiso del personal con el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas en la obra.

Índice de Severidad (IS): 0

El indicador muestra que no se presentaron accidentes que ocasionaran días perdidos por incapacidad laboral. Este resultado refleja que las actividades se desarrollaron bajo condiciones controladas y que los riesgos identificados fueron gestionados oportunamente mediante la aplicación de medidas preventivas y correctivas.

Tasa de Accidentalidad: 0%

La tasa de accidentalidad registrada durante el periodo fue de cero, lo que significa que no ocurrieron accidentes de trabajo entre el personal vinculado al proyecto. Este resultado es coherente con las acciones de inspección, capacitación, supervisión y control implementadas en la gestión SST.

Ausentismo Laboral: 0%

Durante el periodo no se presentaron ausencias laborales asociadas a accidentes de trabajo o enfermedades de origen laboral. Este comportamiento evidencia condiciones adecuadas de trabajo y la efectividad de las medidas orientadas a la protección de la salud y bienestar de los trabajadores.

Conclusión General

Los resultados de los indicadores SST evidencian un desempeño positivo de la gestión preventiva durante el periodo evaluado, manteniendo en cero los índices de accidentalidad, severidad y ausentismo laboral. No obstante, es importante continuar fortaleciendo las actividades de inspección, capacitación, reporte de actos y condiciones inseguras, así como el seguimiento a las actividades de alto riesgo, con el fin de mantener estos resultados y promover la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la obra.

9. REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

- **Número de incidentes:** 0
- **Número de accidentes de trabajo:** 0
- **Número de enfermedades laborales:** 0

Descripción de eventos relevantes:

- N.A

Investigaciones realizadas: Sí ( ) No (X)

Descripción en caso afirmativo: N.A

10. INSPECCIONES Y AUDITORÍAS

- **Número de inspecciones realizadas:** 25
- **Hallazgos identificados:** 0

Tipo de hallazgos:

- (N.A) Condiciones inseguras
- (N.A) Actos inseguros
- (N.A) Incumplimiento normativo

11. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

- **Entrega realizada:** Sí (X) No ( )

Detalle: Se realizo entrega inicial a 2 trabajadores operativos nuevos, así mismo durante el periodo reportado, se realizó la reposición de aprox 35 epp (protección respiratoria, gafas de seguridad y guantes de seguridad).

12. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

- **Número de capacitaciones realizadas:** 25 charlas de seguridad según cronograma
- **Temas impartidos:** Ver cronogramas mensuales de agosto y septiembre, donde se programaron actividades de SST y ambiental.

13. PLANES DE ACCIÓN Y MEJORA

Hallazgo	Acción Correctiva	Responsable	Fecha Compromiso	Estado
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

14. CONCLUSIONES

Durante el período evaluado se dio cumplimiento al cronograma de actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), ejecutando la totalidad de las actividades programadas, lo que evidencia una adecuada planificación y seguimiento de la gestión preventiva en la obra.

Las inspecciones realizadas a equipos, herramientas, áreas de trabajo y elementos para la atención de emergencias permitieron verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad requeridas para el desarrollo de las actividades constructivas, contribuyendo a la prevención de incidentes y accidentes laborales.

Las condiciones locativas, de orden y aseo, así como el estado de los equipos y herramientas inspeccionados, se mantuvieron dentro de parámetros aceptables de seguridad, sin identificarse hallazgos relevantes que afectaran la integridad de los trabajadores o la continuidad de las actividades.

La implementación de controles operacionales, inspecciones periódicas, seguimiento en campo y actividades de sensibilización fortaleció la cultura de prevención y autocuidado entre el personal vinculado al proyecto.

La gestión desarrollada durante el período reportado permitió mantener condiciones de trabajo seguras y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el SG-SST, favoreciendo el desarrollo eficiente y seguro de las actividades de obra.

15. RECOMENDACIONES

Continuar ejecutando y realizando seguimiento al cronograma de actividades del SG-SST, garantizando el cumplimiento oportuno de las actividades programadas para los meses restantes del proyecto.

Mantener la realización periódica de inspecciones a equipos, herramientas, andamios, escaleras, áreas de trabajo y elementos de emergencia, con el fin de identificar y corregir oportunamente posibles condiciones inseguras.

Fortalecer las actividades de capacitación y sensibilización del personal en temas relacionados con identificación de peligros, control de riesgos, uso adecuado de elementos de protección personal y prevención de accidentes.


Reforzar las inspecciones de orden y aseo en los diferentes frentes de trabajo para prevenir actos y condiciones subestándar que puedan generar incidentes o afectar la productividad de la obra.

Mantener el compromiso de todo el personal operativo y administrativo con el cumplimiento de los procedimientos de seguridad establecidos, promoviendo el reporte oportuno de condiciones inseguras y la mejora continua del SG-SST.

16. ANEXOS



1. Cronograma de actividades SST
2. Cronograma Charlas Seguridad Septiembre
3. Charlas de seguridad
4. Inducciones SST
5. Entrega de dotación
6. Reposición de epp
7. ATS
8. PT Alturas
9. Inspecciones preoperacionales - Listas de chequeo - Reporte Actos y condiciones inseguras

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
Se realiza acompañamiento actividades de instalación eléctrica	Inspección de arnés antes de uso
	
Supervisión actividades alturas en almacén	Supervisión desmonte tubería eléctrica
	
Supervisión uso de pulidora – Uso de epp	Supervisión desmonte tubería eléctrica

	
Desmonte Cableado eléctrico cepaz	Orden y aseo área externa almacen
	
Supervisión actividad mtto estructura - TSA	Desmonte Cableado eléctrico cepaz
	
Reuniones diarias de seguridad y operativas	Se verifica escaleras antes de uso

NIT: 900.790.715-0
Neiva: Calle 6a # 12 - 37 Altico
monvalgroupsas@outlook.com - Área Administrativa y Financiera
monvalproyectos@outlook.com - Área Ejecución de Proyectos
monvalsgi@outlook.com - Área Sistema de Gestión Integral
+57 312 377 6986

	
Hidratación personal operativo	Alistamiento equipos de alturas
	
Reposición de guantes de seguridad	Supervisión cambio de cubiertas – Trabajo en alturas
	
Verificación de anclajes – Trabajo en alturas	Acompañamiento durante cambio de cubierta en almacen

	
Inspección equipo soldadura antes de la actividad	Se verifica uso de taladro durante actividad de montaje de cubierta
	
Visita gerencial en obra	
	
Revisión instalaciones eléctricas con la supervisión del contrato	Recorrido de entrega frente de trabajo Barracas CIEAN

	
Se realiza orden y aseo en obra	Se realizo verificación del uso adecuado de escaleras
	
Instalación de interruptores en barracas	Resane muro – Instalación tablero eléctrico Barracas
	
Instalación tubería y accesorios eléctricos	Trasiego cubierta desmontada en almacen


	
Inspección taladro inalámbrico	Reposición guantes de seguridad
	
Regatas para tuberías eléctricas – uso de pulidora	Uso de taladro inalambrico
	
Cableado tubería Cepaz	Uso de taladro percutor

	
Supervisión durante resane de columna en almacén	Desmonte estructura existente cieloraso
	
Supervisión uso de epp durante manipulación de taladro	Aplicación de anticorrosivo en perfiles
	
Pausas activas	

<table>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Señalización en obra</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Orden y aseo en obra</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Instalación tubería con accesorios en cepaz</td><td>Reunión diaria de seguridad</td></tr>
</table>



	
Planeación actividad alturas	Inicio desmonte cieloraso oficina logistica
	
Protección elementos oficina logística	Inspección equipos
	
Instalación cableado en cepaz	Uso taladro inalambrico

	
Aplicación bronco en cubierta	Orden y aseo en área terraza almacen
	
Retiro estructura desmontada cieloraso	Acopio de escombros RCD
	
Desmonte cieloraso cafetería cepaz	Desmonte estructura cieloraso cafetería cepaz

	
Desmonte cubierta parqueadero bcai6	Delimitación acopio RCD en almacen
	
Actividad soldadura instalación estructura cafetería cepaz	Desmonte lamina parqueadero bcai6
	
Desmonte de láminas parqueadero bcai6	Instalación estructura cafetería cepaz

	
Revision arnes antes de uso	Uso de escalera de manera segura
	
Aplicación pintura perfiles estructura cafetería cepaz	Instalación tomascorrientes
	
Instalacion cieloraso cafetería cepaz	

	
Instalacion tubería electrica cafetería cepaz	Orden y aseo en obra
	
Instalación cableado electrico	Resane terraza almacen
	
Supervisión actividades instalaciones eléctricas cepaz	Instalacion cieloraso cepaz

	
Recolección y disposición de escombros	
	
Desmonte tubería eléctrica en cepaz	Revisión equipos alturas - TSA
	
Instalación luminarias	Uso de pulidora

	
Limpieza de cubierta instalada	Supervisión actividades cieloraso
	
Diligenciamiento ATS y PT	Uso de plastico para evitar derrames de pintura