



1160.174

Yopal, 29 de mayo de 2026

Ingeniera  
**IRMA BIBIANA REINA CHAPARRO**  
Almacenista General  
Diagonal 15 # 15-21  
Código Postal 850001  
Ciudad

*Recibi:  
Maria Bermudez  
01/Julio/2026  
02:10 pm.*

Asunto: Concepto técnico y mecánico para dar de baja dos motocicletas del parque automotor de la Secretaria de Movilidad.

FUNCIONARIO A CARGO RESPONSABLE: MICHAEL JONATHAN CASTRO NIÑO  
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE MOVILIIDAD

**MOTOCICLETA No. 1**  
**CANTIDAD: 1**  
**PLACA: SFT46D**  
**ESTADO: MAL ESTADO**  
**MARCA: SUZUKI**  
**LINEA: GS 150 R**  
**MODELO: 2016**  
**COLOR: BLANCO**  
**NÚMERO MOTOR: G423-187994**  
**NÚMERO CHASIS: 9FSNG49D6FC103741**  
**CILINDRAJE: 149 CC**

**MOTOCICLETA No. 2**  
**CANTIDAD: 1**  
**PLACA: SGK93D**  
**ESTADO: MAL ESTADO**  
**MARCA: SUZUKI**  
**LINEA: GS 150 R**  
**MODELO: 2016**  
**COLOR: NEGRO BLANCO**  
**NÚMERO MOTOR: G-423-191429**  
**NÚMERO CHASIS: 9FSNG49D9GC105663**  
**CILINDRAJE: 149 CC**

*[Firma]*



## 1. DESCRIPCIÓN DEL BIEN:

El bien objeto del presente avalúo corresponde a dos motocicletas de propiedad del Municipio de Yopal, dos Suzuki GS150 R, ubicadas en la Terminal de Transporte de Yopal, en la Carrera 23 No. 25-90. Ambas presentan un estado mecánico y estético deficiente, con desgaste en llantas, deterioro de componentes del motor y del kit de arrastre, además de la ausencia de elementos que se requieren para su funcionamiento, como sirena, juegos de luces y defensa. La motocicleta GSR 150 de placa SFT46D registra 75.726 km recorridos y la GSR 150 de placa SGK93D un total de 26.734 km. Cabe resaltar que estos modelos fueron descontinuados en el país por no cumplir con la norma EURO III sobre reducción de emisiones de gases, situación que ha generado la escasa disponibilidad de repuestos originales, incrementando los costos de mantenimiento preventivo y correctivo, y reduciendo significativamente su viabilidad operativa.

## 2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA:

Se concluye que las motocicletas presentan un grado de deterioro avanzado que compromete su funcionalidad mecánica y estructural, requiriendo un mantenimiento correctivo integral de alto costo, lo cual inviabiliza su recuperación para uso operativo adecuado para el servicio de los agentes de tránsito.

### MOTOCICLETA 1

El diagnóstico técnico evidencia fallas críticas en la motocicleta Suzuki GS150 R con número de placa SFT46D. No obstante habersele practicado mantenimiento preventivo integral que incluyó sincronización, cambio de aceite y filtro, juego de pastillas delanteras, bandas de freno traseras, batería, kit de arrastre y revisión eléctrica, entre otros, se constata un deterioro significativo en los componentes esenciales del motor y sus mecanismos asociados: amortiguadores, culata, kit de arrastre, motor de arranque, sistema de dirección (cunas), bujes y rodamientos, entre otros elementos fundamentales para su desempeño operativo. Es pertinente señalar que el presupuesto de intervención correctiva establecido en el diagnóstico preliminar debe considerarse como un estimado de referencia mínimo, toda vez que, al proceder con el desmontaje y desarme de los conjuntos mecánicos, la inspección detallada de los componentes internos podría revelar averías adicionales no detectables en una evaluación externa. Dicha condición implicaría la necesidad de reemplazar piezas estructurales de mayor complejidad y costo, lo que incrementaría de forma significativa el valor total de la reparación respecto al estimado inicial.

Este deterioro generalizado, sumado a la posible escalada de costos derivada del hallazgo de averías ocultas durante el proceso de desmontaje, y a la escasa disponibilidad de repuestos y partes funcionales en el mercado, conlleva a que el costo total de la intervención correctiva supere el valor fiscal y de reposición del vehículo. En consecuencia, se determina la aplicación del protocolo de estandarización de avalúos y liquidación de activos, con el fin de establecer el valor residual o de liquidación correspondiente para su eventual remate.

### MOTOCICLETA 2


El diagnóstico técnico evidencia fallas críticas en la motocicleta GS 150R con número de placa SGK93D. No obstante habersele practicado una evaluación diagnóstica con miras a su



incorporación en el plan de mantenimientos preventivos —que incluyó cambio de aceite y filtro, juego de pastillas delanteras, bandas de freno traseras, batería, kit de arrastre, revisión eléctrica, regulador de corriente, rodamientos delanteros y traseros, y retenedores de barras, entre otros—, se constata un deterioro significativo en los componentes esenciales del motor y sus mecanismos asociados: amortiguadores, culata, kit de arrastre, motor de arranque, sistema de dirección (cunas), bujes y rodamientos, entre otros elementos fundamentales para su desempeño operativo. Es pertinente señalar que el presupuesto de intervención correctiva establecido en el diagnóstico preliminar debe considerarse como un estimado de referencia mínimo, toda vez que, al proceder con el desmontaje y desarme de los conjuntos mecánicos, la inspección detallada de los componentes internos podría revelar averías adicionales no detectables en una evaluación externa. Dicha condición implicaría la necesidad de reemplazar piezas estructurales de mayor complejidad y costo, lo que incrementaría de forma significativa el valor total de la reparación respecto al estimado inicial.


Este deterioro generalizado, sumado a la posible escalada de costos derivada del hallazgo de averías ocultas durante el proceso de desmontaje, y a la escasa disponibilidad de repuestos y partes funcionales en el mercado, conlleva a que el costo total de la intervención correctiva supere el valor fiscal y de reposición del vehículo. En consecuencia, se determina la aplicación del protocolo de estandarización de avalúos y liquidación de activos, con el fin de establecer el valor residual o de liquidación correspondiente para su eventual remate.

### 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO MOTOCICLETA 1





4. REGISTRO FOTOGRÁFICO MOTOCICLETA 2



5. MOTIVO POR MEDIO DEL CUAL SE DA DE BAJA:

Las motocicletas se dan de baja del inventario institucional debido a su deterioro físico avanzado, prolongado tiempo de inactividad y los altos costos asociados a su reparación y mantenimiento, los cuales exceden su valor fiscal y de reposición. Ambos vehículos han cumplido su vida útil contable y operativa, careciendo de condiciones técnicas que permitan su reincorporación al servicio. En consecuencia, y con fundamento en criterios de viabilidad económica y eficiencia administrativa, se determina su retiro definitivo del activo fijo. Se establece un valor de liquidación de \$7.400.000 para las motocicletas Suzuki GS 150 R, conforme a los parámetros técnicos y normativos aplicables en los procesos de avalúo y remate de bienes.

Atentamente,

CESAR AUGUSTO RINCON  
Cargo: Ingeniero Mecánico  
Profesional contratado

Vo. Bo.  
MICHAEL JONATHAN CASTRO NIÑO  
Cargo: Secretario de Movilidad

Elaboro: CESAR AUGUSTO RINCON COMBA  
Cargo: Ingeniero Mecánico



MIT:891.855.017-7

Fecha consultada: 25/04/2025 - 12:57 p.m.

| Bodega                            | Código        | Nombre                                     | No Inventario | Fecha Adquisición | Cantidad | Precio por unidad | Vir. Antes de IVA | Vir. IVA | Mejoras | Valor Total       | Depreciación Mensual | Depreciación Acumulada | Valor en Libros  | Grupo Contable       | Centro de Costo | Valor Impuesto |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|---------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| 010109091 SECRETARIA DE MOVILIDAD | 02/75.02.0101 | motocicleta Marca Suzuki/Placa SFT 460     |               | 1/01/2021         | 1.00     | \$ 7,490,000.00   | \$ 7,490,000.00   | \$ 0.00  | \$ 0.00 | \$ 7,490,000.00   | \$ 21,945.61         | \$ 7,115,500.00        | \$ 374,500.00    | EQUIPO DE TRANSPORTE | ALCUDIA HDA     | \$ 0.00        |
| 010109091 SECRETARIA DE MOVILIDAD | 02/75.02.0109 | motocicleta Marca Suzuki/Placa SFT 460 93D |               | 1/01/2021         | 1.00     | \$ 8,480,300.00   | \$ 8,480,300.00   | \$ 0.00  | \$ 0.00 | \$ 8,480,300.00   | \$ 56,535.14         | \$ 8,056,985.01        | \$ 424,014.99    | EQUIPO DE TRANSPORTE | ALCUDIA HDA     | \$ 0.00        |
|                                   |               |                                            |               |                   |          |                   |                   |          |         | 12,945,940,364.05 | 66,912,456.91        | 10,595,091,493.11      | 1,750,848,970.94 |                      |                 | 0.00           |

Generado por: Mary Luz Gamboa Jimenez  
Fecha de Elaboración: 25/04/2026

# TRASLADO DE BIENES



N° 1192.220.26 293

FECHA: 21 de agosto de 2026

CÓDIGO DEPENDENCIA QUE ENTREGA: 01010901 SECRETARIA DE MOVILIDAD



CÓDIGO DEPENDENCIA QUE RECIBE: 019902 BODEGA INSERVIBLES


RESPONSABLE QUE ENTREGA: DIEGO ANCIZAR GARCIA PERALTA CC N° 1012027822

RESPONSABLE QUE RECIBE: IRMA BIBIANA REINA CHAPARRO CC N° 1118532433

| DESCRIPCION DE LOS BIENES QUE SE TRASLADAN |                                                                                                              |         |        |          |        |        |                           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--------|--------|---------------------------|
| Código                                     | Producto                                                                                                     | Placa   | Estado | Cantidad | Marca  | Modelo | Serie                     |
| 02.75.02.0101                              | Motocicleta Marca Suzuki, Placa SFT46D, modelo 2015, línea GS150R, 149 c.c., moto r'G423187994, color blanco | SFT 46D | MALO   | 1        | SUSUKI | 2015   | 9FSNO49D<br>GFC10374<br>1 |

SE TRASLADA EL BIEN CON CONCEPTO TECNICO PARA DAR DE BAJA- MOTO EN MAL ESTADO, ENTREGA CON LLAVE Y LICENCIA DE TRANSITO.

| FIRMAS                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESPONSABLE DEL BIEN:</b><br>(QUIEN ENTREGA)<br><br><b>DIEGO ANCIZAR GARCIA PERALTA</b><br>Cargo: <i>Subdirector Tránsito</i> | <b>DESTINATARIO DEL BIEN:</b><br>(NUEVO RESPONSABLE)<br><br><b>IRMA BIBIANA REINA CHAPARRO</b><br>Cargo: | <b>AUTORIZADO POR:</b><br>(JEFE INMEDIATO O DE DEPENDENCIA DE DONDE PERTENECE EL BIEN)<br><br>Nombre:<br>Cargo: |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REVISO:</b><br><br>Nombre: <i>Maria Helena Mesa M.</i><br>Cargo: <i>Auxiliar Administrativo</i> | <b>ALMACENISTA:</b><br><br>Nombre:<br>Nota: Si el traslado es temporal no requiere firma del Almacenista |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


ELABORO: *Maria Helena Mesa*  
maria.helena.mesa

CÓDIGO: AP3-F42

VERSIÓN: 4

FECHA DE APROBACIÓN: 04/07/2024

# TRASLADO DE BIENES



N° 1192.220.26 295

FECHA: 21 de agosto de 2026

CÓDIGO DEPENDENCIA QUE ENTREGA: 01010901 SECRETARIA DE MOVILIDAD



CÓDIGO DEPENDENCIA QUE RECIBE: 01010901 SECRETARIA DE MOVILIDAD


RESPONSABLE QUE ENTREGA: JEISSON FABIAN MENDIVELSO CC N° 1118560037  
CORREA

RESPONSABLE QUE RECIBE: IRMA BIBIANA REINA CHAPARRO CC N° 1118532433

| DESCRIPCION DE LOS BIENES QUE SE TRASLADAN |                                                                                                        |         |        |          |        |        |                           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--------|--------|---------------------------|
| Código                                     | Producto                                                                                               | Marca   | Estado | Cantidad | Marca  | Modelo | Serie                     |
| 02.75.02.0109                              | Motocicleta, Marca: Suzuki, Placa: SGK93D, mod. 2016, Línea GS150R, Motor No. G423181429, Color blanco | SGK 93D | MALO   | 1        | SUSUKI | 2016   | 9FSNG490<br>9GC10566<br>3 |

SE TRASLADA EL BIEN CON CONCEPTO TECNICO PARA DAR DE BAJA- MOTO EN MAL ESTADO, ENTREGA CON LLAVE Y LICENCIA DE TRANSITO.

| FIRMAS                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESPONSABLE DEL BIEN:</b><br>(QUIEN ENTREGA)<br><br><br><b>JEISSON FABIAN MENDIVELSO CORREA</b><br>Cargos: <i>Agente</i> | <b>DESTINATARIO DEL BIEN:</b><br>(NUEVO RESPONSABLE)<br><br><br><b>IRMA BIBIANA REINA CHAPARRO</b><br>Cargos: | <b>AUTORIZADO POR:</b><br>(JEFE INMEDIATO O DE DEPENDENCIA DE DONDE PERTENECE EL BIEN)<br><br><br>Nombre:<br>Cargos: |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REVISO:</b><br><br><br>Nombre: <i>Alfara Helena Aleja M.</i><br>Cargos: <i>Asesora Administrativa</i> | <b>ALMACENISTA:</b><br><br><br>Nombre:<br>Nota: Si el traslado es temporal no requiere firma del Almacenista |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## TRASLADO DE BIENES



ELABORO:  maria.helena.mesa