Armenia, 16 de octubre del 2026

INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Cordial saludo

El día 16 de octubre del 2026, los operarios de mantenimiento de **AQUASER ARMENIA** llegaron a la **SEDE LA ESPERANZA** ubicada en vía el caimo, para realizar la prestación del servicio de **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA SEPTICO (POZO SÉPTICO, FILTRO ANAEROBICO Y TRAMPA DE GRASA) (LIMPIEZA, MATENIMIENTO Y DESTAPONAMIENTO DE 8 CAJAS DE INSPECCION) (LIMPIEZA DE UN POZO),** instalando maquinarias y artículos esenciales para el desarrollo de la actividad.

ESTADO INICIAL DEL SISTEMA

Durante la inspección y mantenimiento del sistema séptico se evidenció que el pozo se encontraba con alta acumulación de residuos sólidos y material flotante, entre los cuales se encontraron pañitos húmedos, toallas, condones, botellas y otros elementos que no deben ser dispuestos por el sistema sanitario.

La presencia de estos materiales genera acumulación de sólidos, obstrucciones y disminución de la capacidad de funcionamiento del sistema séptico, pudiendo ocasionar taponamientos, malos olores, reboses y afectaciones en las tuberías.

De igual manera, se evidenció que la mayoría de las cajas de inspección se encontraban obstruidas, dificultando el adecuado flujo y la inspección del sistema.

Equaser Armenia

RECOMENDACIONES

La limpieza y mantenimiento del sistema séptico debe hacerse cada año para el correcto funcionamiento del sistema de conducción y tratamiento de las aguas residuales, evitando así también la acumulación excesiva de residuos sólidos en el sistema.

- El sistema de aguas residuales no debe recibir papel higiénico, ni otros materiales o elementos como toallas húmedas, trapos, basuras, bolsas de plástico, toallas higiénicas, hojas secas, cepillos de dientes, etc., los cuales perjudicarían la operación del sistema de conducción y tratamiento de las aguas residuales.
- No es recomendable retirar todo el lodo, sino, únicamente el 80% ya que es necesario para que se vuelva activar la depuración del pozo una vez que lo cerremos.
- Controlar la mala manipulación de estos elementos (plásticos, telas, basura, papeles, Trapos, Toallas de cocina, fibras), al ser arrojados al sistema séptico provocando saturación del sistema al igual que un mal funcionamiento.
- Recordamos que del pozo séptico al ser intervenido para su limpieza solo debe salir agua residual producto del uso de sanitarios y baños.

- No verter límpidos, detergentes, aceites que afecten el proceso de las bacterias benéficas las cuales son importantes en el proceso de descomposición de la materia orgánica.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó la limpieza y extracción de los residuos y material acumulado en el pozo, retirando los elementos encontrados y dejando el sistema en mejores condiciones de operación.

Asimismo, se efectuó el destaponamiento de las cajas de inspección, dejándolas libres de obstrucciones y habilitadas para permitir el adecuado tránsito de las aguas residuales y facilitar futuras labores de inspección y mantenimiento.

Teléfono: 7337129 Celular: 311 761 9494 –E-mail: aquaservicio@hotmail.com
Condominio Santa María del Pinar Casa No.35 Km 5 vía Aeropuerto
Armenia - Quindío

Equaser Armenia

INFORME FOTOGRAFICO







Teléfono: 7357129 Celular: 311 761 9494 –E-mail: aquaservicio@hotmail.com
Condominio Santa María del Pinar Casa No.35 Km 5 vía Aeropuerto
Armenia - Quindío

Equaser Armenia









Teléfono: 7337129 Celular: 311 761 9494 –E-mail: aquaservicio@hotmail.com
Condominio Santa María del Pinar Casa No.35 Km 5 vía Aeropuerto
Armenia - Quindío

Equaser Armenia





Teléfono: 7337129 Celular: 311 761 9494 –E-mail: aquaservicio@hotmail.com
Condominio Santa María del Pinar Casa No.35 Km 5 vía Aeropuerto
Armenia - Quindío

Equaser Armenia







9494 –E-mail: aquaservicio@hotmail.com
Condominio Santa María del Pinar Casa No.35 Km 5 vía Aeropuerto
Armenia - Quindío







Equaser Armenia





Muchas gracias, feliz día.

Cordialmente

_____

MARIA ELENA JIMENEZ VELASQUEZ

C. C. N° 31.157.272

Teléfono: 7337129 Celular: 311 761 9494 –E-mail: aquaservicio@hotmail.com
Condominio Santa María del Pinar Casa No.35 Km 5 vía Aeropuerto
Armenia - Quindío