



REPARACION DE MOTORES DIESEL
Y MECANICA EN GENERAL
ADAPTACION DE MOTORES
Jose Luis Santacruz
NIT. 10.495.963-8



Comercio de Autopartes y Accesorios para vehiculos automotores

JOSE SANTACRUZ HERNANDEZ

COTZ 00975

NIT 10.495.963-8

Fecha: 01/10/2026

CR 10 10 53 Santander De Quilichao - Colombia

Tel: 3117863777

Ítem	Cant	Descripción	Precio por unidad
VOLQUETAS			
1		MOTOR	
1.1	1	Suministro e instalación de casquetes de biela y de bancada.	\$ 1.796.000
1.2	1	Suministro e instalación de balancines.	\$ 496.000
1.3	1	Suministro e instalación de pistones.	\$ 3.746.000
1.4	1	Suministro e instalación de anillos de pistón.	\$ 1.246.000
1.5	1	Suministro e instalación de árbol de levas.	\$ 2.196.000
1.6	1	Suministro e instalación de culata del motor.	\$ 10.296.000
1.7	1	Suministro e instalación de empaquetadura de culata.	\$ 816.000
1.8	1	Suministro e instalación de empaque de tapa de válvulas.	\$ 236.000
1.9	1	Suministro e instalación de empaquetadura del cárter.	\$ 286.000
1.10	1	Suministro e instalación de válvulas de entrada y de salida.	\$ 986.000
1.11	1	Suministro e instalación de camisas en el bloque del motor.	\$ 2.546.000
1.12	1	Suministro e instalación de obturadores.	\$ 366.000
1.13	1	Suministro e instalación de cigüeñal.	\$ 6.846.000
1.14	1	Suministro e instalación de bomba de aceite.	\$ 2.446.000
1.15	1	Suministro e instalación de bomba de inyección.	\$ 7.646.000
1.16	1	Suministro e instalación de inyectores.	\$ 3.146.000
1.17	1	Suministro e instalación de bombín de arranque.	\$ 586.000
1.18	1	Suministro e instalación de correa de distribución.	\$ 416.000
2		CAJA DE CAMBIOS	
2.1	1	Suministro e instalación de piñones para caja de cambios.	\$ 1.896.000
2.2	1	Suministro e instalación de tren fijo.	\$ 3.446.000
2.3	1	Suministro e instalación de ejes sincronizadores.	\$ 1.646.000
2.4	1	Suministro e instalación de rodillos para caja de cambios.	\$ 856.000
2.5	1	Suministro e instalación de eje de entrada.	\$ 1.796.000
2.6	1	Suministro e instalación de eje propulsor de salida.	\$ 1.896.000
2.7	1	Suministro e instalación de retenes para caja de cambios.	\$ 286.000
2.8	1	Suministro e instalación de empaques para caja de cambios.	\$ 366.000
2.9	1	Suministro e instalación de bronces para caja de cambios.	\$ 946.000
2.10	1	Suministro e instalación de rodamiento de clutch.	\$ 496.000
2.11	1	Suministro e instalación de carcasa para caja de cambios.	\$ 6.346.000
2.12	1	Suministro e instalación de sistema de lubricación para caja de cambios.	\$ 1.246.000
2.13	1	Suministro e instalación de cárter de embrague.	\$ 2.396.000
2.14	1	Suministro e instalación de reductora.	\$ 4.596.000
2.15	1	Suministro e instalación de splitter.	\$ 3.846.000



REPARACION DE MOTORES DIESEL
Y MECANICA EN GENERAL
ADAPTACION DE MOTORES
Jose Luis Santacruz
NIT. 10.495.963-8



Comercio de Autopartes y Accesorios para vehículos automotores

JOSE SANTACRUZ HERNANDEZ

COTZ 00975

NIT 10.495.963-8

Fecha: 01/10/2026

CR 10 10 53 Santander De Quilichao - Colombia

Tel: 3117863777

3		TRANSMISIÓN	
3.1	1	Suministro e instalación de ejes de transmisión.	\$ 2.496.000
3.2	1	Suministro e instalación de corona.	\$ 4.996.000
3.3	1	Suministro e instalación de diferencial (spider).	\$ 5.546.000
3.4	1	Suministro e instalación de canastilla.	\$ 2.096.000
3.5	1	Suministro e instalación de crucetas.	\$ 376.000
3.6	1	Suministro e instalación de satélites.	\$ 1.096.000
3.7	1	Suministro e instalación de planetarios.	\$ 1.296.000
3.8	1	Suministro e instalación de arandelas para canastilla.	\$ 206.000
3.9	1	Suministro e instalación de rodillos para diferencial.	\$ 766.000
3.10	1	Suministro e instalación de piñones locos.	\$ 946.000
3.11	1	Suministro e instalación de bronces.	\$ 626.000
3.12	1	Suministro e instalación de tornillería para corona.	\$ 316.000
3.13	1	Suministro e instalación de tornillería para canastilla.	\$ 236.000
3.14	1	Suministro e instalación de arandelas de ajuste de la ecualización.	\$ 196.000
3.15	1	Suministro e instalación de retenes para transmisión.	\$ 276.000
3.16	1	Suministro e instalación de empaques para transmisión.	\$ 246.000
3.17	1	Suministro e instalación de cardanes.	\$ 3.146.000
3.18	1	Suministro e instalación de jockey.	\$ 686.000
3.19	1	Suministro e instalación de conjunto de caucho y soporte con rodamiento en U para cardán.	\$ 546.000
3.20	1	Suministro e instalación de intercooler.	\$ 3.696.000
4		SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN	
4.1	1	Suministro e instalación de hoja principal de resorte para muelles traseros.	\$ 1.196.000
4.2	1	Suministro e instalación de hoja principal de resorte para muelles delanteros.	\$ 1.046.000
4.3	1	Suministro e instalación de balancines.	\$ 606.000
4.4	1	Suministro e instalación de bujes para sistema de suspensión.	\$ 236.000
4.5	1	Suministro e instalación de centrales para muelles.	\$ 176.000
4.6	1	Suministro e instalación de zapatas para muelles.	\$ 366.000
4.7	1	Suministro e instalación de grapas para muelles.	\$ 286.000
4.8	1	Suministro e instalación de amortiguadores delanteros.	\$ 626.000
4.9	1	Suministro e instalación de amortiguadores traseros.	\$ 686.000
4.10	1	Suministro e instalación de pasadores para sistema de suspensión.	\$ 276.000
4.11	1	Suministro e instalación de bujes para balancines y suspensión.	\$ 316.000
4.12	1	Suministro e instalación de amortiguadores de cabina	\$ 896.000
5		SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	
5.1	1	Suministro e instalación para reparación de radiador.	\$ 1.896.000
5.2	1	Suministro e instalación para reparación de fan clutch.	\$ 1.446.000
5.3	1	Suministro e instalación de termostato.	\$ 286.000
5.4	1	Suministro e instalación de bomba de agua.	\$ 1.146.000



REPARACION DE MOTORES DIESEL
Y MECANICA EN GENERAL
ADAPTACION DE MOTORES
Jose Luis Santacruz
NIT. 10.495.963-8



Comercio de Autopartes y Accesorios para vehículos automotores

JOSE SANTACRUZ HERNANDEZ

COTZ 00975

NIT 10.495.963-8

Fecha: 01/10/2026

CR 10 10 53 Santander De Quilichao - Colombia

Tel: 3117863777

5.5	1	Suministro e instalación de ventilador.	\$ 856.000
5.6	1	Suministro e instalación de patín tensor.	\$ 546.000
5.7	1	Suministro e instalación de rodamiento para patín tensor.	\$ 206.000
5.8	1	Suministro e instalación de correa del ventilador.	\$ 246.000
5.9	1	Suministro e instalación de reloj indicador de temperatura.	\$ 276.000
6		SISTEMA ELÉCTRICO	
6.1	1	Suministro e instalación de motor de limpiabrisas.	\$ 586.000
6.2	1	Suministro e instalación de motor de arranque.	\$ 2.446.000
6.3	1	Suministro e instalación de alternador.	\$ 2.196.000
6.4	1	Suministro e instalación de automático de motor de arranque.	\$ 496.000
6.5	1	Suministro e instalación de porta escobillas.	\$ 236.000
6.6	1	Suministro e instalación de inducido.	\$ 686.000
6.7	1	Suministro e instalación de escobillas.	\$ 156.000
6.8	1	Suministro e instalación de electroválvulas.	\$ 626.000
6.9	1	Suministro e instalación de arnés.	\$ 1.646.000
6.10	1	Suministro e instalación de farolas y stop.	\$ 546.000
7		SISTEMA DE FRENOS	
7.1	1	Suministro e instalación de compresor de aire.	\$ 3.746.000
7.2	1	Suministro e instalación de campanas de freno.	\$ 1.046.000
7.3	1	Suministro e instalación de bandas de freno.	\$ 546.000
7.4	1	Suministro e instalación de rodajas de freno.	\$ 246.000
7.5	1	Suministro e instalación de kit de resortes de balatas.	\$ 176.000
7.6	1	Suministro e instalación de recámaras de aire.	\$ 686.000
7.7	1	Suministro e instalación de bomba de pedal de freno.	\$ 896.000
7.8	1	Suministro e instalación de bomba de freno de estacionamiento.	\$ 626.000
7.9	1	Suministro e instalación de mangueras para sistema de frenos.	\$ 336.000
7.10	1	Suministro e instalación de válvula relay.	\$ 496.000
7.11	1	Suministro e instalación de diafragmas para freno.	\$ 146.000
7.12	1	Suministro e instalación de racores para sistema de frenos.	\$ 166.000
7.13	1	Suministro e instalación de secador de aire.	\$ 1.296.000
8		OTROS	
8.1	1	Suministro e instalación de empaquetadura (Retenes, Orrings y Empaques)	\$ 546.000
8.2	1	Trabajo de soldadura	\$ 456.000
8.3	1	Trabajo de torno	\$ 526.000
8.4	1	Suministro e instalación parabrisas	\$ 1.246.000
8.5	1	Suministro e instalación de vidrio lateral	\$ 546.000
8.6	1	Suministro e instalación de vidrio posterior	\$ 586.000
8.7	1	Suministro e instalación Brazo dirección corto	\$ 626.000
8.8	1	Suministro e instalación Terminales de dirección barra larga	\$ 766.000
8.9	1	Suministro e instalación de manguera cilindro hidráulico	\$ 416.000



REPARACION DE MOTORES DIESEL
Y MECANICA EN GENERAL
ADAPTACION DE MOTORES
Jose Luis Santacruz
NIT. 10.495.963-8



Comercio de Autopartes y Accesorios para vehículos automotores

JOSE SANTACRUZ HERNANDEZ

COTZ 00975

NIT 10.495.963-8

Fecha: 01/10/2026

CR 10 10 53 Santander De Quilichao - Colombia

Tel: 3117863777

9		RETROEXCAVADORAS	
9.1	1	Reparación servotransmisión	\$ 16.496.000
9.2	1	Suministro e instalación de la bomba hidráulica de la servotransmisión.	\$ 7.646.000
9.3	1	Suministro e instalación de la bomba principal	\$ 24.396.000
9.4	1	Suministro e instalación del kit sistema de engranaje de la doble	\$ 6.346.000
9.5	1	Suministro e instalación de enfriadores para servotransmisión	\$ 3.446.000
9.6	1	Suministro e instalación sensores	\$ 896.000
9.7	1	Suministro e instalación electroválvulas.	\$ 1.096.000
9.8	1	Suministro e instalación de bases para dientes del balde.	\$ 316.000
9.9	1	Suministro e instalación de dientes y pasadores para el balde.	\$ 206.000
9.10	1	Suministro e instalación de cadena para orugas.	\$ 24.396.000
9.11	1	Suministro e instalación de ventilador del radiador.	\$ 1.046.000
9.12	1	Reparación y/o mantenimiento radiadores del sistema de enfriamiento	\$ 2.096.000
9.13	1	Suministro e instalación de la correa de distribución.	\$ 476.000
9.14	1	Suministro e instalación del patín tensor de la correa de distribución.	\$ 626.000
9.15	1	Suministro e instalación de mangueras hidráulicas, de agua y presión.	\$ 546.000
9.16	1	Suministro e instalación de ruedas locas del sistema de orugas.	\$ 4.196.000
9.17	1	Suministro e instalación de cadena para el sistema de orugas.	\$ 24.396.000
9.18	1	Suministro e instalación de tensores del sistema de orugas.	\$ 3.696.000
9.19	1	Suministro e instalación del arranque.	\$ 2.746.000
9.20	1	Suministro e instalación del alternador.	\$ 2.446.000
9.21	1	Suministro e instalación de arnés eléctrico.	\$ 2.896.000
9.22	1	Suministro e instalación parabrisas	\$ 1.896.000
9.23	1	Suministro e instalación de vidrio lateral	\$ 896.000
9.24	1	Suministro e instalación de vidrio posterior	\$ 946.000
9.25	1	Reparación del cuerpo de válvulas del equipo excavación.	\$ 6.346.000
9.26	1	Suministro e instalación de retenes, empaques y orrings.	\$ 986.000
9.27	1	Suministro e instalación de rodamientos.	\$ 686.000
9.28	1	Suministro de tornillos, espárragos, tuercas, arandelas y otros.	\$ 416.000
9.29	1	Servicio de soldadura en General.	\$ 726.000
9.30	1	Reparación cuerpo de válvulas equipo trasero	\$ 5.946.000
9.31	1	Servicio de torno.	\$ 856.000
10		MOTONIVELADORAS	
10.3	1	Reparación del Sistema de Aire Acondicionado de la cabina.	\$ 3.146.000
10.4	1	Suministro e instalación de cuchillas de la pala frontal.	\$ 2.446.000
10.5	1	Suministro e instalación de las cuchillas esquineras de la pala frontal.	\$ 1.046.000
10.6	1	Suministro e instalación de los deslizadores de bronce de la pala	\$ 1.596.000
10.7	1	Suministro e instalación de los insertos referencia: T 141732. (cant. 6 und)	\$ 1.246.000
10.8	1	Suministro e instalación de insertos, referencia: T 141733. (cant. 15 und)	\$ 2.196.000
10.9	1	Suministro e instalación de bujes tales como T23133, T234970, T237990, T225564, T225565, T225566, H232254, H232258, H2322246.	\$ 2.996.000



REPARACION DE MOTORES DIESEL
Y MECANICA EN GENERAL
ADAPTACION DE MOTORES
Jose Luis Santacruz
NIT. 10.495.963-8



Comercio de Autopartes y Accesorios para vehículos automotores

JOSE SANTACRUZ HERNANDEZ

COTZ 00975

NIT 10.495.963-8

Fecha: 01/10/2026

CR 10 10 53 Santander De Quilichao - Colombia

Tel: 3117863777

10.10	1	Suministro e instalación del modulo de la marcha.	\$ 6.846.000
10.11	1	Suministro e instalación de electroválvulas.	\$ 1.196.000
10.12	1	Suministro e instalación de sensores	\$ 946.000
10.13	1	Suministro e instalación de mangueras hidráulicas.	\$ 586.000
10.14	1	Suministro e instalación de mangueras para agua y presión.	\$ 416.000
10.15	1	Reparación de gatos hidráulicos.	\$ 3.446.000
10.16	1	Suministro e instalación de correa de distribución.	\$ 496.000
10.17	1	Suministro e instalación de pitos, alarmas, luces y direccionales.	\$ 766.000
10.23	1	Servicio de soldadura en General.	\$ 856.000
10.24	1	Servicio de torno.	\$ 986.000
11		Vibrocompactadores	
11.1	1	Suministro e instalación de repuestos de la Bomba hidráulica principal.	\$ 7.146.000
11.2	1	Reparación de la bomba de marcha.	\$ 10.796.000
11.3	1	Suministro e instalación de repuestos de la bomba de marcha.	\$ 6.046.000
11.4	1	Reparación de la bomba de vibración.	\$ 11.346.000
11.5	1	Reparación parcial bomba de marcha	\$ 6.346.000
11.6	1	Reparación del motor.	\$ 19.146.000
11.7	1	Suministro e instalación de repuestos del motor.	\$ 10.296.000
11.8	1	Suministro e instalación de electroválvulas.	\$ 1.096.000
11.9	1	Suministro e instalación de sensores.	\$ 896.000
11.10	1	Suministro e instalación de arnés eléctrico, suiches, fusibles, interruptores, pilotos y otros elementos eléctricos y electrónicos.	\$ 2.196.000
11.11	1	Suministro e instalación de ventilador del radiador.	\$ 896.000
11.12	1	Suministro e instalación de correa, del sistema de enfriamiento.	\$ 366.000
11.13	1	Suministro e instalación de patín tensor de la correa del ventilador.	\$ 546.000
11.14	1	Reparación y/o mantenimiento del radiador.	\$ 1.846.000
11.15	1	Suministro e instalación de orrings, retenes y empaquetadura en general.	\$ 856.000
11.16	1	Suministro e instalación de rodamientos.	\$ 1.096.000
11.17	1	Suministro e instalación parabrisas	\$ 1.446.000
11.18	1	Suministro e instalación de vidrio lateral	\$ 686.000
11.19	1	Suministro e instalación de vidrio posterior	\$ 736.000
11.20	1	Suministro e instalación de rodamientos.	\$ 1.096.000
11.21	1	Suministro de tornillos, espárragos, tuercas, arandelas y otros.	\$ 366.000
11.22	1	Servicio de soldadura en General.	\$ 726.000
11.23	1	Servicio de torno.	\$ 856.000
12		VITARA SUZUKI OVR 083	
12.1	1	Reparación caja de cambios	\$ 2.896.000
12.2	1	Reparación de clutch	\$ 1.496.000
12.3	1	Suministro e instalación bandas y pastillas del sistema de frenos.	\$ 496.000
12.4	1	Reparación del Alternador.	\$ 626.000
12.5	1	Reparación del motor de arranque.	\$ 546.000
12.6	1	Servicio de soldadura en General.	\$ 366.000
12.7	1	Servicio de torno.	\$ 416.000
12.8	1	Suministro e instalación parabrisas	\$ 586.000
12.9	1	Suministro e instalación de vidrio lateral	\$ 286.000
12.10	1	Suministro e instalación de vidrio posterior	\$ 366.000
12.11	1	Reparación radiador	\$ 496.000



REPARACION DE MOTORES DIESEL
Y MECANICA EN GENERAL
ADAPTACION DE MOTORES
Jose Luis Santacruz
NIT. 10.495.963-8



Comercio de Autopartes y Accesorios para vehiculos automotores

JOSE SANTACRUZ HERNANDEZ

COTZ 00975

NIT 10.495.963-8

Fecha: 01/10/2026

CR 10 10 53 Santander De Quilichao - Colombia

Tel: 3117863777

12.12	1	Suministro e instalación ventilador radiador	\$ 476.000
12.13	1	Suministro e instalación de correa de distribución.	\$ 376.000
13		CAMION WPT 249	
13.2	1	Reparación caja de cambios	\$ 3.696.000
13.3	1	Reparación de clutch	\$ 1.896.000
13.4	1	Suministro e instalación bandas y pastillas del sistema de frenos.	\$ 686.000
13.5	1	Reparación del Alternador.	\$ 766.000
13.6	1	Reparación del motor de arranque.	\$ 686.000
13.7	1	Servicio de soldadura en General.	\$ 416.000
13.8	1	Servicio de torno.	\$ 496.000
13.9	1	Suministro e instalación parabrisas	\$ 726.000
13.10	1	Suministro e instalación de vidrio lateral	\$ 326.000
13.11	1	Suministro e instalación de vidrio posterior	\$ 376.000
13.12	1	Reparación radiador	\$ 606.000
13.13	1	Suministro e instalación ventilador radiador	\$ 546.000
13.14	1	Suministro e instalación de correa de distribución.	\$ 406.000
TOTAL			\$436.508.000

LUJOS Y ACCESORIOS CASTRO	N° de cotización: 02739
----------------------------------	--------------------------------

ANDRES FELIPE CASTRO
 Nit: 1.062.309.231-1
 Cel: 3128595297
 Direccion: calle 5 #27-121 Santander de Quilichao

Cliente: Municipio de Santander de Quilichao

Fecha de Cotización: 2 de Octubre de 2026

Item	Descripción	Cant.	Precio por unidad	Descuento	Precio total
VOLQUETAS					
1 VOLQUETAS OVR 053; OVR 085; OVR 087; OVR 088; ONK 550; ONK 551 ONK, 552, NSP 840 Y NSP 841 - MOTOR					
1.1	Suministro e instalación de casquetes de biela y de bancada.	1	\$1.796.000	\$0	\$1.796.000
1.2	Suministro e instalación de balancines.	1	\$496.000	\$0	\$496.000
1.3	Suministro e instalación de pistones.	1	\$3.746.000	\$0	\$3.746.000
1.4	Suministro e instalación de anillos de pistón.	1	\$1.246.000	\$0	\$1.246.000
1.5	Suministro e instalación de árbol de levas.	1	\$2.196.000	\$0	\$2.196.000
1.6	Suministro e instalación de culata del motor.	1	\$10.296.000	\$0	\$10.296.000
1.7	Suministro e instalación de empaquetadura de culata.	1	\$816.000	\$0	\$816.000
1.8	Suministro e instalación de empaque de tapa de válvulas.	1	\$236.000	\$0	\$236.000
1.9	Suministro e instalación de empaquetadura del cárter.	1	\$286.000	\$0	\$286.000
1.10	Suministro e instalación de válvulas de entrada y de salida.	1	\$986.000	\$0	\$986.000
1.11	Suministro e instalación de camisas en el bloque del motor.	1	\$2.546.000	\$0	\$2.546.000
1.12	Suministro e instalación de obturadores.	1	\$366.000	\$0	\$366.000
1.13	Suministro e instalación de cigüeñal.	1	\$6.846.000	\$0	\$6.846.000
1.14	Suministro e instalación de bomba de aceite.	1	\$2.446.000	\$0	\$2.446.000
1.15	Suministro e instalación de bomba de inyección.	1	\$7.646.000	\$0	\$7.646.000
1.16	Suministro e instalación de inyectores.	1	\$3.146.000	\$0	\$3.146.000
1.17	Suministro e instalación de bombín de arranque.	1	\$586.000	\$0	\$586.000
1.18	Suministro e instalación de correa de distribución.	1	\$416.000	\$0	\$416.000
2 CAJA DE CAMBIOS					
2.1	Suministro e instalación de piñones para caja de cambios.	1	\$1.896.000	\$0	\$1.896.000
2.2	Suministro e instalación de tren fijo.	1	\$3.446.000	\$0	\$3.446.000
2.3	Suministro e instalación de ejes sincronizadores.	1	\$1.646.000	\$0	\$1.646.000
2.4	Suministro e instalación de rodillos para caja de cambios.	1	\$856.000	\$0	\$856.000
2.5	Suministro e instalación de eje de entrada.	1	\$1.796.000	\$0	\$1.796.000

2.6	Suministro e instalación de eje propulsor de salida.	1	\$1.896.000	\$0	\$1.896.000
2.7	Suministro e instalación de retenes para caja de cambios.	1	\$286.000	\$0	\$286.000
2.8	Suministro e instalación de empaques para caja de cambios.	1	\$366.000	\$0	\$366.000
2.9	Suministro e instalación de bronce para caja de cambios.	1	\$946.000	\$0	\$946.000
2.10	Suministro e instalación de rodamiento de clutch.	1	\$496.000	\$0	\$496.000
2.11	Suministro e instalación de carcasa para caja de cambios.	1	\$6.346.000	\$0	\$6.346.000
2.12	Suministro e instalación de sistema de lubricación para caja de cambios.	1	\$1.246.000	\$0	\$1.246.000
2.13	Suministro e instalación de cárter de embrague.	1	\$2.396.000	\$0	\$2.396.000
2.14	Suministro e instalación de reductora.	1	\$4.596.000	\$0	\$4.596.000
2.15	Suministro e instalación de splitter.	1	\$3.846.000	\$0	\$3.846.000

3 TRANSMISIÓN

3.1	Suministro e instalación de ejes de transmisión.	1	\$2.496.000	\$0	\$2.496.000
3.2	Suministro e instalación de corona.	1	\$4.996.000	\$0	\$4.996.000
3.3	Suministro e instalación de diferencial (spider).	1	\$5.546.000	\$0	\$5.546.000
3.4	Suministro e instalación de canastilla.	1	\$2.096.000	\$0	\$2.096.000
3.5	Suministro e instalación de crucetas.	1	\$376.000	\$0	\$376.000
3.6	Suministro e instalación de satélites.	1	\$1.096.000	\$0	\$1.096.000
3.7	Suministro e instalación de planetarios.	1	\$1.296.000	\$0	\$1.296.000
3.8	Suministro e instalación de arandelas para canastilla.	1	\$206.000	\$0	\$206.000
3.9	Suministro e instalación de rodillos para diferencial.	1	\$766.000	\$0	\$766.000
3.10	Suministro e instalación de piñones locos.	1	\$946.000	\$0	\$946.000
3.11	Suministro e instalación de bronce.	1	\$626.000	\$0	\$626.000
3.12	Suministro e instalación de tornillería para corona.	1	\$316.000	\$0	\$316.000
3.13	Suministro e instalación de tornillería para canastilla.	1	\$236.000	\$0	\$236.000
3.14	Suministro e instalación de arandelas de ajuste de la ecualización.	1	\$196.000	\$0	\$196.000
3.15	Suministro e instalación de retenes para transmisión.	1	\$276.000	\$0	\$276.000
3.16	Suministro e instalación de empaques para transmisión.	1	\$246.000	\$0	\$246.000
3.17	Suministro e instalación de cardanes.	1	\$3.146.000	\$0	\$3.146.000
3.18	Suministro e instalación de jockey.	1	\$686.000	\$0	\$686.000
3.19	Suministro e instalación de conjunto de caucho y soporte con rodamiento en U para cardán.	1	\$546.000	\$0	\$546.000
3.20	Suministro e instalación de intercooler.	1	\$3.696.000	\$0	\$3.696.000

4 SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

4.1	Suministro e instalación de hoja principal de resorte para muelles traseros.	1	\$1.196.000	\$0	\$1.196.000
4.2	Suministro e instalación de hoja principal de resorte para muelles delanteros.	1	\$1.046.000	\$0	\$1.046.000
4.3	Suministro e instalación de balancines.	1	\$606.000	\$0	\$606.000

4.4	Suministro e instalación de bujes para sistema de suspensión.	1	\$236.000	\$0	\$236.000
4.5	Suministro e instalación de centrales para muelles.	1	\$176.000	\$0	\$176.000
4.6	Suministro e instalación de zapatas para muelles.	1	\$366.000	\$0	\$366.000
4.7	Suministro e instalación de grapas para muelles.	1	\$286.000	\$0	\$286.000
4.8	Suministro e instalación de amortiguadores delanteros.	1	\$626.000	\$0	\$626.000
4.9	Suministro e instalación de amortiguadores traseros.	1	\$686.000	\$0	\$686.000
4.10	Suministro e instalación de pasadores para sistema de suspensión.	1	\$276.000	\$0	\$276.000
4.11	Suministro e instalación de bujes para balancines y suspensión.	1	\$316.000	\$0	\$316.000
4.12	Suministro e instalación de amortiguadores de cabina	1	\$896.000	\$0	\$896.000

5 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

5.1	Suministro e instalación para reparación de radiador.	1	\$1.896.000	\$0	\$1.896.000
5.2	Suministro e instalación para reparación de fan clutch.	1	\$1.446.000	\$0	\$1.446.000
5.3	Suministro e instalación de termostato.	1	\$286.000	\$0	\$286.000
5.4	Suministro e instalación de bomba de agua.	1	\$1.146.000	\$0	\$1.146.000
5.5	Suministro e instalación de ventilador.	1	\$856.000	\$0	\$856.000
5.6	Suministro e instalación de patín tensor.	1	\$546.000	\$0	\$546.000
5.7	Suministro e instalación de rodamiento para patín tensor.	1	\$206.000	\$0	\$206.000
5.8	Suministro e instalación de correa del ventilador.	1	\$246.000	\$0	\$246.000
5.9	Suministro e instalación de reloj indicador de temperatura.	1	\$276.000	\$0	\$276.000

6 SISTEMA ELÉCTRICO

6.1	Suministro e instalación de motor de limpiabrisas.	1	\$586.000	\$0	\$586.000
6.2	Suministro e instalación de motor de arranque.	1	\$2.446.000	\$0	\$2.446.000
6.3	Suministro e instalación de alternador.	1	\$2.196.000	\$0	\$2.196.000
6.4	Suministro e instalación de automático de motor de arranque.	1	\$496.000	\$0	\$496.000
6.5	Suministro e instalación de portaescobillas.	1	\$236.000	\$0	\$236.000
6.6	Suministro e instalación de inducido.	1	\$686.000	\$0	\$686.000
6.7	Suministro e instalación de escobillas.	1	\$156.000	\$0	\$156.000
6.8	Suministro e instalación de electrovalvulas.	1	\$626.000	\$0	\$626.000
6.9	Suministro e instalación de arnes.	1	\$1.646.000	\$0	\$1.646.000
6.10	Suministro e instalación de farolas y stop.	1	\$546.000	\$0	\$546.000

7 SISTEMA DE FRENOS

7.1	Suministro e instalación de compresor de aire.	1	\$3.746.000	\$0	\$3.746.000
7.2	Suministro e instalación de campanas de freno.	1	\$1.046.000	\$0	\$1.046.000
7.3	Suministro e instalación de bandas de freno.	1	\$546.000	\$0	\$546.000
7.4	Suministro e instalación de rodajas de freno.	1	\$246.000	\$0	\$246.000
7.5	Suministro e instalación de kit de resortes de balatas.	1	\$176.000	\$0	\$176.000

7.6	Suministro e instalación de recámaras de aire.	1	\$686.000	\$0	\$686.000
7.7	Suministro e instalación de bomba de pedal de freno.	1	\$896.000	\$0	\$896.000
7.8	Suministro e instalación de bomba de freno de estacionamiento.	1	\$626.000	\$0	\$626.000
7.9	Suministro e instalación de mangueras para sistema de frenos.	1	\$336.000	\$0	\$336.000
7.10	Suministro e instalación de válvula relay.	1	\$496.000	\$0	\$496.000
7.11	Suministro e instalación de diafragmas para freno.	1	\$146.000	\$0	\$146.000
7.12	Suministro e instalación de racores para sistema de frenos.	1	\$166.000	\$0	\$166.000
7.13	Suministro e instalación de secador de aire.	1	\$1.296.000	\$0	\$1.296.000

8 OTROS

8.1	Suministro e instalación de empaquetadura (Retenes, Orign y Empaques)	1	\$546.000	\$0	\$546.000
8.2	Trabajo de soldadura	1	\$456.000	\$0	\$456.000
8.3	Trabajo de torno	1	\$526.000	\$0	\$526.000
8.4	Suministro e instalación parabrisas	1	\$1.246.000	\$0	\$1.246.000
8.5	Suministro e instalación de vidrio lateral	1	\$546.000	\$0	\$546.000
	Suministro e instalación de vidrio posterior	1	\$586.000	\$0	\$586.000
	Suministro e instalación Brazo direccion corto	1	\$626.000	\$0	\$626.000
	Suministro e instalación Terminales de direccion barra larga	1	\$766.000	\$0	\$766.000
8.6	suministro e instalación de manguera cilindro hidraulico	1	\$416.000	\$0	\$416.000

9 RETROEXCAVADORAS JOHN DEERE SERIES 410K Y CASE SERIE CX135SR - RETROEXCAVADORAS

9.1	Reparación servotransmisión	1	\$16.496.000	\$0	\$16.496.000
9.2	suministro e instalación de la bomba hidráulica de la servotransmisión.	1	\$7.646.000	\$0	\$7.646.000
9.3	suministro e instalación de la bomba principal	1	\$24.396.000	\$0	\$24.396.000
9.4	Suministro e instalación del kit sistema de engranaje de la doble	1	\$6.346.000	\$0	\$6.346.000
9.5	Suministro e instalación de enfriadores para servotransmisión	1	\$3.446.000	\$0	\$3.446.000
9.6	Suministro e instalación sensores	1	\$896.000	\$0	\$896.000
9.7	Suministro e instalación electroválvulas.	1	\$1.096.000	\$0	\$1.096.000
9.8	suministro e instalación de bases para dientes del balde.	1	\$316.000	\$0	\$316.000
9.9	suministro e instalación de dientes y pasadores para el balde.	1	\$206.000	\$0	\$206.000
9.10	suministro e instalación de cadena para orugas.	1	\$24.396.000	\$0	\$24.396.000
9.11	suministro e instalación de ventilador del radiador.	1	\$1.046.000	\$0	\$1.046.000
9.12	reparación y/o mantenimiento radiadores del sistema de enfriamiento	1	\$2.096.000	\$0	\$2.096.000
9.13	suministro e instalación de la correa de distribución.	1	\$476.000	\$0	\$476.000
9.14	suministro e instalación del patin tensor de la correa de distribución.	1	\$626.000	\$0	\$626.000

9.15	suministro e instalación de mangueras hidráulicas, de agua y presión.	1	\$546.000	\$0	\$546.000
9.16	suministro e instalación de ruedas locas del sistema de orugas.	1	\$4.196.000	\$0	\$4.196.000
9.17	suministro e instalación de cadena para el sistema de orugas.	1	\$24.396.000	\$0	\$24.396.000
9.18	suministro e instalación de tensores del sistema de orugas.	1	\$3.696.000	\$0	\$3.696.000
9.19	suministro e instalación del arranque.	1	\$2.746.000	\$0	\$2.746.000
9.20	suministro e instalación del alternador.	1	\$2.446.000	\$0	\$2.446.000
9.21	suministro e instalación de arnés eléctrico.	1	\$2.896.000	\$0	\$2.896.000
9.22	Suministro e instalación parabrisas	1	\$1.896.000	\$0	\$1.896.000
9.23	Suministro e instalación de vidrio lateral	1	\$896.000	\$0	\$896.000
9.24	Suministro e instalación de vidrio posterior	1	\$946.000	\$0	\$946.000
9.25	Reparación del cuerpo de válvulas del equipo excavación.	1	\$6.346.000	\$0	\$6.346.000
9.26	suministro e instalación de retenes,empaques y oríngns.	1	\$986.000	\$0	\$986.000
9.27	Suministro e instalación de rodamientos.	1	\$686.000	\$0	\$686.000
9.28	suministro de tornillos, espárragos, tuercas, arandelas y otros.	1	\$416.000	\$0	\$416.000
9.29	servicio de soldadura en General.	1	\$726.000	\$0	\$726.000
9.30	Reparacion cuerpo de valvulas equipo trasero	1	\$5.946.000	\$0	\$5.946.000
9.31	Servicio de torno.	1	\$856.000	\$0	\$856.000

10 MOTONIVELADORAS JOHN DEERE SERIES 670CH, 670G Y NEW HOLLAND - MOTONIVELADORAS

10.3	Reparación del Sistema de Aire Acondicionado de la cabina.	1	\$3.146.000	\$0	\$3.146.000
10.4	Suministro e instalación de cuchillas de la pala frontal.	1	\$2.446.000	\$0	\$2.446.000
10.5	suministro e instalación de las cuchillas esquineras de la pala frontal.	1	\$1.046.000	\$0	\$1.046.000
10.6	suministro e instalación de los deslizadores de bronce de la pala	1	\$1.596.000	\$0	\$1.596.000
10.7	suministro e instalación de los insertos referencia: T 141732.(cant. 6 und)	1	\$1.246.000	\$0	\$1.246.000
10.8	Suministro e instalación de insertos, referencia: T 141733. (cant. 15 und)	1	\$2.196.000	\$0	\$2.196.000
10.9	suministro e instalación de bujes tales como T23133, T234970, T237990, T225564, T225565, T225566, H232254, H232258, H2322246.	1	\$2.996.000	\$0	\$2.996.000
10.10	suministro e instalación del modulo de la marcha.	1	\$6.846.000	\$0	\$6.846.000
10.11	suministro e instalación de electroválvulas.	1	\$1.196.000	\$0	\$1.196.000
10.12	suministro e instalación de sensores	1	\$946.000	\$0	\$946.000
10.13	suministro e instalación de mangueras hidráulicas.	1	\$586.000	\$0	\$586.000
10.14	suministro e instalación de mangueras para agua y presión.	1	\$416.000	\$0	\$416.000
10.15	Repación de gatos hidráulicos.	1	\$3.446.000	\$0	\$3.446.000

10.16	Suministro e instalación de correa de distribución.	1	\$496.000	\$0	\$496.000
10.17	suministro e instalación de pitos, alarmas, luces y direccionales.	1	\$766.000	\$0	\$766.000
10.23	servicio de soldadura en General.	1	\$856.000	\$0	\$856.000
10.24	Servicio de torno.	1	\$986.000	\$0	\$986.000

11 VIBROCOMPACTADORES: DINAPAC SERIE CA151 Y LEBRERO LT - VIBROCOMPACTADORES

11.1	suministro e instalación de repuestos de la Bomba hidráulica principal.	1	\$7.146.000	\$0	\$7.146.000
11.2	Reparación de la bomba de marcha.	1	\$10.796.000	\$0	\$10.796.000
11.3	Suministro e instalación de repuestos de la bomba de marcha.	1	\$6.046.000	\$0	\$6.046.000
11.4	Reparación de la bomba de vibración.	1	\$11.346.000	\$0	\$11.346.000
11.5	Reparacion parcial bomba de marcha	1	\$6.346.000	\$0	\$6.346.000
11.6	Reparación del motor.	1	\$19.146.000	\$0	\$19.146.000
11.7	suministro e instalación de repuestos del motor.	1	\$10.296.000	\$0	\$10.296.000
11.8	Suministro e instalación de electroválvulas.	1	\$1.096.000	\$0	\$1.096.000
11.9	Suministro e instalación de sensores.	1	\$896.000	\$0	\$896.000
11.10	Suministro e instalación de arnés eléctrico, swiches, fusibles, interruptores, pilotos y otros elementos eléctricos y electrónicos.	1	\$2.196.000	\$0	\$2.196.000
11.11	suministro e instalación de ventilador del radiador.	1	\$896.000	\$0	\$896.000
11.12	suministro e instalación de correa, del sistema de enfriamiento.	1	\$366.000	\$0	\$366.000
11.13	suministro e instalación de patín tensor de la correa del ventilador.	1	\$546.000	\$0	\$546.000
11.14	Reparación y/o mantenimiento del radiador.	1	\$1.846.000	\$0	\$1.846.000
11.15	suministro e instalación de orings, retenes y empaquetadura en general.	1	\$856.000	\$0	\$856.000
11.16	Suministro e instalación de rodamientos.	1	\$1.096.000	\$0	\$1.096.000
11.17	Suministro e instalación parabrisas	1	\$1.446.000	\$0	\$1.446.000
11.18	Suministro e instalación de vidrio lateral	1	\$686.000	\$0	\$686.000
11.19	Suministro e instalación de vidrio posterior	1	\$736.000	\$0	\$736.000
11.20	Suministro e instalación de rodamientos.	1	\$1.096.000	\$0	\$1.096.000
11.21	suministro de tornillos, espárragos, tuercas, arandelas y otros.	1	\$366.000	\$0	\$366.000
11.22	servicio de soldadura en General.	1	\$726.000	\$0	\$726.000
11.23	Servicio de torno.	1	\$856.000	\$0	\$856.000

12 VITARA SUZUKI - VITARA SUZUKI OVR 083

12.1	Reparacion caja de cambios	1	\$2.896.000	\$0	\$2.896.000
12.2	Reparacion de clutch	1	\$1.496.000	\$0	\$1.496.000
12.3	suministro e instalación bandas y pastillas del sistema de frenos.	1	\$496.000	\$0	\$496.000
12.4	Reparación del Alternador.	1	\$626.000	\$0	\$626.000
12.5	Reparación del motor de arranque.	1	\$546.000	\$0	\$546.000
12.6	servicio de soldadura en General.	1	\$366.000	\$0	\$366.000
12.7	Servicio de torno.	1	\$416.000	\$0	\$416.000

12.8	Suministro e instalación parabrisas	1	\$586.000	\$0	\$586.000
12.9	Suministro e instalación de vidrio lateral	1	\$286.000	\$0	\$286.000
12.10	Suministro e instalación de vidrio posterior	1	\$366.000	\$0	\$366.000
12.11	Reparacion radiador	1	\$496.000	\$0	\$496.000
12.12	Suministro e instalacion ventilador radiador	1	\$476.000	\$0	\$476.000
12.13	Suministro e instalación de correa de distribución.	1	\$376.000	\$0	\$376.000
13 CAMION NISSAN - CAMION WPT 249					
13.2	Reparacion caja de cambios	1	\$3.696.000	\$0	\$3.696.000
13.3	Reparacion de clutch	1	\$1.896.000	\$0	\$1.896.000
13.4	suministro e instalación bandas y pastillas del sistema de frenos.	1	\$686.000	\$0	\$686.000
13.5	Reparación del Alternador.	1	\$766.000	\$0	\$766.000
13.6	Reparación del motor de arranque.	1	\$686.000	\$0	\$686.000
13.7	servicio de soldadura en General.	1	\$416.000	\$0	\$416.000
13.8	Servicio de torno.	1	\$496.000	\$0	\$496.000
13.9	Suministro e instalación parabrisas	1	\$726.000	\$0	\$726.000
13.10	Suministro e instalación de vidrio lateral	1	\$326.000	\$0	\$326.000
13.11	Suministro e instalación de vidrio posterior	1	\$376.000	\$0	\$376.000
13.12	Reparacion radiador	1	\$606.000	\$0	\$606.000
13.13	Suministro e instalacion ventilador radiador	1	\$546.000	\$0	\$546.000
13.14	Suministro e instalación de correa de distribución.	1	\$406.000	\$0	\$406.000
VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN					\$436.508.000

.

○

.

○



Calidad & Servicio - A toda potencia
Calle 10a #. 16-58
Santander de Quilichao
(312) 511-5966

COTIZACIÓN

COT_803081

FECHA 01-10-2026

Comentarios o Instrucciones especiales SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA

Item	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Total
1	VOLQUETAS			
2	MOTOR			
3	Suministro e instalación de casquetes de biela y de bancada.	\$ 1.803.000	1	\$ 1.803.000
4	Suministro e instalación de balancines.	\$ 503.000	1	\$ 503.000
5	Suministro e instalación de pistones.	\$ 3.753.000	1	\$ 3.753.000
6	Suministro e instalación de anillos de pistón.	\$ 1.253.000	1	\$ 1.253.000
7	Suministro e instalación de árbol de levas.	\$ 2.203.000	1	\$ 2.203.000
8	Suministro e instalación de culata del motor.	\$ 10.303.000	1	\$ 10.303.000
9	Suministro e instalación de empaquetadura de culata.	\$ 823.000	1	\$ 823.000
10	Suministro e instalación de empaque de tapa de válvulas.	\$ 243.000	1	\$ 243.000
11	Suministro e instalación de empaquetadura del cárter.	\$ 293.000	1	\$ 293.000
12	Suministro e instalación de válvulas de entrada y de salida.	\$ 993.000	1	\$ 993.000
13	Suministro e instalación de camisas en el bloque del motor.	\$ 2.553.000	1	\$ 2.553.000
14	Suministro e instalación de obturadores.	\$ 373.000	1	\$ 373.000
15	Suministro e instalación de cigüeñal.	\$ 6.853.000	1	\$ 6.853.000
16	Suministro e instalación de bomba de aceite.	\$ 2.453.000	1	\$ 2.453.000



Calidad & Servicio - A toda potencia.
Calle 10a # 16-59
Santander de Quilichao
(319) 511-5966
COTIZACIÓN

COT_803081

FECHA 01-10-2026

Comentarios o Instrucciones especiales SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA

17	Suministro e instalación de bomba de inyección.	\$ 7.653.000	1	\$ 7.653.000
18	Suministro e instalación de inyector.	\$ 3.153.000	1	\$ 3.153.000
19	Suministro e instalación de bombín de arranque.	\$ 593.000	1	\$ 593.000
20	Suministro e instalación de correa de distribución.	\$ 423.000	1	\$ 423.000
21	CAJA DE CAMBIOS			
22	Suministro e instalación de piñones para caja de cambios.	\$ 1.903.000	1	\$ 1.903.000
23	Suministro e instalación de tren fijo.	\$ 3.453.000	1	\$ 3.453.000
24	Suministro e instalación de ejes sincronizadores.	\$ 1.653.000	1	\$ 1.653.000
25	Suministro e instalación de rodillos para caja de cambios.	\$ 863.000	1	\$ 863.000
26	Suministro e instalación de eje de entrada.	\$ 1.803.000	1	\$ 1.803.000
27	Suministro e instalación de eje propulsor de salida.	\$ 1.903.000	1	\$ 1.903.000
28	Suministro e instalación de retenes para caja de cambios.	\$ 293.000	1	\$ 293.000
29	Suministro e instalación de empaques para caja de cambios.	\$ 373.000	1	\$ 373.000
30	Suministro e instalación de bronce para caja de cambios.	\$ 953.000	1	\$ 953.000
31	Suministro e instalación de rodamiento de clutch.	\$ 503.000	1	\$ 503.000
32	Suministro e instalación de carcasa para caja de cambios.	\$ 6.353.000	1	\$ 6.353.000
33	Suministro e instalación de sistema de lubricación para caja de cambios.	\$ 1.253.000	1	\$ 1.253.000
34	Suministro e instalación de cárter de embrague.	\$ 2.403.000	1	\$ 2.403.000
35	Suministro e instalación de reductora.	\$ 4.603.000	1	\$ 4.603.000



Calidad & Servicio - A toda potencia
Calle 10a # 16-58
Santander de Quilichao
(319) 511-5866

COTIZACIÓN

COT_803081

FECHA 01-10-2026

Comentarios o Instrucciones especiales SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA

36	Suministro e instalación de splitter.	\$ 3.853.000	1	\$ 3.853.000
37	TRANSMISIÓN			
38	Suministro e instalación de ejes de transmisión.	\$ 2.503.000	1	\$ 2.503.000
39	Suministro e instalación de corona.	\$ 5.003.000	1	\$ 5.003.000
40	Suministro e instalación de diferencial (spider).	\$ 5.553.000	1	\$ 5.553.000
41	Suministro e instalación de canastilla.	\$ 2.103.000	1	\$ 2.103.000
42	Suministro e instalación de crucetas.	\$ 383.000	1	\$ 383.000
43	Suministro e instalación de satélites.	\$ 1.103.000	1	\$ 1.103.000
44	Suministro e instalación de planetarios.	\$ 1.303.000	1	\$ 1.303.000
45	Suministro e instalación de arandelas para canastilla.	\$ 213.000	1	\$ 213.000
46	Suministro e instalación de rodillos para diferencial.	\$ 773.000	1	\$ 773.000
47	Suministro e instalación de piñones locos.	\$ 953.000	1	\$ 953.000
48	Suministro e instalación de bronce.	\$ 633.000	1	\$ 633.000
49	Suministro e instalación de tornillería para corona.	\$ 323.000	1	\$ 323.000
50	Suministro e instalación de tornillería para canastilla.	\$ 243.000	1	\$ 243.000
51	Suministro e instalación de arandelas de ajuste de la ecuización.	\$ 203.000	1	\$ 203.000
52	Suministro e instalación de retenes para transmisión.	\$ 283.000	1	\$ 283.000
53	Suministro e instalación de empaques para transmisión.	\$ 253.000	1	\$ 253.000
54	Suministro e instalación de cardanes.	\$ 3.153.000	1	\$ 3.153.000



Calidad & Servicio - A toda potencia.
Calle 10a # 16-59
Santander de Quilichao
(319) 511-5966

COTIZACIÓN

COT_803081

FECHA 01-10-2026

Comentarios o Instrucciones especiales SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA

55	Suministro e instalación de jockey.	\$	693.000	1	\$	693.000
56	Suministro e instalación de conjunto de caucho y soporte con rodamiento en U para cardán.	\$	553.000	1	\$	553.000
57	Suministro e instalación de intercooler.	\$	3.703.000	1	\$	3.703.000
58	SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN					
59	Suministro e instalación de hoja principal de resorte para muelles traseros.	\$	1.203.000	1	\$	1.203.000
60	Suministro e instalación de hoja principal de resorte para muelles delanteros.	\$	1.053.000	1	\$	1.053.000
61	Suministro e instalación de balancines.	\$	613.000	1	\$	613.000
62	Suministro e instalación de bujes para sistema de suspensión.	\$	243.000	1	\$	243.000
63	Suministro e instalación de centrales para muelles.	\$	183.000	1	\$	183.000
64	Suministro e instalación de zapatas para muelles.	\$	373.000	1	\$	373.000
65	Suministro e instalación de grapas para muelles.	\$	293.000	1	\$	293.000
66	Suministro e instalación de amortiguadores delanteros.	\$	633.000	1	\$	633.000
67	Suministro e instalación de amortiguadores traseros.	\$	693.000	1	\$	693.000
68	Suministro e instalación de pasadores para sistema de suspensión.	\$	283.000	1	\$	283.000
69	Suministro e instalación de bujes para balancines y suspensión.	\$	323.000	1	\$	323.000
70	Suministro e instalación de amortiguadores de cabina	\$	903.000	1	\$	903.000
71	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO					
72	Suministro e instalación para reparación de radiador.	\$	1.903.000	1	\$	1.903.000



Calidad & Servicio - A toda potencia.
Calle 10a # 16-58
Santander de Quilichao
(319) 511-5966

COTIZACIÓN

COT_803081

FECHA 01-10-2026

Comentarios o Instrucciones especiales SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA

73	Suministro e instalación para reparación de fan clutch.	\$ 1.453.000	1	\$ 1.453.000
74	Suministro e instalación de termostato.	\$ 293.000	1	\$ 293.000
75	Suministro e instalación de bomba de agua.	\$ 1.153.000	1	\$ 1.153.000
76	Suministro e instalación de ventilador.	\$ 863.000	1	\$ 863.000
77	Suministro e instalación de patín tensor.	\$ 553.000	1	\$ 553.000
78	Suministro e instalación de rodamiento para patín tensor.	\$ 213.000	1	\$ 213.000
79	Suministro e instalación de correa del ventilador.	\$ 253.000	1	\$ 253.000
80	Suministro e instalación de reloj indicador de temperatura.	\$ 283.000	1	\$ 283.000
81	SISTEMA ELÉCTRICO			
82	Suministro e instalación de motor de limpiabrisas.	\$ 593.000	1	\$ 593.000
83	Suministro e instalación de motor de arranque.	\$ 2.453.000	1	\$ 2.453.000
84	Suministro e instalación de alternador.	\$ 2.203.000	1	\$ 2.203.000
85	Suministro e instalación de automático de motor de arranque.	\$ 503.000	1	\$ 503.000
86	Suministro e instalación de porta escobillas.	\$ 243.000	1	\$ 243.000
87	Suministro e instalación de inducido.	\$ 693.000	1	\$ 693.000
88	Suministro e instalación de escobillas.	\$ 163.000	1	\$ 163.000
89	Suministro e instalación de electroválvulas.	\$ 633.000	1	\$ 633.000
90	Suministro e instalación de arnes.	\$ 1.653.000	1	\$ 1.653.000
91	Suministro e instalación de farolas y stop.	\$ 553.000	1	\$ 553.000



Calidad & Servicio - A toda potencia.
Calle 10a # 16-59
Santander de Quilichao
(319) 511-5966

COTIZACIÓN

COT_803081

FECHA 01-10-2026

Comentarios o Instrucciones especiales SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA

92	SISTEMA DE FRENOS				
93	Suministro e instalación de compresor de aire.	\$	3.753.000	1	\$ 3.753.000
94	Suministro e instalación de campanas de freno.	\$	1.053.000	1	\$ 1.053.000
95	Suministro e instalación de bandas de freno.	\$	553.000	1	\$ 553.000
96	Suministro e instalación de rodajas de freno.	\$	253.000	1	\$ 253.000
97	Suministro e instalación de kit de resortes de balatas.	\$	183.000	1	\$ 183.000
98	Suministro e instalación de recámaras de aire.	\$	693.000	1	\$ 693.000
99	Suministro e instalación de bomba de pedal de freno.	\$	903.000	1	\$ 903.000
100	Suministro e instalación de bomba de freno de estacionamiento.	\$	633.000	1	\$ 633.000
101	Suministro e instalación de mangueras para sistema de frenos.	\$	343.000	1	\$ 343.000
102	Suministro e instalación de válvula relay.	\$	503.000	1	\$ 503.000
103	Suministro e instalación de diafragmas para freno.	\$	153.000	1	\$ 153.000
104	Suministro e instalación de racores para sistema de frenos.	\$	173.000	1	\$ 173.000
105	Suministro e instalación de secador de aire.	\$	1.303.000	1	\$ 1.303.000
106	OTROS				
107	Suministro e instalación de empaquetadura (Retenes, Orign y Empaques)	\$	553.000	1	\$ 553.000
108	Trabajo de soldadura	\$	463.000	1	\$ 463.000
109	Trabajo de torno	\$	533.000	1	\$ 533.000
110	Suministro e instalación parabrasis	\$	1.253.000	1	\$ 1.253.000



Calidad & Servicio - A toda potencia.
Calle 10a # 16-58
Santander de Quilichao
(319) 511-5966

COTIZACION

COT_ 803081

FECHA 01-10-2026

Comentarios o Instrucciones especiales SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA

111	Suministro e instalación de vidrio lateral	\$ 553.000	1	\$ 553.000
112	Suministro e instalación de vidrio posterior	\$ 593.000	1	\$ 593.000
113	Suministro e instalación Brazo dirección corto	\$ 633.000	1	\$ 633.000
114	Suministro e instalación Terminales de dirección barra larga	\$ 773.000	1	\$ 773.000
115	Suministro e instalación de manguera cilindro hidráulico	\$ 423.000	1	\$ 423.000
116	RETROEXCAVADORAS			
117	Reparación servotransmisión	\$ 16.503.000	1	\$ 16.503.000
118	Suministro e instalación de la bomba hidráulica de la servotransmisión.	\$ 7.653.000	1	\$ 7.653.000
119	Suministro e instalación de la bomba principal	\$ 24.403.000	1	\$ 24.403.000
120	Suministro e instalación del kit sistema de engranaje de la doble	\$ 6.353.000	1	\$ 6.353.000
121	Suministro e instalación de enfriadores para servotransmisión	\$ 3.453.000	1	\$ 3.453.000
122	Suministro e instalación sensores	\$ 903.000	1	\$ 903.000
123	Suministro e instalación electroválvulas.	\$ 1.103.000	1	\$ 1.103.000
124	Suministro e instalación de bases para dientes del balde.	\$ 323.000	1	\$ 323.000
125	Suministro e instalación de dientes y pasadores para el balde.	\$ 213.000	1	\$ 213.000
126	Suministro e instalación de cadena para orugas.	\$ 24.403.000	1	\$ 24.403.000
127	Suministro e instalación de ventilador del radiador.	\$ 1.053.000	1	\$ 1.053.000
128	Reparación y/o mantenimiento radiadores del sistema de enfriamiento	\$ 2.103.000	1	\$ 2.103.000
129	Suministro e instalación de la correa de distribución.	\$ 483.000	1	\$ 483.000



Calidad & Servicio - A toda potencia.
Calle 10a # 16-59
Santander de Quilichao
(319) 511-5966
COTIZACIÓN

COT_803081

FECHA 01-10-2026

Comentarios o Instrucciones especiales SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA

130	Suministro e instalación del patín tensor de la correa de distribución.	\$ 633.000	1	\$ 633.000
131	Suministro e instalación de mangueras hidráulicas, de agua y presión.	\$ 553.000	1	\$ 553.000
132	Suministro e instalación de ruedas locas del sistema de orugas.	\$ 4.203.000	1	\$ 4.203.000
133	Suministro e instalación de cadena para el sistema de orugas.	\$ 24.403.000	1	\$ 24.403.000
134	Suministro e instalación de tensores del sistema de orugas.	\$ 3.703.000	1	\$ 3.703.000
135	Suministro e instalación del arranque.	\$ 2.753.000	1	\$ 2.753.000
136	Suministro e instalación del alternador.	\$ 2.453.000	1	\$ 2.453.000
137	Suministro e instalación de arnés eléctrico.	\$ 2.903.000	1	\$ 2.903.000
138	Suministro e instalación parabrisas	\$ 1.903.000	1	\$ 1.903.000
139	Suministro e instalación de vidrio lateral	\$ 903.000	1	\$ 903.000
140	Suministro e instalación de vidrio posterior	\$ 953.000	1	\$ 953.000
141	Reparación del cuerpo de válvulas del equipo excavación.	\$ 6.353.000	1	\$ 6.353.000
142	Suministro e instalación de retenes, empaques y orings.	\$ 993.000	1	\$ 993.000
143	Suministro e instalación de rodamientos.	\$ 693.000	1	\$ 693.000
144	Suministro de tornillos, espárragos, tuercas, arandelas y otros.	\$ 423.000	1	\$ 423.000
145	Servicio de soldadura en General.	\$ 733.000	1	\$ 733.000
146	Reparación cuerpo de valvulas equipo trasero	\$ 5.953.000	1	\$ 5.953.000
147	Servicio de torno.	\$ 863.000	1	\$ 863.000
148	MOTONIVELADORAS			



Calidad & Servicio - A toda potencia.
Calle 10a # 15-59
Santander de Quilichao
(319) 511-5966

COTIZACIÓN

COT_ 803081

FECHA 01-10-2026

Comentarios o Instrucciones especiales SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA

149	Reparación del Sistema de Aire Acondicionado de la cabina.	\$	3.153.000	1	\$	3.153.000
150	Suministro e instalación de cuchillas de la pala frontal.	\$	2.453.000	1	\$	2.453.000
151	Suministro e instalación de las cuchillas esquineras de la pala frontal.	\$	1.053.000	1	\$	1.053.000
152	Suministro e instalación de los deslizadores de bronce de la pala	\$	1.603.000	1	\$	1.603.000
153	Suministro e instalación de los insertos referencia: T 141732.(cant. 6 und)	\$	1.253.000	1	\$	1.253.000
154	Suministro e instalación de insertos, referencia: T 141733. (cant. 15 und)	\$	2.203.000	1	\$	2.203.000
155	Suministro e instalación de bujes tales como T23133, T234970, T237990, T225564, T225565, T225566, H232254, H232258, H2322246.	\$	3.003.000	1	\$	3.003.000
156	Suministro e instalación del modulo de la marcha.	\$	6.853.000	1	\$	6.853.000
157	Suministro e instalación de electroválvulas.	\$	1.203.000	1	\$	1.203.000
158	Suministro e instalación de sensores	\$	953.000	1	\$	953.000
159	Suministro e instalación de mangueras hidráulicas.	\$	593.000	1	\$	593.000
160	Suministro e instalación de mangueras para agua y presión.	\$	423.000	1	\$	423.000
161	Reparación de gatos hidráulicos.	\$	3.453.000	1	\$	3.453.000
162	Suministro e instalación de correa de distribución.	\$	503.000	1	\$	503.000
163	Suministro e instalación de pitos, alarmas, luces y direccionales.	\$	773.000	1	\$	773.000
164	Servicio de soldadura en General.	\$	863.000	1	\$	863.000
165	Servicio de torno.	\$	993.000	1	\$	993.000
166	VIBROCOMPACTADORES					



Calidad & Servicio - A toda potencia.
Calle 10a # 16-59
Santander de Quilichao
(319) 511-5956

COTIZACIÓN

COT_803081

FECHA 01-10-2026

Comentarios o Instrucciones especiales SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA

167	Suministro e instalación de repuestos de la Bomba hidráulica principal.	\$ 7.153.000	1	\$ 7.153.000
168	Reparación de la bomba de marcha.	\$ 10.803.000	1	\$ 10.803.000
169	Suministro e instalación de repuestos de la bomba de marcha.	\$ 6.053.000	1	\$ 6.053.000
170	Reparación de la bomba de vibración.	\$ 11.353.000	1	\$ 11.353.000
171	Reparación parcial bomba de marcha	\$ 6.353.000	1	\$ 6.353.000
172	Reparación del motor.	\$ 19.153.000	1	\$ 19.153.000
173	Suministro e instalación de repuestos del motor.	\$ 10.303.000	1	\$ 10.303.000
174	Suministro e instalación de electroválvulas.	\$ 1.103.000	1	\$ 1.103.000
175	Suministro e instalación de sensores.	\$ 903.000	1	\$ 903.000
176	Suministro e instalación de arnés eléctrico, switches, fusibles, interruptores, pilotos y otros elementos eléctricos y electrónicos.	\$ 2.203.000	1	\$ 2.203.000
177	Suministro e instalación de ventilador del radiador.	\$ 903.000	1	\$ 903.000
178	Suministro e instalación de correa, del sistema de enfriamiento.	\$ 373.000	1	\$ 373.000
179	Suministro e instalación de patín tensor de la correa del ventilador.	\$ 553.000	1	\$ 553.000
180	Reparación y/o mantenimiento del radiador.	\$ 1.853.000	1	\$ 1.853.000
181	Suministro e instalación de orings, retenes y empaquetadura en general.	\$ 863.000	1	\$ 863.000
182	Suministro e instalación de rodamientos.	\$ 1.103.000	1	\$ 1.103.000
183	Suministro e instalación parabrisas	\$ 1.453.000	1	\$ 1.453.000
184	Suministro e instalación de vidrio lateral	\$ 693.000	1	\$ 693.000



Calidad & Servicio - A toda potencia.
Calle 10a # 15-53
Santander de Quilichao
(319) 511-5966
COTIZACIÓN

COT_ 803081

FECHA 01-10-2026

Comentarios o Instrucciones especiales SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA

185	Suministro e instalación de vidrio posterior	\$ 743.000	1	\$ 743.000
186	Suministro e instalación de rodamientos.	\$ 1.103.000	1	\$ 1.103.000
187	Suministro de tornillos, espárragos, tuercas, arandelas y otros.	\$ 373.000	1	\$ 373.000
188	Servicio de soldadura en General.	\$ 733.000	1	\$ 733.000
189	Servicio de torno.	\$ 863.000	1	\$ 863.000
190	VITARA SUZUKI OVR 083			
191	Reparación caja de cambios	\$ 2.903.000	1	\$ 2.903.000
192	Reparación de clutch	\$ 1.503.000	1	\$ 1.503.000
193	Suministro e instalación bandas y pastillas del sistema de frenos.	\$ 503.000	1	\$ 503.000
194	Reparación del Alternador.	\$ 633.000	1	\$ 633.000
195	Reparación del motor de arranque.	\$ 553.000	1	\$ 553.000
196	Servicio de soldadura en General.	\$ 373.000	1	\$ 373.000
197	Servicio de torno.	\$ 423.000	1	\$ 423.000
198	Suministro e instalación parabrisas	\$ 593.000	1	\$ 593.000
199	Suministro e instalación de vidrio lateral	\$ 293.000	1	\$ 293.000
200	Suministro e instalación de vidrio posterior	\$ 373.000	1	\$ 373.000
201	Reparación radiador	\$ 503.000	1	\$ 503.000
202	Suministro e instalación ventilador radiador	\$ 483.000	1	\$ 483.000
203	Suministro e instalación de correa de distribución.	\$ 383.000	1	\$ 383.000



Calidad & Servicio - A toda potencia.
Calle 10a # 16-59
Santander de Quilichao
(319) 511-5966
COTIZACIÓN

COT_803081

FECHA 01-10-2026

Comentarios o Instrucciones especiales SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA

204	CAMION WPT 249				
205	Reparación caja de cambios	\$	3.703.000	1	\$ 3.703.000
206	Reparación de clutch	\$	1.903.000	1	\$ 1.903.000
207	Suministro e instalación bandas y pastillas del sistema de frenos.	\$	693.000	1	\$ 693.000
208	Reparación del Alternador.	\$	773.000	1	\$ 773.000
209	Reparación del motor de arranque.	\$	693.000	1	\$ 693.000
210	Servicio de soldadura en General.	\$	423.000	1	\$ 423.000
211	Servicio de torno.	\$	503.000	1	\$ 503.000
212	Suministro e instalación parabrisas	\$	733.000	1	\$ 733.000
213	Suministro e instalación de vidrio lateral	\$	333.000	1	\$ 333.000
214	Suministro e instalación de vidrio posterior	\$	383.000	1	\$ 383.000
215	Reparación radiador	\$	613.000	1	\$ 613.000
216	Suministro e instalación ventilador radiador	\$	553.000	1	\$ 553.000
217	Suministro e instalación de correa de distribución.	\$	413.000	1	\$ 413.000
TOTAL					\$ 437.929.000