


1. Sensores y Luminarias área de ascensores



Nota: Revisar funcionamiento de sensores y luminarias ya que a la hora de la visita no se evidencia operatividad.


2. Sellos de la puerta de pasillo (Caucho)




3. Abombamiento y desprendimiento del piso encauchado de la JAL




4. Revisión de guarda escoba por desprendimiento en la JAL




5. Cambio de rejilla en la JAL




6. Resane tapa de paso en la JAL




7. Resane y pintura en cuarto de equipos de JAL




8. Pintura e instalación de guarda escobas en cuarto de equipos JAL




9. Instalación de rejilla en la JAL



10. Revisión y/o cambio de manija de ventana de la JAL



11. Instalación de guarda escoba columna de JAL




12. Resane y pintura en cocina




Revisión de daños – Tercer Piso (JAL)

Felipe Gacha – Sebastian Fuquen

13. Instalación de sensor en pasillo de cocina




14. Instalación de manija para ventana en JAL



15. Cambio de sifón para lavaplatos en la cocina




16. Resane y pintura en cuarto de lavado y aseo




Revisión de daños – Tercer Piso (JAL)

Felipe Gacha – Sebastian Fuquen

17. Resane y pintura cocina




18. Adecuación de llave de lavamanos



Revisión de daños – Tercer Piso (JAL)

Felipe Gacha – Sebastian Fuquen

19. Adecuación de toma GFCI (en los tres baños)




20. Adecuación de manija con candado para cerrar puertas de baños




Revisión de daños – Tercer Piso (JAL)

Felipe Gacha – Sebastian Fuquen

21. Apretar llave de lavamanos (Discapacitados)




22. Resane y pintura cielo raso de pasillo de baños



Revisión de daños – Tercer Piso (JAL)

Felipe Gacha – Sebastian Fuquen

23. Luminarias en baño de hombres sin funcionamiento





24. Pintura para caja de paso oficina JAL




Revisión de daños – Tercer Piso (JAL)

Felipe Gacha – Sebastian Fuquen


25. Revisión por halos de humedad provenientes de superficies superiores



26. Revisión de la puesta en función de la puerta de oficial de la JAL



27. Resane y pintura en oficina de JAL




Revisión de daños – Tercer Piso (JAL)
Felipe Gacha – Sebastian Fuquen

28. Revisión de tapa ciega y/o algún aparato eléctrico.



29. Pintura en oficinas de la JAL



Revisión de daños – Tercer Piso (JAL)
Felipe Gacha – Sebastian Fuquen

