Financiera

INDER Santander Instituto Departamental De Recreación y Deporte	**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE INDERSANTANDER** **CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR**	CÓDIGO: FOAB - 03 VERSION: 06 Página 1 de 1

Certifico que la **CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS**, con NIT 901406206-2 Representada Legalmente por **LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS** identificada con C.C 1.084.258.002 de Isnos- Huila ha cumplido a cabalidad con las actividades enmarcadas en el contrato de Mínima Cuantía **N° MC-017-2026, CDP N°** 000000000746 **21/08/2026, RP N°** 000000001744 **10/09/2026**, con fecha de inicio del 11 DE SEPTIEMBRE 2026, por valor de **VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($28.800.000).** La presente se suscribe con el fin de realizar pago parcial por valor de **VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS ($28.224.000) M/CTE** correspondiente al periodo de ejecución del 11 de septiembre de 2026 al 09 de octubre de 2026. Notas: Las actas originales deben reposar en la carpeta que se encuentra en la Oficina Jurídica.

1. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA PAGO (FINANCIERA)	SI	N/A
DOCUMENTO EQUIVALENTE VIGENTE – FACTURA ELECTRONICA	X	
ESTAMPILLA ORIGINAL O AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO (ADJUNTAR SOPORTE DE PAGO O APROBACIÓN DE LA TRANSACCIÓN)	X	
PLANILLA INTEGRADA DE LIQUIDACION DE APORTES PILA PERSONA NATURAL (SEGÚN ACTIVIDAD ECONOMICA Y % DE COSTOS SIN INCLUIR IVA) Ó CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PARAFISCALES (PERSONA JURÍDICA) (ADJUNTAR SOPORTE DE PAGO O APROBACIÓN DE LA TRANSACCIÓN)	X	
CERTIFICACION DE CUENTA BANCARIA (PRIMER CUENTA)	X	
COPIA ACTA DE INICIO Y APROBACION DE POLIZAS (PRIMER CUENTA) Ó PÓLIZA Y COMPROBANTE DE PAGO (DEPORTISTAS APOYADOS)	X	
COPIA ACTA ENTREGA DE ANTICIPO O DESEMBOLSO	X	
COPIA DE MINUTA ADICIONAL (SOLO PARA ADICION-PRORROGA)		X
COPIA ACTA DE TERMINACIÓN		X
COPIA ACTA DE LIQUIDACIÓN		X
COPIA ACTA DE INGRESO ALMACÉN	X	
2. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN VERIFICAR PARA ANEXARSE A LA CARPETA ORIGINAL DEL CONTRATO (JURIDICA)		
DOCUMENTO EQUIVALENTE VIGENTE – FACTURA ELECTRONICA	X	
PLANILLA INTEGRADA DE LIQUIDACION DE APORTES PILA PERSONA NATURAL (SEGÚN ACTIVIDAD ECONOMICA Y % DE COSTOS SIN INCLUIR IVA) Ó CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PARAFISCALES (PERSONA JURÍDICA)	X	
INFORME DE CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACION DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	X	
REGISTRO FOTOGRAFICO Y OTRAS EVIDENCIAS	X	
COPIA DE ESTAMPILLA O AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO	X	
ACTA DE EJECUCION DEL CONTRATO		X
INFORME FINAL DE SUPERVISION		X
ACTA DE ENTREGA DEL ANTICIPO O DESEMBOLSO	X	
COPIA ACTA DE TERMINACIÓN		X
COPIA ACTA DE LIQUIDACIÓN		X
COPIA ACTA DE INGRESO ALMACÉN	X	
EVALUACION DEL CONTRATISTA Ó PROVEEDOR		X

LAYLA FADIA ASSIZ LIZARAZO **Supervisora**	**FIRMA DEL SUPERVISOR**
CARGO: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**FECHA: 20/10/2026 PAGO 1**

	Funcionario/Contratista	Cargo/Contrato	Firma
Elaboró	Layla Fadia Assiz Lizarazo	Subdirectora Administrativa y Financiera	
Revisó y Aprobó	Layla Fadia Assiz Lizarazo	Subdirectora Administrativa y Financiera	

INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL

TIPO DE CONTRATO:				CONTRATO DE BIENES Y SERVICOS		
CONTRATO No. Y FECHA:				MINIMA CUANTIA No. MC-017 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
CONTRATISTA:				CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS		
Nit o C.C. No.				901406206-2		
OBJETO:				CONTRATAR EL SUMINISTRO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, ASI COMO EL SUMINISTRO DE VENTILADOR (ES), REQUERIDOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE LAS INSTALACIONES DEL INDERSANTANDER Y SUS AREAS ADMINISTRADAS.		
VALOR INICIAL:				VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($28.800.000)		
VALOR ADICIONAL:				$0		
ANTICIPO INICIAL:				$0		
ANTICIPO ADICIONAL:				$0		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:				N.A		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:				N.A		
PLAZO INICIAL:				DOS (02) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
PLAZO ADICIONAL:				N.A		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO				N.A		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR				N.A		
SUPERVISOR:				LAYLA FADÍA ASSIZ LIZARAZO		
FECHA DE INICIACIÓN:				11/09/2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:				10/11/2016		
MUNICIPIO:				BUCARAMANGA		
OFICINA GESTORA:				SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
VALOR A PAGAR				VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS ($28.224.000) M/CTE		
PERIODO DE PAGO:				DESDE: 11/09/2026		HASTA: 09/10/2026

Con base en los soportes presentados por la empresa CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS, representado legalmente por la señora LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS, como contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros de INDERSANTANDER, tomando como base la presente acta o informe de recibo parcial No. 01, cuyo valor a pagar es VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS ($28.224.000) M/CTE.

C E R T I F I C O Q U E:

De acuerdo con las actividades establecidas en el presente contrato MC-017 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026 y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del contrato, las actividades representativas realizadas durante el periodo del 11 SEPTIEMBRE al 09 de OCTUBRE de 2026 fueron:

INFORME PARCIAL

1. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Durante la ejecución del contrato no se realizó ningún cambio.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Durante la ejecución del contrato correspondiente al periodo del del 11 SEPTIEMBRE al 09 de OCTUBRE de 2026 el contratista cumplió con la ejecución de las actividades en los tiempos establecidos. Adjunto relación de las actividades al presente informe. (Folios 133)

2.1. SUMINISTROS E INSTALACIONES

Descripción: suministro e instalación de aire de 12.000 BTU, R32, Modelo VV122C5, con Wifi, Ai, 220v, con kit, iva incluido.

Cantidad: 2

- Gimnasio Multifuerza – segundo piso





- Gimnasio Multifuerza – segundo piso




Descripción: suministro de aire acondicionado tipo casete de 40.000 BTU, refrigerante R410A, modelo ATNQ40GNLA5, marca LG, tecnología DualCool Inverter, alimentación eléctrica 220V.
Cantidad: 1









Descripción: suministro de ventilador industrial o similar 20", 2 años de garantía; instalación incluida.
Cantidad: 4

- Primer piso Gimnasio Multifuerza



- Segundo piso Gimnasio Multifuerza



2.2. INSTALACIÓN

Descripción: Instalación de equipo de aire acondicionado Tipo mini Split capacidad de hasta 18.000 BTU
Cantidad: 2

- Oficina de Alto Rendimiento





- Oficina de Control Interno






Nota: los correspondientes equipos fueron ingresados al almacén del Indersantander con fecha 13 de octubre de 2026 para lo cual se adjunta a la presente formato de ingreso.

2.3. MANTENIMIENTOS

Descripción: Mantenimiento preventivo a equipos de aire acondicionado Tipo Mini Split; diferentes marcas y capacidad hasta 18.000 BTU.
Cantidad: 31
Descripción: Mantenimiento correctivo a equipos de aire acondicionado Tipo Mini Split; diferentes marcas y capacidad
Cantidad: 3

1. Oficina de control interno
2. Oficina de deporte alto rendimiento
3. Oficina de deporte alto rendimiento
4. Oficina de archivo
5. Recepción de dirección
6. Oficina de tesorería
7. Oficina de tesorería – cambio de buje de motor (preventivo + correctivo)
8. Cuarto del rack del tercer piso
9. Oficina deporte social y comunitario
10. Oficina de planeación
11. Subdirección operativa
12. Oficina de contabilidad
13. Oficina de presupuesto
14. Dirección (preventivo + correctivo)
15. Oficina jurídica
16. Oficina jurídica (archivo)
17. Subdirección administrativa y financiera
18. Centro de monitoreo (estadio)
19. Palco PMU (estadio)
20. Camerino local (estadio)
21. Camerino local (estadio)
22. Camerino visitante (estadio)
23. Camerino visitante (estadio) – cambio de tarjeta electrónica (preventivo + correctivo)
24. Cabina de prensa #6 (estadio)
25. Cabina de prensa #5 (estadio)
26. Cabina de prensa #4 (estadio)
27. Cabina de prensa #3 (estadio)
28. Cabina de prensa #2 (estadio)
29. Cabina de prensa #1 (estadio)
30. Palco gobernador (estadio)
31. Palco gobernador (estadio)

Descripción: Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado Central de 20 TR
Cantidad: 1

1. Área de biomédica

Descripción: Mantenimiento preventivo a cortina de aire de diferentes tamaños
Cantidad: 6

1. Camerino de visitante
2. Camerino de visitante
3. Camerino de visitante
4. Camerino local
5. Camerino local
6. Camerino local

Descripción: Mantenimiento preventivo a equipos de aire acondicionado Tipo cassette, diferentes marcas y capacidad hasta de 60.000 BTU
Cantidad: 16

1. Palco gobernador (estadio)
2. Centro de medios (estadio)
3. Sala de prensa (estadio)
4. Sala de prensa (estadio)
5. Centro de monitoreo (estadio)
6. Palco PMU (estadio)
7. Palco PMU (estadio)
8. Centro de monitoreo (estadio)
9. Camerino visitante (estadio)
10. Camerino visitante (estadio)
11. Camerino local (estadio)
12. Camerino local (estadio)
13. Camerino Árbitros (estadio)
14. Palco VIP (estadio)
15. Palco VIP (estadio)
16. Palco VIP (estadio)

2.4. BOLSA DE REPUESTOS

Cableado, tubería, recargas de gas, cintas foil, soportes de tubería, control de aires acondicionados, tarjetas electrónicas, motores ventiladores.

Nota: en los anexos de las órdenes de servicio se encuentran descritas las cantidades, materiales y repuestos utilizados.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



Nota: se anexan las ordenes de servicio como soporte de cada mantenimiento, suministro e instalación realizada.

CONTRATO No.:	MC-017 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, ASI COMO EL SUMINISTRO DE VENTILADOR (ES), REQUERIDOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE LAS INSTALACIONES DEL INDERSANTANDER Y SUS AREAS ADMINISTRADAS.
VALOR TOTAL INICIAL:	VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($28.800.000)
VALOR APORTADO POR EL INDERSANTANDER:	N.A.
VALOR APORTADO POR EL CONTRATISTA: (Para convenios de asociación)	N.A.
VALOR ADICIONAL:	$0
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
PLAZO ADICIONAL:	N. A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP) No.	000000000746
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No.	000000001744
CONTRATISTA:	CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS
SUPERVISOR:	LAYLA FADÍA ASSIZ LIZARAZO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PAGO PARCIAL No. 1 (98%)	VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS ($28.224.000) M/CTE
FECHA DE INICIACION:	11/09/2026
FECHA DE TERMINACION:	10/11/2026
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA
OFICINA GESTORA:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

A continuación se relaciona los pagos del período, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	2026-09
	Fecha de pago	02/09/2026
	Nº de Planilla	9510674754
	Ingreso Base de Cotización	$15.349.601
	Valor cotizado	No aplica
	EPS	No aplica
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	2026-08
	Fecha de pago	02/09/2026
	Nº de Planilla	9510674754
	Ingreso Base de Cotización	$15.349.601
	Valor cotizado	No aplica
	Fondo de Pensiones	No aplica
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	2026-09
	Fecha de pago	02/09/2026
	Nº de Planilla	9510674754
	Ingreso Base de Cotización	$15.349.601

	Valor cotizado	No aplica
	A.R.L.	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
PARAFISCALES	SENA	No aplica
	I.C.B.F.	No aplica
	Caja de Compensación	$614.600

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	2026-10
	Fecha de pago	02/10/2026
	Nº de Planilla	9512271004
	Ingreso Base de Cotización	$14.007.241
	Valor cotizado	No aplica
	EPS	No aplica
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	2026-09
	Fecha de pago	02/10/2026
	Nº de Planilla	9512271004
	Ingreso Base de Cotización	$14.007.241
	Valor cotizado	No aplica
	Fondo de Pensiones	No aplica
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	2026-10
	Fecha de pago	02/10/2026
	Nº de Planilla	9512271004
	Ingreso Base de Cotización	$14.007.241
	Valor cotizado	No aplica
	A.R.L.	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
PARAFISCALES	SENA	No aplica
	I.C.B.F.	No aplica
	Caja de Compensación	$539.800

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Bucaramanga, a los veinte (20) días del mes de octubre de 2026.

LAYLA FADIA ASSIZ LIZARAZO
Supervisora Contrato MC-017-2026

	Funcionario/Contratista	Cargo/Contrato	Firma
Proyectó	Layla Fadía Assiz Lizarazo	Subdirectora Administrativa y Financiera	
Revisó y Aprobó	Layla Fadía Assiz Lizarazo	Subdirectora Administrativa y Financiera	

84760

NIT 901.406.206-2

HOJA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					
FECHA	28-09-2026	CIUDAD	B/manga	ENTIDAD	Indr. Santander.
NOMBRE SUPERVISOR Y/O ENCARGADO				Ing Layla assiz lizarazo	
CARACTERITICAS GENERALES DEL EQUIPO		TIPO EQUIPO		mini Split.	
		MARCA		miraje	
		CAPACIDAD		18.000 BTU.	
		COLOR		Blanco	
UBICACIÓN DEL EQUIPO				Alto Rendimiento	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO				MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
SI__		NO__		SI__	NO__
DESCRIPCION				DESRIPCION REPUESTOS INSTALADOS	
Instalacion. de aire acondicionado.				6 metro de tubeia de 1/2. 6 metro de tubeia de 1/4 4 tiras de Robotex 1/2. 1 Canaleta de 60x40 3 absesorios de Canaleta 60x40 6 metros de Cable encauchet. 4x14 1 platina para Consola.	
REPUESTOS O LABORES REQUERIDAS PARA CORRECTIVO				ESTADO DEL FINAL EQUIPO	
				Se entrega. Funcionando Correctamente.	
OBSERVACIONES					
REALIZADO POR				Arturo DIAZ Almeida.	
SUPERVISOR O ENCARGADO				Layla Assiz	

- 1 Control Remoto.
- 8 metros de Cable. 3x12 punto Electrico.
- Base metalica para Condensadora. 18.000 BTU
- 2 Kilos de Refrigerante. R410
- 3 mangeras de drenaje.

CARRERA 42 27-28
CONTACTANOS: 320 962 76 91 – 314 233 22
68 Email: [illegible]
NEIVA HUILA

HOJA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

FECHA	21-09-2026	CIUDAD	B/manga	ENTIDAD	Inder Santander.
NOMBRE SUPERVISOR Y/O ENCARGADO				Ing. Layla Assis C.	
CARACTERITICAS GENERALES DEL EQUIPO		TIPO EQUIPO		Min. Spl.t.	
		MARCA		Mabe	
		CAPACIDAD		12,000 BTU	
		COLOR		Blanco	
UBICACIÓN DEL EQUIPO				Control Interno	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
SI__	NO__	SI__	NO__

DESCRIPCION	DESRIPCION REPUESTOS INSTALADOS
•	• Platina para Consola. • 3 metros de tubería 1/2 3 metros de tubería 1/4. 2 tira de Rubatex 1 Base para Condensadora 3 metros de tubería de PVC 1 Canaleta de 60x40 2 adsesorios para Canaleta 5 metros de Cable 3x12. encauchetado 3 metros de Cable 4x14. • 2 kilos de Refrigerante R410 • 1 Control.
REPUESTOS O LABORES REQUERIDAS PARA CORRECTIVO	ESTADO DEL FINAL EQUIPO

OBSERVACIONES	
REALIZADO POR	Arturo Diaz Almeda
SUPERVISOR O ENCARGADO	

CARRERA 42 27-28
CONTACTANOS: 320 962 76 91 – 314 233 22 68 Email: crrsolucionesintegralessas@gmail.com
NEIVA HUILA

SUMINISTROS

Descripción: Instalación de equipo de aire acondicionado Tipo mini Split capacidad de hasta 18.000 BTU

Cantidad: 2

1. Oficina de Alto Rendimiento





2. Oficina de Control Interno






HOJA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					
FECHA	22-09-2020	CIUDAD	B/mga	ENTIDAD	Inder Santander.
NOMBRE SUPERVISOR Y/O ENCARGADO				Ing. Layla Rossis C.	
CARACTERITICAS GENERALES DEL EQUIPO		TIPO EQUIPO		Ventiladores	
		MARCA		Samurai Air Pro	
		CAPACIDAD		20"	
		COLOR		negro.	
UBICACIÓN DEL EQUIPO				Gimnasio Multifuerza	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO				MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
SI__	NO__			SI__	NO__
DESCRIPCION				DESRIPCION REPUESTOS INSTALADOS	
Suministro e Instalacion de Ventilador.					
REPUESTOS O LABORES REQUERIDAS PARA CORRECTIVO					
				ESTADO DEL FINAL EQUIPO	
				Se entrega. Funcionando Correctamente.	
OBSERVACIONES					
REALIZADO POR				Arley Diaz Alvarado.	
SUPERVISOR O ENCARGADO					

CARRERA 42 27-28
CONTACTANOS: 320 962 76 91 – 314 233 22
68 Email: crrsolucionesintegralessas@gmail.com
NEIVA HUILA

CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
NIT 901.406.206-2

HOJA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

FECHA	22-09-2026	CIUDAD	Bmanga	ENTIDAD	Inder Santander.
NOMBRE SUPERVISOR Y/O ENCARGADO				Ing. Layla. Assis. L.	
CARACTERITICAS GENERALES DEL EQUIPO		TIPO EQUIPO		Ventilador.	
		MARCA		Samuray Air. pro	
		CAPACIDAD		20"	
		COLOR		Negro.	
UBICACIÓN DEL EQUIPO				Gimnasio Multifuerza	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
SI__	NO__	SI__	NO__

DESCRIPCION	DESRIPCION REPUESTOS INSTALADOS
Suministro e Instalacion de Ventilador.	
REPUESTOS O LABORES REQUERIDAS PARA CORRECTIVO	
	ESTADO DEL FINAL EQUIPO
	Se entrega Funcionando Correctamente.

OBSERVACIONES	
REALIZADO POR	Arturo Diaz Almeida
SUPERVISOR O ENCARGADO	Layla Assis

CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
NIT 901.406.206-2

HOJA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

FECHA	22-09-2026	CIUDAD	B/manga.	ENTIDAD	Indr. Santander.
NOMBRE SUPERVISOR Y/O ENCARGADO			Ing layla assis L.		
CARACTERITICAS GENERALES DEL EQUIPO		TIPO EQUIPO	Ventiladores.		
		MARCA	Samuray Air pro		
		CAPACIDAD	20"		
		COLOR	Negro		
UBICACIÓN DEL EQUIPO			Gimnasio Multifuerza.		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
SI__	NO__	SI__	NO__

DESCRIPCION	DESRIPCION REPUESTOS INSTALADOS
Suministro e Instalación de Ventilador.	
REPUESTOS O LABORES REQUERIDAS PARA CORRECTIVO	
	ESTADO DEL FINAL EQUIPO
	Se entrega Funcionando Conectamente.
OBSERVACIONES	
REALIZADO POR	Arturo Diaz Almeida.
SUPERVISOR O ENCARGADO	Layla Assiz

CARRERA 42 27-28
CONTACTANOS: 320 962 76 91 – 314 233 22 68 Email: crrsolucionesintegralessas@gmail.com
NEIVA HUILA

CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
NIT 901.406.206-2

HOJA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

FECHA	22-09-2026	CIUDAD	Bmanga	ENTIDAD	Inder Santander.
NOMBRE SUPERVISOR Y/O ENCARGADO			Ing. Layla. Cassis L.		
CARACTERITICAS GENERALES DEL EQUIPO		TIPO EQUIPO	Ventilador.		
		MARCA	Samurai Air. Pro		
		CAPACIDAD	20"		
		COLOR	Negro.		
UBICACIÓN DEL EQUIPO			Gimnasio Multifuerza		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
SI__	NO__	SI__	NO__

DESCRIPCION	DESRIPCION REPUESTOS INSTALADOS
Suministro e Instalacion de ventilador.	
REPUESTOS O LABORES REQUERIDAS PARA CORRECTIVO	
	ESTADO DEL FINAL EQUIPO
	Se entrega Funcionando Correctamente.
OBSERVACIONES	
REALIZADO POR	Arlen Diaz Almeida.
SUPERVISOR O ENCARGADO	Layla Cassis

CARRERA 42 27-28
CONTACTANOS: 320 962 76 91 – 314 233 22 68 Email: crrsolucionesintegralessas@gmail.com
NEIVA HUILA

SUMINISTROS

Descripción: suministro de ventilador industrial o similar 20", 2 años de garantía; instalación incluida.

Cantidad: 4

Primer piso Gimnasio Multifuerza



Segundo piso Gimnasio Multifuerza



CSRS SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
NIT 901.406.206-2

HOJA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

FECHA 22-09-026 CIUDAD Bmanga		ENTIDAD	Inder Santander
NOMBRE SUPERVISOR Y/O ENCARGADO		Ing Layla Assis Liévano	
CARACTERITICAS GENERALES DEL EQUIPO	TIPO EQUIPO	Mini Split	
	MARCA	Midea. Inverter Tipo A	
	CAPACIDAD	12.000 BTU.	
	COLOR	Blanco.	
UBICACIÓN DEL EQUIPO		Gimnasio Multifuerza	(2)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
SI__	NO__	SI__	NO__

DESCRIPCION	DESRIPCION REPUESTOS INSTALADOS
Suministro e Instacion de aire acondicionado 12.000 BTU marca. midea Tipo A.	1 Base. Para. Condensadora. 1 Canaleta. de 60x40 1 adsesorio de Canaleta 60x40 1 metro de tuberia. 1/2 1 metro de tuberia 1/4 1 metro de. Cable. 4x14 1 tira de Rabeter 1/2.
REPUESTOS O LABORES REQUERIDAS PARA CORRECTIVO	ESTADO DEL FINAL EQUIPO

OBSERVACIONES	
REALIZADO POR	Adrian Diaz Almeida.
SUPERVISOR O ENCARGADO	Laylassiz

CARRERA 42 27-28
CONTACTANOS: 320 962 76 91 – 314 233 22
68 Email: csrsolucionesintegrales@gmail.com
NEIVA HUILA

CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
NIT 901.406.206-2

HOJA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

FECHA	22-09-2016	CIUDAD	B/manga	ENTIDAD	Inder Santander
NOMBRE SUPERVISOR Y/O ENCARGADO				Ing Layla assis L	
CARACTERITICAS GENERALES DEL EQUIPO		TIPO EQUIPO		mini split.	
		MARCA		midea Inverter Tipo A	
		CAPACIDAD		12.000 BTU.	
		COLOR		Blanco	
UBICACIÓN DEL EQUIPO				Gimnasio multifuerza. (1).	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
SI__	NO__	SI__	NO__

DESCRIPCION	DESRIPCION REPUESTOS INSTALADOS
Suministro e Instacion de aire acondicionado. 12.000 BTU. marca. Midea Tipo A.	• 1 Base para Condensadora 12.000 BTU. 1 Canaleta de 60x40. 1 absesorio de Canaleta. 1 metro de tubiaria. 1/2 1 metro de tubria. 1/4. 1 metro de Cable. 4x14. 1 tira de Robotex. 1/2.
REPUESTOS O LABORES REQUERIDAS PARA CORRECTIVO	ESTADO DEL FINAL EQUIPO

OBSERVACIONES

REALIZADO POR: Arturo Diaz Almeida

SUPERVISOR O ENCARGADO: Layla Assis

CARRERA 42 27-28
CONTACTANOS: 320 962 76 91 – 314 233 22
68 Email: [illegible]
NEIVA HUILA

SUMINISTROS

Descripción: suministro e instalación de aire de 12.000 BTU, R32, Modelo VV122C5, con Wifi, Ai, 220v, con kit, iva incluido.

Cantidad: 2

1. Gimnasio Multifuerza – segundo piso




2. Gimnasio Multifuerza – segundo piso




CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
NIT 901.406.206-2

HOJA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					
FECHA	24-09-2016	CIUDAD	Bucaramanga	ENTIDAD	Inder Santander
NOMBRE SUPERVISOR Y/O ENCARGADO				Ing. Layla 9515-L.	
CARACTERITICAS GENERALES DEL EQUIPO		TIPO EQUIPO		Casscte.	
		MARCA		LG.- Dual Cool Inverter.	
		CAPACIDAD		40.000 BTU	
		COLOR		Blanco.	
UBICACIÓN DEL EQUIPO					
MANTENIMIENTO PREVENTIVO				MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
SI__		NO__		SI__	NO__
DESCRIPCION				DESRIPCION REPUESTOS INSTALADOS	
Suministro de aire acondicionado tipo Casscte. 40000 BTU. Refrigerante R410. Dual Cool. - 220.					
REPUESTOS O LABORES REQUERIDAS PARA CORRECTIVO					
				ESTADO DEL FINAL EQUIPO	
OBSERVACIONES					
REALIZADO POR				Arturo Diaz Almeida.	
SUPERVISOR O ENCARGADO					

CARRERA 42 27-28
CONTACTANOS: 320 962 76 91 – 314 233 22 68 Email: crrsolucionesintegralessas@gmail.com
NEIVA HUILA

SUMINISTROS

Descripción: suministro de aire acondicionado tipo casete de 40.000 BTU, refrigerante R410A, modelo ATNQ40GNLA5, marca LG, tecnología DualCool Inverter, alimentación eléctrica 220V.

Cantidad: 1









CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
NIT 901.406.206-2

HOJA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

FECHA 21-09-2026	CIUDAD B/manga	ENTIDAD	Inder. Santander
NOMBRE SUPERVISOR Y/O ENCARGADO		Ing. Layla assis L	
CARACTERITICAS GENERALES DEL EQUIPO	TIPO EQUIPO	mini split	
	MARCA	MAbe	
	CAPACIDAD	12.000 BTU	
	COLOR	Blanco	
UBICACIÓN DEL EQUIPO		Control Interno	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
SI X	NO__	SI__	NO__

DESCRIPCION	DESRIPCION REPUESTOS INSTALADOS
REPUESTOS O LABORES REQUERIDAS PARA CORRECTIVO	
	ESTADO DEL FINAL EQUIPO

OBSERVACIONES	
REALIZADO POR	Arturo Diaz Almeida
SUPERVISOR O ENCARGADO	Layla Assis

CARRERA 42 27-28
CONTACTANOS: 320 962 76 91 – 314 233 22
68 Email: [illegible]
NEIVA HUILA

HOJA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					
FECHA	18-09-026	CIUDAD	Bmanga	ENTIDAD	Inder. Santander.
NOMBRE SUPERVISOR Y/O ENCARGADO				Ing laura 95515 L	
CARACTERITICAS GENERALES DEL EQUIPO		TIPO EQUIPO		min. Split.	
		MARCA		mirage	
		CAPACIDAD		18.000 BTU	
		COLOR		Blanco.	
UBICACIÓN DEL EQUIPO				Alto Rendimiento	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO				MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
SI X		NO__		SI__	NO__
DESCRIPCION				DESRIPCION REPUESTOS INSTALADOS	
REPUESTOS O LABORES REQUERIDAS PARA CORRECTIVO					
				ESTADO DEL FINAL EQUIPO	
OBSERVACIONES					
REALIZADO POR	Juan David Diaz.				
SUPERVISOR O ENCARGADO					

HOJA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					
FECHA	18-04-2026	CIUDAD	Bucaramanga	ENTIDAD	Inder Santander.
NOMBRE SUPERVISOR Y/O ENCARGADO				Ing Layla 95515 C	
CARACTERITICAS GENERALES DEL EQUIPO		TIPO EQUIPO		mini Split.	
		MARCA		Mirak	
		CAPACIDAD		18000 BTU.	
		COLOR		Blanco	
UBICACIÓN DEL EQUIPO				Alto Rendimiento	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO				MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
SI X		NO__		SI__	NO__
DESCRIPCION				DESRIPCION REPUESTOS INSTALADOS	
REPUESTOS O LABORES REQUERIDAS PARA CORRECTIVO					
				ESTADO DEL FINAL EQUIPO	
OBSERVACIONES					
REALIZADO POR	Jhon David Diaz				
SUPERVISOR O ENCARGADO	Layla Escat				

HOJA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					
FECHA	21-09-2026	CIUDAD	Bmanga	ENTIDAD	Ender Santander.
NOMBRE SUPERVISOR Y/O ENCARGADO				Ing Layla Assis C.	
CARACTERITICAS GENERALES DEL EQUIPO		TIPO EQUIPO		Min. Split.	
		MARCA		Innovair - Oasis	
		CAPACIDAD		12.000 BTU	
		COLOR		Blanco	
UBICACIÓN DEL EQUIPO				Archivo	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO				MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
SI X		NO		SI	NO
DESCRIPCION				DESRIPCION REPUESTOS INSTALADOS	
REPUESTOS O LABORES REQUERIDAS PARA CORRECTIVO					
				ESTADO DEL FINAL EQUIPO	
OBSERVACIONES					
REALIZADO POR				Andres Diaz Almeida	
SUPERVISOR O ENCARGADO					

GRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

HOJA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					
FECHA	17-09-2026	CIUDAD	Bmq	ENTIDAD	Indeportes Santander
NOMBRE SUPERVISOR Y/O ENCARGADO				Ing Layla 95515 L	
CARACTERITICAS GENERALES DEL EQUIPO		TIPO EQUIPO		Mini Split	
		MARCA		LG	
		CAPACIDAD		18.000 BTU	
		COLOR		Blanco	
UBICACIÓN DEL EQUIPO				Reparacion de Direccion	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO				MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
SI Y		NO__		SI__	NO__
DESCRIPCION				DESRIPCION REPUESTOS INSTALADOS	
REPUESTOS O LABORES REQUERIDAS PARA CORRECTIVO					
				ESTADO DEL FINAL EQUIPO	
OBSERVACIONES					
REALIZADO POR				Andres Diaz.	
SUPERVISOR O ENCARGADO					

CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
NIT 901.406.206-2

HOJA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					
FECHA	18·09·2026	CIUDAD	B/Manga	ENTIDAD	Inder. Santander.
NOMBRE SUPERVISOR Y/O ENCARGADO				Ing Layla 95515 L	
CARACTERITICAS GENERALES DEL EQUIPO		TIPO EQUIPO		m.n. Split.	
		MARCA		Lg	
		CAPACIDAD		18.000 BTU.	
		COLOR		Blanco	
UBICACIÓN DEL EQUIPO				Tesoreria.	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO				MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
SI X		NO__		SI__	NO__
DESCRIPCION				DESRIPCION REPUESTOS INSTALADOS	
REPUESTOS O LABORES REQUERIDAS PARA CORRECTIVO					
				ESTADO DEL FINAL EQUIPO	
OBSERVACIONES					
REALIZADO POR	Arturo Diaz Almeida				
SUPERVISOR O ENCARGADO	Layla Ossa				

1

CARRERA 42 27-28
CONTACTANOS: 320 962 76 91 – 314 233 22
68 Email: crrsolucionesintegralessas@gmail.com
NEIVA HUILA

6

CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
NIT 901.406.206-2

Correctivo.
Mini Split.

HOJA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					
FECHA	18-09-2026.	CIUDAD	B/manga.	ENTIDAD	Inder. Santander.
NOMBRE SUPERVISOR Y/O ENCARGADO				Ing. Layla 95515/1zaraza	
CARACTERITICAS GENERALES DEL EQUIPO		TIPO EQUIPO		mini split.	
		MARCA		Lg.	
		CAPACIDAD		18000 BTU	
		COLOR		Blanco.	
UBICACIÓN DEL EQUIPO				Tesoreria.	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO				MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
SI__		NO__		SI X	NO__
DESCRIPCION				DESRIPCION REPUESTOS INSTALADOS	
				Cambio de Buje. de motor.	
REPUESTOS O LABORES REQUERIDAS PARA CORRECTIVO					
Buje de motor.				ESTADO DEL FINAL EQUIPO	
				Se entrega. Funcionando Correctamente.	
OBSERVACIONES					
REALIZADO POR				Arturo Diaz. Almeda.	
SUPERVISOR O ENCARGADO				Layla Ssa.	

CARRERA 42 27-28
CONTACTANOS: 320 962 76 91 – 314 233 22 68 Email: crrsolucionesintegralessas@gmail.com
NEIVA HUILA

HOJA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					
FECHA	18-09-2026	CIUDAD	Bmanga	ENTIDAD	Inder Santander.
NOMBRE SUPERVISOR Y/O ENCARGADO				Ing layla assis L.	
CARACTERITICAS GENERALES DEL EQUIPO		TIPO EQUIPO		mini split.	
		MARCA		mirage	
		CAPACIDAD		12.000 BTU	
		COLOR		Blanco	
UBICACIÓN DEL EQUIPO				Cuarto de Rack Tercer piso	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO				MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
SI X		NO__		SI__	NO__
DESCRIPCION				DESRIPCION REPUESTOS INSTALADOS	
REPUESTOS O LABORES REQUERIDAS PARA CORRECTIVO					
				ESTADO DEL FINAL EQUIPO	
OBSERVACIONES					
REALIZADO POR				Juan David Diaz	
SUPERVISOR O ENCARGADO					

CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

HOJA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

FECHA	18-09-024	CIUDAD	Bucaramanga	ENTIDAD	Indar. Santander
NOMBRE SUPERVISOR Y/O ENCARGADO				Ing Layla Ossio C	
CARACTERITICAS GENERALES DEL EQUIPO		TIPO EQUIPO		mini split	
		MARCA		mirage	
		CAPACIDAD		12.000 BTU	
		COLOR		Blanco	
UBICACIÓN DEL EQUIPO				D. Social Comunitario	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
SI X	NO__	SI__	NO__

DESCRIPCION	DESRIPCION REPUESTOS INSTALADOS
	
REPUESTOS O LABORES REQUERIDAS PARA CORRECTIVO	
	ESTADO DEL FINAL EQUIPO

OBSERVACIONES	
REALIZADO POR	Anton Diaz Almeida
SUPERVISOR O ENCARGADO	Layla Ossio

HOJA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					
FECHA	21-09-2026	CIUDAD	B/manga	ENTIDAD	Inder Santander.
NOMBRE SUPERVISOR Y/O ENCARGADO				Ing Layla 95515 C	
CARACTERITICAS GENERALES DEL EQUIPO		TIPO EQUIPO		mini Split	
		MARCA		LG	
		CAPACIDAD		18000 BTU.	
		COLOR		Blanco	
UBICACIÓN DEL EQUIPO				Planeación	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO				MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
SI X		NO__		SI__	NO__
DESCRIPCION				DESRIPCION REPUESTOS INSTALADOS	
REPUESTOS O LABORES REQUERIDAS PARA CORRECTIVO					
				ESTADO DEL FINAL EQUIPO	
OBSERVACIONES					
REALIZADO POR				Arturo Diaz Almeida	
SUPERVISOR O ENCARGADO					