COTIZACIÓN
DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO DE SOACHA

CARRERA 10 # 12 - 69

NIT: 899999334 - 4

DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
Instalación techo PVC salon Jesuita	$ 3.500.000	$3.500.000
Instalación de Tuberia para Instalación de filtro de agua	$ 750.000	$750.000
Pintura de ventanas salon Jesuita	$ 350.000	$350.000
Pintura paredes salon jesuita	$ 720.000	$720.000
Arreglo de lampara baño hombres Bloque #1	$ 50.000	$50.000
Arreglo e instalación de tuberia de reistro baño hombres bloque # 1	$ 850.000	$850.000
Arreglo de inhodoro baño de los preofesores sede kennedy	$ 55.000	$55.000
Arrelo de lampara baño profesores sede kennedy	$ 65.000	$65.000
Arreglo de pancarta 60 años sede Kennedy	$ 65.000	$65.000
Instalación de pancarta aula multiple evento exalumnos	$ 80.000	$80.000
Arreglo de tomacorrientes salon ed, fisica profe freddy	$ 40.000	$40.000
Cambio e instalación de vidrio aula multiple	$ 100.000	$100.000
Arreglo de lampara salon # 14 sede principal	$ 80.000	$80.000
Cambio de bombillas salon # 14 sede principal	$ 80.000	$80.000
Instalación de una chapa en el salon de sistemas bloque #2	$ 70.000	$70.000
Retiro, mantenimiento y limpieza de inhodoro baño profesoras	$ 500.000	$500.000
Retiro de vidrio por quebradura salon # 15 sede principal	$ 45.000	$45.000
Instalación de televisor en la sala de sistemas bloque # 2	$ 65.000	$65.000
Apertura de 5 candados por olvido denllaves o porque se extraviaron	$ 120.000	$120.000
Resane de ventana del comedor sede danubio	$ 135.000	$135.000
Reparación y mantenimiento de 20 pupitres de la sede Danubio	$ 120.000	$120.000
Reparación de soldadura de la puerta principal de la sede danubio	$ 250.000	$250.000
Soldadura de puertas de baño sede danubio	$ 80.000	$80.000
Cambio de guardas sala de sistemas bloque # 2	$ 90.000	$90.000
VALOR TOTAL		$8.260.000

BREYSER MEDRANO CEL: 3508907650