TERMOMETRO DIGITAL TRAMONTINA UTILITA





Principales funciones y beneficios:

Asta de acero inoxidable. Mango de polipropileno.

Características del producto

Peso	0,03 kg
Longitud	205 mm
Ancho	21 mm
Altura	16 mm
Garantía	Garantía por defectos de fabricación

Recomendaciones de uso:

Operación:

1. Apriete ON/OFF (1) una vez y el visor mostrará todos los segmentos llenos (rutina de test); la medición de la temperatura se puede hacer 1 segundo después. Introduzca la SONDA DE ACERO INOXIDABLE (6) (mínimo 2 cm) en el lugar donde se hará la medición. Apriete nuevamente el botón ON/OFF y el termómetro se apagará.

2. Cuando el VISOR (3) esté en modo normal, apriete el botón HOLD (5) y la temperatura no sufrirá modificaciones (quedará trabada en el visor). Apretando el botón nuevamente, vuelve al modo normal.

3. En el modo normal, apriete el botón MAX/MIN (4), entonces, aparecerá la temperatura máxima de la memoria. Apretando nuevamente aparecerá la temperatura mínima de la memoria. La temperatura actual será igual a la temperatura máxima y mínima siempre en el momento que se prenda el termómetro.

4. Para seleccionar entre ºC/ºF (2), apriete el botón identificado y aparecerá la temperatura en la unidad de medición seleccionada.

5. Para cambiar las pilas, abra el compartimiento de las pilas. Este instrumento utiliza pilas: LR1130 ó AG13.