INFORME DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS MENORES SEPTIEMBRE 2026

Mantenimiento	ANTES	DESPUES
cambió árbol de entrada de agua del baño niñas 2 piso desinstalada e instalación y se arregló cisterna		
Soldadura pasamanos área escalera primer piso		