
INFORME DE ÁRBOLES PARA REALIZAR INTERVENCIONES EN EL MUNICIPIO DE MARMATO

En el presente documento se relacionan los árboles que fueron objeto de visita de inspección y verificación técnica, con el fin de evaluar la viabilidad de realizar intervenciones preventivas, ya sea mediante poda o tala, según corresponda. Estas acciones se contemplan en aras de salvaguardar la integridad de los habitantes de las zonas donde se encuentran dichas especies arbóreas, niños, niñas, y personal que asiste a parques, así como de los peatones que transitan por estas áreas. A continuación, se detallan los árboles inspeccionados:


<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Nombre del árbol</th><th colspan="2">Georreferenciación</th><th rowspan="2">Dirección</th><th rowspan="2">Código</th><th rowspan="2">PROCEDIMIENTO</th></tr>
<tr><th>Latitud</th><th>Longitud</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1</td><td>LEUCAENA</td><td>5,472311</td><td>-75,587966</td><td>LA BETULIA</td><td>A25</td><td>TALA</td></tr>
<tr><td colspan="6">Registro fotográfico</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Observaciones</td></tr>
<tr><td colspan="6">Se requeire realizar la tala de dicha especie, en aras de mitigar las afectaciones de redes eléctricas y de telecomunicaciones, así como de las viviendas aledañas, debido a la gran extensión de los brazos de dicha especie arbórea en el lugar y la inclinación elevada sobre las viviendas.</td></tr>
</table>



2	LAUCAENA	5.472344	-75.587839	LA BETULIA	X	TALA
	Registro fotográfico					
						

	Observaciones					
	Se requeire realizar la tala de dicha especie, en aras de mitigar las afectaciones de redes eléctricas y de telecomunicaciones, así como de las viviendas aledañas, debido a la gran extensión de los brazos de dicha especie arbórea en el lugar y la inclinación elevada sobre las viviendas.					
3	LEUCAENA	5.472266	-75.587938	PARQUE DE ORO EL LLANO	X	PODA
	Registro fotográfico					
						
	Observaciones					
	Se requiere realizar la poda de la especie arbórea, la cual extiende sus brazos por encima de redes eléctricas y de telecomunicación es, sumado a que algunas de estas ramificaciones se extienden por encima de una vivienda, además tiene una inclinación sobre las viviendas del frente por el terreno y su estructura, lo cual ha generado afectaciones y riesgos para los transeúntes del sector.					
	LEUCAENA	5,471949	-75,588058	PARQUE YO AMO MARMATO	A63	TALA
	Registro fotográfico					

<table>
<tr><td>4</td><td> </td></tr>
<tr><td></td><td>Observaciones</td></tr>
<tr><td></td><td>Proceso de poda preventiva en la cual se busque evitar afectaciones sobre las redes eléctricas que pasan por la ubicación de dicha especie arbórea y sobre la vivienda esquinera del parque</td></tr>
<tr><td rowspan="4">5</td><td><table>
<tr><td>ROBLE</td><td>5.471609</td><td>-75.588226</td><td>LA BETULIA</td><td>X</td><td>PODA</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Registro fotográfico</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>Observaciones</td></tr>
<tr><td>Se requiere realizar la poda de dicho árbol, con el fin de mitigar las afectaciones que presentan las viviendas del sector por la extensión de las ramificaciones sobre las viviendas aledañas y por la recogida sobre las cuerdas eléctricas.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Nombre del árbol</th><th colspan="2">Georreferenciación</th><th rowspan="2">Dirección</th><th rowspan="2">Código</th><th rowspan="2">PROCEDIMIENTO</th></tr>
<tr><th>Latitud</th><th>Longitud</th></tr>
<tr><td rowspan="5">6</td><td>ALMENDROS</td><td>5.471413</td><td>-75.588217</td><td>LA BETULIA</td><td>N/A</td><td>PODA</td></tr>
<tr><td colspan="6">Registro fotográfico</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Observaciones</td></tr>
<tr><td colspan="6">Se requeire realizar poda preventiva de estos arboles sobre ramificacion la cual se encuentra cubriendo toda la calle y acercando cuerdas eléctricas sobre la vía, lo cual puede generar afectaciones en el flujo vehicular y riesgos eléctricos sobre los que tansita por este sector.</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>CAUCHO SABANERO</td><td>5.470779</td><td>-75.588226</td><td>LA BETULIA</td><td>N/A</td><td>PODA</td></tr>
<tr><td colspan="6">Registro fotográfico</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>7</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">Observaciones</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">Se requiere la tala de esta especie, debido a la cercanía a las redes eléctricas, donde los fuertes vientos generan chispas y distinción de las redes que pueden afectar su estabilidad y ocasionar riesgos eléctricos.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">8</td><td>FICUS</td><td>5.473071</td><td>-75.586028</td><td>LA BETULIA</td><td>N/A</td><td>PODA</td></tr>
<tr><td colspan="6">Registro fotográfico</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">Observaciones</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">Se requiere la tala de esta especie, debido a la cercanía a las redes eléctricas, donde los fuertes vientos generan chispas y distinción de las redes que pueden afectar su estabilidad y ocasionar riesgos eléctricos.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">9</td><td>CAUCHO SABANERO</td><td>5.471283</td><td>-75.588287</td><td>LA BETULIA</td><td>N/A</td><td>PODA</td></tr>
<tr><td colspan="6">Registro fotográfico</td></tr>
<tr><td colspan="6"> </td></tr>
<tr><td colspan="6">Observaciones</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">Se requiere la poda de dicho arbol, debido a la inclinacion excesiva que presenta las ramas so sobre la vía principal y el parque infantil, lo cual representa un riesgo para los ususarios principalmente niños niñas y adultos mayores, por un posible colapso el cual puede ser impulsado por rafasgas de viento de consideración.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">10</td><td>PALMA REAL</td><td>5.500563</td><td>-75.603326</td><td>CABRAS</td><td>N/A</td><td>TALA</td></tr>
<tr><td colspan="6">Registro fotográfico</td></tr>
<tr><td colspan="6"> </td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">Observaciones</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">Se requiere la tala de palma, basado en el riesgo que representa para la institución educativa de cabras, los profesores y estudiantes que usan este establecimiento.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">11</td><td>YARUMO</td><td>5.471660</td><td>-75.588054</td><td>CASAS MUNICIPIO</td><td>N/A</td><td>TALA</td></tr>
<tr><td colspan="6">Registro fotográfico</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Observaciones</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">Se requiere la tala de dicha especie arbórea, por su gran altura y especie, la cual es propensa a desquebrajarse, lo cual representa un riesgo para las edificaciones aledañas a esta.</td></tr>
</table>