Ferremobiliario de colombia

Nit: 1.121.930.334- 5

Villavicencio, 19 de octubre de 2026

Cotización.

Señores:
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO

Me permito presentar cotización formal de los elementos requeridos,

ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	mantenimiento a todo costo de muros externos, portones y rejas metálicos caballetes de la sede de Jaime Rook del colegio Antonio Nariño y otros servicios consistentes en: 1. limpieza, alistada preparación de muros para resane y pintura tipo 1 en dos colores (vino tinto y blanco) de 530 metros cuadrados de la pared externa de la sede Jaime Rook 2. Alistamiento preparación y limpieza para pintura de aceite color negro en dos portones uno principal y otro lateral para salida y entrada de niños de preescolar. En los dos portones realizar mantenimiento correctivo cambiando láminas dañadas y deterioradas por el uso y el óxido por láminas nuevas soldadas reforzadas y pintadas en las batientes de acuerdo con su estructura. 3. Alistamiento (preparación y limpieza) pintura de aceite color blanco en 6 ventanas externas de 2x 1.50 metros y 5 ventanas externas 0.80 * 0,60 metros. 4. Cambio de 10 caballetes rotos y limpieza y pintura de 125 m lineales más de caballetes ubicados en la parte externa alrededor de la sede Jaime Ruth.	$10.300.150	$10.300.150
2	Obras de mantenimiento correctivo a todo costo en muro de la sede principal sector norte del polideportivo consiste en: -limpieza, preparación, resanes y pintura tipo 1 en 2 colores blanco y negro en muro del polideportivo 80mts2 de diámetro.	$ 1.631.250	$1.631.250
3	Mantenimiento a todo costo de guardas, cambio de cableado y tomas eléctricas en salón de transición de la sede principal.	$478.500	$478.500
4	Mantenimiento a todo costo en cubierta consistente en: Cambio de teja en Eternit # 4, amarres y ganchos en salón #3 2° piso sede principal y mantenimiento de canal en salón de preescolar sede Jaime rook	$183.000	$183.000
5	Poda y mantenimiento de árboles de gran tamaño, ubicados en la parte interna de la sede, incluye remoción de escombros vegetales.	$507.500	$507.500
6	mantenimiento a todo costo de muro ubicado en la parte externa de la sede Jaime Rook por fisura presentada en su parte física, incluye regata, mampostería, pañete y pintura en diámetro de 1,20 mts x 3,50 mts.	$825.000	$825.000
	SUBTOTAL	**$13.925.400**	

Valentina Cisneros

Valentina Cisneros cano
CC. 1.121.930.334
Gerente

Dirección comercial TO 22 APTO 304 ConJ residencial Okavango - Villavicencio
vale.cisneros.50@gmail.com
Cel. 3025650501