	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	CODIGO	AP-TIC-AR-11
		VERSION	1
		FECHA DE MODIFICACION	29/12/2023
		PAGINA	1 DE 1

INGRESO DEL EQUIPO

FECHA: 14-09-2026	HORA: 4:30 P.M.	TECNICO: JUAN DARIO OICATA

DATOS USUARIO SOLICITANTE

NOMBRE	ASOBEN		
DEPENDENCIA	ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN		
USUARIO	asobenbogota@yahoo.es	EXT	

TIPO DE IDENTIFICACION DEL EQUIPO

PILOTO	PARILLA	TERMOSTATO	INTERRUPTOR	QUEMADORES	VALVULA
2	N	N	3	1	1
MARCA	MODELO	SERIAL	INVENTARIO	MATERIAL	PUESTOS
ZIGAL	C5	132,000BTU/H	1	acero inoxidable	6

OBSERVACIONES:

PROBLEMA PRESENTADO POR EL EQUIPO	
Desgate de duferentes partes de la estufa	FIRMA DEL TECNICO

TIPO Y DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO

		DESCRIPCION
PREVENTIVO	X	Limpieza general cambio de valvula quemador, piloto y cambio de interruptor
CORRECTIVO	X	

TECNICO ENCARGADO: JUAN DARIO OICATA

ENTREGA DEL EQUIPO

FECHA: 14-09-2026	OBSERVACIONES DEL USUARIO
HORA: 4:30 P.M.	El equipo se diagnosticaQUE QUEDO en buenas condiciones, la cual no presenta ningun riesgo a la hora de su manipulacion.
TÈCNICO:	

PROXIMA REVISCIÓN 14 DE ENERO 2027

FIRMA DEL USUARIO

Scanned with CamScanner

electropluss
TECNOLOGÍA + SERVICIOS

SERVICIO TÉCNICO A DOMICILIO EN
BOGOTÁ Y SUS ALREDEDORES

Bogotá, D.C., 12 de septiembre de 2026

Señores
ASOBEN
Calle 67 a # 110 b 25, barrio San Antonio
312-4714926 asobenbogota@yahoo.es

JUAN CAMILO AMAYA
Técnico Electropluss

Asunto: Confirmación de Mantenimiento Preventivo Realizado en Licuadora

Nos dirigimos a usted para confirmar que el mantenimiento preventivo programado para licuadora MARCA: IMUSA. ha sido completado satisfactoriamente. A continuación, se detallan los aspectos relevantes del servicio realizado:

Detalles del Equipo:

- Marca: Universal
- Modelo: Vaso de vidrio 1.5 lt potencia 350

Fecha de Mantenimiento: 12 septiembre del 2026 - próxima revisión 25 de enero 2027

Descripción del Servicio Realizado:

1. Inspección General: Se llevó a cabo una revisión exhaustiva del equipo para asegurar que todos los componentes funcionen adecuadamente.
2. Limpieza Interna: Se realizó una limpieza completa de las partes internas de la licuadora, incluyendo el motor y los cuchillos, para garantizar un rendimiento óptimo.
3. Lubricación: Se aplicaron lubricantes en las partes móviles según las recomendaciones del fabricante para evitar desgastes prematuros.
4. Ajustes y Calibración: Se hicieron ajustes menores y calibraciones necesarias para mantener la precisión y eficiencia de la licuadora.
5. Pruebas de Funcionamiento: Se realizaron pruebas operativas para confirmar que el quipo funciona correctamente y cumple con los estándares de rendimiento.

La licuadora se encuentra en perfecto estado y no se reportaron problemas adicionales. Este mantenimiento preventivo asegura que el equipo continúe operando de manera eficiente y ayuda a prolongar su vida útil.

Atentamente,

JUAN CAMILO AMAYA
TECNICO RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

electropluss
TECNOLOGÍA + SERVICIOS

SERVICIO TÉCNICO A DOMICILIO EN
BOGOTÁ Y SUS ALREDEDORES

Bogotá, D.C., 11 de septiembre de 2026

Señores
ASOBEN
Calle 67 a # 110 b 25, barrio San Antonio
312-4714926 asobenbogota@yahoo.es

JUAN CAMILO AMAYA
Técnico Electropluss

Asunto: Certificado de Mantenimiento Preventivo Realizado en Nevera Congelación.

Nos dirigimos a usted para confirmar que el mantenimiento preventivo realizado para Nevera Congelación, MARCA: INDUFRIAL , ha sido completado satisfactoriamente. A continuación, se detallan los aspectos relevantes del servicio realizado:

Detalles del Equipo:

- Marca: Indufrial laplet - 15
- Modelo: IPALET - 15 4245

Fecha de Mantenimiento: 11 de septiembre del 2026 - próxima revisión 25 de enero 2027
Descripción del Servicio Realizado:

1. Inspección General: Se efectuó una revisión exhaustiva del sistema de congelación para asegurar que todos los componentes, incluidos el compresor y los controles, están en buen estado y funcionando adecuadamente.
2. Limpieza del Condensador y Evaporador: Se realizó una limpieza completa de los serpentines del condensador y del evaporador para garantizar la máxima eficiencia del Osistema.
3. Verificación del Nivel de Refrigerante: Se comprobó el nivel de refrigerante y se ajustó si fue necesario, para asegurar un rendimiento óptimo y una congelación efectiva.
4. Revisión del Sistema de Descongelación: Se revisaron los componentes del sistema de descongelación para asegurar que funcionen correctamente y evitar acumulación excesiva de hielo.
5. Inspección de Componentes Eléctricos: Se verificaron los componentes eléctricos, incluyendo los controles y conexiones, para asegurar que todo esté en funcionamiento adecuado.
6. Pruebas de Funcionamiento: Se realizaron pruebas operativas para confirmar que la nevera mantiene las temperaturas de congelación adecuadas y opera eficientemente.

La Nevera Congelación se encuentra en perfecto estado y no se reportaron problemas adicionales. Este mantenimiento preventivo asegura que el equipo continúe operando de manera eficiente y ayuda a prolongar su vida útil.

JUAN CAMILO AMAYA
TECNICO RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

electropluss
TECNOLOGÍA + SERVICIOS

SERVICIO TÉCNICO A DOMICILIO EN
BOGOTÁ Y SUS ALREDEDORES

Bogotá, D.C., 11 de octubre de 2026

Señores
ASOBEN
Calle 67 a # 110 b 25, barrio San Antonio
312-4714926 asobenbogota@yahoo.es

JUAN CAMILO AMAYA
Técnico Electropluss

Asunto: Certificado de Mantenimiento Preventivo Realizado en Nevera Refrigeración.

Nos dirigimos a usted para confirmar que el mantenimiento preventivo realizado para Nevera Refrigeración, MARCA: IMBERA G-326 ha sido completado satisfactoriamente. A continuación, se detallan los aspectos relevantes del servicio realizado:

Detalles del Equipo:

Marca: Imbera
Modelo: G326

Fecha de Mantenimiento: 11 de septiembre del 2026 - próxima revisión 25 de enero 2027

Descripción del Servicio Realizado:

1. **Inspección General**: Se realizó una revisión completa del sistema de refrigeración para asegurar que todos los componentes están en buen estado y funcionando correctamente.
2. **Limpieza del Condensador y Evaporador**: Se limpiaron los serpentines del condensador . y el evaporador para mejorar la eficiencia y el rendimiento del sistema.
3. **Verificación de Niveles de Refrigerante**: Se comprobó el nivel de refrigerante y se realizaron ajustes si fue necesario para asegurar un funcionamiento adecuado.
4. **Revisión del Sistema Eléctrico**: Se inspeccionaron los componentes eléctricos, incluyendo los controles y conexiones, para verificar su correcto funcionamiento.
5. **Pruebas de Funcionamiento**: Se realizaron pruebas operativas para garantizar que la nevera mantenga las temperaturas adecuadas y funcione de manera eficiente.

La Nevera Refrigeración se encuentra en perfecto estado y no reportaron problemas adicionales.
Este mantenimiento preventivo asegura que el equipo continue operando de manera eficiente y ayuda a prologa su vida útil.

JUAN CAMILO AMAYA
TECNICO RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

Bogotá, D.C., 12 de septiembre de 2026

Señores
ASOBEN
Calle 67 a # 110 b 25, barrio San Antonio
312-4714926 asobenbogota@yahoo.es

JUAN CAMILO AMAYA
Técnico Electropluss

Asunto: Confirmación de Mantenimiento Preventivo Báscula electrónica multifunciones 30 kg,

Nos dirigimos a usted para confirmar que el mantenimiento preventivo programado para bascula MARCA: TRUPE. ha sido completado satisfactoriamente. A continuación, se detallan los aspectos relevantes del servicio realizado:

Detalles del Equipo:

- Marca: TRUPE
- Modelo: La bascula electrónica tiene un plato de pesado redondo o cuadrangular. La alimentación de energía requiere 110V por medio de un adaptador de red de 12V.

Fecha de Mantenimiento: 12 septiembre del 2026 - próxima revisión 25 de enero 2027

Descripción del Servicio Realizado:

ONES TECNICAS MINIMAS Rango de Taraje: Tiempo de respuesta: Máximo 3 segundos. Unidades de medida: Kg, lb, oz, HL Funciones: Función HOLD, indicador sobrecargas Pantalla: LCD con dígitos desde 35mm altura, iluminación de fondo, Calibración: Automática (peso externo) Temperatura operativa: Desde 0... + 40°C

La Bascula se le hace un mantenimiento preventivo asegura que la balanza continúe operando de manera eficiente y ayuda a prolongar su vida útil.

Atentamente,

JUAN CAMILO AMAYA
TECNICO RESPONSABLE

Scanned with CamScanner