| PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | FORMATO DE COTIZACION | CÓDIGO: A5-FO-08 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |
| | | Vigente desde: 26/06/2025 |

**INVITACION A ESTUDIO DE MERCADO(LA PRESENTE NO GENERA VINCULO CONTRACTUAL CON LA ENTIDAD)**

**OBJETO:**

DC06-3202032-1-055 Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo mano de obra calificada, repuestos y accesorios originales, así como los trámites respectivos para la expedición del certificado de tecnomecánica, para el equipo automotor (vehículos) adscrito al inventario del Parque Nacional Natural Paramillo

**CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (UNSPSC):**

78181500

**LUGAR DE EJECUCION:**

Parque Nacional Natural Paramillo

**LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:**

Ciudad de Montería

**PLAZO DE EJECUCION:**

hasta 30 de diciembre y/o hasta agotar los recursos

| ITEM | DESCRIPCION (detalle de lo que requiere la Entidad) | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mano de obra: Revisión y/o Reparación frenos | 1 | $ 360.000,00 | $ 68.400,00 | $ 428.400,00 |
| 2 | Mano de obra: Empastada Bandas Frenos | 1 | $ 160.000,00 | $ 30.400,00 | $ 190.400,00 |
| 3 | Repuesto: Juego de pastillas Frenos | 1 | $ 340.000,00 | $ 64.600,00 | $ 404.600,00 |
| 4 | Repuesto: Líquido para Frenos | 1 | $ 100.000,00 | $ 19.000,00 | $ 119.000,00 |
| 5 | Mano de obra: Sincronización Motor | 1 | $ 500.000,00 | $ 95.000,00 | $ 595.000,00 |
| 6 | Mano de obra: Cambio de aceite | 1 | $ 80.000,00 | $ 15.200,00 | $ 95.200,00 |
| 7 | Mano de obra: Lavado de Inyectores | 1 | $ 60.000,00 | $ 11.400,00 | $ 71.400,00 |
| 8 | Mano de obra: Servicio de Scanner | 1 | $ 140.000,00 | $ 26.600,00 | $ 166.600,00 |
| 9 | Repuesto: Aceite motor 1/4 | 1 | $ 56.000,00 | $ 10.640,00 | $ 66.640,00 |
| 10 | Repuesto: Juego Interiores inyectores | 1 | $ 160.000,00 | $ 30.400,00 | $ 190.400,00 |
| 11 | Repuesto: Filtro de aceite | 1 | $ 50.000,00 | $ 9.500,00 | $ 59.500,00 |
| 12 | Repuesto: Filtro de aire | 1 | $ 120.000,00 | $ 22.800,00 | $ 142.800,00 |
| 13 | Repuesto: Gas aire acondicionado | 1 | $ 160.000,00 | $ 30.400,00 | $ 190.400,00 |
| 14 | Repuesto: Aceite compresor x onzas | 1 | $ 140.000,00 | $ 26.600,00 | $ 166.600,00 |
| 15 | Mano de obra: Mantenimiento Radiador | 1 | $ 360.000,00 | $ 68.400,00 | $ 428.400,00 |
| 16 | Mano de obra: Cambio correas accesorios | 1 | $ 120.000,00 | $ 22.800,00 | $ 142.800,00 |
| 17 | Repuesto: Galón Refrigerante Radiador | 1 | $ 120.000,00 | $ 22.800,00 | $ 142.800,00 |
| 18 | Repuesto: Correa | 1 | $ 300.000,00 | $ 57.000,00 | $ 357.000,00 |
| 19 | Repuesto: Juego Plumillas | 1 | $ 40.000,00 | $ 7.600,00 | $ 47.600,00 |
| 20 | Mano de obra: Cambio Bujes Tijeras Superior | 1 | $ 300.000,00 | $ 57.000,00 | $ 357.000,00 |
| 21 | Mano de obra: Cambio Bujes Tijera Inferior | 1 | $ 360.000,00 | $ 68.400,00 | $ 428.400,00 |
| 22 | Mano de obra: Cambio Bujes Barra estabilizadora | 1 | $ 140.000,00 | $ 26.600,00 | $ 166.600,00 |
| 23 | Mano de obra: Cambio Rotulas Inferiores | 1 | $ 360.000,00 | $ 68.400,00 | $ 428.400,00 |
| 24 | Mano de obra: Cambio Rotulas Superior | 1 | $ 300.000,00 | $ 57.000,00 | $ 357.000,00 |
| 25 | Mano de obra: Engrase y Cambio Rodamientos Traseros | 1 | $ 500.000,00 | $ 95.000,00 | $ 595.000,00 |
| 26 | Mano de obra: Cambio Brazo Compensador | 1 | $ 160.000,00 | $ 30.400,00 | $ 190.400,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Mano de obra: Cambio Terminales | 1 | $ 240.000,00 | $ 45.600,00 | $ 285.600,00 |
| 28 | Mano de obra: Cambio Brazos Axiales | 1 | $ 240.000,00 | $ 45.600,00 | $ 285.600,00 |
| 29 | Mano de obra: Cambio Bujes Muelles | 1 | $ 200.000,00 | $ 38.000,00 | $ 238.000,00 |
| 30 | Mano de obra: Cambio Rodamientos Traseros | 1 | $ 400.000,00 | $ 76.000,00 | $ 476.000,00 |
| 31 | Mano de obra: Cambio Espárragos Rueda | 1 | $ 160.000,00 | $ 30.400,00 | $ 190.400,00 |
| 32 | Repuesto: Bujes Tijeras Superior | 1 | $ 90.000,00 | $ 17.100,00 | $ 107.100,00 |
| 33 | Repuesto: Bujes Tijeras Inferior | 1 | $ 120.000,00 | $ 22.800,00 | $ 142.800,00 |
| 34 | Repuesto: Rotulas Superiores | 1 | $ 140.000,00 | $ 26.600,00 | $ 166.600,00 |
| 35 | Repuesto: Terminales Dirección | 1 | $ 240.000,00 | $ 45.600,00 | $ 285.600,00 |
| 36 | Repuesto: Rotulas Inferiores | 1 | $ 320.000,00 | $ 60.800,00 | $ 380.800,00 |
| 37 | Repuesto: Rodamientos Delanteros | 1 | $ 380.000,00 | $ 72.200,00 | $ 452.200,00 |
| 38 | Repuesto: Retenedores Delanteros | 1 | $ 80.000,00 | $ 15.200,00 | $ 95.200,00 |
| 39 | Repuesto: Bujes Barra Estabilizadora | 1 | $ 50.000,00 | $ 9.500,00 | $ 59.500,00 |
| 40 | Repuesto: Templete Barra Estabilizadora | 1 | $ 150.000,00 | $ 28.500,00 | $ 178.500,00 |
| 41 | Repuesto: Bujes Muelles | 1 | $ 16.000,00 | $ 3.040,00 | $ 19.040,00 |
| 42 | Repuesto: Brazos axiales | 1 | $ 150.000,00 | $ 28.500,00 | $ 178.500,00 |
| 43 | Repuesto: Grasa Rodamientos | 1 | $ 60.000,00 | $ 11.400,00 | $ 71.400,00 |
| 44 | Trámites para la expedición del certificado de tecnomecánica | 1 | $ 640.000,00 | $ 121.600,00 | $ 761.600,00 |
| **VALOR TOTAL (Tener en cuenta que el valor debe incluir todos los impuestos a que haya lugar)** | | | | | **$ 10.902.780,00** |

**REQUISITOS DE LA COTIZACION:** El proponente debe diligenciar por completo el Cuadro, el cual deberá presentarlo en pesos colombianos y con el ofrecimiento economico se entiende incluida las condiciones contractuales. Lo anterior, con la finalidad de establecer el valor del presente proceso de selección y establecer las condiciones contractuales minimas del sector que se requieren para el desarrollo del objeto contractual. Adicionalmente, en caso de que el proveedor estime un plazo de ejecución diferente por favor indicarlo en su respuesta. Los valores ofertados deben tener incluidos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar vigentes al momento de la presentanción.

| | |
|---|---|
| **CIÓN DEL PROVEEDOR QUE PRESENTA LA C** | mediana empresa |
| **PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN:** | Las cotizaciones solo podrán ser enviadas por la plataforma de Secop II, de acuerdo a la normatividad vigente y a los plazos y condiciones establecidas en la Solicitud de Información a Proveedores. |
| **OBSERVACIONES:** | Si el proveedor que presenta la cotización tiene observaciones, estas deben presentarse por la plataforma SECOP II. En atencion a lo anterior, se debe dar un plazo para esto. |

**Nota:** El proveedor interesado en presentar la cotización, sólo podrá modificar los campos resaltados en color gris, los demás serán de uso exclusivo de PNNC.



**Nombre Del Proponente: TALLER OR MAQUINARIA & SOLUCIONES S.A.S**
**Nombre Del Represent ante Legal JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT**
**C. C. No. 1067872051 de Monteria**

1 Sobre único

1.1 COTIZACION

1.1.1 EL COTIZANTE DEBERÁ COTIZAR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

9.162.000,00

| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 78181500 | Mano de obra: Revisión y/o Reparación frenos | 1,00 | UN | | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | 2 | 78181500 | Mano de obra: Empastada Bandas Frenos | 1,00 | UN | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | 3 | 78181500 | Repuesto: Juego de pastillas Frenos | 1,00 | UN | | 340.000,00 | 340.000,00 |
| | 4 | 78181500 | Repuesto: Líquido para Frenos | 1,00 | UN | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 5 | 78181500 | Mano de obra: Sincronización Motor | 1,00 | UN | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 6 | 78181500 | Mano de obra: Cambio de aceite | 1,00 | UN | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 7 | 78181500 | Mano de obra: Lavado de Inyectores | 1,00 | UN | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 8 | 78181500 | Mano de obra: Servicio de Scanner | 1,00 | UN | | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | 9 | 78181500 | Repuesto: Aceite motor 1/4 | 1,00 | UN | | 56.000,00 | 56.000,00 |
| | 10 | 78181500 | Repuesto: Juego Interiores inyectores | 1,00 | UN | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | 11 | 78181500 | Repuesto: Filtro de aceite | 1,00 | UN | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 12 | 78181500 | Repuesto: Filtro de aire | 1,00 | UN | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 13 | 78181500 | Repuesto: Gas aire acondicionado | 1,00 | UN | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | 14 | 78181500 | Repuesto: Aceite compresor x onzas | 1,00 | UN | | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | 15 | 78181500 | Mano de obra: Mantenimiento Radiador | 1,00 | UN | | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | 16 | 78181500 | Mano de obra: Cambio correas accesorios | 1,00 | UN | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 17 | 78181500 | Repuesto: Galón Refrigerante Radiador | 1,00 | UN | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 18 | 78181500 | Repuesto: Correa | 1,00 | UN | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 19 | 78181500 | Repuesto: Juego Plumillas | 1,00 | UN | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 20 | 78181500 | Mano de obra: Cambio Bujes Tijeras Superior | 1,00 | UN | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 21 | 78181500 | Mano de obra: Cambio Bujes Tijera Inferior | 1,00 | UN | | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | 22 | 78181500 | Mano de obra: Cambio Bujes Barra estabilizadora | 1,00 | UN | | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | 23 | 78181500 | Mano de obra: Cambio Rotulas Inferiores | 1,00 | UN | | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | 24 | 78181500 | Mano de obra: Cambio Rotulas Superior | 1,00 | UN | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 25 | 78181500 | Mano de obra: Engrase y Cambio Rodamientos Traseros | 1,00 | UN | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 26 | 78181500 | Mano de obra: Cambio Brazo Compensador | 1,00 | UN | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | 27 | 78181500 | Mano de obra: Cambio Terminales | 1,00 | UN | | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | 28 | 78181500 | Mano de obra: Cambio Brazos Axiales | 1,00 | UN | | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | 29 | 78181500 | Mano de obra: Cambio Bujes Muelles | 1,00 | UN | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 30 | 78181500 | Mano de obra: Cambio Rodamientos Traseros | 1,00 | UN | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | 31 | 78181500 | Mano de obra: Cambio Espárragos Rueda | 1,00 | UN | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | 32 | 78181500 | Repuesto: Bujes Tijeras Superior | 1,00 | UN | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | 33 | 78181500 | Repuesto: Bujes Tijeras Inferior | 1,00 | UN | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 34 | 78181500 | Repuesto: Rotulas Superiores | 1,00 | UN | | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | 35 | 78181500 | Repuesto: Terminales Dirección | 1,00 | UN | | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | 36 | 78181500 | Repuesto: Rotulas Inferiores | 1,00 | UN | | 320.000,00 | 320.000,00 |
| | 37 | 78181500 | Repuesto: Rodamientos Delanteros | 1,00 | UN | | 380.000,00 | 380.000,00 |
| | 38 | 78181500 | Repuesto: Retenedores Delanteros | 1,00 | UN | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 39 | 78181500 | Repuesto: Bujes Barra Estabilizadora | 1,00 | UN | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 40 | 78181500 | Repuesto: Templete Barra Estabilizadora | 1,00 | UN | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 41 | 78181500 | Repuesto: Bujes Muelles | 1,00 | UN | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 42 | 78181500 | Repuesto: Brazos axiales | 1,00 | UN | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 43 | 78181500 | Repuesto: Grasa Rodamientos | 1,00 | UN | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 44 | 78181500 | Trámites para la expedición del certificado de tecnomecánica | 1,00 | UN | | 640.000,00 | 640.000,00 |