TIPO DE INFORME:	Informe Cobro Parcial No. 2
PERIODO DEL INFORME:	26 de agosto de 2026 al 20 de octubre de 2026

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA – INFRAESTRUCTURA SOCIAL – SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE No. VC-SA-MC-013 DE 2026**				
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA	**No**	291 DE 2026	**Fecha:**	09/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES EN LOS BARRIOS EL BOSQUE, INFANTIL, MORICHAL, CARICARE, MIRADOR, PARAISO I Y LINEAL DEL VILLALUZ DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE				
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO				
ACTA DE INICIO	22 de junio 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	21 de septiembre de 2026				
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	18 de septiembre de 2026				
ACTA DE REINICIO No.1	28 de septiembre de 2026				
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	01 de octubre de 2026				
MODIFICATORIO No 1, ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1	UN (1) MES, CONTANDO A PARTIR DEL VENCIMIENTO INICIAL				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	01 de noviembre de 2026				
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE				
VALOR INICIAL	$ 454.930.616,00	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE			
	Números	**Letras**			
VALOR ADICIONAL No. 1	$ 118.000.760,00	CIENTO DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE			
	Números	**Letras**			

VALOR TOTAL ACTUALIZADO	$ 572.931.376,00	QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE
	Números	**Letras**
FORMA DE PAGO	El municipio de Villanueva - Casanare, cancelara el valor del contrato al contratista de la siguiente manera: a) Pagos mediante actas de avance parcial: se efectuará tomando como base el avance de las obras cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar el valor de la obra ejecutada a la fecha a liquidar, liquidadas por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste previa presentación de la cuenta de cobro, debidamente aprobada por el supervisor y elaborada de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y a los precios unitarios pactados para la ejecución del contrato . El primer pago parcial se realizará al demostrar un 20%. De avance de obra ejecutada, igualmente el contratista deberá presentar como requisito para su pago, un informe parcial que contendrá como mínimo entre otros los siguientes aspectos: valor contratado, valor ejecutado, valor por ejecutar, porcentaje de ejecución física a la fecha y porcentaje pendiente por ejecutar; plazo del contrato y el faltante por ejecutar; adicionales en valor y plazo; suspensiones realizadas; modificaciones realizadas; descripción general de las tareas ejecutadas; problemas presentados y soluciones planteadas, registro fotográfico; estado de las pólizas, vigencias y fecha de aprobación de las mismas; actas de seguimiento suscritas , actas de pago suscritas, comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF). La suma de todos los pagos parciales no podrá exceder el ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato. b) Pago final a la liquidación del contrato: corresponde al 20% del valor final del contrato, y será desembolsado previa aprobación del supervisor, para lo cual requerirá que el contratista cumpla con los siguientes requisitos: informe final, el cual debe contener como mínimo los comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF), actualización de la garantía única, liquidar los imprevistos causados correspondientes al porcentaje destinado de imprevistos del AIU, aprobación y vigencia contractual y pos contractual de las pólizas. El contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del estatuto tributarlo. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. Para el ultimo pago se deberá suscribir acta de terminación, recibo y liquidación, esta última deberá ser aprobada y aceptada en la plataforma de Secop II.	

NOMBRE DEL CONTRATISTA	ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S. ZOMAC NIT: 901.491.417-1


2. RELACIÓN DE ACTAS

TIPO DE ACTA	FECHA		
	DD	MM	AAAA
ACTA 1: INICIO	22	Junio	2026
ACTA DE COMITÉ #1	02	Julio	2026
ACTA DE COMITÉ #2	09	Julio	2026
ACTA DE COMITÉ #3	16	Julio	2026
ACTA DE COMITÉ #4	23	Julio	2026
ACTA DE COMITÉ #5	30	Julio	2026
ACTA DE COMITÉ #6	06	Agosto	2026
ACTA DE COMITÉ #7	13	Agosto	2026
ACTA DE COMITÉ #8	20	Agosto	2026
ACTA DE COMITÉ #9	01	Septiembre	2026
ACTA DE COMITÉ #10	09	Septiembre	2026
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	18	Septiembre	2026
ACTA DE REINICIO No. 1	28	Septiembre	2026
MODIFICATORIO No. 1, ADICIONAL No. 1 Y PRÓRROGA No. 1	01	Octubre	2026

3. RESUMEN DEL AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO Y LOGROS OBTENIDOS


Durante el periodo comprendido entre el 26 de agosto del 2026 al 20 de octubre del 2026, en cumplimiento del objeto del contrato referido, se desarrollaron las siguientes actividades:

1.1.1 Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente



1.1.1 Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente		
Descripción	Cantidad (m2)	Porcentaje
Cantidad Contrato Inicial	311.31	100,00%
Cantidad Contrato Modificatorio No. 1	311.31	100,00%
Cantidad Ejecutada Parcial No. 2	311.31	100,00%

1.2.1 Esmalte sobre lamina llena (incluye anticorrosivo)




1.2.1 Esmalte sobre lamina llena (incluye anticorrosivo)		
Descripción	Cantidad (m2)	Porcentaje
Cantidad Contrato Inicial	1.42	100,00%
Cantidad Contrato Modificatorio No. 1	1.42	100,00%
Cantidad Ejecutada Parcial No. 2	1.42	100,00%

1.2.3 Tobogan plastico en 4 piezas, diametro = 65 cm (1 tunel recto y 3 codos de 65 cm diametro y 2 soportes) inc. Suministro e instalacion




1.2.3 Tobogan plastico en 4 piezas, diametro = 65 cm (1 tunel recto y 3 codos de 65 cm diametro y 2 soportes) inc. Suministro e instalacion		
Descripción	Cantidad (und)	Porcentaje
Cantidad Contrato Inicial	1	100,00%
Cantidad Contrato Modificatorio No. 1	1	100,00%
Cantidad Ejecutada Parcial No. 2	1	100,00%

1.2.4 Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)




1.2.4 Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)		
Descripción	Cantidad (m)	Porcentaje
Cantidad Contrato Inicial	47.51	100,00%
Cantidad Contrato Modificatorio No. 1	47.51	100,00%
Cantidad Ejecutada Parcial No. 2	47.51	100,00%

1.2.5 Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.




1.2.5 Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.		
Descripción	Cantidad (und)	Porcentaje
Cantidad Contrato Inicial	1	100,00%
Cantidad Contrato Modificatorio No. 1	1	100,00%
Cantidad Ejecutada Parcial No. 2	1	100,00%

1.2.6 Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)




1.2.6 Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)		
Descripción	Cantidad (m)	Porcentaje
Cantidad Contrato Inicial	27	100,00%
Cantidad Contrato Modificatorio No. 1	27	100,00%
Cantidad Ejecutada Parcial No. 2	27	100,00%

2.3.4 Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion




2.3.4 Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion		
Descripción	Cantidad (m2)	Porcentaje
Cantidad Contrato Inicial	156.63	100,00%
Cantidad Contrato Modificatorio No. 1	156.63	100,00%
Cantidad Ejecutada Parcial No. 2	156.63	100,00%

2.4.2 Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.




2.4.2 Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.		
Descripción	Cantidad (und)	Porcentaje
Cantidad Contrato Inicial	1	100,00%
Cantidad Contrato Modificatorio No. 1	1	100,00%
Cantidad Ejecutada Parcial No. 2	1	100,00%

3.2.1 Excavacion a mano en material comun, con transporte.




3.2.1 Excavacion a mano en material comun, con transporte.		
Descripción	Cantidad (m3)	Porcentaje
Cantidad Contrato Inicial	43.33	100,00%
Cantidad Contrato Modificatorio No. 1	45.01	100,00%
Cantidad Ejecutada Parcial No. 1	41.75	92,76%
Cantidad Ejecutada Parcial No. 2	3.26	7,24%
Cantidad Ejecutada Acumulada	45.01	100,00%

3.2.2 Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transportada




3.2.2 Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transportada		
Descripción	Cantidad (m3)	Porcentaje
Cantidad Contrato Inicial	26.74	100,00%
Cantidad Contrato Modificatorio No. 1	25.48	100,00%
Cantidad Ejecutada Parcial No. 1	24.31	95,41%
Cantidad Ejecutada Parcial No. 2	1.17	4,59%
Cantidad Ejecutada Acumulada	25.48	100,00%

3.3.1 Canal perimetral rectangular para aguas lluvias en concreto reforzado 3000 Psi ancho util 0.25 m, H util 0.15 m, e=0.10 m




3.3.1 Canal perimetral rectangular para aguas lluvias en concreto reforzado 3000 Psi ancho util 0.25 m, H util 0.15 m, e=0.10 m		
Descripción	Cantidad (m)	Porcentaje
Cantidad Contrato Inicial	9	100,00%
Cantidad Contrato Modificatorio No. 1	16.95	100,00%
Cantidad Ejecutada Parcial No. 1	9	53,10%
Cantidad Ejecutada Parcial No. 2	7.95	46,90%
Cantidad Ejecutada Acumulada	16.95	100,00%

3.3.2 Rejilla metalica piso A = 0.30 m, en angulo o perfil de 1" x 3/16" C/4cm, incluye: marco, contramarco, anticorrosivo, pintura. Suministro e Instal.




3.3.2 Rejilla metalica piso A = 0.30 m, en angulo o perfil de 1" x 3/16" C/4cm, incluye: marco, contramarco, anticorrosivo, pintura. Suministro e Instal.		
Descripción	Cantidad (m)	Porcentaje
Cantidad Contrato Inicial	9	100,00%
Cantidad Contrato Modificatorio No. 1	16.80	100,00%
Cantidad Ejecutada Parcial No. 2	16.80	100,00%

3.4.1 Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)




3.4.1 Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)		
Descripción	Cantidad (m)	Porcentaje
Cantidad Contrato Inicial	1116.89	100,00%
Cantidad Contrato Modificatorio No. 1	1116.89	100,00%
Cantidad Ejecutada Parcial No. 1	1092.24	97,79%
Cantidad Ejecutada Parcial No. 2	24.65	2,21%
Cantidad Ejecutada Acumulada	1116.89	100,00%

3.4.2 Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)




3.4.2 Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)		
Descripción	Cantidad (m)	Porcentaje
Cantidad Contrato Inicial	159.83	100,00%
Cantidad Contrato Modificatorio No. 1	159.83	100,00%
Cantidad Ejecutada Parcial No. 2	159.83	100,00%

3.5.2 Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion




3.5.2 Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion		
Descripción	Cantidad (m2)	Porcentaje
Cantidad Contrato Inicial	163.86	100,00%
Cantidad Contrato Modificatorio No. 1	162.06	100,00%
Cantidad Ejecutada Parcial No. 2	162.06	100,00%

3.6.2 Tuberia en acero negro (acero al carbon) SCH 40 1 1/2". Suministro e instal.



3.6.2 Tuberia en acero negro (acero al carbon) SCH 40 1 1/2". Suministro e instal.		
Descripción	Cantidad (m)	Porcentaje
Cantidad Contrato Inicial	12.22	100,00%
Cantidad Contrato Modificatorio No. 1	12.22	100,00%
Cantidad Ejecutada Parcial No. 2	12.22	100,00%

3.6.7 Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.




3.6.7 Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.		
Descripción	Cantidad (und)	Porcentaje
Cantidad Contrato Inicial	1	100,00%
Cantidad Contrato Modificatorio No. 1	1	100,00%
Cantidad Ejecutada Parcial No. 2	1	100,00%

3.7.1 Caja de inspeccion 50 x 50




3.7.1 Caja de inspeccion 50 x 50		
Descripción	Cantidad (und)	Porcentaje
Cantidad Contrato Inicial	0	0,00%
Cantidad Contrato Modificatorio No. 1	1	100,00%
Cantidad Ejecutada Parcial No. 2	1	100,00%

3.7.2 Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal.




3.7.2 Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal.		
Descripción	Cantidad (m)	Porcentaje
Cantidad Contrato Inicial	0	0,00%
Cantidad Contrato Modificatorio No. 1	28.40	100,00%
Cantidad Ejecutada Parcial No. 2	28.40	100,00%

3.7.4 Piso en caucho, realizado "in situ", de 30 mm de espesor total, una capa base de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor. Suministro e Instal.




3.7.4 Piso en caucho, realizado "in situ", de 30 mm de espesor total, una capa base de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor. Suministro e Instal.		
Descripción	Cantidad (m2)	Porcentaje
Cantidad Contrato Inicial	0	0,00%
Cantidad Contrato Modificatorio No. 1	26.31	100,00%
Cantidad Ejecutada Parcial No. 2	5.99	22,77%

4.1.2 Andenes en concreto 3000 psi e= 0.10 m + dilatación en ladrillo rejilla A=0.07 m + excav y recebo común compactado 0.20 m




4.1.2 Andenes en concreto 3000 psi e= 0.10 m + dilatación en ladrillo rejilla A=0.07 m + excav y recebo común compactado 0.20 m		
Descripción	Cantidad (m2)	Porcentaje
Cantidad Contrato Inicial	205.58	100,00%
Cantidad Contrato Modificatorio No. 1	216.54	100,00%
Cantidad Ejecutada Parcial No. 2	216.54	100,00%

5.1.1 Deslizadero sencillo en fibra de vidrio. longitud = 2.4 mts. Inc. Suministro e instalacion




5.1.1 Deslizadero sencillo en fibra de vidrio. longitud = 2.4 mts. Inc. Suministro e instalacion		
Descripción	Cantidad (und)	Porcentaje
Cantidad Contrato Inicial	1	100,00%
Cantidad Contrato Modificatorio No. 1	1	100,00%
Cantidad Ejecutada Parcial No. 2	1	100,00%

5.1.2 Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)s.



5.1.2 Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)s.		
Descripción	Cantidad (m)	Porcentaje
Cantidad Contrato Inicial	64.52	100,00%
Cantidad Contrato Modificatorio No. 1	64.52	100,00%
Cantidad Ejecutada Parcial No. 2	64.52	100,00%

5.1.3 Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)




5.1.3 Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)		
Descripción	Cantidad (m)	Porcentaje
Cantidad Contrato Inicial	23.50	100,00%
Cantidad Contrato Modificatorio No. 1	23.50	100,00%
Cantidad Ejecutada Parcial No. 2	23.50	100,00%

5.1.4 Domo tipo burbuja para parque infantil, diametro = 60 cm. Suministro e instal.



5.1.4 Domo tipo burbuja para parque infantil, diametro = 60 cm. Suministro e instal.		
Descripción	Cantidad (und)	Porcentaje
Cantidad Contrato Inicial	2	100,00%
Cantidad Contrato Modificatorio No. 1	2	100,00%
Cantidad Ejecutada Parcial No. 2	2	100,00%

7.2.1 Deslizadero doble en fibra de vidrio. longitud = 2.4 mts. Suministro e instalación.



7.2.1 Deslizadero doble en fibra de vidrio. longitud = 2.4 mts. Suministro e instalación.		
Descripción	Cantidad (und)	Porcentaje
Cantidad Contrato Inicial	1	100,00%
Cantidad Contrato Modificatorio No. 1	1	100,00%
Cantidad Ejecutada Parcial No. 2	1	100,00%

4. CONTROL FINANCIERO Y ECONÓMICO

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS (MOD. No. 1)		ACTA PARCIAL No. 1		EJECUTADO 26 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE		PENDIENTE POR EJECUTAR		PORCENTAJE DE AVANCE
Nº	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
1	PARQUE EL BOSQUE													
1,1	PRELIMINARES													
1.1.1	Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente	m²	311,31	$ 8.557,00	$ 2.663.880,00	311,31	$ 2.663.880,00	0,00	$ -	311,31	$ 2.663.880,00	0,00	$ -	100,00%
1.1.2	Desmonte de maquina gimnasio al aire libre inc. Retiro	m²	16,00	$ 25.830,00	$ 413.280,00	16,00	$ 413.280,00	16,00	$ 413.280,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
1,2	MOBILIARIO													
1.2.1	Esmalte sobre lamina llena (incluye anticorrosivo)	m²	1,42	$ 38.849,00	$ 55.166,00	1,42	$ 55.166,00	0,00	$ -	1,42	$ 55.166,00	0,00	$ -	100,00%
1.2.2	Piso tablero en lamina alfajor de 3/16", incluye anticorrosivo y pintura. Suministro e instal.	m²	2,00	$ 606.683,00	$ 1.213.366,00	2,00	$ 1.213.366,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.213.366,00	0,00%
1.2.3	Tobogan plastico en 4 piezas, diametro = 65 cm (1 tunel recto y 3 codos de 65 cm diametro y 2 soportes) inc. Suministro e instalacion	und	1,00	$ 8.106.204,00	$ 8.106.204,00	1,00	$ 8.106.204,00	0,00	$ -	1,00	$ 8.106.204,00	0,00	$ -	100,00%
1.2.4	Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)	m	47,51	$ 13.089,00	$ 621.858,00	47,51	$ 621.858,00	0,00	$ -	47,51	$ 621.858,00	0,00	$ -	100,00%
1.2.5	Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.	und	1,00	$ 1.434.205,00	$ 1.434.205,00	1,00	$ 1.434.205,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.434.205,00	0,00	$ -	100,00%
1.2.6	Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)	m	27,00	$ 20.348,00	$ 549.396,00	27,00	$ 549.396,00	0,00	$ -	27,00	$ 549.396,00	0,00	$ -	100,00%
1.2.7	Caneca M121 tipo IDU en acero inoxidable 0.62*0.40 m. Suministro e instal.	und	2,00	$ 1.409.829,00	$ 2.819.658,00	2,00	$ 2.819.658,00	2,00	$ 2.819.658,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
1,3	ITEM NO PREVISTOS													
1.3.1	Deslizadero doble en fibra de vidrio. longitud = 2,4 mts. Suministro e instalación.	und	0,00	$ 3.006.674,00	$ -	1,00	$ 3.006.674,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.006.674,00	0,00%
1.3.2	Pintura epoxica para pisos (2 capas)	m²	0,00	$ 71.840,00	$ -	139,92	$ 10.051.853,00	0,00	$ -	0,00	$ -	139,92	$ 10.051.853,00	0,00%
2	PARQUE EL MORICHAL													
2,1	PRELIMINARES													
2.1.1	Desmonte de maquina gimnasio al aire libre	und	14,00	$ 25.830,00	$ 361.620,00	14,00	$ 361.620,00	14,00	$ 361.620,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
2.1.2	Demolición manual placa de piso 0.10 m prom. con retiro	m²	156,63	$ 58.608,00	$ 9.179.771,00	156,63	$ 9.179.771,00	156,63	$ 9.179.771,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
2.1.3	Demolicion anderes, sardineles y cunetas (Incluye: Retiro)	m³	5,10	$ 280.716,00	$ 1.431.652,00	5,10	$ 1.431.652,00	5,10	$ 1.431.652,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
2.1.4	Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno	m²	166,84	$ 16.372,00	$ 2.731.504,00	166,84	$ 2.731.504,00	166,84	$ 2.731.504,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
2.1.5	Rocería con retiro	ha	0,31	$ 908.349,00	$ 281.588,00	0,31	$ 281.588,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,31	$ 281.588,00	0,00%
2,2	EXCAVACIONES Y RELLENOS													
2.2.1	Excavacion a mano en material comun, con transporte.	m³	27,58	$ 93.900,00	$ 2.589.762,00	27,58	$ 2.589.762,00	27,58	$ 2.589.762,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
2.2.2	Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transportada	m²	23,49	$ 149.631,00	$ 3.514.832,00	23,49	$ 3.514.832,00	23,49	$ 3.514.832,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
2,3	PLACA EN CONCRETO													
2.3.1	Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye montero de pegue y nivelacion de 0.03 m	m	51,04	$ 84.322,00	$ 4.303.795,00	51,04	$ 4.303.795,00	51,04	$ 4.303.795,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
2.3.2	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm	m²	156,63	$ 167.413,00	$ 26.221.898,00	156,63	$ 26.221.898,00	156,63	$ 26.221.898,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
2.3.3	Junta de dilatacion de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada)	m	100,48	$ 63.015,00	$ 6.331.747,00	100,48	$ 6.331.747,00	100,48	$ 6.331.747,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
2.3.4	Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion	m²	156,63	$ 199.483,00	$ 31.245.022,00	156,63	$ 31.245.022,00	0,00	$ -	156,63	$ 31.245.022,00	0,00	$ -	100,00%

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS (MOD. No. 1)		ACTA PARCIAL No. 1		EJECUTADO 26 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE		PENDIENTE POR EJECUTAR		PORCENTAJE DE AVANCE
Nº	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
2.4	MOBILIARIO													
2.4.1	Maquina gimnasio aire libre camilla. Suministro e instalación	und	1,00	$ 3.264.633,00	$ 3.264.633,00	1,00	$ 3.264.633,00	1,00	$ 3.264.633,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
2.4.2	Valla informativa (0.80mx1.0m cal 20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.	und	1,00	$ 1.434.205,00	$ 1.434.205,00	1,00	$ 1.434.205,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.434.205,00	0,00	$ -	100,00%
2.4.3	Maquina gimnasio aire libre patin. Suministro.	und	1,00	$ 4.578.118,00	$ 4.578.118,00	1,00	$ 4.578.118,00	1,00	$ 4.578.118,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
2.4.4	Maquina gimnasio aire libre Twister Suministro e instalación.	und	1,00	$ 4.179.818,00	$ 4.179.818,00	1,00	$ 4.179.818,00	1,00	$ 4.179.818,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
2.4.5	Maquina gimnasio aire libre columpio. Suministro e instalación.	und	1,00	$ 4.424.525,00	$ 4.424.525,00	1,00	$ 4.424.525,00	1,00	$ 4.424.525,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
2.4.6	Maquina gimnasio aire libre pony. Suministro e instalación	und	1,00	$ 4.238.558,00	$ 4.238.558,00	1,00	$ 4.238.558,00	1,00	$ 4.238.558,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
2.4.7	Maquina gimnasio aire libre elíptica. Suministro e instalacion	und	1,00	$ 4.929.853,00	$ 4.929.853,00	1,00	$ 4.929.853,00	1,00	$ 4.929.853,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
2.4.8	Maquina gimnasio aire libre pectoral sentado. Suministro e instalación.	und	1,00	$ 6.526.892,00	$ 6.526.892,00	1,00	$ 6.526.892,00	1,00	$ 6.526.892,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
2.4.9	Maquina gimnasio aire libre doble surf. Suministro e instalación.	und	1,00	$ 4.262.305,00	$ 4.262.305,00	1,00	$ 4.262.305,00	1,00	$ 4.262.305,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
2.4.10	Maquina gimnasio aire libre remo. Suministro e instalacion.	und	1,00	$ 4.444.439,00	$ 4.444.439,00	1,00	$ 4.444.439,00	1,00	$ 4.444.439,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
2.4.11	Caneca M121 tipo IDU en acero inoxidable 0.62*0.40 m. Suministro e instal.	und	1,00	$ 1.409.829,00	$ 1.409.829,00	1,00	$ 1.409.829,00	1,00	$ 1.409.829,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
3	PARQUE INFANTIL													
3.1	PRELIMINARES													
3.1.1	Desmonte de maquina gimnasio al aire libre	m²	11,00	$ 25.830,00	$ 284.130,00	11,00	$ 284.130,00	11,00	$ 284.130,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
3.1.2	Desmonte y retiro de parque infantil en tubería metálica empotrado en placa.	m²	68,00	$ 25.830,00	$ 1.756.440,00	68,00	$ 1.756.440,00	68,00	$ 1.756.440,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
3.1.3	Demolicion a mano de tableta piso, espesor entre 0.06 y 0.08 m con retiro	m²	2,50	$ 57.646,00	$ 144.115,00	2,50	$ 144.115,00	2,50	$ 144.115,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
3.1.4	Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno	m²	163,86	$ 16.372,00	$ 2.682.716,00	162,06	$ 2.653.246,00	162,06	$ 2.653.246,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
3.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS													
3.2.1	Excavacion a mano en material comun, con transporte.	m³	43,33	$ 93.900,00	$ 4.068.687,00	45,01	$ 4.226.439,00	41,75	$ 3.920.325,00	3,26	$ 306.114,00	0,00	$ -	100,00%
3.2.2	Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transportada	m³	26,74	$ 149.631,00	$ 4.001.133,00	25,48	$ 3.812.598,00	24,31	$ 3.637.530,00	1,17	$ 175.068,00	0,00	$ -	100,00%
3.3	HIDRAULICO													
3.3.1	Canal perimetral rectangular para aguas lluvias en concreto reforzado 3000 Psi ancho util 0.25 m, H util 0.15 m, e=0.10 m	m	9,00	$ 140.942,00	$ 1.268.478,00	16,95	$ 2.388.967,00	9,00	$ 1.268.478,00	7,95	$ 1.120.489,00	0,00	$ -	100,00%
3.3.2	Rejilla metalica piso A = 0.30 m, en angulo o perfil de 1" x 3/16" C/4cm, incluye: marco, contramarco, anticorrosivo, pintura. Suministro e Instal.	m	9,00	$ 380.887,00	$ 3.427.983,00	16,80	$ 6.398.902,00	0,00	$ -	16,80	$ 6.398.902,00	0,00	$ -	100,00%
3.3.3	Filtro o dren Frances PVC 160 mm (0.6 x 0.8) m	m	15,00	$ 223.769,00	$ 3.356.535,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3.4	PINTURA													
3.4.1	Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)	m	1.116,89	$ 20.348,00	$ 22.726.478,00	1.116,89	$ 22.726.478,00	1.092,24	$ 22.224.900,00	24,65	$ 501.578,00	0,00	$ -	100,00%
3.4.2	Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)	m	159,83	$ 13.089,00	$ 2.092.015,00	159,83	$ 2.092.015,00	0,00	$ -	159,83	$ 2.092.015,00	0,00	$ -	100,00%
3.5	CONCRETOS													
3.5.1	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm	m²	163,86	$ 167.413,00	$ 27.432.294,00	162,06	$ 27.130.951,00	162,06	$ 27.130.951,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
3.5.2	Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion	m²	163,86	$ 199.483,00	$ 32.667.284,00	162,06	$ 32.328.215,00	0,00	$ -	162,06	$ 32.328.215,00	0,00	$ -	100,00%
3.5.3	Junta de dilatacion de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada)	m	112,92	$ 63.015,00	$ 7.115.654,00	98,50	$ 6.206.978,00	98,50	$ 6.206.978,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS (MOD. No. 1)		ACTA PARCIAL No. 1		EJECUTADO 26 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE		PENDIENTE POR EJECUTAR		PORCENTAJE DE AVANCE
N°	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
3.6	MOBILIARIO													
3.6.1	Cadena y lona para columpio (alto 1.40m). Inc.Suministro e instalación.	und	3,00	$ 602.227,00	$ 1.806.681,00	3,00	$ 1.806.681,00	3,00	$ 1.806.681,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
3.6.2	Tuberia en acero negra (acero al carbon) SCH 40 1 1/2". Suministro e instal.	m	12,22	$ 106.557,00	$ 1.302.127,00	12,22	$ 1.302.127,00	0,00	$ -	12,22	$ 1.302.127,00	0,00	$ -	100,00%
3.6.3	Cadena y lona para columpio (alto 1.10m). Inc.Suministro e instalación.	und	2,00	$ 608.373,00	$ 1.216.746,00	2,00	$ 1.216.746,00	2,00	$ 1.216.746,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
3.6.4	Parque infantil en tubo galvanizado 3" Area=5.1x8.2 mts, con rodaderos: 1 doble y 1 sencillo, 3 plataformas, 1 muro de escalar, 1 triki, 1 techo plastico castillo, 1 techo piramidal, tornilleria galv. y acabados en pintura electrostática. Suministro	und	2,00	$ 33.049.818,00	$ 66.099.636,00	2,00	$ 66.099.636,00	2,00	$ 66.099.636,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
3.6.5	Maquina gimnasio aire libre volanes. Suministro e instalacion	und	1,00	$ 3.844.730,00	$ 3.844.730,00	1,00	$ 3.844.730,00	1,00	$ 3.844.730,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
3.6.6	Maquina gimnasio aire libre Twister. Suministro e instalación.	und	1,00	$ 4.179.818,00	$ 4.179.818,00	1,00	$ 4.179.818,00	1,00	$ 4.179.818,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
3.6.7	Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresion digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.	und	1,00	$ 1.434.205,00	$ 1.434.205,00	1,00	$ 1.434.205,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.434.205,00	0,00	$ -	100,00%
3.6.8	Maquina gimnasio aire libre paralelas. Suministro e instalación.	und	1,00	$ 3.110.560,00	$ 3.110.560,00	1,00	$ 3.110.560,00	1,00	$ 3.110.560,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
3.6.9	Maquina gimnasio aire libre remo. Suministro e instalación.	und	1,00	$ 4.444.439,00	$ 4.444.439,00	1,00	$ 4.444.439,00	1,00	$ 4.444.439,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
3.6.10	Maquina gimnasio aire libre columpio. Suministro e instalación.	und	1,00	$ 4.424.525,00	$ 4.424.525,00	1,00	$ 4.424.525,00	1,00	$ 4.424.525,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
3.6.11	Maquina gimnasio aire libre doble surf. Suministro e instalación.	und	1,00	$ 4.262.305,00	$ 4.262.305,00	1,00	$ 4.262.305,00	1,00	$ 4.262.305,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
3.6.12	Maquina gimnasio aire libre elíptica. Suministro e instalacion	und	1,00	$ 4.929.853,00	$ 4.929.853,00	1,00	$ 4.929.853,00	1,00	$ 4.929.853,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
3.6.13	Maquina gimnasio aire libre pectoral sentado. Suministro e instalación.	und	1,00	$ 6.526.892,00	$ 6.526.892,00	1,00	$ 6.526.892,00	1,00	$ 6.526.892,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
3.6.14	Maquina gimnasio aire libre pony. Suministro e instalación.	und	1,00	$ 4.238.558,00	$ 4.238.558,00	1,00	$ 4.238.558,00	1,00	$ 4.238.558,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
3.6.15	Maquina gimnasio aire libre camilla. Suministro e instalación	und	1,00	$ 3.264.633,00	$ 3.264.633,00	1,00	$ 3.264.633,00	1,00	$ 3.264.633,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
3.6.16	Caneca M121 tipo IDU en acero inoxidable 0.62*0.40 m. Suministro e instal.	und	2,00	$ 1.409.829,00	$ 2.819.658,00	2,00	$ 2.819.658,00	2,00	$ 2.819.658,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
3.6.17	Banca M30 A tipo IDU en concreto reforzado con espaldar en acero inoxidable 304 microperforado instalada.	und	5,00	$ 1.535.926,00	$ 7.679.630,00	5,00	$ 7.679.630,00	5,00	$ 7.679.630,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
3.7	ITEM NO PREVISTOS													
3.7.1	Caja de inspeccion 50 x 50	und	0,00	$ 487.806,00	$ -	1,00	$ 487.806,00	0,00	$ -	1,00	$ 487.806,00	0,00	$ -	100,00%
3.7.2	Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal.	m	0,00	$ 71.842,00	$ -	28,40	$ 2.040.313,00	0,00	$ -	28,40	$ 2.040.313,00	0,00	$ -	100,00%
3.7.3	Domo tipo burbuja para parque infantil, diametro = 60 cm. Suministro e instal.	und	0,00	$ 1.116.803,00	$ -	2,00	$ 2.233.606,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.233.606,00	0,00%
3.7.4	Piso en caucho, realizado "in situ", de 30 mm de espesor total, una capa base de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor. Suministro e instal.	m²	0,00	$ 331.151,00	$ -	26,31	$ 8.712.583,00	0,00	$ -	5,99	$ 1.983.594,00	20,32	$ 6.728.989,00	22,77%
3.7.5	Grama sintetica tipo monofilamento paisajismo 100% polietileno altura 30 mm - parques infantiles. Suministro e Instal.	m²	0,00	$ 139.424,00	$ -	284,96	$ 39.730.263,00	0,00	$ -	0,00	$ -	284,96	$ 39.730.263,00	0,00%
4	PARQUE MIRADOR													
4.1	ANDENES													
4.1.1	Demolicion andenes, sardineles y cunetas (Incluye: Retiro)	m³	20,56	$ 280.716,00	$ 5.771.521,00	20,56	$ 5.771.521,00	20,56	$ 5.771.521,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
4.1.2	Andenes en concreto 3000 psi e= 0.10 m + dilatación en ladrillo rejilla A=0.07 m + excav y recebo común compactado 0.20 m	m²	205,58	$ 153.648,00	$ 31.586.956,00	216,54	$ 33.270.938,00	0,00	$ -	216,54	$ 33.270.938,00	0,00	$ -	100,00%
4.2	ITEM NO PREVISTOS													
4.2.1	Zona verde incluye grama en cesped y capa de tierra negra abonada 0.08 m. incluye riego por un mes.	m²	0,00	$ 45.586,00	$ -	1.091,01	$ 49.734.782,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1.091,01	$ 49.734.782,00	0,00%
5	PARQUE CARI CARE													
5.1	MOBILIARIO													
5.1.1	Deslizadero sencillo en fibra de vidrio, longitud = 2.4 mts. Inc. Suministro e instalacion	und	1,00	$ 1.507.338,00	$ 1.507.338,00	1,00	$ 1.507.338,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.507.338,00	0,00	$ -	100,00%
5.1.2	Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)s.	m	64,52	$ 13.089,00	$ 844.502,00	64,52	$ 844.502,00	0,00	$ -	64,52	$ 844.502,00	0,00	$ -	100,00%
5.1.3	Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)	m	23,50	$ 20.348,00	$ 478.178,00	23,50	$ 478.178,00	0,00	$ -	23,50	$ 478.178,00	0,00	$ -	100,00%
5.1.4	Domo tipo burbuja para parque infantil, diametro = 60 cm. Suministro e instal.	und	2,00	$ 1.116.803,00	$ 2.233.606,00	2,00	$ 2.233.606,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.233.606,00	0,00	$ -	100,00%
5.2	ITEM NO PREVISTO													
5.2.1	Piso tablero en lamina alfajor de 3/16", incluye anticorrosivo y pintura. Suministro e Instal.	m²	0,00	$ 606.683,00	$ -	2,00	$ 1.213.366,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.213.366,00	0,00%
6	PARQUE PARAISO I													
6.1	PRELIMINARES													
6.1.1	Roceria con retiro	ha	0,08	$ 908.349,00	$ 72.668,00	0,08	$ 72.668,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,08	$ 72.668,00	0,00%

7	PARQUE LINEAL VILLALUZ														
7.1	PRELIMINARES														
7.1.1	Rocería con retiro	ha	0,40	$ 908.349,00	$ 363.340,00	0,40	$ 363.340,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,40	$ 363.340,00	0,00%
7.2	MOBILIARIO														
7.2.1	Deslizadero doble en fibra de vidrio. longitud = 2.4 mts. Suministro e instalación.	und	1,00	$ 3.006.674,00	$ 3.006.674,00	1,00	$ 3.006.674,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.006.674,00	0,00	$ -	100,00%
8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO														
8.1	PARQUE EL BOSQUE														
8.1.1	Mantenimiento y adecuación de máquinas gimnasio al aire libre incluye: cambio de ajustes (ejes, camisas, balineras y rodamientos), pintura electroestática (al horno), cambio de tapones en empak. Suministro e instalación de mecanismo antirrobo 4" (incluye tornillería).	und	13,00	$ 1.063.102,00	$ 13.820.326,00	13,00	$ 13.820.326,00	13,00	$ 13.820.326,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
8.1.2	Mantenimiento y adecuación de máquinas gimnasio al aire libre incluye: pintura electroestática (al horno), cambio de tapones empak, instalación de mecanismo antirrobo 4" (incluye tornillería)	und	2,00	$ 815.920,00	$ 1.631.840,00	2,00	$ 1.631.840,00	2,00	$ 1.631.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
8.2	PARQUE INFANTIL														
8.2.1	Mantenimiento y adecuación de máquinas gimnasio al aire libre incluye: cambio de ajustes (ejes, camisas, balineras y rodamientos), pintura electroestática (al horno), cambio de tapones en empak. Suministro e instalación de mecanismo antirrobo 4" (incluye tornillería).	und	3,00	$ 1.063.102,00	$ 3.189.306,00	3,00	$ 3.189.306,00	3,00	$ 3.189.306,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
8.3	PARQUE EL MORICHAL														
8.3.1	Mantenimiento y adecuación de maquinas gimnasio al aire libre incluye: pintura electroestatica (al horno) y cambio de tapones empak.	und	3,00	$ 677.348,00	$ 2.032.044,00	3,00	$ 2.032.044,00	3,00	$ 2.032.044,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
	VALOR TOTAL				$ 454.930.616,00		$ 572.931.376,00		$ 320.679.283,00		$ 137.621.598,00		$ 114.630.495,00	79,99%

5. BALANCE FINANCIERO Y PORCENTAJE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 454.930.616,00
VALOR ADICIONAL No.1		$ 118.000.760,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO		$ 572.931.376,00
VALOR ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No.1		$ 320.679.283,00
VALOR ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No.2		$ 137.621.598,00
VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES EJECUTADAS		$ 458.300.881,00
VALOR ACTIVIDADES POR EJECUTAR		$ 114.630.495,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 0,00
PORCENTAJE DE AVANCE ACTA PARCIAL No. 2	24,02%	
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO A LA FECHA:	79,99%	

ACTIVIDADES EJECUTADAS PERÍODO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE INFORME

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/ COMPONENTES DEL OBJETO CONTRATADO	
ACTIVIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1 PARQUE EL BOSQUE	
1,1 PRELIMINARES	
1.1.1 Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente	Se realizó la limpieza, raspado y lavado de placas, muros y pisos en concreto existentes, correspondiente a un total de **311,31 m²**. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: • Parque El Bosque. Con el propósito de recuperar las superficies existentes y prepararlas para las actividades posteriores contempladas dentro del proyecto, se efectuó la limpieza integral de los elementos de concreto presentes en el parque, incluyendo senderos peatonales del parque infantil, senderos del área biosaludable, cajas de inspección y placas de concreto existentes. Durante la ejecución de la actividad se realizaron labores de retiro manual de tierra, polvo, residuos vegetales, grasas, pinturas deterioradas, material particulado y demás agentes contaminantes adheridos a las superficies. Posteriormente, se efectuó el raspado de las zonas que presentaban desprendimiento de materiales, acumulación de suciedad o capas superficiales deterioradas, utilizando herramientas manuales apropiadas para evitar afectaciones sobre el concreto existente. Una vez culminado el raspado, se realizó el lavado de todas las superficies mediante agua y elementos de limpieza adecuados, garantizando la eliminación de residuos y dejando las placas, muros y pisos completamente limpios para permitir la correcta ejecución de las actividades de mantenimiento, pintura y adecuación contempladas dentro del contrato. Durante toda la ejecución se mantuvieron las áreas debidamente señalizadas, evitando el tránsito de personas por las zonas intervenidas hasta finalizar completamente la limpieza y retirar los residuos generados. Se limpiaron, rasparon y lavaron **311,31 m²** de placas, muros y pisos en concreto existentes, lo cual corresponde al **100% de lo contratado**.

1,2 MOBILIARIO	
1.2.1 Esmalte sobre lamina llena (incluye anticorrosivo)	Se realizó la aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte sobre lámina metálica llena existente, correspondiente a un total de **1,42 m²**. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: • Parque El Bosque, específicamente sobre la lámina metálica de la pasarela del parque infantil. Como parte de las actividades de mantenimiento del mobiliario metálico, se efectuó la preparación superficial de la lámina mediante limpieza, eliminación de óxido, residuos de pintura deteriorada y demás impurezas que pudieran afectar la adherencia del nuevo sistema de protección. Posteriormente, se aplicó una capa de pintura anticorrosiva para proteger el acero frente a la humedad y los agentes ambientales, seguida por la aplicación del esmalte de acabado, garantizando una superficie uniforme, de adecuada adherencia y con mejores condiciones de durabilidad y apariencia. Durante la ejecución se verificó el correcto cubrimiento de toda la superficie intervenida, evitando discontinuidades, escurrimientos o zonas sin protección. Se aplicó anticorrosivo y esmalte sobre **1,42 m²** de lámina metálica, lo cual corresponde al **100% de lo contratado**.
1.2.3 Tobogan plastico en 4 piezas, diametro = 65 cm (1 tunel recto y 3 codos de 65 cm diametro y 2 soportes) inc. Suministro e instalacion	Se realizó el suministro e instalación de un tobogán plástico conformado por cuatro piezas, correspondiente a **1 unidad**. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: • Parque El Bosque, en el parque infantil existente. Como parte del mantenimiento y mejoramiento del mobiliario recreativo, se suministró un nuevo sistema de tobogán plástico compuesto por un tramo recto, tres codos de diámetro de 65 cm y sus respectivos soportes estructurales. Las labores comprendieron el ensamblaje de todas las piezas, su fijación a la estructura existente mediante elementos de anclaje apropiados y la verificación de la estabilidad y alineación del conjunto, garantizando el correcto funcionamiento del elemento recreativo y la seguridad de los usuarios. Una vez finalizada la instalación se realizaron pruebas de estabilidad, ajuste de fijaciones y revisión general del sistema antes de su entrega para el servicio.

	Se suministró e instaló **1 unidad** de tobogán plástico, lo cual corresponde al **100% de lo contratado**.
1.2.4 Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)	Se realizó el mantenimiento mediante aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte sintético sobre tubería metálica de diámetros entre 1" y 1½", correspondiente a un total de **47,51 m**. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: • Parque El Bosque, sobre la estructura metálica del parque infantil. Las labores comprendieron la limpieza de la tubería, retiro de óxido, eliminación de pintura deteriorada y preparación de la superficie para garantizar la correcta adherencia del sistema de pintura. Posteriormente, se aplicaron dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte sintético sobre elementos como la estructura lateral de la pasarela, soportes del tobogán, estructura del domo, barras de acceso y demás componentes metálicos de menor diámetro que conforman el parque infantil. Finalizada la actividad se verificó la uniformidad del acabado y la protección integral de todas las superficies metálicas intervenidas. Se aplicó pintura sobre **47,51 m** de tubería metálica, lo cual corresponde al **100% de lo contratado**.
1.2.5 Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.	Se realizó el suministro e instalación de una valla informativa, correspondiente a **1 unidad**. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: • Parque El Bosque. La intervención comprendió el suministro de la estructura metálica de soporte, la fabricación del panel en lámina calibre 20, la impresión digital del contenido informativo, el montaje de la estructura y la instalación mediante anclajes que garantizaran su estabilidad y resistencia frente a las condiciones ambientales. Posteriormente, se verificó la correcta ubicación, verticalidad y firmeza de la valla, asegurando su adecuada visibilidad para los usuarios del parque y el cumplimiento de la información requerida por el proyecto. Se suministró e instaló **1 unidad** de valla informativa, lo cual corresponde al **100% de lo contratado**.

1.2.6 Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)	Se realizó el mantenimiento mediante aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte sintético sobre tubería metálica de diámetros entre 2" y 3", correspondiente a un total de **27,00 m**. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: • Parque El Bosque, sobre la estructura principal del parque infantil. La actividad comprendió la preparación de la superficie mediante limpieza y remoción de óxido, seguida por la aplicación de dos manos de anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético sobre las columnas principales y demás elementos estructurales del parque infantil fabricados en tubería de mayor diámetro. Estas labores permitieron recuperar las condiciones de protección del acero, mejorar la apariencia del mobiliario y prolongar su vida útil frente a la exposición permanente a la intemperie. Se aplicó pintura sobre **27,00 m** de tubería metálica, lo cual corresponde al **100% de lo contratado**.
2 PARQUE EL MORICHAL	
2,3 PLACA EN CONCRETO	
2.3.4 Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion	Se realizó la aplicación de recubrimiento acrílico sobre piso en concreto, incluyendo imprimación, capas de sellado, capas base y demarcación, correspondiente a un total de **156,63 m²**. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: • Parque El Morichal, específicamente sobre la placa de concreto construida para el gimnasio biosaludable. Con el propósito de proteger la superficie de concreto y mejorar sus condiciones de durabilidad y presentación, se realizó la preparación del piso mediante limpieza y verificación de las condiciones de la superficie, eliminando residuos que pudieran afectar la adherencia del sistema de recubrimiento. Posteriormente, se aplicó una capa de imprimante, dos capas de sellado y dos capas base de recubrimiento acrílico, respetando los tiempos de secado entre cada aplicación. Finalmente, se ejecutó la demarcación de la superficie conforme a las especificaciones del proyecto, obteniendo un acabado uniforme, resistente al desgaste y apto para el uso previsto. Se aplicó recubrimiento acrílico sobre **156,63 m²** de piso en concreto, incluyendo la demarcación, lo cual corresponde al **100% de lo contratado**.

2,4 MOBILIARIO	
2.4.2 Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.	Se realizó el suministro e instalación de una valla informativa, correspondiente a **1 unidad**. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: • Parque El Morichal. Como parte de las actividades complementarias del proyecto, se suministró e instaló la valla informativa del parque, conformada por estructura metálica de soporte y panel con impresión digital, de acuerdo con las especificaciones establecidas por el contrato. Durante la ejecución se realizó el replanteo del punto de instalación, el montaje de la estructura, la fijación mediante los anclajes correspondientes y la verificación de su estabilidad, verticalidad y correcta visibilidad. Finalmente, se efectuó la limpieza del área intervenida, dejando el elemento completamente instalado y en condiciones de servicio. Se suministró e instaló **1 unidad** de valla informativa, lo cual corresponde al **100% de lo contratado**.
3 PARQUE INFANTIL	
3,2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	
3.2.1 Excavacion a mano en material comun, con transporte.	Se realizó la excavación manual en material común, incluyendo el cargue, transporte y retiro del material producto de la excavación, correspondiente a **3,26 m³** en el presente periodo, completando un total acumulado de **45,01 m³**. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: • Parque Infantil, en las áreas pendientes de excavación para la conformación de la placa y de los elementos de confinamiento. Como continuación de la actividad iniciada en el periodo anterior, se ejecutaron las excavaciones manuales faltantes de acuerdo con los niveles, dimensiones y alineamientos establecidos en los planos del proyecto, conformando el fondo de las excavaciones y retirando el material suelto. Posteriormente, el material producto de la excavación fue recolectado, cargado, transportado y dispuesto en sitios autorizados, dejando el área

	limpia y preparada para la ejecución de las actividades posteriores contempladas dentro del proyecto. Se ejecutaron **3,26 m³** de excavación manual en material común con transporte, lo cual corresponde a un acumulado del **100% de lo contratado** según la cantidad actualizada en el Modificatorio No. 1.
3.2.2 Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transportada	Se realizó el suministro, transporte, extendido, conformación y compactación de material de subbase triturada con tamaño máximo de dos (2) pulgadas, correspondiente a **1,17 m³** en el presente periodo, completando un total acumulado de **25,48 m³**. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: • Parque Infantil, en las áreas complementarias de la nueva placa del parque infantil. Como continuación de la actividad iniciada en el periodo anterior, se colocó el material de subbase triturada sobre el terreno previamente excavado, distribuyéndolo uniformemente de acuerdo con los espesores y niveles definidos en el proyecto, y se compactó mediante equipos adecuados hasta alcanzar las condiciones de estabilidad requeridas. Finalizada la actividad, se verificó la correcta nivelación de la superficie, dejando el área en óptimas condiciones para la ejecución de las actividades siguientes. Se ejecutaron **1,17 m³** de relleno con material de subbase triturada transportada y compactada, lo cual corresponde a un acumulado del **100% de lo contratado** según la cantidad actualizada en el Modificatorio No. 1.
3,3 HIDRAULICO	
3.3.1 Canal perimetral rectangular para aguas lluvias en concreto reforzado 3000 Psi ancho util 0.25 m, H util 0.15 m, e=0.10 m	Se realizó la construcción de canal perimetral rectangular para conducción de aguas lluvias en concreto reforzado de 3.000 PSI, correspondiente a **7,95 m** en el presente periodo, completando un total acumulado de **16,95 m**. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: • Parque Infantil, específicamente en el perímetro de la nueva zona de juegos infantiles. Como continuación de las obras de drenaje del proyecto, se construyó el tramo faltante del canal perimetral destinado a la recolección y conducción de las aguas lluvias, con el fin de evitar empozamientos y proteger la estructura de la placa y las áreas de circulación. La actividad comprendió la conformación del canal, la instalación del refuerzo

	requerido y el vaciado del concreto, garantizando las dimensiones y niveles establecidos en los planos del proyecto. Posteriormente, se realizaron los acabados, el curado del concreto y la limpieza del área intervenida, dejando el canal en óptimas condiciones para su funcionamiento e integración con el sistema de drenaje. Se construyeron **7,95 m** de canal perimetral para aguas lluvias, lo cual corresponde a un acumulado del **100% de lo contratado** según la cantidad actualizada en el Modificatorio No. 1.
3.3.2 Rejilla metalica piso A = 0.30 m, en angulo o perfil de 1" x 3/16" C/4cm, incluye: marco, contramarco, anticorrosivo, pintura. Suministro e Instal.	Se realizó el suministro e instalación de rejilla metálica de piso para canal de aguas lluvias, incluyendo marco, contramarco, aplicación de anticorrosivo y pintura de acabado, correspondiente a un total de **16,80 m**. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: • Parque Infantil, específicamente sobre el canal perimetral de aguas lluvias. Con el propósito de proteger el canal de drenaje y permitir el paso seguro de los usuarios, se instalaron las rejillas metálicas de piso de acuerdo con las especificaciones del proyecto. Previamente, se verificó la correcta ubicación de los marcos y contramarcos para garantizar un adecuado ajuste y funcionamiento del sistema. Durante la ejecución se efectuó la aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte de acabado sobre los elementos metálicos, asegurando su protección frente a la intemperie y la corrosión. Finalmente, se verificó la estabilidad de las rejillas y su correcta adaptación al canal construido. Se suministraron e instalaron **16,80 m** de rejilla metálica para canal de aguas lluvias, lo cual corresponde al **100% de lo contratado**.
3,4 PINTURA	
3.4.1 Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)	Se realizó la aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte sintético sobre tubería metálica de diámetros entre 2" y 3", correspondiente a **24,65 m** en el presente periodo, completando un total acumulado de 1.116,89 m. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: • Parque Infantil, específicamente sobre los módulos del cerramiento perimetral, la estructura de los columpios y la estructura principal del parque infantil. Como continuación de la actividad iniciada en el periodo anterior, se realizó la preparación de las superficies faltantes mediante limpieza y retiro de óxido, pintura deteriorada e impurezas que pudieran afectar la

	adherencia del nuevo recubrimiento. Posteriormente, se aplicaron dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte sintético, garantizando la protección de las estructuras frente a la corrosión y a las condiciones ambientales. Finalmente, se verificó el cubrimiento uniforme de todas las superficies intervenidas, dejando los elementos metálicos con un acabado continuo, resistente y acorde con las especificaciones técnicas del proyecto. Se aplicó pintura sobre **24,65 m** de tubería metálica de 2" a 3", lo cual corresponde a un acumulado del **100% de lo contratado**.
3.4.2 Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)	Se realizó la aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte sintético sobre tubería metálica de diámetros entre 1" y 1½", correspondiente a un total de **159,83 m**. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: • Parque Infantil, específicamente sobre los pasamanos, columpios, escaleras, manijas, elementos de acceso y demás componentes metálicos del parque infantil. Con el propósito de recuperar las condiciones de protección y mejorar la apariencia del mobiliario existente, se efectuó la limpieza y preparación de las superficies metálicas, eliminando residuos, óxido y pintura en mal estado. Posteriormente, se aplicaron dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte sintético sobre todos los elementos contemplados en las memorias de cálculo, garantizando un acabado uniforme y de alta durabilidad. Una vez finalizada la actividad, se verificó la correcta cobertura de la pintura y la protección de todos los componentes metálicos intervenidos, dejando las estructuras en adecuadas condiciones de funcionamiento y conservación. Se aplicó pintura sobre **159,83 m** de tubería metálica de 1" a 1½", lo cual corresponde al **100% de lo contratado**.
3,5 CONCRETOS	
3.5.2 Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion	Se realizó la aplicación de recubrimiento acrílico sobre piso en concreto, incluyendo imprimación, capas de sellado, capas base y demarcación, correspondiente a un total de **162,06 m²**. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: • Parque Infantil, específicamente sobre la nueva placa de concreto construida para el parque infantil.

	Con el fin de proteger la superficie de concreto y mejorar su acabado, se efectuó la limpieza y preparación del piso, verificando que cumpliera las condiciones necesarias para la aplicación del sistema de recubrimiento. Posteriormente, se aplicó una capa de imprimante, dos capas de sellado y dos capas base, respetando los tiempos de secado establecidos. Finalmente, se ejecutó la demarcación de la superficie conforme a las especificaciones del proyecto, obteniendo un acabado uniforme, resistente al desgaste y con mejores condiciones de durabilidad. Se aplicó recubrimiento acrílico sobre **162,06 m²** de piso en concreto, incluyendo la demarcación, lo cual corresponde al **100% de lo contratado** según la cantidad actualizada en el Modificatorio No. 1.
3,6 MOBILIARIO	
3.6.2 Tuberia en acero negro (acero al carbon) SCH 40 1 1/2". Suministro e instal.	Se realizó el suministro e instalación de tubería en acero negro (acero al carbón) SCH 40 de 1½", correspondiente a un total de **12,22 m**. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: • Parque Infantil, específicamente en la estructura general del parque infantil. Como parte de las labores de mantenimiento estructural, se reemplazaron los tramos de tubería que presentaban deterioro o pérdida de sus condiciones mecánicas, garantizando la recuperación de la estabilidad y resistencia de la estructura metálica del parque infantil. Posteriormente, se verificó la correcta alineación, fijación y continuidad de los elementos instalados, dejando la estructura preparada para las actividades de protección y pintura contempladas dentro del proyecto. Se suministraron e instalaron **12,22 m** de tubería en acero negro SCH 40 de 1½", lo cual corresponde al **100% de lo contratado**.
3.6.7 Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.	Se realizó el suministro e instalación de valla informativa, correspondiente a **1 unidad**. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: • Parque Infantil. Como parte de las actividades complementarias del proyecto, se suministró e instaló la valla informativa del parque, conformada por estructura metálica de soporte y panel en impresión digital, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Previamente se verificó la ubicación definida para garantizar su adecuada visibilidad por parte de los usuarios.

	Posteriormente, se realizó el montaje de la estructura, su fijación mediante los anclajes correspondientes y la verificación de su estabilidad, dejando el elemento completamente instalado y en condiciones de servicio. Se suministró e instaló **1 unidad** de valla informativa, lo cual corresponde al **100% de lo contratado**.
3,7 ITEM NO PREVISTOS	
3.7.1 Caja de inspeccion 50 x 50	Se realizó la construcción de una (1) caja de inspección de 50 x 50 cm, ítem no previsto incluido mediante el Modificatorio No. 1, correspondiente a un total de **1 unidad**. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: • Parque Infantil, como parte del sistema de drenaje del parque. La actividad comprendió la localización y excavación del sitio, la conformación de la base, la construcción de las paredes de la caja, la conexión de las tuberías de entrada y salida y la instalación de su tapa, garantizando las dimensiones y niveles requeridos para el adecuado funcionamiento del sistema. Finalmente, se verificó el correcto flujo hacia la caja, el ajuste de la tapa y la limpieza del área intervenida. Se construyó **1 unidad** de caja de inspección de 50 x 50 cm, lo cual corresponde al **100% de lo contratado**.
3.7.2 Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal.	Se realizó el suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de 4", ítem no previsto incluido mediante el Modificatorio No. 1, correspondiente a un total de **28,40 m**. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: • Parque Infantil, como parte del sistema de drenaje del parque. La actividad comprendió la excavación de la zanja, la conformación y nivelación del fondo con la pendiente requerida, la instalación y unión de la tubería con sus accesorios y la conexión a la caja de inspección, verificando la correcta alineación y hermeticidad de las uniones. Posteriormente, se efectuó el relleno y la compactación de la zanja y la limpieza del área intervenida, dejando la tubería en condiciones adecuadas para la evacuación de las aguas. Se suministraron e instalaron **28,40 m** de tubería sanitaria PVC de 4", lo cual corresponde al **100% de lo contratado**.

3.7.4 Piso en caucho, realizado "in situ", de 30 mm de espesor total, una capa base de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor. Suministro e Instal.	Se realizó el suministro e instalación de piso en caucho realizado "in situ", de 30 mm de espesor total, con una capa base de gránulos de caucho reciclado SBR de 20 mm y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm, ítem no previsto incluido mediante el Modificatorio No. 1, correspondiente a **5,99 m²** en el presente periodo. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: • Parque Infantil, en la zona de juegos infantiles. La actividad comprendió la limpieza y preparación de la superficie de soporte, la aplicación de la capa base de gránulos de caucho SBR aglomerados con resina y, posteriormente, la capa superior de gránulos EPDM, extendidas y niveladas de manera uniforme hasta alcanzar el espesor especificado. Durante la ejecución se respetaron los tiempos de curado del material y se mantuvo aislada el área intervenida, garantizando una superficie continua, amortiguante y segura para los usuarios del parque infantil. Se instalaron **5,99 m²** de piso en caucho in situ, lo cual corresponde al **22,77% de lo contratado**.
4 PARQUE MIRADOR	
4,1 ANDENES	
4.1.2 Andenes en concreto 3000 psi e= 0.10 m + dilatación en ladrillo rejilla A=0.07 m + excav y recebo común compactado 0.20 m	Se realizó la construcción de andén en concreto de 3.000 PSI con espesor de 0,10 m, incluyendo dilatación en ladrillo rejilla de 0,07 m, excavación y recebo común compactado de 0,20 m, correspondiente a un total de **216,54 m²**. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: • Parque Mirador, específicamente sobre el costado de la Carrera 13. Como parte de las obras de mejoramiento del espacio público, se construyó el nuevo andén de concreto, realizando previamente la adecuación del terreno mediante excavación, conformación y compactación de la capa de recebo, garantizando una base estable para la estructura. Posteriormente, se efectuó el vaciado, nivelación y acabado del concreto, incorporando las juntas de dilatación en ladrillo rejilla conforme a las especificaciones del proyecto. Finalmente, se verificó el correcto alineamiento, las pendientes para el adecuado drenaje superficial y el acabado uniforme del andén, dejando la superficie en óptimas condiciones para el tránsito peatonal.

	Se construyeron **216,54 m²** de andén en concreto de 3.000 PSI, lo cual corresponde al **100% de lo contratado**.
5 PARQUE CARI CARE	
5,1 MOBILIARIO	
5.1.1 Deslizadero sencillo en fibra de vidrio. longitud = 2.4 mts. Inc. Suministro e instalacion	Se realizó el suministro e instalación de deslizadero sencillo en fibra de vidrio de 2,40 m de longitud, correspondiente a **1 unidad**. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: • Parque Cari Care, específicamente en el módulo del parque infantil. Como parte de las actividades de mantenimiento del mobiliario recreativo, se suministró e instaló un nuevo deslizadero en fibra de vidrio para reemplazar el elemento existente, garantizando mejores condiciones de seguridad y funcionamiento. Durante la ejecución se realizaron las labores de fijación a la estructura metálica, ajuste de los elementos de unión y verificación de su estabilidad. Finalmente, se inspeccionó el correcto funcionamiento del elemento y la firmeza de sus anclajes, dejándolo completamente instalado y apto para el uso de la comunidad. Se suministró e instaló **1 unidad** de deslizadero sencillo en fibra de vidrio, lo cual corresponde al **100% de lo contratado**.
5.1.2 Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)s.	Se realizó la aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte sintético sobre tubería metálica de diámetros entre 1" y 1½", correspondiente a un total de **64,52 m**. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: • Parque Cari Care, específicamente sobre los elementos metálicos del parque infantil. Como parte de las actividades de mantenimiento, se efectuó la limpieza y preparación de las superficies metálicas, retirando residuos, óxido y pintura deteriorada para garantizar una adecuada adherencia del nuevo recubrimiento. Posteriormente, se aplicaron dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte sintético, mejorando la protección y el acabado de la estructura. Finalmente, se verificó el cubrimiento uniforme de todas las superficies intervenidas, dejando los elementos metálicos protegidos frente a la corrosión y al desgaste ocasionado por la intemperie.

	Se aplicó pintura sobre **64,52 m** de tubería metálica de 1" a 1½", lo cual corresponde al **100% de lo contratado**.
5.1.3 Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)	Se realizó la aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte sintético sobre tubería metálica de diámetros entre 2" y 3", correspondiente a un total de **23,50 m**. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: • Parque Cari Care, específicamente sobre la estructura principal del parque infantil. Con el fin de recuperar las condiciones de protección y prolongar la vida útil de la estructura metálica, se realizó la preparación de las superficies mediante limpieza y retiro de óxido y pintura en mal estado. Posteriormente, se aplicaron dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte sintético, obteniendo un acabado uniforme y resistente. Una vez finalizada la actividad, se verificó la correcta cobertura del sistema de pintura, dejando la estructura metálica protegida y en óptimas condiciones de conservación. Se aplicó pintura sobre **23,50 m** de tubería metálica de 2" a 3", lo cual corresponde al **100% de lo contratado**.
5.1.4 Domo tipo burbuja para parque infantil, diametro = 60 cm. Suministro e instal.	Se realizó el suministro e instalación de domo tipo burbuja para parque infantil de 60 cm de diámetro, correspondiente a **2 unidades**. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: • Parque Cari Care, específicamente en el módulo del parque infantil. Como parte de las actividades de mantenimiento y reposición de los elementos recreativos, se suministraron e instalaron domos tipo burbuja fabricados en material resistente a la intemperie, mejorando las condiciones de seguridad y funcionalidad del parque infantil. La actividad comprendió el montaje, ajuste y fijación de cada elemento conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Finalmente, se verificó la correcta instalación de los domos y su adecuada integración con la estructura existente, garantizando su estabilidad y correcto funcionamiento. Se suministraron e instalaron **2 unidades** de domo tipo burbuja para parque infantil, lo cual corresponde al **100% de lo contratado**.

7 PARQUE LINEAL VILLALUZ	
7,2 MOBILIARIO	
7.2.1 Deslizadero doble en fibra de vidrio. longitud = 2.4 mts. Suministro e instalación.	Se realizó el suministro e instalación de deslizadero doble en fibra de vidrio de 2,40 m de longitud, correspondiente a **1 unidad**. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: • Parque Lineal Villaluz, específicamente en el parque infantil existente. Como parte de las actividades de mantenimiento del mobiliario recreativo, se suministró e instaló un nuevo deslizadero doble en fibra de vidrio para reemplazar el elemento existente, mejorando las condiciones de seguridad y funcionamiento del parque infantil. Durante la ejecución se realizaron las labores de montaje, ajuste y fijación del deslizadero a la estructura existente, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Finalmente, se verificó la estabilidad del elemento, el correcto funcionamiento y la firmeza de sus puntos de anclaje, dejando el deslizadero completamente instalado y en óptimas condiciones para el uso de la comunidad. Se suministró e instaló **1 unidad** de deslizadero doble en fibra de vidrio de 2,40 m de longitud, lo cual corresponde al **100% de lo contratado**.

6. SOPORTES DOCUMENTALES DE VERIFICACIÓN - REGISTROS FOTOGRAFICOS

1. PARQUE EL BOSQUE

1,1 PRELIMINARES



Ítem 1.1.1
Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente



Ítem 1.1.1
Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente



Ítem 1.1.1
Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente



Ítem 1.1.1
Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente



Ítem 1.1.1
Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente



Ítem 1.1.1
Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente



Ítem 1.1.1
Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente



Ítem 1.1.1
Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente



Ítem 1.1.1
Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente




Ítem 1.1.1
Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente



Ítem 1.1.1
Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente



Ítem 1.1.1
Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente

1,2 MOBILIARIO	
 **Ítem 1.2.1** Esmalte sobre lamina llena (incluye anticorrosivo)	 **Ítem 1.2.1** Esmalte sobre lamina llena (incluye anticorrosivo)
 **Ítem 1.2.1** Esmalte sobre lamina llena (incluye anticorrosivo)	 **Ítem 1.2.1** Esmalte sobre lamina llena (incluye anticorrosivo)



Ítem 1.2.3
Tobogan plastico en 4 piezas, diametro = 65 cm (1 tunel recto y 3 codos de 65 cm diametro y 2 soportes) inc. Suministro e instalacion



Ítem 1.2.3
Tobogan plastico en 4 piezas, diametro = 65 cm (1 tunel recto y 3 codos de 65 cm diametro y 2 soportes) inc. Suministro e instalacion



Ítem 1.2.3
Tobogan plastico en 4 piezas, diametro = 65 cm (1 tunel recto y 3 codos de 65 cm diametro y 2 soportes) inc. Suministro e instalacion



Ítem 1.2.3
Tobogan plastico en 4 piezas, diametro = 65 cm (1 tunel recto y 3 codos de 65 cm diametro y 2 soportes) inc. Suministro e instalacion



Ítem 1.2.3
Tobogan plastico en 4 piezas, diametro = 65 cm (1 tunel recto y 3 codos de 65 cm diametro y 2 soportes) inc. Suministro e instalacion



Ítem 1.2.3
Tobogan plastico en 4 piezas, diametro = 65 cm (1 tunel recto y 3 codos de 65 cm diametro y 2 soportes) inc. Suministro e instalacion




Ítem 1.2.3
Tobogan plastico en 4 piezas, diametro = 65 cm (1 tunel recto y 3 codos de 65 cm diametro y 2 soportes) inc. Suministro e instalacion



Ítem 1.2.4
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)




Ítem 1.2.4
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)




Ítem 1.2.4
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 1.2.4
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 1.2.4
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 1.2.4
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 1.2.4
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)




Ítem 1.2.4
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 1.2.4
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 1.2.4
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 1.2.4
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 1.2.4
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 1.2.4
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 1.2.4
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 1.2.4
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 1.2.4
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 1.2.4
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 1.2.4
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 1.2.4
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 1.2.4
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 1.2.4
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 1.2.4
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 1.2.5
Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.



Ítem 1.2.5
Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.



Ítem 1.2.5
Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.



Ítem 1.2.5
Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.




Ítem 1.2.5
Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.



Ítem 1.2.5
Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.



Ítem 1.2.6
Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 1.2.6
Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 1.2.6
Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 1.2.6
Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)

2. PARQUE EL MORICHAL	
2,3 PLACA EN CONCRETO	
	
Ítem 2.3.4 Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion	**Ítem 2.3.4** Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion
	
Ítem 2.3.4 Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion	**Ítem 2.3.4** Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion

	
Ítem 2.3.4 Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion	**Ítem 2.3.4** Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion
	
Ítem 2.3.4 Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion	**Ítem 2.3.4** Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion



Ítem 2.3.4
Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion



Ítem 2.3.4
Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion



Ítem 2.3.4
Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion



Ítem 2.3.4
Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion



Ítem 2.3.4
Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion



Ítem 2.3.4
Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion



Ítem 2.3.4
Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion



Ítem 2.3.4
Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion



Ítem 2.3.4
Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion



Ítem 2.3.4
Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion



Ítem 2.3.4
Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion



Ítem 2.3.4
Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion

	
Ítem 2.3.4 Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion	**Ítem 2.3.4** Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion
	
Ítem 2.3.4 Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion	**Ítem 2.3.4** Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion



Ítem 2.3.4

Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion

2,4 MOBILIARIO



Ítem 2.4.2

Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.



Ítem 2.4.2

Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.

	
Ítem 2.4.2 Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.	**Ítem 2.4.2** Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.
3. PARQUE INFANTIL	
3,2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	
	
Ítem 3.2.1 Excavacion a mano en material comun, con transporte.	**Ítem 3.2.1** Excavacion a mano en material comun, con transporte.

	
Ítem 3.2.2 Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transportada	**Ítem 3.2.2** Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transportada
3,3 HIDRAULICO	
	
Ítem 3.3.1 Canal perimetral rectangular para aguas lluvias en concreto reforzado 3000 Psi ancho util 0.25 m, H util 0.15 m, e=0.10 m	**Ítem 3.3.1** Canal perimetral rectangular para aguas lluvias en concreto reforzado 3000 Psi ancho util 0.25 m, H util 0.15 m, e=0.10 m



Ítem 3.3.2
Rejilla metalica piso A = 0.30 m, en angulo o perfil de 1" x 3/16" C/4cm, incluye: marco, contramarco, anticorrosivo, pintura. Suministro e Instal.



Ítem 3.3.2
Rejilla metalica piso A = 0.30 m, en angulo o perfil de 1" x 3/16" C/4cm, incluye: marco, contramarco, anticorrosivo, pintura. Suministro e Instal.



Ítem 3.3.2
Rejilla metalica piso A = 0.30 m, en angulo o perfil de 1" x 3/16" C/4cm, incluye: marco, contramarco, anticorrosivo, pintura. Suministro e Instal.



Ítem 3.3.2
Rejilla metalica piso A = 0.30 m, en angulo o perfil de 1" x 3/16" C/4cm, incluye: marco, contramarco, anticorrosivo, pintura. Suministro e Instal.


 **Ítem 3.3.2** Rejilla metalica piso A = 0.30 m, en angulo o perfil de 1" x 3/16" C/4cm, incluye: marco, contramarco, anticorrosivo, pintura. Suministro e Instal.	 **Ítem 3.3.2** Rejilla metalica piso A = 0.30 m, en angulo o perfil de 1" x 3/16" C/4cm, incluye: marco, contramarco, anticorrosivo, pintura. Suministro e Instal.
3,4 PINTURA	
 **Ítem 3.4.1** Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)	 **Ítem 3.4.1** Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)




Ítem 3.4.1
Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 3.4.1
Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 3.4.1
Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 3.4.1
Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 3.4.1
Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 3.4.1
Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 3.4.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 3.4.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 3.4.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 3.4.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 3.4.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 3.4.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 3.4.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 3.4.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 3.4.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 3.4.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 3.4.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 3.4.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 3.4.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 3.4.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 3.4.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 3.4.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 3.4.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 3.4.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 3.4.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 3.4.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 3.4.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 3.4.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)

	
Ítem 3.4.2 Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)	**Ítem 3.4.2** Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)
3,5 CONCRETOS	
	
Ítem 3.5.2 Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion	**Ítem 3.5.2** Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion



Ítem 3.5.2
Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion



Ítem 3.5.2
Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion



Ítem 3.5.2
Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion



Ítem 3.5.2
Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion




Ítem 3.5.2
Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion



Ítem 3.5.2
Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion



Ítem 3.5.2
Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion



Ítem 3.5.2
Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion

3,6 MOBILIARIO



Ítem 3.6.2
Tuberia en acero negro (acero al carbon) SCH 40 1 1/2". Suministro e instal.



Ítem 3.6.2
Tuberia en acero negro (acero al carbon) SCH 40 1 1/2". Suministro e instal.



Ítem 3.6.2
Tuberia en acero negro (acero al carbon) SCH 40 1 1/2". Suministro e instal.



Ítem 3.6.2
Tuberia en acero negro (acero al carbon) SCH 40 1 1/2". Suministro e instal.



Ítem 3.6.7
Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.



Ítem 3.6.7
Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.



Ítem 3.6.7
Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.



Ítem 3.6.7
Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.

3,7 ITEM NO PREVISTOS



Ítem 3.7.1
Caja de inspeccion 50 x 50



Ítem 3.7.1
Caja de inspeccion 50 x 50



Ítem 3.7.1
Caja de inspeccion 50 x 50



Ítem 3.7.1
Caja de inspeccion 50 x 50



Ítem 3.7.1
Caja de inspeccion 50 x 50



Ítem 3.7.1
Caja de inspeccion 50 x 50



Ítem 3.7.1
Caja de inspeccion 50 x 50



Ítem 3.7.2
Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal.



Ítem 3.7.2
Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal.



Ítem 3.7.2
Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal.



Ítem 3.7.2
Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal.



Ítem 3.7.2
Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal.



Ítem 3.7.2
Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal.



Ítem 3.7.4
Piso en caucho, realizado "in situ", de 30 mm de espesor total, una capa base de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor. Suministro e Instal.



Ítem 3.7.4
Piso en caucho, realizado "in situ", de 30 mm de espesor total, una capa base de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor. Suministro e Instal.



Ítem 3.7.4

Piso en caucho, realizado "in situ", de 30 mm de espesor total, una capa base de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor. Suministro e Instal.



Ítem 3.7.4

Piso en caucho, realizado "in situ", de 30 mm de espesor total, una capa base de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor. Suministro e Instal.



Ítem 3.7.4

Piso en caucho, realizado "in situ", de 30 mm de espesor total, una capa base de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor. Suministro e Instal.



Ítem 3.7.4

Piso en caucho, realizado "in situ", de 30 mm de espesor total, una capa base de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor. Suministro e Instal.



Ítem 3.7.4

Piso en caucho, realizado "in situ", de 30 mm de espesor total, una capa base de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor. Suministro e Instal.




Ítem 3.7.4

Piso en caucho, realizado "in situ", de 30 mm de espesor total, una capa base de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor. Suministro e Instal.



Ítem 3.7.4

Piso en caucho, realizado "in situ", de 30 mm de espesor total, una capa base de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor. Suministro e Instal.



Ítem 3.7.4

Piso en caucho, realizado "in situ", de 30 mm de espesor total, una capa base de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor. Suministro e Instal.

4. PARQUE MIRADOR

4,1 ANDENES



Ítem 4.1.2
Andenes en concreto 3000 psi e= 0.10 m + dilatación en ladrillo rejilla A=0.07 m + excav y recebo común compactado 0.20 m



Ítem 4.1.2
Andenes en concreto 3000 psi e= 0.10 m + dilatación en ladrillo rejilla A=0.07 m + excav y recebo común compactado 0.20 m



Ítem 4.1.2
Andenes en concreto 3000 psi e= 0.10 m + dilatación en ladrillo rejilla A=0.07 m + excav y recebo común compactado 0.20 m



Ítem 4.1.2
Andenes en concreto 3000 psi e= 0.10 m + dilatación en ladrillo rejilla A=0.07 m + excav y recebo común compactado 0.20 m




Ítem 4.1.2
Andenes en concreto 3000 psi e= 0.10 m + dilatación en ladrillo rejilla A=0.07 m + excav y recebo común compactado 0.20 m



Ítem 4.1.2
Andenes en concreto 3000 psi e= 0.10 m + dilatación en ladrillo rejilla A=0.07 m + excav y recebo común compactado 0.20 m



Ítem 4.1.2
Andenes en concreto 3000 psi e= 0.10 m + dilatación en ladrillo rejilla A=0.07 m + excav y recebo común compactado 0.20 m



Ítem 4.1.2
Andenes en concreto 3000 psi e= 0.10 m + dilatación en ladrillo rejilla A=0.07 m + excav y recebo común compactado 0.20 m



Ítem 4.1.2
Andenes en concreto 3000 psi e= 0.10 m + dilatación en ladrillo rejilla A=0.07 m + excav y recebo común compactado 0.20 m



Ítem 4.1.2
Andenes en concreto 3000 psi e= 0.10 m + dilatación en ladrillo rejilla A=0.07 m + excav y recebo común compactado 0.20 m



Ítem 4.1.2
Andenes en concreto 3000 psi e= 0.10 m + dilatación en ladrillo rejilla A=0.07 m + excav y recebo común compactado 0.20 m



Ítem 4.1.2
Andenes en concreto 3000 psi e= 0.10 m + dilatación en ladrillo rejilla A=0.07 m + excav y recebo común compactado 0.20 m



Ítem 4.1.2
Andenes en concreto 3000 psi e= 0.10 m + dilatación en ladrillo rejilla A=0.07 m + excav y recebo común compactado 0.20 m



Ítem 4.1.2
Andenes en concreto 3000 psi e= 0.10 m + dilatación en ladrillo rejilla A=0.07 m + excav y recebo común compactado 0.20 m



Ítem 4.1.2
Andenes en concreto 3000 psi e= 0.10 m + dilatación en ladrillo rejilla A=0.07 m + excav y recebo común compactado 0.20 m



Ítem 4.1.2
Andenes en concreto 3000 psi e= 0.10 m + dilatación en ladrillo rejilla A=0.07 m + excav y recebo común compactado 0.20 m



Ítem 4.1.2
Andenes en concreto 3000 psi e= 0.10 m + dilatación en ladrillo rejilla A=0.07 m + excav y recebo común compactado 0.20 m



Ítem 4.1.2
Andenes en concreto 3000 psi e= 0.10 m + dilatación en ladrillo rejilla A=0.07 m + excav y recebo común compactado 0.20 m




Ítem 4.1.2
Andenes en concreto 3000 psi e= 0.10 m + dilatación en ladrillo rejilla A=0.07 m + excav y recebo común compactado 0.20 m

5. PARQUE CARI CARE	
5,1 MOBILIARIO	
	
Ítem 5.1.1 Deslizadero sencillo en fibra de vidrio. longitud = 2.4 mts. Inc. Suministro e instalacion	**Ítem 5.1.1** Deslizadero sencillo en fibra de vidrio. longitud = 2.4 mts. Inc. Suministro e instalacion
	
Ítem 5.1.1 Deslizadero sencillo en fibra de vidrio. longitud = 2.4 mts. Inc. Suministro e instalacion	**Ítem 5.1.1** Deslizadero sencillo en fibra de vidrio. longitud = 2.4 mts. Inc. Suministro e instalacion



Ítem 5.1.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)s.



Ítem 5.1.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)s.



Ítem 5.1.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)s.



Ítem 5.1.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)s.



Ítem 5.1.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)s.



Ítem 5.1.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)s.



Ítem 5.1.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)s.




Ítem 5.1.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)s.




Ítem 5.1.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)s.



Ítem 5.1.2
Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)s.



Ítem 5.1.3
Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 5.1.3
Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)




Ítem 5.1.3
Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 5.1.3
Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 5.1.3
Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 5.1.3
Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 5.1.3
Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 5.1.3
Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 5.1.3
Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 5.1.3
Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)



Ítem 5.1.4
Domo tipo burbuja para parque infantil, diametro = 60 cm. Suministro e instal.



Ítem 5.1.4
Domo tipo burbuja para parque infantil, diametro = 60 cm. Suministro e instal.



Ítem 5.1.4
Domo tipo burbuja para parque infantil, diametro = 60 cm. Suministro e instal.



Ítem 5.1.4
Domo tipo burbuja para parque infantil, diametro = 60 cm. Suministro e instal.



Ítem 5.1.4
Domo tipo burbuja para parque infantil, diametro = 60 cm. Suministro e instal.



Ítem 5.1.4
Domo tipo burbuja para parque infantil, diametro = 60 cm. Suministro e instal.



Ítem 5.1.4
Domo tipo burbuja para parque infantil, diametro = 60 cm. Suministro e instal.



Ítem 5.1.4
Domo tipo burbuja para parque infantil, diametro = 60 cm. Suministro e instal.

6. PARQUE LINEAL VILLALUZ	
7,2 MOBILIARIO	
 **Ítem 7.2.1** Deslizadero doble en fibra de vidrio. longitud = 2.4 mts. Suministro e instalación.	 **Ítem 7.2.1** Deslizadero doble en fibra de vidrio. longitud = 2.4 mts. Suministro e instalación.
 **Ítem 7.2.1** Deslizadero doble en fibra de vidrio. longitud = 2.4 mts. Suministro e instalación.	 **Ítem 7.2.1** Deslizadero doble en fibra de vidrio. longitud = 2.4 mts. Suministro e instalación.

7. POLIZAS CONTRACTUALES

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA – ANEXO 0 – SEGÚN CONTRATO DE OBRA					
POLIZA DE CUMPLIMIENTO					
AMPARO APLICABLE	N° PÓLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	625-47-994000005973	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 45.493.061,60	10/06/2026	12/03/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	625-47-994000005973	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 22.746.530,80	10/06/2026	12/09/2029
Estabilidad y calidad de las obras	625-47-994000005973	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 90.986.123,20	TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – ANEXO 0 – SEGÚN CONTRATO DE OBRA					
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	625 - 74 - 994000002190	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 350.181.000,00	10/06/2026	12/09/2026

Con fecha de aprobación por Oficina Asesora Jurídica el 19 de junio de 2026

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA – ANEXO 1 – ACTA DE INICIO					
POLIZA DE CUMPLIMIENTO					
AMPARO APLICABLE	N° PÓLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	625-47-994000005973	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 45.493.061,60	22/06/2026	24/03/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	625-47-994000005973	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 22.746.530,80	22/06/2026	24/09/2029
Estabilidad y calidad de las obras	625-47–994000005973	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 90.986.123,20	TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – ANEXO 1 – ACTA DE INICIO					
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	625-74-994000002190	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 350.181.000,00	12/09/2026	24/09/2026

Con fecha de aprobación por Oficina Asesora Jurídica el 02 de julio de 2026

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA – ANEXO 2 – SEGÚN SUSPENSIÓN					
POLIZA DE CUMPLIMIENTO					
AMPARO APLICABLE	N° PÓLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	625-47-994000005973	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 45.493.061,60	22/06/2026	05/04/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	625-47-994000005973	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 22.746.530,80	22/06/2026	05/10/2029
Estabilidad y calidad de las obras	625-47-994000005973	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 90.986.123,20	TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – ANEXO 2 - SEGÚN SUSPENSIÓN					
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	625-74-994000002190	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 350.181.000,00	24/09/2026	05/10/2026

Con fecha de aprobación por Oficina Asesora Jurídica el 02 de octubre de 2026

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA – ANEXO 3 – SEGÚN REINICIO					
POLIZA DE CUMPLIMIENTO					
AMPARO APLICABLE	N° PÓLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	625-47-994000005973	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 57.293.137,60	22/06/2026	05/04/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	625-47-994000005973	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 28.646.568,80	22/06/2026	05/10/2029
Estabilidad y calidad de las obras	625-47-994000005973	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 114.586.275,20	TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – ANEXO 3 - SEGÚN REINICIO					
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	625-74-994000002190	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 350.181.000,00	05/10/2026	05/11/2026

Con fecha de aprobación por Oficina Asesora Jurídica el 06 de octubre de 2026

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA – ANEXO 4 – SEGÚN MODIFICATORIA No. 1					
POLIZA DE CUMPLIMIENTO					
AMPARO APLICABLE	N° PÓLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	625-47-994000005973	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 57.293.137,60	22/06/2026	05/05/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	625-47-994000005973	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 28.646.568,80	22/06/2026	05/11/2029
Estabilidad y calidad de las obras	625-47-994000005973	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 114.586.275,20	TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA	

Con fecha de aprobación por Oficina Asesora Jurídica el 06 de octubre de 2026

8. CONDICIONES CLIMATICAS Y/O ORDEN PUBLICO

CONTROL DE LLUVIAS

PERIODO: 01 DE AGOSTO 2026 AL 31 DE AGOSTO DE 2026 — AÑO: 2026

SECO: 1 — LLUVIA MODERADA: 2 — LLUVIA INTENSA: 3 — NUBOSIDAD: 4

HORAS	AGOSTO 2026																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7:00 - 7:30																															
7:30 - 8:00																															
8:00 - 8:30																															
8:30 - 9:00																															
9:00 - 9:30																															
9:30 - 10:00																															
10:00 - 10:30																															
10:30 - 11:00																															
11:00 - 11:30																															
11:30 - 12:00																															
12:00 - 12:30																															
12:30 - 13:00																															
13:00 - 13:30																															
13:30 - 14:00																															
14:00 - 14:30																															
14:30 - 15:00																															
15:00 - 15:30																															
15:30 - 16:00																															
16:00 - 16:30																															
16:30 - 17:00																															

RESUMEN PERIODO (31 DIAS)

1	82,00%
2	6,00%
3	4,00%
4	11,00%

Página 1



CONTROL DE LLUVIAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 — AÑO: 2026


SECO: 1 — LLUVIA MODERADA: 2 — LLUVIA INTENSA: 3 — NUBOSIDAD: 4

HORAS	SEPTIEMBRE 2026																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
7:00 - 7:30																														
7:30 - 8:00																														
8:00 - 8:30																														
8:30 - 9:00																														
9:00 - 9:30																														
9:30 - 10:00																														
10:00 - 10:30																														
10:30 - 11:00																														
11:00 - 11:30																														
11:30 - 12:00																														
12:00 - 12:30																														
12:30 - 13:00																														
13:00 - 13:30																														
13:30 - 14:00																														
14:00 - 14:30																														
14:30 - 15:00																														
15:00 - 15:30																														
15:30 - 16:00																														
16:00 - 16:30																														
16:30 - 17:00																														

RESUMEN PERIODO (30 DIAS)	
1	78,00%
2	6,00%
3	2,00%
4	15,00%

Página 1

ESTADO DEL TIEMPO





Página 1

9. CRITERIO AMBIENTAL

Durante la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 291 de 2026, se realizó el seguimiento a las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el propósito de prevenir accidentes, controlar los riesgos laborales y garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades de construcción, adecuación y mantenimiento de parques en los barrios El Bosque, Infantil, Morichal, Caricare, Mirador, Paraíso I y Lineal del Villaluz del municipio de Villanueva, Casanare.
Para la ejecución de las diferentes actividades en obra se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones de Seguridad y Salud en el Trabajo:

- Seguimiento y control de los riesgos laborales presentes en los frentes de trabajo.
- Capacitación y sensibilización del personal en prevención de accidentes, gestión de residuos y cuidado de los recursos naturales.
- Inspección y verificación de las condiciones de seguridad de herramientas, equipos, áreas de trabajo y elementos destinados para la atención de emergencias.
- Promoción del reporte oportuno de actos, comportamientos y condiciones inseguras mediante el aplicativo RAC.

• Implementación de medidas preventivas y de control durante la ejecución de las actividades de obra.
A continuación, se evidencian las actividades desarrolladas:

1. Capacitación y seguimiento al personal

Se realizó el envío del enlace de la capacitación virtual al personal activo según el pago de seguridad social, compartido a través del grupo de WhatsApp SG-SST de la empresa. El tema del mes fue la gestión de residuos y el cuidado de los recursos naturales. En la segunda semana de septiembre se envió el enlace de la evaluación virtual y se verificó su diligenciamiento por parte del personal activo. Durante el mes de septiembre se registraron 8 respuestas de participación.

2. Socialización de boletines informativos

Se realizó la socialización de boletines informativos asociados al tema principal del mes, gestión de residuos y cuidado de los recursos naturales: Boletín 1, Resolución 2184 de 2019 – código de colores para la separación de residuos; Boletín 2, las 3R (reducir, reutilizar y reciclar); y Boletín 3, cuidado de los recursos naturales. Los boletines se compartieron por el grupo de WhatsApp SG-SST y se socializaron con el personal en obra.

3. Reporte de actos y condiciones inseguras

Se continuó con el programa de Reporte de Actos y Condiciones Inseguras (RAC), habilitado mediante un enlace que permite a los trabajadores reportar de forma rápida y directa actos, comportamientos y condiciones inseguras, así como felicitaciones o reconocimientos positivos en el desarrollo de las labores. Durante el mes de septiembre de 2026 se registró 1 reporte RAC.

4. Seguimiento al perfil sociodemográfico

Se realizó el seguimiento a la información del perfil sociodemográfico del personal, la cual permite validar aspectos como las condiciones de salud y las características de los trabajadores, y realizar un análisis estadístico que oriente de manera más acertada las acciones del SG-SST. En el aplicativo se evidencian 10 registros del perfil sociodemográfico.

5. Reuniones y acompañamiento al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo

Se realizó reunión con el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para fortalecer la identificación y el reporte de condiciones inseguras. En ella se revisaron los peligros y condiciones inseguras identificadas en las áreas de trabajo, se reforzó la importancia del reporte oportuno, se hizo seguimiento a los hallazgos pendientes y se recomendó continuar con su gestión y cierre oportuno.

6. Capacitaciones y charlas de seguridad

Se realizó la capacitación mensual sobre gestión de residuos y cuidado de los recursos naturales, con recomendaciones para la correcta separación y disposición de residuos y el uso eficiente de los recursos. Asimismo, se dio apertura a la campaña de Gestión de Residuos y Cuidado de los Recursos Naturales, en la cual se socializaron su objetivo y alcance y se invitó al personal a participar activamente. También se realizó una charla sobre los riesgos asociados a la exposición prolongada al sol, en la que se reforzó la hidratación, las pausas en zonas de sombra, el uso de protección solar, gorra y ropa de trabajo, y el reporte oportuno de cualquier malestar durante la jornada.

7. Pausas activas y actividades de bienestar

Se realizó una jornada de calistenia con los trabajadores, con ejercicios de movilidad, calentamiento y fortalecimiento físico, promoviendo los hábitos saludables y la realización de pausas activas durante la jornada laboral. Además, se desarrolló una actividad lúdica de seguridad vial en la que los participantes debían mantener una velocidad constante simulando la conducción de un bus de servicio público, reforzando de manera práctica el respeto a los límites de velocidad y la conducción preventiva y responsable.

8. Inspecciones preoperacionales

Se realizaron inspecciones preoperacionales a la herramienta menor y a la pulidora antes del inicio de las labores, verificando el estado de mangos, cables, discos, filos, guardas, interruptores y demás componentes, que el disco de la pulidora fuera el adecuado y estuviera bien ajustado, y que los trabajadores contaran con los elementos de protección personal requeridos. Las herramientas con deterioro o fallas fueron retiradas de servicio y reportadas para su mantenimiento o reemplazo.

9. Inspecciones de seguridad

Se realizaron inspecciones de seguridad a los extintores, la camilla de emergencias y el botiquín de primeros auxilios, verificando su estado físico, señalización, accesibilidad, contenido, fechas de vencimiento y disponibilidad para la atención de emergencias. También se realizó la inspección locativa del frente de obra, en la cual se evaluaron los accesos, el orden y aseo, la señalización, la delimitación de las zonas de trabajo y las condiciones del terreno, emitiendo las recomendaciones pertinentes para controlar los riesgos identificados.

10. Otras actividades

Se realizó la conformación del Comité de Convivencia Laboral (CCL), socializando su objetivo y funciones, eligiendo a sus representantes y estableciendo los compromisos iniciales para su funcionamiento. Asimismo, se recibió la visita de seguimiento del responsable HSE, quien verificó las condiciones de seguridad y el cumplimiento de las actividades programadas, y brindó recomendaciones para fortalecer la gestión HSE.

Se realizó seguimiento a las actividades de adecuación de terreno y construcción de obras civiles, como excavación y retiro de material, extendido y nivelación manual, conformación del terreno y construcción de andenes y senderos en concreto. Durante estas labores se mantuvieron delimitadas las zonas intervenidas para controlar el acceso y reducir la exposición de trabajadores y transeúntes, y se recomendó mantener las áreas señalizadas, delimitadas y libres de obstáculos, especialmente durante la excavación y el fraguado del concreto.

10. CRITERIO SOCIAL

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 4.2.5 – Criterio Social del proceso de selección, ESARCON INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC mantiene vinculado durante la ejecución del contrato al señor SERGIO MADRIGAL VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.865.598, quien acredita su pertenencia a la población víctima del conflicto armado por desplazamiento forzado, conforme a la certificación expedida por la autoridad competente.

Con esta vinculación, ESARCON INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC cumple con el compromiso establecido en el pliego de condiciones respecto al criterio social, promoviendo la inclusión laboral de población en condición de vulnerabilidad y dando cumplimiento a los requisitos exigidos para la ejecución del contrato.

Soportes del cumplimiento

Para acreditar el cumplimiento de este criterio, la empresa presenta el contrato o documento que soporta la vinculación laboral del señor SERGIO MADRIGAL VARGAS, los respectivos soportes de afiliación y aportes al Sistema General de Seguridad Social, así como la certificación expedida por la autoridad competente que acredita su condición de víctima del conflicto armado por desplazamiento forzado, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones.

11. RELACIÓN DE PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS

La maquinaria y vehículos utilizados junto con la relación contractual con el personal profesional fueron evaluados por el supervisor al suscribir acta de inicio.

Durante la ejecución, antes de iniciar actividades en campo se verificó que los trabajadores e independientes, tanto del equipo de trabajo de ESARCON INGENIERIA S.A.S. ZOMAC como de servicios subcontratados, estuvieran afiliados al sistema de seguridad social y una vez iniciadas las actividades se exigió el uso de dotación y EPPS.

RELACIÓN DE PLANILLAS Y AFILIACIONES DEL PERSONAL MES DE AGOSTO						
NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	FECHA DE INGRESO	PLANILLAS	EPS	ARL	PENSIÓN
Carlos Alberto Baquiro Rojas	Residente de Obra	17/06/2026	9510734246	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR
Carlos Eduardo Amaya Aguirre	Prof. Ambiental HSEQ	22/06/2026	9510106797	NUEVA E.P.S	POSITIVA	COLFONDOS
Wuillian Alexander Madrigal Olaya	Maestro de Obra	22/06/2026	9510734246	NUEVA E.P.S	POSITIVA	PORVENIR
Kedyn Fabian Bolaños Moreno	Ayudante de Obra	22/06/2026	9510734246	NUEVA E.P.S	POSITIVA	PORVENIR
Sergio Madrigal Vargas	Ayudante de Obra	22/06/2026	9510734246	NUEVA E.P.S	POSITIVA	PORVENIR

RELACIÓN DE PLANILLAS Y AFILIACIONES DEL PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE						
NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	FECHA DE INGRESO	PLANILLAS	EPS	ARL	PENSIÓN
Carlos Alberto Baquiro Rojas	Residente de Obra	17/06/2026	9512738634	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR
Carlos Eduardo Amaya Aguirre	Prof. Ambiental HSEQ	22/06/2026	9511738939	NUEVA E.P.S	POSITIVA	COLFONDOS
Wuillian Alexander Madrigal Olaya	Maestro de Obra	22/06/2026	9512738634	NUEVA E.P.S	POSITIVA	PORVENIR
Kedyn Fabian Bolaños Moreno	Ayudante de Obra	22/06/2026	9512738634	NUEVA E.P.S	POSITIVA	PORVENIR
Sergio Madrigal Vargas	Ayudante de Obra	22/06/2026	9512738634	NUEVA E.P.S	POSITIVA	PORVENIR

Nota: De conformidad con el Decreto 1273 de 2018, el personal ingresado en el mes de junio se encuentra debidamente protegido y cubierto desde el primer día de labores mediante las afiliaciones activas adjuntas.

12. ANEXOS	
A continuación, se relacionan los soportes documentales de verificación, registros de asistencias, planillas y/o actas realizadas durante el período del presente informe, con los que se puede verificar el cumplimiento del objeto contractual y cada una de las actividades que lo componen, así: **ANEXO 1:** Memorias de cantidades. **ANEXO 2:** Soporte Rotura de Cilindros. **ANEXO 3:** Programa de Geréncia de Proyectos - PGP. **ANEXO 4:** Informe de SST. **ANEXO 5**: Plan de Manejo Ambiental – PMA. **ANEXO 6:** Soporte Seguridad Social **ANEZO 7:** Soporte Critério Social **ANEXO 8:** Copia bitácora de obra.	
FIRMA DEL CONTRATISTA	**ESARCON INGENIERIA S.A.S. ZOMAC** **NIT: 901.491.417-1** **R/L: Diana Marcela Leguizamon Rincón** **C.C. No. 1 118.201.819 Expedida En Villanueva Casanare**
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA	**CARLOS ALBERTO BAQUIRO ROJAS** **C.C. No. 1.121.919.704 Expedida En Villavicencio Meta** **M.P. 25202-363113** **Residente De Obra**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901491417	1	ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PLANTA	CARRERA 14 N 9-19 BRR FUNDADORES	VILLANUEVA-CASANARE	6241124	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	742489553	9512738634	E	2026/10/06	2026/10/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	9	$5,891,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PLANTA (10 Afiliados)							$17,509,050	$2,802,000			$17,509,050	$701,000			$17,509,050	$701,000			$17,509,050		$1,219,000		$0	$0		$5,423,000
Centro de Trabajo: PLANTA (10 Afiliados)							$17,509,050	$2,802,000			$17,509,050	$701,000			$17,509,050	$701,000			$17,509,050		$1,219,000		$0	$0		$5,423,000
Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASANARE (10 Afiliados)							$17,509,050	$2,802,000			$17,509,050	$701,000			$17,509,050	$701,000			$17,509,050		$1,219,000		$0	$0		$5,423,000
1	CC	1121919704	BAQUIRO CARLOS		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
2	CC	1006534769	BOLAÑOS REDYN		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
3	CC	1121865598	MADRIGAL SERGIO		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
4	CC	17267697	MADRIGAL WUILLIAN		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
5	CC	1115913929	PEÑA JUAN		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
6	CC	1118202827	PEÑA LUIS		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
7	CC	1075541525	PEÑA OSNAIDER		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
8	CC	1118168794	RIOS ALEJANDRO		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
9	CC	1118196575	RIOS DESMART		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
10	CC	1118198380	RIOS NELSON		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASANARE (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
11	CC	1118201819	LEGUIZAMON DIANA		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Total Afiliados(11)							$19,259,955	$3,082,200			$19,259,955	$771,100			$19,259,955	$771,100			$19,259,955		$1,228,200		$0	$0		$5,852,600

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$3,082,200	$20,300	$0	$3,102,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$1,900	$0	$282,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,802,000	$18,400	$0	$2,820,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,228,200	$8,100	$0	$1,236,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$1,228,200	$8,100	$0	$1,236,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$771,100	$5,100	$0	$776,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	11	$771,100	$5,100	$0	$776,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$771,100	$5,200	$0	$776,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$560,800	$3,700	$0	$564,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$500	$0	$70,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$140,200	$1,000	$0	$141,200
TOTAL				**11**	**$5,852,600**	**$38,700**	**$0**	**$5,891,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118197251		AMAYA AGUIRRE CARLOS EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 12 1 83 SUR	VILLANUEVA-CASANARE	6241124	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	746412771	9511738939	I	2026/10/14	2026/10/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	2	$622.100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$621,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$621,000
Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$621,000
1	CC	1118197251	AMAYA CARLOS	23100 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$621,000
Total Afiliados(1)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$621,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$500	$0	$280,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$500	$0	$280,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$200	$0	$122,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$121,900	$200	$0	$122,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$400	$0	$219,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$400	$0	$219,300
TOTAL				**1**	**$621,000**	**$1,100**	**$0**	**$622,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901491417	1	ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PLANTA	CARRERA 14 N 9-19 BRR FUNDADORES	VILLANUEVA-CASANARE	6241124	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	621886260	9510734246	E	2026/09/04	2026/09/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$5,852,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PLANTA (10 Afiliados)																								$17,509,050	$2,802,000			$17,509,050	$701,000			$17,509,050	$701,000			$17,509,050		$1,219,000		$0	$0		$5,423,000
Centro de Trabajo: PLANTA (10 Afiliados)																								$17,509,050	$2,802,000			$17,509,050	$701,000			$17,509,050	$701,000			$17,509,050		$1,219,000		$0	$0		$5,423,000
Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASANARE (10 Afiliados)																								$17,509,050	$2,802,000			$17,509,050	$701,000			$17,509,050	$701,000			$17,509,050		$1,219,000		$0	$0		$5,423,000
1	CC	1121919704	BAQUIRO CARLOS																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
2	CC	1006534769	BOLAÑOS KEDYN																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
3	CC	1121865598	MADRIGAL SERGIO																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
4	CC	17267697	MADRIGAL WUILLIAN																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
5	CC	1115913929	PEÑA JUAN																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
6	CC	1118202827	PEÑA LUIS																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
7	CC	1075541525	PEÑA OSNAIDER																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
8	CC	1118168794	RIOS ALEJANDRO																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
9	CC	1118196575	RIOS DESMART																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
10	CC	1118198380	RIOS NELSON																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASANARE (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
11	CC	1118201819	LEGUIZAMON DIANA																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Total			**Afiliados(11)**																					$19,259,955	$3,082,200			$19,259,955	$771,100			$19,259,955	$771,100			$19,259,955		$1,228,200		$0	$0		$5,852,600

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$3,082,200	$0	$0	$3,082,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,802,000	$0	$0	$2,802,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,228,200	$0	$0	$1,228,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$1,228,200	$0	$0	$1,228,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$771,100	$0	$0	$771,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	11	$771,100	$0	$0	$771,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$771,100	$0	$0	$771,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$560,800	$0	$0	$560,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$140,200	$0	$0	$140,200
TOTAL				**11**	**$5,852,600**	**$0**	**$0**	**$5,852,600**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118197251		AMAYA AGUIRRE CARLOS EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 12 1 83 SUR	VILLANUEVA-CASANARE	6241124	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	621914024	9510106797	I	2026/09/11	2026/09/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$621,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAI
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0					$0	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$0					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$121,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0					$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$621,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$280,200
$280,200
$121,900
$121,900
$218,900
$218,900
$621,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118197251		AMAYA AGUIRRE CARLOS EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 12 1 83 SUR	VILLANUEVA-CASANARE	6241124	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	621914024	9510106797	I	2026/09/11	2026/09/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$621,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$121,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$121,900		$0	$0
Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$121,900		$0	$0
1	CC 1118197251	AMAYA CARLOS	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$121,900		$0	$0

ESARCON INGENIERIA S.A.S. ZOMAC
NIT 901.491.417-1
CR 14 N 7 57
Tel: (608) 3214688905
Villanueva - Colombia
esarconzomac@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 161

Señores	MUNICIPIO DE VILLANUEVA		
NIT	892.099.475-7	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	CL 8 13 35	**Ciudad**	Villanueva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/10/2026, 15:09
Expedición	22/10/2026, 15:09
Vencimiento	21/12/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	Cobro parcial No.2 al contrato de obra pública No. 291 de 2026 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES EN LOS BARRIOS EL BOSQUE, INFANTIL, MORICHAL, CARICARE, MIRADOR, PARAISO I Y LINEAL DEL VILLALUZ DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE"	1.00		137,621,598.00	0 %	137,621,598.00

Total items: 1

Total Bruto	137,621,598.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	137,621,598.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y siete millones seiscientos veintiun mil quinientos noventa y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-12-21 por $ 137,621,598.00

Observaciones:
SOMOS SUJETOS DE UN 50% DE LA TARIFA DE RETENCION EN LA FUENTE SEGUN DECRETO 1650 DE 2017; EMPRESA ZOMAC

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764113067469 aprobado en 20260727 prefijo FVE desde el número 149 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 5f8582b773b5be3d31a5e2799e7ee220ecf302c0efc4c00a3b3022a8c2800ce6e5d299d86944628fcf02b5301e371c7c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES)

OLGA ADELAIDA NIÑO PARRA, identificada con CC. 47.437.794 de Yopal Casanare, y con Tarjeta Profesional No. 209179-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S ZOMAC** identificada con **NIT 901.491.417-1,** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Villanueva Casanare, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

DIANA MARCELA LEGUIZAMON RINCON, identificada con cedula de ciudadanía **No. 1.118.201.819**, representante legal de la empresa **ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S ZOMAC** identificada con **NIT 901.491.417-1**, declaro que la empresa cuenta con más del 90% de personal contratado de origen nacional y seguirá prevaleciendo la contratación de personal colombiano. Como constancia se anexa planilla de seguridad social teniendo en cuenta los plazos de pago de planilla según Decreto 923/2017.

En constancia, se firma en Villanueva Casanare, a los 20 días de octubre de 2026.

OLGA ADELAIDA NIÑO PARRA
CC. 47.437.494 de Yopal Casanare
Revisora fiscal de ESARCON INGENIERIA S.A.S. ZOMAC

DIANA MARCELA LEGUIZAMON RINCON
CC. 1.118.201.819 de Villanueva Casanare
Representante Legal de ESARCON INGENIERIA S.A.S. ZOMAC

Anexos: documentos contador, planilla y copia de cédula de trabajadores.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES)

OLGA ADELAIDA NIÑO PARRA, identificada con CC. 47.437.794 de Yopal Casanare, y con Tarjeta Profesional No. 209179-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S ZOMAC** identificada con **NIT 901.491.417-1,** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Villanueva Casanare, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Villanueva Casanare, a los 20 días de octubre de 2026.

OLGA ADELAIDA NIÑO PARRA
CC. 47.437.494 de Yopal Casanare
Revisora fiscal de ESARCON INGENIERIA S.A.S. ZOMAC



FECHA DE NACIMIENTO 17-OCT-1979

LABRANZAGRANDE
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.51 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

19-AGO-1998 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES


A-4600160-00209673-F-0047437794-20100119 0020127473A 1 1790803470

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 47.437.794

NIÑO PARRA
APELLIDOS

OLGA ADELAIDA
NOMBRES



FIRMA

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO

209179-T



OLGA ADELAIDA
NIÑO PARRA
C.C. 47437794

RESOLUCION INSCRIPCION 754 FECHA 11/11/2015

UNIVERSIDAD FUND. UNIV. UNITROPICO

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 223025

211826

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F C 1 F 6 7 4 8 4 5 2 1 3 3 F E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OLGA ADELAIDA NIÑO PARRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 47437794 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 209179-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

Contrato De Obra Pública

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No	0291
CONTRATISTA	ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS ZOMAC
CEDULA	901491417-1
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLANUEVA
NIT. No	892.099.475–7
OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES EN LOS BARRIOS EL BOSQUE, INFANTIL, MORICHAL, CARICARE, MIRADOR, PARAISO I Y LINEAL DEL VILLALUZ DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE
VALOR INICIAL	$454.930.616,00
PLAZO	Tres (3) MESES
FECHA DE INICIO	2026-06-22
FECHA DE TERMINACIÓN	2026-09-21
VALOR ADICIONAL	$118.000.760,00
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	2026-10-31
PERIODO DE PAGO	2026-08-26 - 2026-10-20
FECHA DE INFORME DE SUPERVISIÓN	2026-10-22

2. ANALISIS ADMINISTRATIVO

El día 2026-06-22 se dio inicio al Contrato De Obra Pública No. 0291, suscrito entre el Municipio de Villanueva Casanare y DIANA MARCELA LEGUIZAMON RINCON, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 1118201819 de VILLANUEVA, representante legal, de(l-la) ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS ZOMAC con NIT 901491417-1cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES EN LOS BARRIOS EL BOSQUE, INFANTIL, MORICHAL, CARICARE, MIRADOR, PARAISO I Y LINEAL DEL VILLALUZ DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE, presenta ante este Despacho lo siguiente:

- Informe de actividades No. 2 de fecha de recibido 2026-10-22.
- Factura (o documento equivalente).
- Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, correspondientes.

3. ANALISIS TÉCNICO

Dentro del objeto del No. 0291, la contratista desarrolló a las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	ACTIVIDADA REALIZADA
1.1.1 Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente	Se realizó la limpieza, raspado y lavado de placas, muros y pisos en concreto existentes, correspondiente a un total de 311,31 m².
1.2.1 Esmalte sobre lamina llena (incluye anticorrosivo)	Se realizó la aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte sobre lámina metálica llena existente, correspondiente a un total de 1,42 m².
1.2.3 Tobogán plástico en 4 piezas, diámetro = 65 cm (1 túnel recto y 3 codos de 65 cm diámetro y 2 soportes) inc. Suministro e instalación	Se realizó el suministro e instalación de un tobogán plástico conformado por cuatro piezas, correspondiente a 1 unidad.
1.2.4 Pintura tubería Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintético. (2 manos c/u)	Se realizó la aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte sintético sobre tubería metálica de diámetros entre 1" y 1½", correspondiente a un total de 47,51 m.

1.2.5 Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.	Se realizó el suministro e instalación de una valla informativa, correspondiente a 1 unidad.
1.2.6 Pintura tubería Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintético. (2 manos c/u)	Se realizó la aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte sintético sobre tubería metálica de diámetros entre 2" y 3", correspondiente a un total de 27,00 m.
2.3.4 Recubrimiento acrílico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcación	Se realizó la aplicación de recubrimiento acrílico sobre piso en concreto, incluyendo imprimación, capas de sellado, capas base y demarcación, correspondiente a un total de 156,63 m².
2.4.2 Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.	Se realizó el suministro e instalación de una valla informativa, correspondiente a 1 unidad.
3.2.1 Excavación a mano en material común, con transporte.	Se realizó la excavación manual en material común, incluyendo el cargue, transporte y retiro del material producto de la excavación, correspondiente a 3,26 m³ en el presente periodo.
3.2.2 Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	Se realizó el suministro, transporte, extendido, conformación y compactación de material de subbase triturada con tamaño máximo de dos (2) pulgadas, correspondiente a 1,17 m³ en el presente periodo.
3.3.1 Canal perimetral rectangular para aguas lluvias en concreto reforzado 3000 Psi ancho útil 0.25 m, H útil 0.15 m, e=0.10 m	Se realizó la construcción de canal perimetral rectangular para conducción de aguas lluvias en concreto reforzado de 3.000 PSI, correspondiente a 7,95 m en el presente periodo.
3.3.2 Rejilla metálica piso A = 0.30 m, en Angulo o perfil de 1" x 3/16" C/4cm, incluye: marco, contramarco, anticorrosivo, pintura. Suministro e Instal.	Se realizó el suministro e instalación de rejilla metálica de piso para canal de aguas lluvias, incluyendo marco, contramarco, anticorrosivo y pintura, correspondiente a un total de 16,80 m.
3.4.1 Pintura tubería Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintético. (2 manos c/u)	Se realizó la aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte sintético sobre tubería metálica de diámetros entre 2" y 3", correspondiente a 24,65 m èn el presente periodo.
3.4.2 Pintura tubería Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintético. (2 manos c/u)	Se realizó la aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte sintético sobre tubería metálica de diámetros entre 1" y 1½", correspondiente a un total de 159,83 m.
3.5.2 Recubrimiento acrílico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcación	Se realizó la aplicación de recubrimiento acrílico sobre piso en concreto, incluyendo imprimación, capas de sellado, capas base y demarcación, correspondiente a un total de 162,06 m².
3.6.2 Tubería en acero negro (acero al carbón) SCH 40 1 1/2". Suministro e instal.	Se realizó el suministro e instalación de tubería en acero negro (acero al carbón) SCH 40 de 1½", correspondiente a un total de 12,22 m.
3.6.7 Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.	Se realizó el suministro e instalación de una valla informativa, correspondiente a 1 unidad.
4.1.2 Andenes en concreto 3000 psi e= 0.10 m + dilatación en ladrillo rejilla A=0.07 m + excav y recebo común compactado 0.20 m	Se realizó la construcción de andén en concreto de 3.000 PSI con espesor de 0,10 m, incluyendo dilatación en ladrillo rejilla, excavación y recebo común compactado, correspondiente a un total de 216,54 m².
5.1.1 Deslizadero sencillo en fibra de vidrio. longitud = 2.4 mts. Inc. Suministro e instalacion	Se realizó el suministro e instalación de un deslizadero sencillo en fibra de vidrio de 2,40 m de longitud, correspondiente a 1 unidad.
5.1.2 Pintura tubería Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintético. (2 manos c/u)s.	Se realizó la aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte sintético sobre tubería metálica de diámetros entre 1" y 1½", correspondiente a un total de 64,52 m.
5.1.3 Pintura tubería Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintético. (2 manos c/u)	Se realizó la aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte sintético sobre tubería metálica de diámetros entre 2" y 3", correspondiente a un total de 23,50 m.
5.1.4 Domo tipo burbuja para parque infantil, diámetro = 60 cm. Suministro e instal.	Se realizó el suministro e instalación de 2 unidades de domo tipo burbuja para parque infantil de 60 cm de diámetro.
7.2.1 Deslizadero doble en fibra de vidrio. longitud = 2.4 mts. Suministro e instalación.	Se realizó el suministro e instalación de un deslizadero doble en fibra de vidrio de 2,40 m de longitud, correspondiente a 1 unidad.
3.7.1 Caja de inspección 50 x 50	Se realizó la construcción de una caja de inspección de 50 x 50 cm, correspondiente a 1 unidad.
3.7.2 Tubería sanitaria PVC 4"	Se realizó el suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de 4", correspondiente a un total de 28,40 m.
3.7.4 Piso en caucho in situ 30 mm (SBR 20 mm + EPDM 10 mm)	Se realizó el suministro e instalación de piso en caucho realizado "in situ", con capa base de gránulos de caucho reciclado SBR y capa superior de gránulos de caucho EPDM, correspondiente a 5,99 m² en el presente periodo.

4. BALANCE FINANCIERO:

Detalle	Valor Contrato	

CONTRATO INICIAL	$454.930.616,00	
ADICIONAL	$118.000.760,00	
TOTAL CONTRATO	$572.931.376,00	
		Valor Acta
VALOR INFORME No. 1		$320.679.283,00
PRESENTE INFORME		$137.621.598,00
POR EJECUTAR		$114.630.495,00
TOTAL		$572.931.376,00

5. VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES.

En cumplimiento del parágrafo 1, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, CERTIFICO que he verificado el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, correspondiente:

TIPO	NO PLANILLA	MES	VALOR PAGADO
ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD	9507598719	JUNIO	$218.900,00
ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD	9507585161	JUNIO	$586.700,00
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS	9507585161	JUNIO	$2.344.500,00
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS	9507598719	JUNIO	$280.200,00
ENTIDADES ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES	9507585161	JUNIO	$907.300,00
ENTIDADES ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES	9507598719	JUNIO	$121.900,00
ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD	9509058258	JULIO	$771.100,00
ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD	9508509636	JULIO	$218.900,00
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS	9508509636	JULIO	$280.200,00
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS	9509058258	JULIO	$3.082.200,00
ENTIDADES ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES	9508509636	JULIO	$121.900,00
ENTIDADES ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES	9509058258	JULIO	$1.228.200,00
ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD	9510106797	AGOSTO	$218.900,00
ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD	9510734246	AGOSTO	$771.100,00
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS	9510106797	AGOSTO	$280.200,00
FONDO DE PENSIONES	9510734246	AGOSTO	$3.082.200,00

Y CESANTÍAS			
ENTIDADES ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES	9510106797	AGOSTO	$121.900,00
ENTIDADES ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES	9510734246	AGOSTO	$1.228.200,00
ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD	9512738634	SEPTIEMBRE	$771.100,00
ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD	9511738939	SEPTIEMBRE	$218.900,00
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS	9512738634	SEPTIEMBRE	$3.082.200,00
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS	9511738939	SEPTIEMBRE	$280.200,00
ENTIDADES ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES	9511738939	SEPTIEMBRE	$121.900,00
ENTIDADES ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES	9512738634	SEPTIEMBRE	$1.228.200,00

Lo anterior, conforme lo establece el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Secretario(A) De Despacho De Secretaria De Infraestructura

INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL No 2
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 291 DE 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.:	291 de 2026
CONTRATISTA:	ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. ZOMAC (ESARCON INGENIERÍA) NIT. 901.491.417-1
CONTRATANTE:	Municipio de Villanueva Casanare NIT: 892.099.475 – 7
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES EN LOS BARRIOS EL BOSQUE, INFANTIL, MORICHAL, CARICARE, MIRADOR, PARAÍSO I Y LINEAL DEL VILLALUZ DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE.
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS (454,930,616.00) M/CTE
VALOR ADICIONAL No. 1:	CIENTO DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA PESOS (118,000,760.00) M/CTE
VALOR TOTAL:	QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (572,931,376.00) M/CTE
FECHA DE INICIACIÓN:	22 de junio de 2026
PLAZO INICIAL:	Tres (03) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
ACTA DE SUSPENSION 1:	18 de septiembre de 2026
ACTA DE reinicio:	28 de septiembre de 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	01 de octubre de 2026
PRÓRROGA No. 1:	Un (01) mes, contado a partir del vencimiento del plazo inicial.
PLAZO TOTAL:	Cuatro (04) meses.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	01 de noviembre de 2026.

PERIODO DE PAGO: 26 de agosto al 20 de octubre de 2026.

FECHA DE INFORME DE SUPERVISIÓN: 22 de octubre de 2026

2. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO

El día 09 de junio de 2026 se suscribió el Contrato de Obra Pública No. 291 de 2026 entre el Municipio de Villanueva, Casanare, y ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. ZOMAC, identificada con NIT 901.491.417-1, representada legalmente por la señora Diana Marcela Leguizamón Rincón, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.118.201.819 de Villanueva, Casanare, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES EN LOS BARRIOS EL BOSQUE, INFANTIL, MORICHAL, CARICARE, MIRADOR, PARAISO I Y LINEAL DEL VILLALUZ DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE".

Durante la ejecución del contrato, el 18 de septiembre de 2026 se suscribió el Acta de Suspensión No. 1 y el 28 de septiembre de 2026 el Acta de Reinicio No. 1. Posteriormente, el 01 de octubre de 2026 se suscribió el Modificatorio No. 1, Adicional No. 1 y Prórroga No. 1, mediante el cual se ajustaron las cantidades de obra, se incluyeron ítems no previstos y se adicionó un valor al contrato de CIENTO DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA PESOS ($118.000.760,00) M/CTE, para un valor total de QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($572.931.376,00) M/CTE, y que a su vez se prorrogó el plazo de ejecución en un (1) mes mas.

En desarrollo y dando cumplimiento a la responsabilidad contractual, el contratista ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. ZOMAC presenta ante su Despacho lo siguiente:

- Informe Cobro Parcial No 2, de fecha de recibido 20 de octubre de 2026, con sus anexos y soportes fotográficos.
- Factura (o documento equivalente), correspondiente al valor de las actividades ejecutadas en el periodo.
- Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2026, Planillas 9510734246, 9510106797, 9512738634 y 9511738939.

De igual manera, anexo a la presente certificación de recibido a satisfacción de fecha 23 de octubre de 2026.

3. ANÁLISIS TÉCNICO

Dentro del objeto del Contrato de Obra Pública No. 291 de 2026 el contratista desarrolló a las siguientes actividades:

a. Funciones de tipo administrativo:

Control de pólizas

Para el contrato No 291 de 2026 con objeto "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES EN LOS BARRIOS EL BOSQUE, INFANTIL, MORICHAL, CARICARE, MIRADOR, PARAISO I Y LINEAL DEL VILLALUZ DEL

MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE." se adquirió póliza de cumplimiento en favor de entidades estatales - decreto 1082 del 2015 y pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y estabilidad de la obra, las cuales fueron emitida por la aseguradora ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA y aprobadas por la oficina de Secretaria General del municipio de Villanueva, como se verifica en la plataforma del Secop II.

- Según contrato

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA – ANEXO 0				
POLIZA DE CUMPLIMIENTO				
PÓLIZA N°	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
625 – 47 - 994000005973	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/06/2026	12/03/2027	$ 45.493.061,60
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/06/2026	12/09/2029	$ 22.746.530,80
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA		$ 90.986.123,20
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – ANEXO 0				
625 – 74 - 994000002190	AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10/06/2026	12/09/2026	$ 350.181.000,00

Con fecha de aprobación por Oficina Asesora Jurídica el 19 de junio de 2026

- Según Acta de Inicio

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA – ANEXO 1				
POLIZA DE CUMPLIMIENTO				
PÓLIZA N°	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
625 – 47 - 994000005973	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/06/2026	24/03/2027	$ 45.493.061,60
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/06/2026	24/09/2029	$ 22.746.530,80
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA	TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA	$ 90.986.123,20
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – ANEXO 1				
625 – 74 - 994000002190	AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	12/09/2026	24/09/2026	$ 350.181.000,00

Con fecha de aprobación por Oficina Asesora Jurídica el 02 de julio de 2026

- Según Acta de Suspensión No. 1

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA – ANEXO 2				
POLIZA DE CUMPLIMIENTO				
PÓLIZA N°	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
625 – 47 - 994000005973	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/06/2026	05/04/2027	$ 45.493.061,60
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/06/2026	05/10/2029	$ 22.746.530,80
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA	TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA	$ 90.986.123,20
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – ANEXO 2				
625 – 74 - 994000002190	AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	24/09/2026	05/10/2026	$ 350.181.000,00

Con fecha de aprobación por Oficina Asesora Jurídica el 02 de octubre de 2026

- Según Acta de Reinicio No. 1

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA – ANEXO 3				
POLIZA DE CUMPLIMIENTO				
PÓLIZA N°	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
625 – 47 - 994000005973	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/06/2026	05/04/2027	$ 57.293.137,60
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/06/2026	05/10/2029	$ 28.646.568,80
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA	TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA	$ 114.586.275,20
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – ANEXO 3				
625 – 74 - 994000002190	AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	05/10/2026	05/11/2026	$ 350.181.000,00

Con fecha de aprobación por Oficina Asesora Jurídica el 06 de octubre de 2026

- Según Modificatorio No. 1, Adicional No. 1 y Prórroga No. 1

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA – ANEXO 4				
POLIZA DE CUMPLIMIENTO				
PÓLIZA N°	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
625 – 47 - 994000005973	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/06/2026	05/05/2027	$ 57.293.137,60
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/06/2026	05/11/2029	$ 28.646.568,80
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA	TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA	$ 114.586.275,20
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – ANEXO 4				
625 – 74 - 994000002190	AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	05/10/2026	05/11/2026	$ 350.181.000,00

Con fecha de aprobación por Oficina Asesora Jurídica el 06 de octubre de 2026

⸸ Actas suscritas durante el periodo

En el presente periodo se suscribieron las siguientes actas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	OBSERVACIONES
1	Acta de inicio	22/06/2026	Legalizar el inicio del contrato de obra No 291 de 2026
2	Informe de Obra #1	29/07/2026	Seguimiento y verificación de las actividades ejecutadas y avance de la obra, de acuerdo con lo que establece el contrato.
3	Informe de Obra #2	04/08/2026	Seguimiento y verificación de las actividades ejecutadas y avance de la obra, de acuerdo con lo que establece el contrato.
4	Informe de Obra #3	02/09/2026	Seguimiento y verificación de las actividades ejecutadas y avance de la obra, de acuerdo con lo que establece el contrato.
5	Acta de Suspensión No. 1	18/09/2026	Suspender temporalmente la ejecución del contrato de obra No 291 de 2026
6	Acta de Reinicio No. 1	28/09/2026	Reanudar la ejecución del contrato de obra No 291 de 2026
7	Modificatorio No. 1, Adicional No. 1 y Prórroga No. 1	01/10/2026	Ajustar cantidades de obra, incluir ítems no previstos, adicionar el valor del contrato en $118.000.760,00 y prorrogar el plazo en un (1) mes
8	Informe de Obra #4	19/10/2026	Seguimiento y verificación de las actividades ejecutadas y avance de la obra, de acuerdo con lo que establece el contrato.

b. Funciones técnicas

⸸ Relación de informes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	OBSEREVACIONES
1	Informe Cobro Parcial No 1	28/08/2026	Informe Parcial de obra N°291 de 2026
2	Informe Cobro Parcial No 2	21/10/2026	Informe Parcial de obra N°291 de 2026

⸸Actividades ejecutadas / componentes del objeto contratado

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR		ACTIVIDADES EJECUTADAS 26 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE			PENDIENTE POR EJECUTAR			PORCENTAJE DE AVANCE
			CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR	
1	PARQUE EL BOSQUE													
1.1	PRELIMINARES													
1.1.1	Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente	m²	311.31	$ 8,557.00	$ 2,663,880.00	0.00	$ -	$ 8,557.00	311.31	$ 2,663,880.00	$ 8,557.00	0.00	$ -	100.00%
1.1.2	Desmonte de maquina gimnasio al aire libre inc.Retiro	m²	16.00	$ 25,830.00	$ 413,280.00	16.00	$ 413,280.00	$ 25,830.00	0.00	$ -	$ 25,830.00	0.00	$ -	100.00%
1.2	MOBILIARIO													
1.2.1	Esmalte sobre lamina llena (incluye anticorrosivo)	m²	1.42	$ 38,849.00	$ 55,166.00	0.00	$ -	$ 38,849.00	1.42	$ 55,166.00	$ 38,849.00	0.00	$ -	100.00%
1.2.2	Piso tablero en lamina alfajor de 3/16", incluye anticorrosivo y pintura. Suministro e instal.	m²	2.00	$ 606,683.00	$ 1,213,366.00	0.00	$ -	$ 606,683.00	0.00	$ -	$ 606,683.00	2.00	$ 1,213,366.00	0.00%
1.2.3	Tobogan plastico en 4 piezas, diametro = 65 cm (1 tunel recto y 3 codos de 65 cm diametro y 2 soportes) inc. Suministro e instalacion	und	1.00	$ 8,106,204.00	$ 8,106,204.00	0.00	$ -	$ 8,106,204.00	1.00	$ 8,106,204.00	$ 8,106,204.00	0.00	$ -	100.00%
1.2.4	Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)	m	47.51	$ 13,089.00	$ 621,858.00	0.00	$ -	$ 13,089.00	47.51	$ 621,858.00	$ 13,089.00	0.00	$ -	100.00%
1.2.5	Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.	und	1.00	$ 1,434,205.00	$ 1,434,205.00	0.00	$ -	$ 1,434,205.00	1.00	$ 1,434,205.00	$ 1,434,205.00	0.00	$ -	100.00%
1.2.6	Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)	m	27.00	$ 20,348.00	$ 549,396.00	0.00	$ -	$ 20,348.00	27.00	$ 549,396.00	$ 20,348.00	0.00	$ -	100.00%
1.2.7	Caneca M121 tipo IDU en acero inoxidable 0.62*0.40 m. Suministro e instal.	und	2.00	$ 1,409,829.00	$ 2,819,658.00	2.00	$ 2,819,658.00	$ 1,409,829.00	0.00	$ -	$ 1,409,829.00	0.00	$ -	100.00%
1.3	ITEM NO PREVISTOS													
1.3.1	Deslizadero doble en fibra de vidrio. longitud = 2.4 mts. Suministro e instalación.	und	1.00	$ 3,006,674.00	$ 3,006,674.00	0.00	$ -	$ 3,006,674.00	0.00	$ -	$ 3,006,674.00	1.00	$ 3,006,674.00	0.00%
1.3.2	Pintura epoxica para pisos (2 capas)	m²	139.92	$ 71,840.00	$ 10,051,853.00	0.00	$ -	$ 71,840.00	0.00	$ -	$ 71,840.00	139.92	$ 10,051,853.00	0.00%
2	PARQUE EL MORICHAL													

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR		ACTIVIDADES EJECUTADAS 26 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE			PENDIENTE POR EJECUTAR			PORCENTAJE DE AVANCE
			CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR	
2.1	**PRELIMINARES**													
2.1.1	Desmonte de maquina gimnasio al aire libre	und	14.00	$ 25,830.00	$ 361,620.00	14.00	$ 361,620.00	$ 25,830.00	0.00	$ -	$ 25,830.00	0.00	$ -	100.00%
2.1.2	Demolición manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro	m²	156.63	$ 58,608.00	$ 9,179,771.00	156.63	$ 9,179,771.00	$ 58,608.00	0.00	$ -	$ 58,608.00	0.00	$ -	100.00%
2.1.3	Demolicion andenes, sardineles y cunetas (Incluye: Retiro)	m³	5.10	$ 280,716.00	$ 1,431,652.00	5.10	$ 1,431,652.00	$ 280,716.00	0.00	$ -	$ 280,716.00	0.00	$ -	100.00%
2.1.4	Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno	m²	166.84	$ 16,372.00	$ 2,731,504.00	166.84	$ 2,731,504.00	$ 16,372.00	0.00	$ -	$ 16,372.00	0.00	$ -	100.00%
2.1.5	Roceria con retiro	ha	0.31	$ 908,349.00	$ 281,588.00	0.00	$ -	$ 908,349.00	0.00	$ -	$ 908,349.00	0.31	$ 281,588.00	0.00%
2.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**													
2.2.1	Excavacion a mano en material comun, con transporte.	m³	27.58	$ 93,900.00	$ 2,589,762.00	27.58	$ 2,589,762.00	$ 93,900.00	0.00	$ -	$ 93,900.00	0.00	$ -	100.00%
2.2.2	Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transportada	m³	23.49	$ 149,631.00	$ 3,514,832.00	23.49	$ 3,514,832.00	$ 149,631.00	0.00	$ -	$ 149,631.00	0.00	$ -	100.00%
2.3	**PLACA EN CONCRETO**													
2.3.1	Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelacion de 0.03 m	m	51.04	$ 84,322.00	$ 4,303,795.00	51.04	$ 4,303,795.00	$ 84,322.00	0.00	$ -	$ 84,322.00	0.00	$ -	100.00%
2.3.2	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm	m²	156.63	$ 167,413.00	$ 26,221,898.00	156.63	$ 26,221,898.00	$ 167,413.00	0.00	$ -	$ 167,413.00	0.00	$ -	100.00%
2.3.3	Junta de dilatacion de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada)	m	100.48	$ 63,015.00	$ 6,331,747.00	100.48	$ 6,331,747.00	$ 63,015.00	0.00	$ -	$ 63,015.00	0.00	$ -	100.00%
2.3.4	Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion	m²	156.63	$ 199,483.00	$ 31,245,022.00	0.00	$ -	$ 199,483.00	156.63	$ 31,245,022.00	$ 199,483.00	0.00	$ -	100.00%
2.4	**MOBILIARIO**													
2.4.1	Maquina gimnasio aire libre camilla. Suministro e instalación	und	1.00	$ 3,264,633.00	$ 3,264,633.00	1.00	$ 3,264,633.00	$ 3,264,633.00	0.00	$ -	$ 3,264,633.00	0.00	$ -	100.00%

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR		ACTIVIDADES EJECUTADAS 26 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE			PENDIENTE POR EJECUTAR			PORCENTAJE DE AVANCE
			CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR	
2.4.2	Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.	und	1.00	$ 1,434,205.00	$ 1,434,205.00	0.00	$ -	$ 1,434,205.00	1.00	$ 1,434,205.00	$ 1,434,205.00	0.00	$ -	100.00%
2.4.3	Maquina gimnasio aire libre patín. Suministro.	und	1.00	$ 4,578,118.00	$ 4,578,118.00	1.00	$ 4,578,118.00	$ 4,578,118.00	0.00	$ -	$ 4,578,118.00	0.00	$ -	100.00%
2.4.4	Maquina gimnasio aire libre Twister. Suministro e instalación.	und	1.00	$ 4,179,818.00	$ 4,179,818.00	1.00	$ 4,179,818.00	$ 4,179,818.00	0.00	$ -	$ 4,179,818.00	0.00	$ -	100.00%
2.4.5	Maquina gimnasio aire libre columpio. Suministro e instalación.	und	1.00	$ 4,424,525.00	$ 4,424,525.00	1.00	$ 4,424,525.00	$ 4,424,525.00	0.00	$ -	$ 4,424,525.00	0.00	$ -	100.00%
2.4.6	Maquina gimnasio aire libre pony. Suministro e instalación	und	1.00	$ 4,238,558.00	$ 4,238,558.00	1.00	$ 4,238,558.00	$ 4,238,558.00	0.00	$ -	$ 4,238,558.00	0.00	$ -	100.00%
2.4.7	Maquina gimnasio aire libre elíptica. Suministro e instalacion	und	1.00	$ 4,929,853.00	$ 4,929,853.00	1.00	$ 4,929,853.00	$ 4,929,853.00	0.00	$ -	$ 4,929,853.00	0.00	$ -	100.00%
2.4.8	Maquina gimnasio aire libre pectoral sentado. Suministro e instalación.	und	1.00	$ 6,526,892.00	$ 6,526,892.00	1.00	$ 6,526,892.00	$ 6,526,892.00	0.00	$ -	$ 6,526,892.00	0.00	$ -	100.00%
2.4.9	Maquina gimnasio aire libre doble surf. Suministro e instalación.	und	1.00	$ 4,262,305.00	$ 4,262,305.00	1.00	$ 4,262,305.00	$ 4,262,305.00	0.00	$ -	$ 4,262,305.00	0.00	$ -	100.00%
2.4.10	Maquina gimnasio aire libre remo. Suministro e instalación.	und	1.00	$ 4,444,439.00	$ 4,444,439.00	1.00	$ 4,444,439.00	$ 4,444,439.00	0.00	$ -	$ 4,444,439.00	0.00	$ -	100.00%
2.4.11	Caneca M121 tipo IDU en acero inoxidable 0.62*0.40 m. Suministro e instal.	und	1.00	$ 1,409,829.00	$ 1,409,829.00	1.00	$ 1,409,829.00	$ 1,409,829.00	0.00	$ -	$ 1,409,829.00	0.00	$ -	100.00%
3	PARQUE INFANTIL													
3.1	PRELIMINARES													
3.1.1	Desmonte de maquina gimnasio al aire libre	m²	11.00	$ 25,830.00	$ 284,130.00	11.00	$ 284,130.00	$ 25,830.00	0.00	$ -	$ 25,830.00	0.00	$ -	100.00%
3.1.2	Desmonte y retiro de parque infantil en tuberia metálica empotrado en placa.	m²	68.00	$ 25,830.00	$ 1,756,440.00	68.00	$ 1,756,440.00	$ 25,830.00	0.00	$ -	$ 25,830.00	0.00	$ -	100.00%
3.1.3	Demolicion a mano de tableta piso, espesor entre 0.06 y 0.08 m con retiro	m²	2.50	$ 57,646.00	$ 144,115.00	2.50	$ 144,115.00	$ 57,646.00	0.00	$ -	$ 57,646.00	0.00	$ -	100.00%

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR		ACTIVIDADES EJECUTADAS 26 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE			PENDIENTE POR EJECUTAR			PORCENTAJE DE AVANCE
			CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR	
3.1.4	Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno	m²	162.06	$ 16,372.00	$ 2,653,246.00	162.06	$ 2,653,246.00	$ 16,372.00	0.00	$ -	$ 16,372.00	0.00	$ -	100.00%
3.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS													
3.2.1	Excavacion a mano en material comun, con transporte.	m³	45.01	$ 93,900.00	$ 4,226,439.00	41.75	$ 3,920,325.00	$ 93,900.00	3.26	$ 306,114.00	$ 93,900.00	0.00	$ -	100.00%
3.2.2	Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transportada	m³	25.48	$ 149,631.00	$ 3,812,598.00	24.31	$ 3,637,530.00	$ 149,631.00	1.17	$ 175,068.00	$ 149,631.00	0.00	$ -	100.00%
3.3	HIDRAULICO													
3.3.1	Canal perimetral rectangular para aguas lluvias en concreto reforzado 3000 Psi ancho util 0.25 m, H util 0.15 m, e=0.10 m	m	16.95	$ 140,942.00	$ 2,388,967.00	9.00	$ 1,268,478.00	$ 140,942.00	7.95	$ 1,120,489.00	$ 140,942.00	0.00	$ -	100.00%
3.3.2	Rejilla metalica piso A = 0.30 m, en angulo o perfil de 1" x 3/16" C/4cm, incluye: marco, contramarco, anticorrosivo, pintura. Suministro e instal.	m	16.80	$ 380,887.00	$ 6,398,902.00	0.00	$ -	$ 380,887.00	16.80	$ 6,398,902.00	$ 380,887.00	0.00	$ -	100.00%
3.3.3	Filtro o dren Frances PVC 160 mm (0.6 x 0.8) m	m	0.00	$ 223,769.00	$ -	0.00	$ -	$ 223,769.00	0.00	$ -	$ 223,769.00	0.00	$ -	0.00%
3.4	PINTURA													
3.4.1	Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)	m	1,116.89	$ 20,348.00	$ 22,726,478.00	1,092.24	$ 22,224,900.00	$ 20,348.00	24.65	$ 501,578.00	$ 20,348.00	0.00	$ -	100.00%
3.4.2	Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)	m	159.83	$ 13,089.00	$ 2,092,015.00	0.00	$ -	$ 13,089.00	159.83	$ 2,092,015.00	$ 13,089.00	0.00	$ -	100.00%
3.5	CONCRETOS													
3.5.1	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm	m²	162.06	$ 167,413.00	$ 27,130,951.00	162.06	$ 27,130,951.00	$ 167,413.00	0.00	$ -	$ 167,413.00	0.00	$ -	100.00%
3.5.2	Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion	m²	162.06	$ 199,483.00	$ 32,328,215.00	0.00	$ -	$ 199,483.00	162.06	$ 32,328,215.00	$ 199,483.00	0.00	$ -	100.00%

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR		ACTIVIDADES EJECUTADAS 26 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE			PENDIENTE POR EJECUTAR			PORCENTAJE DE AVANCE
			CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR	
3.5.3	Junta de dilatacion de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada)	m	98.50	$ 63,015.00	$ 6,206,978.00	98.50	$ 6,206,978.00	$ 63,015.00	0.00	$ -	$ 63,015.00	0.00	$ -	100.00%
3.6	MOBILIARIO													
3.6.1	Cadena y lona para columpio (alto 1.40m). Inc.Suministro e instalación.	und	3.00	$ 602,227.00	$ 1,806,681.00	3.00	$ 1,806,681.00	$ 602,227.00	0.00	$ -	$ 602,227.00	0.00	$ -	100.00%
3.6.2	Tuberia en acero negro (acero al carbon) SCH 40 1 1/2". Suministro e instal.	m	12.22	$ 106,557.00	$ 1,302,127.00	0.00	$ -	$ 106,557.00	12.22	$ 1,302,127.00	$ 106,557.00	0.00	$ -	100.00%
3.6.3	Cadena y lona para columpio (alto 1.10m). Inc.Suministro e instalación.	und	2.00	$ 608,373.00	$ 1,216,746.00	2.00	$ 1,216,746.00	$ 608,373.00	0.00	$ -	$ 608,373.00	0.00	$ -	100.00%
3.6.4	Parque infantil en tubo galvanizado 3" Area=5.1x8.2 mts, con rodaderos: 1 doble y 1 sencillo, 3 plataformas, 1 muro de escalar, 1 triki, 1 techo plastico castillo, 1 techo piramidal, tornilleria galv. y acabados en pintura electrostática. Suministro	und	2.00	$ 33,049,818.00	$ 66,099,636.00	2.00	$ 66,099,636.00	$ 33,049,818.00	0.00	$ -	$ 33,049,818.00	0.00	$ -	100.00%
3.6.5	Maquina gimnasio aire libre volantes. Suministro e instalación	und	1.00	$ 3,844,730.00	$ 3,844,730.00	1.00	$ 3,844,730.00	$ 3,844,730.00	0.00	$ -	$ 3,844,730.00	0.00	$ -	100.00%
3.6.6	Maquina gimnasio aire libre Twister. Suministro e instalación.	und	1.00	$ 4,179,818.00	$ 4,179,818.00	1.00	$ 4,179,818.00	$ 4,179,818.00	0.00	$ -	$ 4,179,818.00	0.00	$ -	100.00%
3.6.7	Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.	und	1.00	$ 1,434,205.00	$ 1,434,205.00	0.00	$ -	$ 1,434,205.00	1.00	$ 1,434,205.00	$ 1,434,205.00	0.00	$ -	100.00%
3.6.8	Maquina gimnasio aire libre paralelas. Suministro e instalación.	und	1.00	$ 3,110,560.00	$ 3,110,560.00	1.00	$ 3,110,560.00	$ 3,110,560.00	0.00	$ -	$ 3,110,560.00	0.00	$ -	100.00%
3.6.9	Maquina gimnasio aire libre remo. Suministro e instalación.	und	1.00	$ 4,444,439.00	$ 4,444,439.00	1.00	$ 4,444,439.00	$ 4,444,439.00	0.00	$ -	$ 4,444,439.00	0.00	$ -	100.00%
3.6.10	Maquina gimnasio aire libre columpio. Suministro e instalación.	und	1.00	$ 4,424,525.00	$ 4,424,525.00	1.00	$ 4,424,525.00	$ 4,424,525.00	0.00	$ -	$ 4,424,525.00	0.00	$ -	100.00%

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR		ACTIVIDADES EJECUTADAS 26 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE			PENDIENTE POR EJECUTAR			PORCENTAJE DE AVANCE
			CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR	
3.6.11	Maquina gimnasio aire libre doble surf. Suministro e instalación.	und	1.00	$ 4,262,305.00	$ 4,262,305.00	1.00	$ 4,262,305.00	$ 4,262,305.00	0.00	$ -	$ 4,262,305.00	0.00	$ -	100.00%
3.6.12	Maquina gimnasio aire libre elíptica. Suministro e instalacion	und	1.00	$ 4,929,853.00	$ 4,929,853.00	1.00	$ 4,929,853.00	$ 4,929,853.00	0.00	$ -	$ 4,929,853.00	0.00	$ -	100.00%
3.6.13	Maquina gimnasio aire libre pectoral sentado. Suministro e instalación.	und	1.00	$ 6,526,892.00	$ 6,526,892.00	1.00	$ 6,526,892.00	$ 6,526,892.00	0.00	$ -	$ 6,526,892.00	0.00	$ -	100.00%
3.6.14	Maquina gimnasio aire libre pony. Suministro e instalación.	und	1.00	$ 4,238,558.00	$ 4,238,558.00	1.00	$ 4,238,558.00	$ 4,238,558.00	0.00	$ -	$ 4,238,558.00	0.00	$ -	100.00%
3.6.15	Maquina gimnasio aire libre camilla. Suministro e instalación	und	1.00	$ 3,264,633.00	$ 3,264,633.00	1.00	$ 3,264,633.00	$ 3,264,633.00	0.00	$ -	$ 3,264,633.00	0.00	$ -	100.00%
3.6.16	Caneca M121 tipo IDU en acero inoxidable 0.62*0.40 m. Suministro e instal.	und	2.00	$ 1,409,829.00	$ 2,819,658.00	2.00	$ 2,819,658.00	$ 1,409,829.00	0.00	$ -	$ 1,409,829.00	0.00	$ -	100.00%
3.6.17	Banca M30 A tipo IDU en concreto reforzado con espaldar en acero inoxidable 304 microperforado instalada.	und	5.00	$ 1,535,926.00	$ 7,679,630.00	5.00	$ 7,679,630.00	$ 1,535,926.00	0.00	$ -	$ 1,535,926.00	0.00	$ -	100.00%
3.7	ITEM NO PREVISTOS													
3.7.1	Caja de inspeccion 50 x 50	und	1.00	$ 487,806.00	$ 487,806.00	0.00	$ -	$ 487,806.00	1.00	$ 487,806.00	$ 487,806.00	0.00	$ -	100.00%
3.7.2	Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal.	m	28.40	$ 71,842.00	$ 2,040,313.00	0.00	$ -	$ 71,842.00	28.40	$ 2,040,313.00	$ 71,842.00	0.00	$ -	100.00%
3.7.3	Domo tipo burbuja para parque infantil, diametro = 60 cm. Suministro e instal.	und	2.00	$ 1,116,803.00	$ 2,233,606.00	0.00	$ -	$ 1,116,803.00	0.00	$ -	$ 1,116,803.00	2.00	$ 2,233,606.00	0.00%
3.7.4	Piso en caucho, realizado "in situ", de 30 mm de espesor total, una capa base de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor. Suministro e instal.	m²	26.31	$ 331,151.00	$ 8,712,583.00	0.00	$ -	$ 331,151.00	5.99	$ 1,983,594.00	$ 331,151.00	20.32	$ 6,728,989.00	22.77%
3.7.5	Grama sintetica tipo monofilamento paisajismo 100% polietileno altura 30 mm - parques infantiles. Suministro e instal.	m²	284.96	$ 139,424.00	$ 39,730,263.00	0.00	$ -	$ 139,424.00	0.00	$ -	$ 139,424.00	284.96	$ 39,730,263.00	0.00%

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR		ACTIVIDADES EJECUTADAS 26 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE			PENDIENTE POR EJECUTAR			PORCENTAJE DE AVANCE
			CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR	
4	PARQUE MIRADOR													
4.1	ANDENES													
4.1.1	Demolicion andenes, sardineles y cunetas (Incluye: Retiro)	m²	20.56	$ 280,716.00	$ 5,771,521.00	20.56	$ 5,771,521.00	$ 280,716.00	0.00	$ -	$ 280,716.00	0.00	$ -	100.00%
4.1.2	Andenes en concreto 3000 psi e= 0.10 m + dilatación en ladrillo rejilla A=0.07 m + excav y recebo común compactado 0.20 m	m²	216.54	$ 153,648.00	$ 33,270,938.00	0.00	$ -	$ 153,648.00	216.54	$ 33,270,938.00	$ 153,648.00	0.00	$ -	100.00%
4.2	ITEM NO PREVISTOS													
4.2.1	Zona verde incluye grama en cesped y capa de tierra negra abonada 0.08 m, incluye riego por un mes.	m²	1,091.01	$ 45,586.00	$ 49,734,782.00	0.00	$ -	$ 45,586.00	0.00	$ -	$ 45,586.00	1,091.01	$ 49,734,782.00	0.00%
5	PARQUE CARI CARE													
5.1	MOBILIARIO													
5.1.1	Deslizadero sencillo en fibra de vidrio. longitud = 2.4 mts. Inc. Suministro e instalacion	und	1.00	$ 1,507,338.00	$ 1,507,338.00	0.00	$ -	$ 1,507,338.00	1.00	$ 1,507,338.00	$ 1,507,338.00	0.00	$ -	100.00%
5.1.2	Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)s.	m	64.52	$ 13,089.00	$ 844,502.00	0.00	$ -	$ 13,089.00	64.52	$ 844,502.00	$ 13,089.00	0.00	$ -	100.00%
5.1.3	Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)	m	23.50	$ 20,348.00	$ 478,178.00	0.00	$ -	$ 20,348.00	23.50	$ 478,178.00	$ 20,348.00	0.00	$ -	100.00%
5.1.4	Domo tipo burbuja para parque infantil, diametro = 60 cm. Suministro e instal.	und	2.00	$ 1,116,803.00	$ 2,233,606.00	0.00	$ -	$ 1,116,803.00	2.00	$ 2,233,606.00	$ 1,116,803.00	0.00	$ -	100.00%
5.2	ITEM NO PREVISTO													
5.2.1	Piso tablero en lamina alfajor de 3/16", incluye anticorrosivo y pintura. Suministro e instal.	m²	2.00	$ 606,683.00	$ 1,213,366.00	0.00	$ -	$ 606,683.00	0.00	$ -	$ 606,683.00	2.00	$ 1,213,366.00	0.00%
6	PARQUE PARAISO I													
6.1	PRELIMINARES													
6.1.1	Roceria con retiro	ha	0.08	$ 908,349.00	$ 72,668.00	0.00	$ -	$ 908,349.00	0.00	$ -	$ 908,349.00	0.08	$ 72,668.00	0.00%
7	PARQUE LINEAL VILLALUZ													
7.1	PRELIMINARES													

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR		ACTIVIDADES EJECUTADAS 26 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE			PENDIENTE POR EJECUTAR			PORCENTAJE DE AVANCE
			CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR	
7.1.1	Rocería con retiro	ha	0.40	$ 908,349.00	$ 363,340.00	0.00	$ -	$ 908,349.00	0.00	$ -	$ 908,349.00	0.40	$ 363,340.00	0.00%
7.2	MOBILIARIO													
7.2.1	Deslizadero doble en fibra de vidrio. longitud = 2.4 mts. Suministro e instalación.	und	1.00	$ 3,006,674.00	$ 3,006,674.00	0.00	$ -	$ 3,006,674.00	1.00	$ 3,006,674.00	$ 3,006,674.00	0.00	$ -	100.00%
8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO													
8.1	PARQUE EL BOSQUE													
8.1.1	Mantenimiento y adecuación de máquinas gimnasio al aire libre incluye: cambio de ajustes (ejes, camisas, balineras y rodamientos), pintura electroestática (al horno), cambio de tapones en empak. Suministro e instalación de mecanismo antirrobo 4" (incluye tornillería).	und	13.00	$ 1,063,102.00	$ 13,820,326.00	13.00	$ 13,820,326.00	$ 1,063,102.00	0.00	$ -	$ 1,063,102.00	0.00	$ -	100.00%
8.1.2	Mantenimiento y adecuación de máquinas gimnasio al aire libre incluye: pintura electroestática (al horno), cambio de tapones empak, instalación de mecanismo antirrobo 4" (incluye tornillería)	und	2.00	$ 815,920.00	$ 1,631,840.00	2.00	$ 1,631,840.00	$ 815,920.00	0.00	$ -	$ 815,920.00	0.00	$ -	100.00%
8.2	PARQUE INFANTIL													
8.2.1	Mantenimiento y adecuación de máquinas gimnasio al aire libre incluye: cambio de ajustes (ejes, camisas, balineras y rodamientos), pintura electroestática (al horno), cambio de tapones en empak. Suministro e instalación de mecanismo antirrobo 4" (incluye tornillería).	und	3.00	$ 1,063,102.00	$ 3,189,306.00	3.00	$ 3,189,306.00	$ 1,063,102.00	0.00	$ -	$ 1,063,102.00	0.00	$ -	100.00%
8.3	PARQUE EL MORICHAL													

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR		ACTIVIDADES EJECUTADAS 26 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE			PENDIENTE POR EJECUTAR			PORCENTAJE DE AVANCE
			CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR	
8.3.1	Mantenimiento y adecuación de maquinas gimnasio al aire libre incluye: pintura electroestatica (al horno) y cambio de tapones empak.	und	3.00	$ 677,348.00	$ 2,032,044.00	3.00	$ 2,032,044.00	$ 677,348.00	0.00	$ -	$ 677,348.00	0.00	$ -	100.00%
					VALOR TOTAL	**$ 572,931,376.00**		**$ 320,679,283.00**			**$ 137,621,598.00**			**$ 114,630,495.00**	**79.99%**

✚ Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo

El contratista ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. ZOMAC, cuenta con el profesional Carlos Eduardo Amaya Aguirre, Profesional Ambiental HSEQ, que apoya las actividades de seguimiento y control de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo de todos los trabajadores adscritos al contrato de obra No. 291 de 2026 y del entorno en donde se lleva a cabo la ejecución del objeto contractual, coordinando y supervisando la ejecución del SST en obra, de acuerdo a la política, directrices, acciones y programas establecidos, garantizando el cumplimiento de la legislación vigente, las normas, los requerimientos contractuales, orientadas a prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o enfermedades laborales en los trabajadores y velar por la integridad de las personas externas al contrato y el cuidado de la infraestructura física aledaña.

En el informe de Seguridad y Salud en el Trabajo anexo al informe de obra para el Informe Cobro Parcial No 2 del objeto contractual se evidenció la ejecución de las siguientes actividades: a. Capacitación y seguimiento al personal, con el tema del mes enfocado en la gestión de residuos y el cuidado de los recursos naturales. b. Socialización de boletines informativos (código de colores para la separación de residuos – Resolución 2184 de 2019 y las 3R: reducir, reutilizar y reciclar). c. Reporte de actos y condiciones inseguras mediante el aplicativo RAC. d. Seguimiento al perfil sociodemográfico. e. Reuniones y acompañamiento al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. f. Capacitaciones y charlas de seguridad, con la apertura de la campaña de Gestión de Residuos y Cuidado de los Recursos Naturales. g. Pausas activas, jornada de calistenia y actividad lúdica de seguridad vial. h. Inspecciones preoperacionales a la herramienta menor y a la pulidora. i. Inspecciones de seguridad a extintores, camilla de emergencias y botiquín de primeros auxilios. j. Conformación del Comité de Convivencia Laboral (CCL) y visita de seguimiento del responsable HSE. k. Seguimiento a las actividades de adecuación de terreno y construcción de andenes y senderos en concreto, manteniendo delimitadas y señalizadas las zonas de trabajo.

✚ Verificación del personal propuesto para el desarrollo del contrato de obra

El contratista de obra presenta a esta Supervisión los documentos de los profesionales propuestos para desarrollar las actividades de residente de obra y de apoyo ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, los cuales corresponden con lo ofertado en la propuesta técnica del contratista.

Se verifica la vinculación laboral y la respectiva afiliación a la seguridad social integral, documentos anexos en el informe de obra del contratista.

AGOSTO					
NOMBRE DEL EMPLEADO	**CARGO**	**PLANILLAS**	**EPS**	**ARL**	**PENSIÓN**
Carlos Alberto Baquiro Rojas	Residente de Obra	9510734246	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR
Carlos Eduardo Amaya Aguirre	Prof. Ambiental HSEQ	9510106797	NUEVA E.P.S	POSITIVA	COLFONDOS
Wuillian Alexander Madrigal Olaya	Maestro de Obra	9510734246	NUEVA E.P.S	POSITIVA	PORVENIR
Kedyn Fabian Bolaños Moreno	Ayudante de Obra	9510734246	NUEVA E.P.S	POSITIVA	PORVENIR
Sergio Madrigal Vargas	Ayudante de Obra	9510734246	NUEVA E.P.S	POSITIVA	PORVENIR

SEPTIEMBRE					
NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	PLANILLAS	EPS	ARL	PENSIÓN
Carlos Alberto Baquiro Rojas	Residente de Obra	9512738634	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR
Carlos Eduardo Amaya Aguirre	Prof. Ambiental HSEQ	9511738939	NUEVA E.P.S	POSITIVA	COLFONDOS
Wuillian Alexander Madrigal Olaya	Maestro de Obra	9512738634	NUEVA E.P.S	POSITIVA	PORVENIR
Kedyn Fabian Bolaños Moreno	Ayudante de Obra	9512738634	NUEVA E.P.S	POSITIVA	PORVENIR
Sergio Madrigal Vargas	Ayudante de Obra	9512738634	NUEVA E.P.S	POSITIVA	PORVENIR

Igualmente, se verifica que el personal de obra vinculado laboralmente con el contratista cuente con la respectiva afiliación a la seguridad social integral, documentos anexos en el informe de obra del contratista.

- **Paz y salvos personal de obra y proveedores**

El contratista presentó en el informe de obra, los respectivos paz y salvos del personal de obra que laboró y de las empresas proveedoras, en donde se adquirieron los materiales de construcción para el cumplimiento del contrato de obra No. 291 de 2026, correspondientes al periodo del Informe Cobro Parcial No 2.

- **Cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad.**

Para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas y de calidad, el contratista ofertó en la propuesta presentada, la participación de un profesional ambiental HSEQ como apoyo en el desarrollo del objeto contractual, profesional que realizó el seguimiento y control de las actividades programadas y contempladas en la minuta del contrato de obra No 291 de 2026 de acuerdo a las especificaciones técnicas generales y/o particulares específicas, implementando el mayor grado de tecnificación posible con el fin de garantizar el cumplimiento con los estándares de calidad de los trabajos y materiales que fueron suministrados e instalados, así como el plazo de ejecución establecido.



En el Informe Cobro Parcial No 2, el contratista describe el proceso de las actividades realizadas, cumpliendo con lo establecido en las especificaciones técnicas y anexa a su documento los certificados de calidad de los materiales suministrados e instalados en obra, los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión de cilindros de concreto y las memorias de cantidades de obra.


4. BALANCE FINANCIERO:



DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 454.930.616,00
VALOR ADICIONAL No. 1	$ 118.000.760,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 572.931.376,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1	$ 320.679.283,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA (ACTA PARCIAL No. 2)	$ 137.621.598,00
VALOR ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	$ 458.300.881,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 114.630.495,00
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	79,99%

5. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES


ITEM	ACTIVIDADES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
	1 PARQUE EL BOSQUE	
1.1.1	**Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente**	
		El contratista de obra ejecutó la actividad al 100.00% realizando la limpieza, raspado y lavado de placas, muros y pisos en concreto existentes, correspondiente a un total de 311,31 m². Esta actividad se realizó en la siguiente zona: Parque El Bosque. Con el propósito de recuperar las superficies existentes y prepararlas para las actividades posteriores contempladas dentro del proyecto, se efectuó la limpieza integral de los elementos de concreto presentes en el parque, incluyendo senderos peatonales del parque infantil, senderos del área biosaludable, cajas de inspección y placas de concreto existentes. Durante la ejecución de la actividad se realizaron labores de retiro manual de tierra, polvo, residuos vegetales, grasas, pinturas deterioradas, material particulado y demás agentes contaminantes adheridos a las superficies. Posteriormente, se efectuó el raspado de las zonas que presentaban desprendimiento de materiales, acumulación de suciedad o capas superficiales deterioradas, utilizando herramientas manuales apropiadas para evitar afectaciones sobre el concreto existente. Una vez culminado el raspado, se realizó el lavado de todas las superficies mediante agua y elementos de limpieza adecuados, garantizando la eliminación de residuos y dejando las placas, muros y pisos completamente limpios para permitir la correcta ejecución de las actividades de mantenimiento, pintura y adecuación contempladas dentro del contrato. Durante toda la ejecución se mantuvieron las áreas debidamente señalizadas, evitando el tránsito de personas por las zonas intervenidas hasta finalizar completamente la limpieza y retirar los residuos generados.



1.2.1	**Esmalte sobre lamina llena (incluye anticorrosivo)**	
		El contratista de obra ejecutó la actividad al 100.00% realizando la aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte sobre lámina metálica llena existente, correspondiente a un total de 1,42 m². Esta actividad se realizó en la siguiente zona: Parque El Bosque, específicamente sobre la lámina metálica de la pasarela del parque infantil. Como parte de las actividades de mantenimiento del mobiliario metálico, se efectuó la preparación superficial de la lámina mediante limpieza, eliminación de óxido, residuos de pintura deteriorada y demás impurezas que pudieran afectar la adherencia del nuevo sistema de protección. Posteriormente, se aplicó una capa de pintura anticorrosiva para proteger el acero frente a la humedad y los agentes ambientales, seguida por la aplicación del esmalte de acabado, garantizando una superficie uniforme, de adecuada adherencia y con mejores condiciones de durabilidad y apariencia. Durante la ejecución se verificó el correcto cubrimiento de toda la superficie intervenida, evitando discontinuidades, escurrimientos o zonas sin protección.
1.2.3	**Tobogan plastico en 4 piezas, diametro = 65 cm (1 tunel recto y 3 codos de 65 cm diametro y 2 soportes) inc. Suministro e instalacion**	
		El contratista de obra ejecutó la actividad al 100.00% realizando el suministro e instalación de un tobogán plástico conformado por cuatro piezas, correspondiente a 1 unidad. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: Parque El Bosque, en el parque infantil existente. Como parte del mantenimiento y mejoramiento del mobiliario recreativo, se suministró un nuevo sistema de tobogán plástico compuesto por un tramo recto, tres codos de diámetro de 65 cm y sus respectivos soportes estructurales. Las labores comprendieron el ensamblaje de todas las piezas, su fijación a la estructura existente mediante elementos de anclaje apropiados y la verificación de la estabilidad y alineación del conjunto, garantizando el correcto funcionamiento del elemento recreativo y la seguridad de los usuarios. Una vez finalizada la instalación se realizaron pruebas de estabilidad, ajuste de fijaciones y revisión general del sistema antes de su entrega para el servicio.


1.2.4	**Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)**	
		El contratista de obra ejecutó la actividad al 100.00% realizando el mantenimiento mediante aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte sintético sobre tubería metálica de diámetros entre 1" y 1½", correspondiente a un total de 47,51 m. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: Parque El Bosque, sobre la estructura metálica del parque infantil. Las labores comprendieron la limpieza de la tubería, retiro de óxido, eliminación de pintura deteriorada y preparación de la superficie para garantizar la correcta adherencia del sistema de pintura. Posteriormente, se aplicaron dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte sintético sobre elementos como la estructura lateral de la pasarela, soportes del tobogán, estructura del domo, barras de acceso y demás componentes metálicos de menor diámetro que conforman el parque infantil. Finalizada la actividad se verificó la uniformidad del acabado y la protección integral de todas las superficies metálicas intervenidas.
1.2.5	**Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.**	
		El contratista de obra ejecutó la actividad al 100.00% realizando el suministro e instalación de una valla informativa, correspondiente a 1 unidad. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: Parque El Bosque. La intervención comprendió el suministro de la estructura metálica de soporte, la fabricación del panel en lámina calibre 20, la impresión digital del contenido informativo, el montaje de la estructura y la instalación mediante anclajes que garantizaran su estabilidad y resistencia frente a las condiciones ambientales. Posteriormente, se verificó la correcta ubicación, verticalidad y firmeza de la valla, asegurando su adecuada visibilidad para los usuarios del parque y el cumplimiento de la información requerida por el proyecto.
1.2.6	**Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)**	
		El contratista de obra ejecutó la actividad al 100.00% realizando el mantenimiento mediante aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte sintético sobre tubería metálica de diámetros entre 2" y 3", correspondiente a un total de 27,00 m. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: Parque El Bosque, sobre la estructura principal del parque infantil. La actividad comprendió la preparación de la superficie mediante limpieza y remoción de óxido, seguida por la aplicación de dos manos de anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético sobre las columnas principales y demás elementos estructurales del parque infantil fabricados en tubería de mayor diámetro. Estas labores permitieron recuperar las condiciones de protección del acero, mejorar la apariencia del mobiliario y prolongar su vida útil frente a la exposición permanente a la intemperie.


	2 PARQUE EL MORICHAL	
2.3.4	**Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion**	
		El contratista de obra ejecutó la actividad al 100.00% realizando la aplicación de recubrimiento acrílico sobre piso en concreto, incluyendo imprimación, capas de sellado, capas base y demarcación, correspondiente a un total de 156,63 m². Esta actividad se realizó en la siguiente zona: Parque El Morichal, especificamente sobre la placa de concreto construida para el gimnasio biosaludable. Con el propósito de proteger la superficie de concreto y mejorar sus condiciones de durabilidad y presentación, se realizó la preparación del piso mediante limpieza y verificación de las condiciones de la superficie, eliminando residuos que pudieran afectar la adherencia del sistema de recubrimiento. Posteriormente, se aplicó una capa de imprimante, dos capas de sellado y dos capas base de recubrimiento acrílico, respetando los tiempos de secado entre cada aplicación. Finalmente, se ejecutó la demarcación de la superficie conforme a las especificaciones del proyecto, obteniendo un acabado uniforme, resistente al desgaste y apto para el uso previsto.
2.4.2	**Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.**	
		El contratista de obra ejecutó la actividad al 100.00% realizando el suministro e instalación de una valla informativa, correspondiente a 1 unidad. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: Parque El Morichal. Como parte de las actividades complementarias del proyecto, se suministró e instaló la valla informativa del parque, conformada por estructura metálica de soporte y panel con impresión digital, de acuerdo con las especificaciones establecidas por el contrato. Durante la ejecución se realizó el replanteo del punto de instalación, el montaje de la estructura, la fijación mediante los anclajes correspondientes y la verificación de su estabilidad, verticalidad y correcta visibilidad. Finalmente, se efectuó la limpieza del área intervenida, dejando el elemento completamente instalado y en condiciones de servicio.


	3 PARQUE INFANTIL	
3.2.1	**Excavacion a mano en material comun, con transporte.**	
		El contratista de obra ejecutó la actividad al 100.00% realizando la excavación manual en material común, incluyendo el cargue, transporte y retiro del material producto de la excavación, correspondiente a 3,26 m³ en el presente periodo, completando un total acumulado de 45,01 m³. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: Parque Infantil, en las áreas pendientes de excavación para la conformación de la placa y de los elementos de confinamiento. Como continuación de la actividad iniciada en el periodo anterior, se ejecutaron las excavaciones manuales faltantes de acuerdo con los niveles, dimensiones y alineamientos establecidos en los planos del proyecto, conformando el fondo de las excavaciones y retirando el material suelto. Posteriormente, el material producto de la excavación fue recolectado, cargado, transportado y dispuesto en sitios autorizados, dejando el área limpia y preparada para la ejecución de las actividades posteriores contempladas dentro del proyecto.
3.2.2	**Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transportada**	
		El contratista de obra ejecutó la actividad al 100.00% realizando el suministro, transporte, extendido, conformación y compactación de material de subbase triturada con tamaño máximo de dos (2) pulgadas, correspondiente a 1,17 m³ en el presente periodo, completando un total acumulado de 25,48 m³. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: Parque Infantil, en las áreas complementarias de la nueva placa del parque infantil. Como continuación de la actividad iniciada en el periodo anterior, se colocó el material de subbase triturada sobre el terreno previamente excavado, distribuyéndolo uniformemente de acuerdo con los espesores y niveles definidos en el proyecto, y se compactó mediante equipos adecuados hasta alcanzar las condiciones de estabilidad requeridas. Finalizada la actividad, se verificó la correcta nivelación de la superficie, dejando el área en óptimas condiciones para la ejecución de las actividades siguientes.


3.3.1	**Canal perimetral rectangular para aguas lluvias en concreto reforzado 3000 Psi ancho util 0.25 m, H util 0.15 m, e=0.10 m**	
		El contratista de obra ejecutó la actividad al 100.00% realizando la construcción de canal perimetral rectangular para conducción de aguas lluvias en concreto reforzado de 3.000 PSI, correspondiente a 7,95 m en el presente periodo, completando un total acumulado de 16,95 m. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: Parque Infantil, específicamente en el perímetro de la nueva zona de juegos infantiles. Como continuación de las obras de drenaje del proyecto, se construyó el tramo faltante del canal perimetral destinado a la recolección y conducción de las aguas lluvias, con el fin de evitar empozamientos y proteger la estructura de la placa y las áreas de circulación. La actividad comprendió la conformación del canal, la instalación del refuerzo requerido y el vaciado del concreto, garantizando las dimensiones y niveles establecidos en los planos del proyecto. Posteriormente, se realizaron los acabados, el curado del concreto y la limpieza del área intervenida, dejando el canal en óptimas condiciones para su funcionamiento e integración con el sistema de drenaje.
3.3.2	**Rejilla metalica piso A = 0.30 m, en angulo o perfil de 1" x 3/16" C/4cm, incluye: marco, contramarco, anticorrosivo, pintura. Suministro e instal.**	
		El contratista de obra ejecutó la actividad al 100.00% realizando el suministro e instalación de rejilla metálica de piso para canal de aguas lluvias, incluyendo marco, contramarco, aplicación de anticorrosivo y pintura de acabado, correspondiente a un total de 16,80 m. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: Parque Infantil, específicamente sobre el canal perimetral de aguas lluvias. Con el propósito de proteger el canal de drenaje y permitir el paso seguro de los usuarios, se instalaron las rejillas metálicas de piso de acuerdo con las especificaciones del proyecto. Previamente, se verificó la correcta ubicación de los marcos y contramarcos para garantizar un adecuado ajuste y funcionamiento del sistema. Durante la ejecución se efectuó la aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte de acabado sobre los elementos metálicos, asegurando su protección frente a la intemperie y la corrosión. Finalmente, se verificó la estabilidad de las rejillas y su correcta adaptación al canal construido.

3.4.1	**Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)**	
		El contratista de obra ejecutó la actividad al 100.00% realizando la aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte sintético sobre tubería metálica de diámetros entre 2" y 3", correspondiente a 24,65 m en el presente periodo, completando un total acumulado de 1.116,89 m. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: Parque Infantil, específicamente sobre los módulos del cerramiento perimetral, la estructura de los columpios y la estructura principal del parque infantil. Como continuación de la actividad iniciada en el periodo anterior, se realizó la preparación de las superficies faltantes mediante limpieza y retiro de óxido, pintura deteriorada e impurezas que pudieran afectar la adherencia del nuevo recubrimiento. Posteriormente, se aplicaron dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte sintético, garantizando la protección de las estructuras frente a la corrosión y a las condiciones ambientales. Finalmente, se verificó el cubrimiento uniforme de todas las superficies intervenidas, dejando los elementos metálicos con un acabado continuo, resistente y acorde con las especificaciones técnicas del proyecto.
3.4.2	**Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)**	
		El contratista de obra ejecutó la actividad al 100.00% realizando la aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte sintético sobre tubería metálica de diámetros entre 1" y 1½", correspondiente a un total de 159,83 m. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: Parque Infantil, específicamente sobre los pasamanos, columpios, escaleras, manijas, elementos de acceso y demás componentes metálicos del parque infantil. Con el propósito de recuperar las condiciones de protección y mejorar la apariencia del mobiliario existente, se efectuó la limpieza y preparación de las superficies metálicas, eliminando residuos, óxido y pintura en mal estado. Posteriormente, se aplicaron dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte sintético sobre todos los elementos contemplados en las memorias de cálculo, garantizando un acabado uniforme y de alta durabilidad. Una vez finalizada la actividad, se verificó la correcta cobertura de la pintura y la protección de todos los componentes metálicos intervenidos, dejando las estructuras en adecuadas condiciones de funcionamiento y conservación.

3.5.2	**Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion**	
		El contratista de obra ejecutó la actividad al 100.00% realizando la aplicación de recubrimiento acrílico sobre piso en concreto, incluyendo imprimación, capas de sellado, capas base y demarcación, correspondiente a un total de 162,06 m². Esta actividad se realizó en la siguiente zona: Parque Infantil, específicamente sobre la nueva placa de concreto construida para el parque infantil. Con el fin de proteger la superficie de concreto y mejorar su acabado, se efectuó la limpieza y preparación del piso, verificando que cumpliera las condiciones necesarias para la aplicación del sistema de recubrimiento. Posteriormente, se aplicó una capa de imprimante, dos capas de sellado y dos capas base, respetando los tiempos de secado establecidos. Finalmente, se ejecutó la demarcación de la superficie conforme a las especificaciones del proyecto, obteniendo un acabado uniforme, resistente al desgaste y con mejores condiciones de durabilidad.
3.6.2	**Tuberia en acero negro (acero al carbon) SCH 40 1 1/2". Suministro e instal.**	
		El contratista de obra ejecutó la actividad al 100.00% realizando el suministro e instalación de tubería en acero negro (acero al carbón) SCH 40 de 1½", correspondiente a un total de 12,22 m. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: Parque Infantil, específicamente en la estructura general del parque infantil. Como parte de las labores de mantenimiento estructural, se reemplazaron los tramos de tubería que presentaban deterioro o pérdida de sus condiciones mecánicas, garantizando la recuperación de la estabilidad y resistencia de la estructura metálica del parque infantil. Posteriormente, se verificó la correcta alineación, fijación y continuidad de los elementos instalados, dejando la estructura preparada para las actividades de protección y pintura contempladas dentro del proyecto.

3.6.7	**Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro e inst.**	
		El contratista de obra ejecutó la actividad al 100.00% realizando el suministro e instalación de valla informativa, correspondiente a 1 unidad. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: Parque Infantil. Como parte de las actividades complementarias del proyecto, se suministró e instaló la valla informativa del parque, conformada por estructura metálica de soporte y panel en impresión digital, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Previamente se verificó la ubicación definida para garantizar su adecuada visibilidad por parte de los usuarios. Posteriormente, se realizó el montaje de la estructura, su fijación mediante los anclajes correspondientes y la verificación de su estabilidad, dejando el elemento completamente instalado y en condiciones de servicio.
3.7.1	**Caja de inspeccion 50 x 50**	
		El contratista de obra ejecutó la actividad al 100.00% realizando la construcción de una (1) caja de inspección de 50 x 50 cm, ítem no previsto incluido mediante el Modificatorio No. 1, correspondiente a un total de 1 unidad. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: Parque Infantil, como parte del sistema de drenaje del parque. La actividad comprendió la localización y excavación del sitio, la conformación de la base, la construcción de las paredes de la caja, la conexión de las tuberías de entrada y salida y la instalación de su tapa, garantizando las dimensiones y niveles requeridos para el adecuado funcionamiento del sistema. Finalmente, se verificó el correcto flujo hacia la caja, el ajuste de la tapa y la limpieza del área intervenida.

3.7.2	**Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal.**	
		El contratista de obra ejecutó la actividad al 100.00% realizando el suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de 4", ítem no previsto incluido mediante el Modificatorio No. 1, correspondiente a un total de 28,40 m. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: Parque Infantil, como parte del sistema de drenaje del parque. La actividad comprendió la excavación de la zanja, la conformación y nivelación del fondo con la pendiente requerida, la instalación y unión de la tubería con sus accesorios y la conexión a la caja de inspección, verificando la correcta alineación y hermeticidad de las uniones. Posteriormente, se efectuó el relleno y la compactación de la zanja y la limpieza del área intervenida, dejando la tubería en condiciones adecuadas para la evacuación de las aguas.
3.7.4	**Piso en caucho, realizado "in situ", de 30 mm de espesor total, una capa base de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor. Suministro e Instal.**	
		El contratista de obra ejecutó la actividad al 22.77% realizando el suministro e instalación de piso en caucho realizado "in situ", de 30 mm de espesor total, con una capa base de gránulos de caucho reciclado SBR de 20 mm y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm, ítem no previsto incluido mediante el Modificatorio No. 1, correspondiente a 5,99 m² en el presente periodo. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: Parque Infantil, en la zona de juegos infantiles. La actividad comprendió la limpieza y preparación de la superficie de soporte, la aplicación de la capa base de gránulos de caucho SBR aglomerados con resina y, posteriormente, la capa superior de gránulos EPDM, extendidas y niveladas de manera uniforme hasta alcanzar el espesor especificado. Durante la ejecución se respetaron los tiempos de curado del material y se mantuvo aislada el área intervenida, garantizando una superficie continua, amortiguante y segura para los usuarios del parque infantil.

	4 PARQUE MIRADOR	
4.1.2	**Andenes en concreto 3000 psi e= 0.10 m + dilatación en ladrillo rejilla A=0.07 m + excav y recebo común compactado 0.20 m**	
		El contratista de obra ejecutó la actividad al 100.00% realizando la construcción de andén en concreto de 3.000 PSI con espesor de 0,10 m, incluyendo dilatación en ladrillo rejilla de 0,07 m, excavación y recebo común compactado de 0,20 m, correspondiente a un total de 216,54 m². Esta actividad se realizó en la siguiente zona: Parque Mirador, específicamente sobre el costado de la Carrera 13. Como parte de las obras de mejoramiento del espacio público, se construyó el nuevo andén de concreto, realizando previamente la adecuación del terreno mediante excavación, conformación y compactación de la capa de recebo, garantizando una base estable para la estructura. Posteriormente, se efectuó el vaciado, nivelación y acabado del concreto, incorporando las juntas de dilatación en ladrillo rejilla conforme a las especificaciones del proyecto. Finalmente, se verificó el correcto alineamiento, las pendientes para el adecuado drenaje superficial y el acabado uniforme del andén, dejando la superficie en óptimas condiciones para el tránsito peatonal.
	5 PARQUE CARI CARE	
5.1.1	**Deslizadero sencillo en fibra de vidrio. longitud = 2.4 mts. Inc. Suministro e instalacion**	
		El contratista de obra ejecutó la actividad al 100.00% realizando el suministro e instalación de deslizadero sencillo en fibra de vidrio de 2,40 m de longitud, correspondiente a 1 unidad. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: Parque Cari Care, específicamente en el módulo del parque infantil. Como parte de las actividades de mantenimiento del mobiliario recreativo, se suministró e instaló un nuevo deslizadero en fibra de vidrio para reemplazar el elemento existente, garantizando mejores condiciones de seguridad y funcionamiento. Durante la ejecución se realizaron las labores de fijación a la estructura metálica, ajuste de los elementos de unión y verificación de su estabilidad. Finalmente, se inspeccionó el correcto funcionamiento del elemento y la firmeza de sus anclajes, dejándolo completamente instalado y apto para el uso de la comunidad.

5.1.2	**Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)s.**	
		El contratista de obra ejecutó la actividad al 100.00% realizando la aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte sintético sobre tubería metálica de diámetros entre 1" y 1½", correspondiente a un total de 64,52 m. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: Parque Cari Care, específicamente sobre los elementos metálicos del parque infantil. Como parte de las actividades de mantenimiento, se efectuó la limpieza y preparación de las superficies metálicas, retirando residuos, óxido y pintura deteriorada para garantizar una adecuada adherencia del nuevo recubrimiento. Posteriormente, se aplicaron dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte sintético, mejorando la protección y el acabado de la estructura. Finalmente, se verificó el cubrimiento uniforme de todas las superficies intervenidas, dejando los elementos metálicos protegidos frente a la corrosión y al desgaste ocasionado por la intemperie.
5.1.3	**Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)**	
		El contratista de obra ejecutó la actividad al 100.00% realizando la aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte sintético sobre tubería metálica de diámetros entre 2" y 3", correspondiente a un total de 23,50 m. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: Parque Cari Care, específicamente sobre la estructura principal del parque infantil. Con el fin de recuperar las condiciones de protección y prolongar la vida útil de la estructura metálica, se realizó la preparación de las superficies mediante limpieza y retiro de óxido y pintura en mal estado. Posteriormente, se aplicaron dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte sintético, obteniendo un acabado uniforme y resistente. Una vez finalizada la actividad, se verificó la correcta cobertura del sistema de pintura, dejando la estructura metálica protegida y en óptimas condiciones de conservación.

5.1.4	**Domo tipo burbuja para parque infantil, diametro = 60 cm. Suministro e instal.**	
		El contratista de obra ejecutó la actividad al 100.00% realizando el suministro e instalación de domo tipo burbuja para parque infantil de 60 cm de diámetro, correspondiente a 2 unidades. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: Parque Cari Care, específicamente en el módulo del parque infantil. Como parte de las actividades de mantenimiento y reposición de los elementos recreativos, se suministraron e instalaron domos tipo burbuja fabricados en material resistente a la intemperie, mejorando las condiciones de seguridad y funcionalidad del parque infantil. La actividad comprendió el montaje, ajuste y fijación de cada elemento conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Finalmente, se verificó la correcta instalación de los domos y su adecuada integración con la estructura existente, garantizando su estabilidad y correcto funcionamiento.
	7 PARQUE LINEAL VILLALUZ	
7.2.1	**Deslizadero doble en fibra de vidrio. longitud = 2.4 mts. Suministro e instalación.**	
		El contratista de obra ejecutó la actividad al 100.00% realizando el suministro e instalación de deslizadero doble en fibra de vidrio de 2,40 m de longitud, correspondiente a 1 unidad. Esta actividad se realizó en la siguiente zona: Parque Lineal Villaluz, específicamente en el parque infantil existente. Como parte de las actividades de mantenimiento del mobiliario recreativo, se suministró e instaló un nuevo deslizadero doble en fibra de vidrio para reemplazar el elemento existente, mejorando las condiciones de seguridad y funcionamiento del parque infantil. Durante la ejecución se realizaron las labores de montaje, ajuste y fijación del deslizadero a la estructura existente, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Finalmente, se verificó la estabilidad del elemento, el correcto funcionamiento y la firmeza de sus puntos de anclaje, dejando el deslizadero completamente instalado y en óptimas condiciones para el uso de la comunidad.

6. VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES.

En cumplimiento de la Ley 1150 de 2007, CERTIFICO que he verificado el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, del periodo correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2026, conforme lo establece el Decreto 1273 de 2018 como consta en la certificación de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Sistema de Riesgos Laborales según números de planilla 9510734246, 9510106797, 9512738634 y 9511738939.

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Secretario de Infraestructura
Secretario de Despacho

Elaboró:
LAMAR ANDREW LINDENMUTH NIÑO
Profesional contratado
Secretaría de Infraestructura

Villanueva Casanare, 2026-10-22

EL SUSCRITO Secretario(A) De Despacho De Secretaria De Infraestructura

CERTIFICA

Ha recibido a satisfacción los servicios prestados por DIANA MARCELA LEGUIZAMON RINCON, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 1118201819 de VILLANUEVA, representante legal, de(l-la) ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS ZOMAC con NIT 901491417-1, de conformidad con el objeto: **CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES EN LOS BARRIOS EL BOSQUE, INFANTIL, MORICHAL, CARICARE, MIRADOR, PARAISO I Y LINEAL DEL VILLALUZ DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE**, durante el periodo comprendido entre del **2026-08-26** Hasta **2026-10-20**

Se expide a solicitud del interesado, como soporte de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato referido y para trámites de pago.

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Supervisor

ACTA No. 6			
CONDICIONES GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO DE	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	**No.**	0291
OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES EN LOS BARRIOS EL BOSQUE, INFANTIL, MORICHAL, CARICARE, MIRADOR, PARAISO I Y LINEAL DEL VILLALUZ DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE		
CONTRATISTA	ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS ZOMAC		
NIT O CÉDULA	901491417-1		
REPRESENTANTE LEGAL	DIANA MARCELA LEGUIZAMON RINCON		
CÉDULA	1118201819		
NOMBRE DEL INTERVENTOR			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CAMILO ALBERTO REINA URREGO		
CARGO	SECRETARIO(A) DE DESPACHO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
CÉDULA	1122627169		
VALOR DEL CONTRATO	$454.930.616,00		
FORMA DE PAGO	El municipio de Villanueva - Casanare, cancelara el valor del contrato al contratista de la siguiente manera: a) Pagos mediante actas de avance parcial: se efectuará tomando como base el avance de las obras cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar el valor de la obra ejecutada a la fecha a liquidar, liquidadas por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste previa presentación de la cuenta de cobro, debidamente aprobada por el supervisor y elaborada de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y a los precios unitarios pactados para la ejecución del contrato. El primer pago parcial se realizará al demostrar un 20%. De avance de obra ejecutada. igualmente el contratista deberá presentar como requisito para su pago, un informe parcial que contendrá como mínimo entre otros los siguientes aspectos: valor contratado, valor ejecutado, valor por ejecutar, porcentaje de ejecución física a la fecha y porcentaje pendiente por ejecutar; plazo del contrato y el faltante por ejecutar; adicionales en valor y plazo; suspensiones realizadas; modificaciones realizadas; descripción general de las tareas ejecutadas; problemas presentados y soluciones planteadas, registro fotográfico; estado de las pólizas, vigencias y fecha de aprobación de las mismas; actas de seguimiento suscritas, actas de pago suscritas, comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF). La suma de todos los pagos parciales no podrá exceder el ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato.B) Pago final a la liquidación del contrato: corresponde al 20% del valor final del contrato, y será desembolsado previa aprobación del supervisor, para lo cual requerirá que el contratista cumpla con los siguientes requisitos: informe final, el cual debe contener como mínimo los comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus		

	obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF), actualización de la garantía única, liquidar los imprevistos causados correspondientes al porcentaje destinado de imprevistos del AIU, aprobación y vigencia contractual y pos contractual de las pólizas. El contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del estatuto tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. para el último pago se deberá suscribir acta de terminación, recibo y liquidación, esta última debe estar aprobada y aceptada en la plataforma de Secop II.
FECHA DEL CONTRATO	2026-06-09
PLAZO DE EJECUCION	Tres (3) MESES
FECHA DE INICIO	2026-06-22
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	2026-09-21
CONTRATO ADICIONAL	$118.000.760,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$572.931.376,00
PLAZO DE EJECUCION FINAL	Cuatro (4) MESES
FECHA DE TERMINACION FINAL	2026-10-31

NOVEDADES DEL CONTRATO

Adición, prórrogas otro sí y modificaciones contractuales.

ADICIONES Y/O PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
1	Un (1) MES

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
1	Diez (10) DIAS

INFORMACIÓN CDP

Concepto	Código Rubro	Fuente Presupuestal	No.	Fecha	Valor
Contrato Inicial	2.3.1.40.02.00 1.30.01	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	000375	2026-05-05	$50.000.000,00
Contrato Inicial	2.3.1.40.02.00 1.30.02	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	000376	2026-05-05	$50.000.000,00

Contrato Inicial	2.3.1.40.02.00 1.30.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	000377	2026-05-05	$50.000.000,00
Contrato Inicial	2.3.1.40.02.00 1.30.05	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	000378	2026-05-05	$135.000.000,00
Contrato Inicial	2.3.1.40.02.00 1.30.06	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	000379	2026-05-05	$15.000.000,00
Contrato Inicial	2.3.1.40.02.00 1.30.07	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	000380	2026-05-05	$155.895.559,00
Adicional 1	2.3.1.40.02.00 1.30.08	R.F. DISTINTOS AL SGP	000897	2026-09-30	$100.000.000,00
Adicional 1	2.3.1.40.02.00 1.30.07	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	000896	2026-09-30	$18.000.760,00

INFORMACIÓN RP

Concepto	Código Rubro	Fuente Presupuestal	No.	Fecha	Valor
Contrato Inicial	2.3.1.40.02.001 .30.01	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	000860	2026-06-09	$50.000.000,00

Contrato Inicial	2.3.1.40.02.001 .30.02	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	000859	2026-06-09	$50.000.000,00
Contrato Inicial	2.3.1.40.02.001 .30.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	000858	2026-06-09	$50.000.000,00
Contrato Inicial	2.3.1.40.02.001 .30.05	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	000857	2026-06-09	$135.000.000,00
Contrato Inicial	2.3.1.40.02.001 .30.06	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	000856	2026-06-09	$15.000.000,00
Contrato Inicial	2.3.1.40.02.001 .30.07	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	000855	2026-06-09	$154.930.616,00
Adicional 1	2.3.1.40.02.001 .30.07	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	001608	2026-10-01	$18.000.760,00
Adicional 1	2.3.1.40.02.001	R.F.	001609	2026-10-01	$100.000.000,00

	.30.08	DISTINTOS AL SGP			

En el Municipio de Villanueva, Casanare a los **Veintidós (22)** días del mes de **Octubre** del **2026**. DIANA MARCELA LEGUIZAMON RINCON, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 1118201819 de VILLANUEVA, representante legal, de(l-la) ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS ZOMAC con NIT 901491417-1 como Contratista y CAMILO ALBERTO REINA URREGO, SECRETARIO(A) DE DESPACHO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa en su calidad de supervisor, con el fin de suscribir la presente acta parcial del periodo comprendido entre el **26/08/2026** hasta **20/10/2026.**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA	CONCEPTO	VALOR
	ANTICIPO	$0,00
2026-09-08	VALOR INFORME No. 1	$320.679.283,00
2026-10-22	PRESENTE INFORME	$137.621.598,00
	VALOR EJECUTADO	$458.300.881,00
	SALDO POR EJECUTAR	$114.630.495,00

FUENTE DE FINANCIACION

Fuente presupuestal	Número RP	Valor Inicial	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo
0082 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	000860	$50.000.000,00	$50.000.000,00	$0,00	$0,00
0082 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	000859	$50.000.000,00	$50.000.000,00	$0,00	$0,00
0083 - SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	000858	$50.000.000,00	$50.000.000,00	$0,00	$0,00
0083 - SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	000857	$135.000.000,00	$135.000.000,00	$0,00	$0,00
0083 - SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	000856	$15.000.000,00	$15.000.000,00	$0,00	$0,00
0148 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	000855	$154.930.616,00	$20.679.283,00	$134.251.333,00	$0,00
0148 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	001608	$18.000.760,00	$0,00	$3.370.265,00	$14.630.495,00
0137 - R.F. DISTINTOS AL SGP	001609	$100.000.000,00	$0,00	$0,00	$100.000.000,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: Ciento Treinta y Siete Millones Seiscientos Veintiun Mil Quinientos Noventa y Ocho Pesos ($137.621.598,00) M/CTE.

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

El supervisor realizó la verificación del pago de seguridad social de acuerdo a la ley, conforme se anexa copia de las planillas correspondientes así:

Periodo	No. Planilla	IBC	EPS	Valor Salud	AFP	Valor Pensión	ARL	Valor ARL
AGOSTO - 2026	9510734246	$19.259.955,00	NUEVA EPS SA	$771.100,00	PORVENIR S.A.	$3.082.200,00	ARL Positiva	$1.228.200,00
AGOSTO - 2026	9510106797	$1.750.905,00	NUEVA EPS SA	$218.900,00	Colfondos	$280.200,00	ARL Positiva	$121.900,00
SEPTIEMBRE - 2026	9511738939	$1.750.905,00	NUEVA EPS SA	$218.900,00	Colfondos	$280.200,00	ARL Positiva	$121.900,00
SEPTIEMBRE - 2026	9512738634	$17.509.050,00	NUEVA EPS SA	$771.100,00	PORVENIR S.A.	$3.082.200,00	ARL Positiva	$1.228.200,00

DIANA MARCELA LEQUIZAMON RINCON R/L
ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS ZOMAC
Contratista.

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Supervisor(a)