



MALOCA YOI - PISO 1






MALOCA YOI - PISO 2

PLANTA 1-ARQUITECTONICA MALOCA GASTRONOMIA

Esc: 1:75

CUADRO DE AREAS	
AREA PISO 1	427M2
AREA PISO 2	132M2

CONVESION LESIONES ENCONTRADAS		
N°	LESION ENCONTRADA	TIPIFICACION DE LESION
1		LOS PUNTOS FIJOS DE APOYO DE LA ESTRUCTURA SE ENCUENTRAN EN DETERIORO TOTAL DEBIDO A LA HUMEDAD CONSTANTE, EN LA FOTOGRAFIA SE PUEDE OBSERVAR LA PELICULA DE HUMEDAD QUE MANTIENE LA PIEZA DE ACERO
2		EL PISO EN MADERA DEL SEGUNDO NIVEL PRESENTA FALLLAS CONSIDERABLES, ALGUNOS ELEMENTOS COMO LOS TABLONES PRESENTAN PERDIDA TOTAL EN EL APOYO DE LAS VIGAS RIOSTRAS QUE LO SOPORTAN
3		EL PISO EN MADERA DEL SEGUNDO NIVEL PRESENTA FALLLAS CONSIDERABLES, ALGUNOS ELEMENTOS COMO LOS TABLONES PRESENTAN PERDIDA TOTAL EN EL APOYO DE LAS VIGAS RIOSTRAS QUE LO SOPORTAN
4		PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA SE ENCUENTRAN CON DAÑOS CAUSADOS POR LOS ATAQUE DE LOS XILOFAGOS(TERMITAS)
5		EL CONJUNTO DE 4 COLUMNAS DE 15cmX15cm LAS CUALES CONFORMAN LOS PILARES PRINCIPALES DELAS MALOCAS EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS ELEMENTOS PRESENTAN GRIETAS LONGITUDINALES EN EL SENTIDO DE LA FIBRA Y DEGRADACION EN LAS PLATINS DE FIJACION DE UNION DE ELEMENTOS.

CONVESION LESIONES ENCONTRADAS		
N°	LESION ENCONTRADA	TIPIFICACION DE LESION
6		DEGRADACION DE LOS ELEMENTOS PON ATAQUE DE XILOFAGOS (TERMITAS), HACEN PARTE DEL NIVEL 1 DE LA MALOCA.
7		COLUMNAS CON PERDIDA DE SECCION A CAUSA DE FALLAS MECANICAS, Y ATAQUE DE XILOFAGOS, ESTE ELEMENTO AH PERDIDO UN 25% DE SU SECCION TRANSVERSAL
8		DEGRADACION TOTAL DEL PUNTO FIJO DE APOYO A CUSA DE LA CORROSION DEL ELEMENTOS.
9		GRIETAMIENTO LONGITUDINAL Y PARALELO A LAS FIBRAS PRESENTE EN EL JUEGO DE 4 COLUMNAS DE 15cmX15cm, DANDO EVIDENCIA DE QUE EL JUEGO DE ELEMETOS NO ESTA FUNCIONANDO AL 100%



PROYECTO	ARCHIVO COMPUTADOR	OBSERVACIONES	MODIFICACIONES	PROF. RESPONSABLE	CONTIENE	
ESTUDIO PATOLÓGICO PARA LA EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS DE LA SEDE CENTRO Y LAS MALOCAS (YACURUNA, YOI Y CURUPIRA) DE LA SEDE LAGOS EN EL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS SENA REGIONAL AMAZONAS	AUTOCAD 2022 / TEXTO ARIAL / EN: (D:\PATOLOGIA (DWG)\ / LAYERS ON / LAYERS OFF	PLATA 1 Y PLANTA 2	V° B°	Ing. Eder Alexander Olivero Esp. Patologia de la Construccion V° B°	PLANO MAPEO DE LESIONES MALOCA YOI ESCALA 1:100	FECHA: Realizado Noviembre DEL 2025; DIBUJO Noviembre DEL 2025; Version V.-1 SERIE P TIPO PLANTA PLANO No. P-01