









CONVESION LESIONES ENCONTRADAS		
N°	LESION ENCONTRADA	TIPIFICACION DE LESION
10		CORROSIÓN EN LOS PUNTOS FIJOS DE LOS APOYOS Y PRESENCIA DE MATERIAL VEGETAL ENCIMA MANTENIENDO LA HUMEDAD CONSTANTE EN EL ELEMENTO DE ACERO, PROVOCANDO LA COROSION
11		PRESENCIA DE COLONIAS DE XILÓFAGOS (TERMITAS) EN LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, EL TAMAÑO DE LA COLONIA ES CONSIDERABLE, MIDIENDO ALREDEDOR DE 60CM, ESTAS TERMITAS SE HAN PROPAGADO POR TODOS LOS ELEMENTOS OCASIONANDO DAÑOS INTERNOS A ESTOS.
12		LOS TABLONES QUE COMPONEN EL PISO DEL SEGUNDO PISO YA SE ENCUENTRAN CON DETERIORO TOTAL, SE PRESENTAN DESPRENDIMIENTO DE LA MADERA DEL PISO, POR EFECTO DE PUDRICIO, ESTA PRODUCIDA POR LA ALTA HUMEDAD.
13		ATAQUE DE XILÓFAGOS EN LA ESTRUCTURA DE MADERA DE LA CUBIERTA, MUCHOS ELEMENTOS SE ENCUENTRAN EN ESTE ESTADO, LOS ELEMENTOS YA NO SOPORTAN NINGÚN ESFUERZO ESTRUCTURAL.
14		FLEXIÓN Y ROTURA DE LAS VIGAS PERIMETRALES DE LAS CUBIERTAS.

CONVESION LESIONES ENCONTRADAS		
N°	LESION ENCONTRADA	TIPIFICACION DE LESION
15		HUMEDAD, CORROSION EN LOS PUNTOS FIJOS DE APOYO DE LA ESTRUCTURA.
16		PERDIDA DE SECCIÓN DE LAS VIGAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA A CAUSA DEL ATAQUE DE XILÓFAGOS, ESTE FENOMENO SE PRESENTA EN MUCHOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA.
17		PRESENCIA DE XILÓFAGOS QUE SE HAN DETERIORADO LOS ELEMENTOS DE LA CERCHA DE LA CUBIERTA.
18		ELEMENTOS CON PERDIDA DE SECCIÓN , VIGAS QUE COMPONEN LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.



PROYECTO	ARCHIVO COMPUTADOR	OBSERVACIONES	MODIFICACIONES	PROF. RESPONSABLE	CONTIENE	
ESTUDIO PATOLÓGICO PARA LA EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS DE LA SEDE CENTRO Y LAS MALOCAS (YACURUNA, YOI Y CURUPIRA) DE LA SEDE LAGOS EN EL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS SENA REGIONAL AMAZONAS	AUTOCAD 2022 · TEXTO ARIAL · EN: CD-VPATOLOGIA (DWG) · LAYERS ON · LAYERS OFF	FACHADA Y PUNTOS FIJOS DE CIMENTACION	ASUNTO · FECHA · V° B°	Ing. Eder Alexander Olivero Esp. Patologia de la Construccion V° B°	PLANO MAPEO DE LESIONES MALOCA CURUPIRA ESCALA 1:100	FECHA · Realizado Noviembre DEL 2025 · DIBUJO Noviembre DEL 2025 · Version V.-1 · SERIE P · PLANO No. P-02 · TIPO PLANTA