Tuluá, Octubre 27 de 2026

Doctor:
DIANA CAROLINA GOMEZ AGUIRRE
Gerente
HOSPITAL ULPIANO TASCON QUINTERO
San Pedro

Asunto: **Vehículo OGK 006**

Por medio de la presente le estamos enviando la cotización de los repuestos solicitados para el vehículo de placas OGK 006, que ingreso por falla en el encendido de las luces traseras:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
1	Pera reversa	**$ 160.000**
1	Pacha original 10 sensor	**$ 60.000**
1	Vr. revisión e instalacion repuestos	**$ 100.000**
	TOTAL	**$ 320.000**

Atentamente:

MARIA HIDELBIA CALERO DUQUE
Nit 31.196.050-2