CONSORCIO ROOSTER		
Versión: 01	INSPECCION PREOPERACIONAL DE VOLQUETA	CS ROOSTER-SST-FM-79
Fecha: 01/07/2026		Página 1 de 1

R. GERENCIA ☐ HSEQ ☐ OPERADOR ☐

PLACA // MODELO: 1994	MARCA: Chevrolet	
INSPECCIONADO POR: Yoneu Linares - Humberto	DOCALIZACION: cacom # 1	Cod. Inventario N/A
CARGO: Conductor de Volqueta		
PERIODO: DEL 05 AL 06 MES 08 Año 2026	Km Inicial: ——	Km Final: ——

ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES								✓							
Frontales	2					✓		✓							
traseras de trabajo (reflector)	1					✓		✓							
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2					✓		✓							
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2					✓		✓							
De Stop y señal trasera	2					✓		✓							
CABINA						✓		✓							
Espejos laterales	2					✓		✓							
Alarma de retroceso	1					✓		✓							
Pito	1					✓		✓							
Freno de servicio	Completa					✓		✓							
Freno de emergencia	Completa					✓		✓							
Dirección/suspensión (Terminales)	Completa					✓		✓							
Cinturón de seguridad	2					✓		✓							
Vidrio frontal (en buen estado)	1					✓		✓							
Limpia brisas	2					✓		✓							
Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1					✓		✓							
Asiento en buena condición	1					✓		✓							
Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo					✓		✓							
Motor-refrigerante-orometro, aire)						✓		✓							
Bateria y cables	Completo					✓		✓							
LLANTAS						✓		✓							
Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	6					✓		✓							
ESTADO MECÁNICO						✓		✓							
Control de fugas hidráulicas	Completo					✓		✓							
Pasadores, suspensión y muelles	Completo					✓		✓							
Control fugas de aire	Completo					✓		✓							
Grapas y anclaje de chasis	Completo					✓		✓							
Cadena del cardam	Completo					✓		✓							
Acoples rapidos	Completos					✓		✓							
Mangueras	Completos					✓		✓							
Estado general del volco	1					✓		✓							
Gato de levante del volco	Completo					✓		✓							
Estado de la compuerta	1					✓		✓							
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)	Completo					✓		✓							
Motor de bomba	Completo					✓		✓							
OTROS						——		——							
						——	——	——							
						——	——	——							
Vo.Bo. Supervisor HSEQ						Vanesa		Vanesa							

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

OBSERVACIONES: Ninguna.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo y el SUPERVISOR HSE en caso de necesitar ayuda adicional informele a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner