CONSORCIO ROOSTER		
Versión: 01 Fecha: 01/07/2026	INSPECCION PREOPERACIONAL DE VOLQUETA	CS ROOSTER-SST-FM-79 Página 1 de 1

R. GERENCIA ☐ HSEQ ☑ OPERADOR ☑

PLACA // MODELO: 1973	MARCA: International	
INSPECCIONADO POR: Vanesa Linares - Luis A.	LOCALIZACION: Cacom # 1	Cod. Inventario N/A
CARGO: Conducto, volqueta - SST		
PERIODO: DEL 05 AL 08 MES 08 Año 2026	Km Inicial: —	Km Final: —

ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES						✓		✓				✓			
Frontales	2					✓		✓				✓			
traseras de trabajo (reflector)	1					✓		✓				✓			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2					✓		✓				✓			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2					✓		✓				✓			
De Stop y señal trasera	2					✓		✓				✓			
CABINA						✓		✓				✓			
Espejos laterales	2					✓		✓				✓			
Alarma de retroceso	1					✓		✓				✓			
Pito	1					✓		✓				✓			
Freno de servicio	Completa					✓		✓				✓			
Freno de emergencia	Completa					✓		✓				✓			
Dirección/suspensión (Terminales)	Completa					✓		✓				✓			
Cinturón de seguridad	2					✓		✓				✓			
Vidrio frontal (en buen estado)	1					✓		✓				✓			
Limpia brisas	2					✓		✓				✓			
Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1					✓		✓				✓			
Asiento en buena condición	1					✓		✓				✓			
Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo					✓		✓				✓			
Motor-refrigerante-orometro, aire)						✓		✓				✓			
Bateria y cables	Completo					✓		✓				✓			
LLANTAS						✓		✓				✓			
Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	6					✓		✓				✓			
ESTADO MECÁNICO						✓		✓				✓			
Control de fugas hidráulicas	Completo					✓		✓				✓			
Pasadores, suspensión y muelles	Completo					✓		✓				✓			
Control fugas de aire	Completo					✓		✓				✓			
Grapas y anclaje de chasis	Completo					✓		✓				✓			
Cadena del cardam	Completo					✓		✓				✓			
Acoples rapidos	Completos					✓		✓				✓			
Mangueras	Completos					✓		✓				✓			
Estado general del volco	1					✓		✓				✓			
Gato de levante del volco	Completo					✓		✓				✓			
Estado de la compuerta	1					✓		✓				✓			
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)	Completo					✓		✓				✓			
Motor de bomba	Completo					✓		✓				✓			
OTROS						✓		✓				✓			
						✓		✓				✓			
						✓		✓		—		✓			
Vo.Bo. Supervisor HSEQ						Vanesa		Vanesa				Vanesa			

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

OBSERVACIONES: Ninguna.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo y el SUPERVISOR HSE en caso de necesitar ayuda adicional informele a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner