Motorysa


Motores y Máquinas S.A BIC

INFORME TÉCNICO VEHÍCULO DE PLACAS NPV337

FECHA	14/09/2026
NOMBRE DEL CLIENTE	MUNICIPIO DE VILLANUEVA
VEHICULO	MITSUBISHI MONTERO SPORT MONTERO SPORT 2.5 HP 4WD
MODELO	2023
VIN	MMBGUKS10PH002449
MOTOR	4N15 UJM4945
PLACA	KRM327
KILOMETRAJE	132.223
FECHA DE ENTREGA VN	9/09/2026
SUCURSAL	VILLAVICENCIO
SERVICIO	PARTICULAR

ANTECEDENTES DEL CASO

El presente informe tiene como finalidad documentar los hallazgos obtenidos durante el proceso de diagnóstico efectuado al vehículo de placas KRM327, el cual ingresó presentando sonido anormal en el motor.

INGRESO MOTORYSA VILLAVICENCIO 9/09/2026									
Fecha de ingreso:	9/09/2026	**Orden de trabajo**	W076/5336/2026	**Km:**	132.223	**Asumió:**	Cliente	**Fecha de salida**	9/09/2026
Primer Sentimiento o solicitud del Cliente:	El vehículo ingresa al taller el 9 de septiembre de 2026 para revisión de mantenimiento y diagnóstico, manifestando el cliente la presencia de un **sonido anormal proveniente del motor**. De acuerdo con la información registrada en la orden de trabajo, se solicita identificar el origen del ruido y establecer las acciones técnicas necesarias para corregir la anomalía y garantizar el adecuado funcionamiento del conjunto motriz.  								
Diagnóstico	Se realizaron procedimientos de inspección y diagnóstico del motor, incluyendo la verificación del comportamiento del ruido reportado, una prueba cruzada con inyectores provenientes de otro vehículo en condiciones de funcionamiento conocidas y la calibración de las válvulas del motor.								

	 Durante las intervenciones se obtuvieron los siguientes resultados: **Prueba cruzada de inyectores** Se efectuó una prueba cruzada instalando temporalmente inyectores de otro vehículo para evaluar el comportamiento del motor y determinar si existía variación en el sonido anormal reportado. Como resultado de esta prueba, se evidenció una disminución del ruido inicialmente percibido. Sin embargo, el sonido no desapareció por completo, por lo que no es posible atribuir de manera concluyente la totalidad de la anomalía al sistema de inyección. **Calibración de válvulas** Se realizó la calibración de las válvulas del motor como parte del proceso de diagnóstico y corrección de posibles fuentes de ruido asociadas al mecanismo de distribución. Posterior a las intervenciones efectuadas, el sonido presentó una disminución; no obstante, persistió parcialmente, lo que indica la necesidad de continuar con un diagnóstico mecánico más profundo. **Evaluación del estado interno del motor** Teniendo en cuenta que el ruido persiste después de las pruebas realizadas, no es posible descartar la existencia de desgaste, holguras fuera de especificación o afectaciones en componentes internos del motor. Para determinar el origen exacto del sonido se requiere desmontar y desarmar el motor, inspeccionar sus componentes y realizar las mediciones dimensionales correspondientes, comparándolas con las tolerancias establecidas por el fabricante.
Causa:	A la fecha, no se ha determinado de manera concluyente la causa raíz del sonido anormal del motor. La disminución del ruido después de la prueba cruzada con inyectores y de la calibración de válvulas demuestra una variación en el comportamiento del motor; sin embargo, la persistencia del sonido evidencia que las intervenciones efectuadas no han permitido eliminar completamente la anomalía. Por lo anterior, se considera necesario profundizar en la evaluación mecánica para establecer si existe desgaste o afectación en los componentes internos del conjunto motriz. La determinación de la causa definitiva queda sujeta a los resultados de la inspección interna y de las mediciones técnicas correspondientes.
Solución:	Con el propósito de identificar el origen de la anomalía y establecer la reparación requerida, se recomienda realizar el siguiente procedimiento: 1. **Desmontaje del motor:** retirar el conjunto motriz del vehículo para efectuar una inspección interna detallada. 2. **Desarme del motor:** desmontar progresivamente sus componentes para facilitar la inspección de los elementos internos relacionados con el funcionamiento mecánico. 3. **Inspección visual y dimensional:** verificar el estado de los componentes internos y tomar las medidas correspondientes, contrastándolas con las especificaciones y tolerancias establecidas por el fabricante.

	4. **Verificación de desgaste y holguras:** evaluar las condiciones de los componentes que puedan estar relacionados con el sonido anormal, de acuerdo con los hallazgos obtenidos durante el desarme. 5. **Determinación del alcance de la reparación:** con base en las mediciones y evidencias encontradas, establecer si los componentes pueden continuar en servicio o si requieren reparación o sustitución. 6. **Presentación del diagnóstico definitivo:** elaborar un informe complementario con los hallazgos internos, las mediciones obtenidas, el concepto técnico y la cotización de los trabajos requeridos. 7. **Autorización de trabajos adicionales:** solicitar la aprobación del cliente antes de ejecutar cualquier reparación adicional que se determine necesaria. Una vez autorizados los trabajos correspondientes, se procederá con la reparación, el armado del motor, su instalación y las pruebas funcionales finales, según el alcance aprobado.
Observaciones:	• El vehículo registra un kilometraje de 132.223 km al momento de la atención, según la información disponible. • La prueba cruzada con inyectores permitió evidenciar una disminución del sonido anormal, sin lograr su eliminación total. • La calibración de válvulas hizo parte de las operaciones realizadas durante la intervención; sin embargo, la anomalía persiste. • Hasta el momento no se cuenta con mediciones dimensionales internas que permitan confirmar el desgaste o daño específico de los componentes del motor. • No se debe establecer una reparación definitiva ni atribuir el ruido a un componente interno específico sin contar previamente con los resultados del desmontaje, desarme e inspección técnica. • El desmontaje y desarme del motor constituye una etapa diagnóstica necesaria para determinar el alcance real de la intervención y evitar sustituir componentes sin evidencia técnica suficiente.
Conclusiones:	1. El vehículo Mitsubishi Montero Sport de placas KRM327 ingresó a Motorysa Villavicencio el 9 de septiembre de 2026, con un reporte de sonido anormal proveniente del motor. 2. Durante el proceso de diagnóstico se realizó una prueba cruzada con inyectores de otro vehículo y se efectuó la calibración de las válvulas del motor. 3. *Después de las intervenciones realizadas, el sonido presentó una disminución; sin embargo, no* desapareció por completo, por lo que la causa de la anomalía permanece sin determinar de manera definitiva. 4. Los resultados obtenidos no permiten confirmar que el ruido provenga exclusivamente del sistema de inyección o del mecanismo de válvulas, ni descartar posibles afectaciones en otros componentes internos del motor. 5. Debido a la persistencia del sonido, se considera técnicamente necesario desmontar y desarmar el motor para inspeccionar sus componentes, realizar las mediciones dimensionales correspondientes y verificar su condición frente a las especificaciones del fabricante. 6. La necesidad y el alcance de una eventual reparación del motor deberán establecerse únicamente después de completar la inspección interna y analizar los resultados obtenidos. 7. Se recomienda no proceder con la reparación definitiva sin contar con un diagnóstico complementario sustentado en evidencias y mediciones, el cual permita informar al cliente sobre el estado real del motor, los trabajos requeridos y los costos asociados.

Concepto técnico final

Motorysa

Motores y Máquinas S.A BIC

Con base en las pruebas realizadas, se determina que el vehículo presenta un sonido anormal en el motor que disminuyó parcialmente después de la prueba cruzada con inyectores y la calibración de válvulas, pero que continúa presente.

En consecuencia, se recomienda realizar el desmontaje y desarme del motor para efectuar una evaluación interna detallada y tomar las medidas necesarias para determinar si los componentes presentan desgaste o se encuentran fuera de las tolerancias establecidas por el fabricante.

Este procedimiento permitirá establecer la causa raíz del ruido, definir el alcance de la reparación y presentar al cliente una propuesta técnica y económica sustentada en los hallazgos reales.

El presente informe corresponde a un concepto técnico preliminar. La conclusión definitiva sobre el estado interno del motor y la necesidad de reparación quedará sujeta a los resultados del desarme y de las mediciones correspondientes.

FIRMA:

OSCAR MAURICIO ARAQUE LOPEZ
CC: 88271734
JEFE DE TALLER
Correo: oscar.araque@motorysa.com
Sede: Villavicencio

Motorysa

Motores y Máquinas S.A. Nit. 860.019.063-8
Responsables de Iva Régimen Común

BOGOTÁ: Av. Carrera 68 Nº. 68B - 61 • PBX: 744 8844 • Fax: 630 7441 | Calle 13 Nº 50 - 51 • PBX: 756 4466 • Fax 414 2054 | Carrera 72 Nº. 170 - 51 Tel 743 0043 | Calle 80 costado Sur kilómetro 1 después del puente de guadua | Carrera 19B No. 19-66 Tel.. 7441966 | Av. Calle 26 Nº. 62 - 47 Isla 101 Centro Comercial Gran Estación Tel.. 7422548 | **BUCARAMANGA:** Carrera 27 Nº. 35 - 07 • Tel.. 697 5000 • Fax: 635 9900 | **IBAGUÉ:** Glorieta Mirolindo Cruce Parque Deportivo Tel. 277 0500 • Fax: 267 5722 | Carrera 48 Sur Nº 83 - 15 Kilómetro 4 Vía Picaleña • Tel.. (8) 277 1828 | **CALI:** Calle 13 Nº 69 - 24 • Tel 486 9090 • Fax: 551 8613 | **VILLAVICENCIO:** Calle 1 Nº 37 - 200 Anillo Vial • PBX: 684 9800 • Fax: 663 3123 | **DUITAMA:** Vereda San Lorenzo km 4 Vía Paipa • Cel.. 322 349 5959.

www.motorysa.com

Histórico de Taller

Fecha desde
Fecha hasta
Cliente
Tipo de cargo
Tipo

Placa	KRM327	**VIN**	MMBGUKS10PH002449
Modelo	Mitsubishi - Montero Sport - MONTERO SPORT 2.5 HP 4WD	**Núm. Motor**	4N15 UJM4945

Empresa Motores y Máquinas **Centro** MIT-Bta-AV 68

W081/1863/2022 - 1	ENVIAR ALISTAMIENTO A AUTOCARIBE ATLANTICO BARRANQUILLA SOLICITA MAYORISTA	**Kmts.**	12	**F.Alta**	11/10/22	**F.Cierre**	03/11/22

Asesor servicio
Técnicos

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Interno	Taller Mec Especializada Av6	0,00	1.071.371,32	0,00	83.000,00	0,00	1.154.371,32	☐

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	137010 00	INSTALACION PREFILTRO COMBUSTIBLE	1,00	35.000,00	100,000 %	0,00
MO	902010-30	ALISTAMIENTO ENTREGA VEHICULO	2,00	35.000,00	100,000 %	0,00
REP	31297CB	CALCOMANIA DIESEL	1,00	3.109,00	19,510 %	2.502,43
REP	6001	EMBLEMA LINK SYSTEM CROMADO	1,00	5.009,00	13,440 %	4.335,79
REP	30352	EMBLEMAS MOTORYSA PEQ.	1,00	8.702,00	27,780 %	6.284,58
REP	MM-CERTIFICADO	CERTIFICADO DE GARANTIA SUPLEMENTARIA MITSUBI	1,00	40.000,00	19,550 %	32.180,00
REP	MM-KITSEPARSP	PREFILTRO COMBUSTIBLE L200 KL1T MONTERO SPOR	1,00	1.001.363,00	20,180 %	799.287,95
REP	M30216T	EQUIPO CARRETERA REGLAMENT	1,00	85.000,00	19,500 %	68.425,00
REP	M30299A	JGO TAPETES ALFOMBRA TACONE ALFOMBRA MONTE	1,00	127.000,00	19,500 %	102.235,00
REP	MM-PARAGUASM	(B-P)PARAGUAS MITSUBISHI	1,00	69.715,00	19,500 %	56.120,57
VAR	6	Peajes	1,00	10.000,00	0,000 %	10.000,00
VAR	PC	ajuste	1,00	73.000,00	0,000 %	73.000,00

Empresa Motores y Máquinas **Centro** MIT-Villavo-Anillo Vial

W076/2402/2024 - 1	REVISION DE 45.000 KM ,CLIENTE MANIFIESTA REVISAR GENERAL DEL VEHICULO,REVISAR RUEDA TRASERA DERECHA ESTA CACHETONA,FAROLA IZQUIERDA MUY ABAJO,ALINEACION Y BALANCEO	**Kmts.**	47464	**F.Alta**	03/01/24	**F.Cierre**	03/01/24

Asesor servicio
Técnicos

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Básica Anillo Vial	252.000,00	618.226,00	0,00	0,00	0,00	870.226,00	☑

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	909000-A	EXPRESS SERVICE: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE A	0,50	168.000,00	0,000 %	84.000,00
MO	350000-20	FRENOS GENERALES....REVISION	1,00	168.000,00	0,000 %	168.000,00
REP	024720460-MIT	LAVA PARABRISAS CONCENTRADO 30 ML	1,00	3.544,00	0,000 %	3.544,00
REP	SERVICIO-5W40TOTAL 1/4	ACEITE TALLER GRANEL TOTAL QUARTZ 9000 5W40 1/4	8,00	56.308,00	0,000 %	450.464,00
REP	MM-FILTSEPARNM	FILTRO SEPARADOR AGUA	1,00	74.428,00	0,000 %	74.428,00
REP	MD360935	FILTRO DE ACEITE MOTOR	1,00	58.353,00	0,000 %	58.353,00
REP	MD050317	JUNTA TAPON CARTER ACEITE	1,00	8.937,00	0,000 %	8.937,00
REP	08880	LIMPIADOR DE FRENOS	1,00	22.500,00	0,000 %	22.500,00

Empresa	Motores y Máquinas	Centro	MIT-Villavo-Anillo Vial				
W076/2402/2024 - 2	INSTALACION TIRO Y TAPETES TERMOFORMADOS	Kmts.	47464	F.Alta	03/01/24	F.Cierre	03/01/24
Asesor servicio							
Técnicos							

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Boutique Mit Villavicen	126.000,00	1.338.572,00	0,00	0,00	0,00	1.464.572,00	☑

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	912044-00	INSTALACION TIRO DE ARRASTRE	0,75	168.000,00	0,000 %	126.000,00
REP	30822EH	TIRO DE ARRASTRE /MONTERO SPORT/NEW NATIV	1,00	678.572,00	0,000 %	678.572,00
REP	MM-KIT TAPETES TERMO	TAPETES TERMOFORMADOS 1 2 & 3 FILA MONTERO SP	1,00	660.000,00	0,000 %	660.000,00

Empresa	Motores y Máquinas	Centro	MIT-Villavo-Anillo Vial				
W076/2402/2024 - 3	PUMILLAS	Kmts.	47464	F.Alta	03/01/24	F.Cierre	03/01/24
Asesor servicio							
Técnicos							

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Especializada Mit	0,00	129.260,00	0,00	0,00	0,00	129.260,00	☑

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
REP	8250A781	CUCHILLA L/BRISAS DEL. IZQ.	1,00	65.888,00	0,000 %	65.888,00
REP	8250A782	CUCHILLA L/BRISAS DEL. DER.	1,00	63.372,00	0,000 %	63.372,00

Empresa	Motores y Máquinas	Centro	MIT-Villavo-Anillo Vial				
W076/2574/2024 - 1	REVISION DE 50.000 KM	Kmts.	52745	F.Alta	21/02/24	F.Cierre	21/02/24
Asesor servicio							
Técnicos							

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Básica Anillo Vial	470.400,00	1.435.366,00	213.000,00	0,00	0,00	2.118.766,00	☑

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	901050-30	REVISIÓN DE 50.000KM: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO D	2,80	168.000,00	0,000 %	470.400,00
REP	MD050317	JUNTA TAPON CARTER ACEITE	1,00	9.408,00	0,000 %	9.408,00
REP	MZ691140	FILTRO DE ACEITE MOTOR	1,00	44.375,00	0,000 %	44.375,00
REP	1770A233	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,00	275.317,00	0,000 %	275.317,00
REP	7803A109	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1,00	250.419,00	0,000 %	250.419,00
REP	1500A608	FILTRO DE AIRE MOTOR	1,00	304.911,00	0,000 %	304.911,00
REP	SERVICIO-5W40TOTAL 1/4	ACEITE TALLER GRANEL TOTAL QUARTZ 9000 5W40 1/4	8,00	56.308,00	0,000 %	450.464,00
REP	08880	LIMPIADOR DE FRENOS	1,00	22.500,00	0,000 %	22.500,00
REP	MM-FILTSEPARNM	FILTRO SEPARADOR AGUA	1,00	74.428,00	0,000 %	74.428,00
REP	024720460-MIT	LAVA PARABRISAS CONCENTRADO 30 ML	1,00	3.544,00	0,000 %	3.544,00
TOTs	RM/2574/2024	Alineación	1,00	93.000,00	0,000 %	93.000,00
TOTs	RM/2574/2024	Balanceo 4 ruedas	1,00	60.000,00	0,000 %	60.000,00
TOTs	RM/2574/2024	Purificación Sistema de Aire Acondicionado (Air life)	1,00	60.000,00	0,000 %	60.000,00

Empresa	Motores y Máquinas	Centro	MIT-Villavo-Anillo Vial				
W076/2574/2024 - 2	ADICIONALES CONECTOR DEL TIRO Y MANTENIMIENTO CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO	Kmts.	52745	F.Alta	21/02/24	F.Cierre	21/02/24
Asesor servicio							
Técnicos							

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Boutique Mit Villavicen	275.500,00	114.286,00	569.230,20	0,00	0,00	959.016,20	☑

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	553210 00 4N1	CONJUNTO DEL CONDENSADOR DELANTERO ... DESM	1,90	145.000,00	0,000 %	275.500,00
REP	38043	CONECTOR REMOLQUE	1,00	114.286,00	0,000 %	114.286,00
TOTs	FV/3370/2024	INSTALACION CONECTOR TRAILER	1,00	138.461,40	0,000 %	138.461,40
TOTs	rm/2574/2024	MNATENIMIENTO AIRE ACONDICICIONADO Y CARGA C	1,00	430.768,80	0,000 %	430.768,80

Empresa	Motores y Máquinas	Centro	MIT-Villavo-Anillo Vial						
W076/2574/2024 - 3	ADICIONALES KRM327	Kmts.	52745	F.Alta	21/02/24	F.Cierre	21/02/24		
Asesor servicio									
Técnicos									

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Especializada Mit	806.400,00	2.787.417,00	0,00	0,00	0,00	3.593.817,00	☑

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	335310 10	CONJUNTO DEL AMORTIGUADOR DELANTERO ... CAMB	1,70	168.000,00	0,000 %	285.600,00
MO	335310 10	CONJUNTO DEL AMORTIGUADOR DELANTERO ... CAMB	1,70	168.000,00	0,000 %	285.600,00
MO	352226 10 PP	CONJUNTO DE ALMOHADILLA DE FRENO DE DISCO ...	0,10	168.000,00	0,000 %	16.800,00
MO	352226 10	CONJUNTO DE ALMOHADILLA DE FRENO DE DISCO ...	0,50	168.000,00	0,000 %	84.000,00
MO	352626 10	CONJUNTO DE LA ALMOHADILLA DEL FRENO DE DISCO	0,60	168.000,00	0,000 %	100.800,00
MO	352626 10 PP	CONJUNTO DE LA ALMOHADILLA DEL FRENO DE DISCO	0,20	168.000,00	0,000 %	33.600,00
REP	4605B541	PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	1,00	590.000,00	0,000 %	590.000,00
REP	4605A783	PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	1,00	436.271,00	0,000 %	436.271,00
REP	56110W070P	AMORTIGUADOR SUSPENSIÓN DELANTERO	1,00	823.257,00	0,000 %	823.257,00
REP	8250A782	CUCHILLA L/BRISAS DEL. DER.	1,00	63.372,00	0,000 %	63.372,00
REP	8250A781	CUCHILLA L/BRISAS DEL. IZQ.	1,00	65.888,00	0,000 %	65.888,00
REP	4062A056	(56110W070P)AMORTIGUADOR SUSPENSION DELANTE	1,00	808.629,00	0,000 %	808.629,00

Empresa	Motores y Máquinas	Centro	MIT-Villavo-Anillo Vial						
W076/2620/2024 - 1	CLIENTE MASNIFIESTA QUE EL AIRE ACONDICIONADO NO LE ENFRIA CUANDO EL VEHICULO ESTA CALIENTE,SONIDO EN LOS FRENOS TRASEROS	Kmts.	54935	F.Alta	06/03/24	F.Cierre	06/03/24		
Asesor servicio									
Técnicos									

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Especializada Mit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☐

Empresa	Motores y Máquinas	Centro	MIT-Villavo-Anillo Vial						
W076/2723/2024 - 1	REVISION DE 55.000 KM ,CLIENTE MANIFIESTA SONIDO EN LOS FRENOS, PUERTAS SE PEGAN LOS EMPAQUES Y SE SALEN ,AIRE ACONDICIONADO FALLA INTERMITENTE REVISAR ALINEACION DESDE EL ULTIMO MANTENIMIENTO QUEDO	Kmts.	57745	F.Alta	03/04/24	F.Cierre	04/04/24		
Asesor servicio									
Técnicos									

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Básica Anillo Vial	252.000,00	604.719,00	0,00	0,00	0,00	856.719,00	☑

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	909000-A	EXPRESS SERVICE: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE A	0,50	168.000,00	0,000 %	84.000,00
MO	350000-20	FRENOS GENERALES....REVISION	1,00	168.000,00	0,000 %	168.000,00
REP	SERVICIO-5W40TOTAL 1/4	ACEITE TALLER GRANEL TOTAL QUARTZ 9000 5W40 1/4	8,00	56.308,00	0,000 %	450.464,00
REP	08880	LIMPIADOR DE FRENOS	1,00	22.500,00	0,000 %	22.500,00
REP	MZ691140	FILTRO DE ACEITE MOTOR	1,00	44.375,00	0,000 %	44.375,00
REP	MM-FILTSEPARNM	FILTRO SEPARADOR AGUA	1,00	74.428,00	0,000 %	74.428,00
REP	MD050317	JUNTA TAPON CARTER ACEITE	1,00	9.408,00	0,000 %	9.408,00
REP	024720460-MIT	LAVA PARABRISAS CONCENTRADO 30 ML	1,00	3.544,00	0,000 %	3.544,00

Empresa	Motores y Máquinas	Centro	MIT-Villavo-Anillo Vial						
W076/2723/2024 - 2	POLICHADA	Kmts.	57745	F.Alta	03/04/24	F.Cierre	04/04/24		
Asesor servicio									
Técnicos									

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización

Cliente	Taller Boutique Mit Villavicen	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	☑

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
TOTs	RM/2723/2024	Polichado	1,00	504.000,00	0,000 %	504.000,00

Empresa **Motores y Máquinas** **Centro** **MIT-Villavo-Anillo Vial**

W076/2859/2024 - 1	REVISION DE 60.000 KM,CLIENTE MANFIESTA SONIDO EN LOS FRENOS AL DAR REVERSA (ATRAS),INSTALAR LUCES,	**Kmts.**	61547	**F.Alta**	09/05/24	**F.Cierre**	09/05/24

Asesor servicio

Técnicos

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Básica Anillo Vial	688.800,00	1.179.906,92	198.000,00	0,00	0,00	2.066.706,92	☐

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	901060-30	REVISIÓN DE 60.000KM: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO D	4,10	168.000,00	0,000 %	688.800,00
REP	MZ691070	FILTRO DE AIRE MOTOR	1,00	188.208,00	8,000 %	173.151,36
REP	1770A233	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,00	275.317,00	8,000 %	253.291,64
REP	MM-FILTSEPARNM	FILTRO SEPARADOR AGUA	1,00	74.428,00	8,000 %	68.473,76
REP	MD050317	JUNTA TAPON CARTER ACEITE	1,00	9.408,00	8,000 %	8.655,36
REP	MZ691140	FILTRO DE ACEITE MOTOR	1,00	44.375,00	8,000 %	40.825,00
REP	SERVICIO-5W40TOTAL 1/4	ACEITE TALLER GRANEL TOTAL QUARTZ 9000 5W40 1/4	8,00	56.308,00	8,000 %	414.426,88
REP	08880	LIMPIADOR DE FRENOS	1,00	22.500,00	0,000 %	22.500,00
REP	7803A112	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1,00	215.851,00	8,000 %	198.582,92
TOTs	RM/2859/2024	Alineación	1,00	93.000,00	0,000 %	93.000,00
TOTs	RM/2859/2024	Balanceo 4 ruedas	1,00	50.000,00	0,000 %	50.000,00
TOTs	RM/2859/2024	Purificación Sistema de Aire Acondicionado (Air life)	1,00	55.000,00	0,000 %	55.000,00

Empresa **Motores y Máquinas** **Centro** **MIT-Villavo-Anillo Vial**

W076/2859/2024 - 2	Campaña Técnica:SER-003-23/00 actualizacion compuerta	**Kmts.**	61547	**F.Alta**	09/05/24	**F.Cierre**	10/05/24

Asesor servicio

Técnicos

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Garantia	Taller Mec Especializada Mit	17.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.610,00	☐

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	B0053810	ACTUALIZAR SOFTWARE	0,30	58.700,00	0,000 %	17.610,00

Empresa **Motores y Máquinas** **Centro** **MIT-Villavo-Anillo Vial**

W076/3053/2024 - 1	REVISION DE 65.000 KM,CLIENTE MANFIESTA QUE LLEVA VH ACELERADO Y SE SIENTE UNA ENTRADA DE AIRE EN EL MOTOR, REVISAR DISCOS DE FRENOS	**Kmts.**	66501	**F.Alta**	02/07/24	**F.Cierre**	02/07/24

Asesor servicio

Técnicos

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Básica Anillo Vial	252.000,00	776.660,00	0,00	0,00	0,00	1.028.660,00	☑

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	909000-A	EXPRESS SERVICE: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE A	0,50	168.000,00	0,000 %	84.000,00
MO	350000-20	FRENOS GENERALES....REVISION	1,00	168.000,00	0,000 %	168.000,00
REP	MZ691140A	FILTRO DE ACEITE MOTOR	1,00	32.413,00	0,000 %	32.413,00
REP	MD050317A	JUNTA TAPON CARTER ACEITE	1,00	6.603,00	0,000 %	6.603,00
REP	021323713	LIMPIADOR SISTEMA DE FRENOS 450 ml	1,00	21.000,00	0,000 %	21.000,00
REP	MM-FILTSEPARNM	FILTRO SEPARADOR AGUA	1,00	74.428,00	0,000 %	74.428,00
REP	SERVICIO-5W40TOTAL 1/4	ACEITE TALLER GRANEL TOTAL QUARTZ 9000 5W40 1/4	8,00	56.308,00	0,000 %	450.464,00
REP	MZ691070	FILTRO DE AIRE MOTOR	1,00	188.208,00	0,000 %	188.208,00
REP	024720460-MIT	LAVA PARABRISAS CONCENTRADO 30 ML	1,00	3.544,00	0,000 %	3.544,00

Empresa **Motores y Máquinas** **Centro** **MIT-Villavo-Anillo Vial**

W076/3053/2024 - 2	ADICIONALES KRM327	**Kmts.**	66501	**F.Alta**	02/07/24	**F.Cierre**	02/07/24

Asesor servicio

Histórico de Taller

Técnicos

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Especializada Mit	907.200,00	3.282.635,00	0,00	0,00	0,00	4.189.835,00	☑

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	352620 10	CONJUNTO DEL CALIBRE DE FRENO DE DISCO ... CAM	0,90	168.000,00	0,000 %	151.200,00
MO	352620 10	CONJUNTO DEL CALIBRE DE FRENO DE DISCO ... CAM	0,90	168.000,00	0,000 %	151.200,00
MO	137010 10 DSL	CONJUNTO DEL FILTRO (COLADOR) DE COMBUSTIBLE	0,40	168.000,00	0,000 %	67.200,00
MO	346311 10	AMORTIGUADOR TRASERO ... CAMBIO	0,70	168.000,00	0,000 %	117.600,00
MO	346311 10	AMORTIGUADOR TRASERO ... CAMBIO	0,70	168.000,00	0,000 %	117.600,00
MO	346411 10	BARRA ESTABILIZADORA TRASERA ... CAMBIO	1,00	168.000,00	0,000 %	168.000,00
MO	335411 10	BARRA DEL ESTABILIZADOR DELANTERO ... CAMBIO	0,80	168.000,00	0,000 %	134.400,00
REP	4156A113	BUJE CAUCHO BARRA ESTABIL.	2,00	45.000,00	0,000 %	90.000,00
REP	4615A223	DISCO DE FRENO DELANTERO	2,00	737.279,00	0,000 %	1.474.558,00
REP	4056A219	BUJE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	2,00	51.948,00	0,000 %	103.896,00
REP	56200W050P	AMORTIGUADOR SUSPENSION TRASERA	2,00	669.432,00	0,000 %	1.338.864,00
REP	1770A233	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,00	275.317,00	0,000 %	275.317,00

Empresa Motores y Máquinas **Centro** MIT-Villavo-Anillo Vial

W076/3179/2024 - 1 REVISION DE 70.000 KM, INSTALACION EMPAQUE PUERTAS TRASERAS, CLIENTE MANIFIESTA QUE A 80 KM7H EL TIMON VIBRA **Kmts.** 71018 **F.Alta** 08/08/24 **F.Cierre** 08/08/24

Asesor servicio

Técnicos

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Básica Anillo Vial	604.800,00	1.838.229,00	93.000,00	0,00	0,00	2.536.029,00	☑

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	901070-30	REVISIÓN DE 70.000KM: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO D	2,60	168.000,00	0,000 %	436.800,00
MO	BALANCEO	BALANCEO	0,50	168.000,00	0,000 %	84.000,00
MO	511230 10	CONJUNTO DE LA HOJA DEL LIMPIADOR DE LUNETA ...	0,20	168.000,00	0,000 %	33.600,00
MO	424231 10	BURLETE DE LA PUERTA TRASERA (DESLIZANTE) (CAR	0,30	168.000,00	0,000 %	50.400,00
REP	8250A782	CUCHILLA L/BRISAS DEL. DER.	1,00	63.372,00	0,000 %	63.372,00
REP	MZ691070	FILTRO DE AIRE MOTOR	1,00	188.208,00	0,000 %	188.208,00
REP	5755A317	EMPAQUE INTERNO PUERTA TRASERA IZQUIERDA	1,00	403.580,00	0,000 %	403.580,00
REP	7803A004	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1,00	195.508,00	0,000 %	195.508,00
REP	8253A322	PLUMILLA VIDRIO TRASERO	1,00	35.432,00	0,000 %	35.432,00
REP	1770A233	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,00	275.317,00	0,000 %	275.317,00
REP	MM-FILTSEPARNM	FILTRO SEPARADOR AGUA	1,00	74.428,00	0,000 %	74.428,00
REP	024720460-MIT	LAVA PARABRISAS CONCENTRADO 30 ML	1,00	3.544,00	0,000 %	3.544,00
REP	MD050317	JUNTA TAPON CARTER ACEITE	1,00	9.408,00	0,000 %	9.408,00
REP	021323713-MIT	LIMPIADOR SISTEMA DE FRENOS 450 ml	1,00	28.705,00	0,000 %	28.705,00
REP	8250A781	CUCHILLA LIMPIAPARABRISAS DELANTERO IZQUIERDO	1,00	65.888,00	0,000 %	65.888,00
REP	SERVICIO-5W40TOTAL 1/4	ACEITE TALLER GRANEL TOTAL QUARTZ 9000 5W40 1/4	8,00	56.308,00	0,000 %	450.464,00
REP	MZ691140	FILTRO DE ACEITE MOTOR	1,00	44.375,00	0,000 %	44.375,00
TOTs	RM/3179/2024	Alineación	1,00	93.000,00	0,000 %	93.000,00

Empresa Motores y Máquinas **Centro** MIT-Villavo-Anillo Vial

W076/3179/2024 - 2 COTIZACION ADICIONALES KRM327 **Kmts.** 71018 **F.Alta** 08/08/24 **F.Cierre** 08/08/24

Asesor servicio

Técnicos

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Especializada Mit	369.600,00	1.026.271,00	0,00	0,00	0,00	1.395.871,00	☑

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	352626 10	CONJUNTO DE LA ALMOHADILLA DEL FRENO DE DISCO	0,60	168.000,00	0,000 %	100.800,00
MO	352226 10	CONJUNTO DE ALMOHADILLA DE FRENO DE DISCO ...	0,50	168.000,00	0,000 %	84.000,00
MO	352626 10	CONJUNTO DE LA ALMOHADILLA DEL FRENO DE DISCO	0,60	168.000,00	0,000 %	100.800,00
MO	352226 10	CONJUNTO DE ALMOHADILLA DE FRENO DE DISCO ...	0,50	168.000,00	0,000 %	84.000,00
REP	4605B541	PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	1,00	590.000,00	0,000 %	590.000,00
REP	4605A783	PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	1,00	436.271,00	0,000 %	436.271,00

Histórico de Taller

Empresa	Motores y Máquinas	Centro	MIT-Villavo-Anillo Vial				
W076/3333/2024 - 1	REV DE 75.000 KM,ALINEACIÓN Y BALANCEO,REV SONIDO EN EL A/A UN ZUMBIDO EN LAS REJILLA NO ENFRIA BIEN,SONIDO EN PASTILLAS AL DAR REVERSA,REV SILLA DEL PASAJERO DESAJUSTADA	Kmts.	75721	F.Alta	04/10/24	F.Cierre	04/10/24
Asesor servicio							
Técnicos							

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Básica Anillo Vial	403.200,00	610.924,00	0,00	0,00	0,00	1.014.124,00	☑

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	909000-A	EXPRESS SERVICE: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE A	0,50	168.000,00	0,000 %	84.000,00
MO	350000-20	FRENOS GENERALES....REVISION	1,00	168.000,00	0,000 %	168.000,00
MO	330000 91	ALINEAMIENTO DE LAS RUEDAS	0,40	168.000,00	0,000 %	67.200,00
MO	BALANCEO	BALANCEO	0,50	168.000,00	0,000 %	84.000,00
REP	MZ691140	FILTRO DE ACEITE MOTOR	1,00	44.375,00	0,000 %	44.375,00
REP	MD050317	JUNTA TAPON CARTER ACEITE	1,00	9.408,00	0,000 %	9.408,00
REP	021323713-MIT	LIMPIADOR SISTEMA DE FRENOS 450 ml	1,00	28.705,00	0,000 %	28.705,00
REP	MM-FILTSEPARNM	FILTRO SEPARADOR AGUA	1,00	74.428,00	0,000 %	74.428,00
REP	SERVICIO-5W40TOTAL 1/4	ACEITE TALLER GRANEL TOTAL QUARTZ 9000 5W40 1/4	8,00	56.308,00	0,000 %	450.464,00
REP	024720460-MIT	LAVA PARABRISAS CONCENTRADO 30 ML	1,00	3.544,00	0,000 %	3.544,00

Empresa	Motores y Máquinas	Centro	MIT-Villavo-Anillo Vial				
W076/3333/2024 - 2	FILTRO AIRE ADICIONAL	Kmts.	75721	F.Alta	04/10/24	F.Cierre	04/10/24
Asesor servicio							
Técnicos							

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Especializada Mit	0,00	195.508,00	0,00	0,00	0,00	195.508,00	☑

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
REP	7803A004	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1,00	195.508,00	0,000 %	195.508,00

Empresa	Motores y Máquinas	Centro	MIT-Villavo-Anillo Vial				
W076/3333/2024 - 3	CLIENTE MANIFIESTA QUE LAS PLUMILLAS SE DESPRENIDERON	Kmts.	75721	F.Alta	04/10/24	F.Cierre	04/10/24
Asesor servicio							
Técnicos							

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Interno	Taller Mec Especializada Mit	0,00	45.659,71	0,00	0,00	0,00	45.659,71	☐

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
REP	8250A781	CUCHILLA LIMPIAPARABRISAS DELANTERO IZQUIERDO	1,00	65.888,00	64,730 %	23.238,70
REP	8250A782	CUCHILLA L/BRISAS DEL. DER.	1,00	63.372,00	64,620 %	22.421,01

Empresa	Motores y Máquinas	Centro	MIT-Villavo-Anillo Vial				
W076/3407/2024 - 1	CLIENTE MANIFIESTA AIRE ACONDICIONADO NO ENFRIA	Kmts.	77441	F.Alta	26/10/24	F.Cierre	06/11/24
Asesor servicio							
Técnicos							

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Garantia	Taller Mec Especializada Mit	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	☐

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
TOTs	FELP/91/2024	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	1,00	200.000,00	0,000 %	200.000,00
TOTs	FV/11565/2024	ARREGLO Y LAVADA CONDENSADOR	1,00	80.000,00	0,000 %	80.000,00

Empresa	Motores y Máquinas	Centro	MIT-Villavo-Anillo Vial				
W076/3529/2024 - 1	REVISION DE 80.000 KM, CLIENTE MANIFIESTA SONIDO EN LOS FRENOS AL DAR REVERSA, EL A/C HAY VECES DEJA	Kmts.	80261	F.Alta	05/12/24	F.Cierre	06/12/24

W076/3529/2024 - 1 DE ENFRIAR CUANDO HACE MUCHO CALOR, SILLA DEL PASAJERO PRESENTA CHILLADERA,NIVELAR LUCES NO ALTURA Kmts. 80261 F.Alta 05/12/24 F.Cierre 06/12/24

Asesor servicio

Técnicos

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Básica Anillo Vial	1.041.600,00	1.794.294,83	85.000,00	0,00	0,00	2.920.894,83	☑

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	901080-30	REVISIÓN DE 80.000KM AUT 4X4: CAMBIO DE ACEITE Y	5,30	168.000,00	0,000 %	890.400,00
MO	330000 91	ALINEAMIENTO DE LAS RUEDAS	0,40	168.000,00	0,000 %	67.200,00
MO	BALANCEO	BALANCEO	0,50	168.000,00	0,000 %	84.000,00
REP	021323713-MIT	LIMPIADOR SISTEMA DE FRENOS 450 ml	1,00	28.705,00	0,000 %	28.705,00
REP	SERVICIO-75W80TOTAL 1/	ACEITE TALLER GRANEL TOTAL TRANSELF 75W80 1/4	3,00	48.295,61	0,000 %	144.886,83
REP	SERVICIO-FLUIDEG3TOTA	ACEITE TALLER GRANEL TOTAL FLUIDE G3 1/4	3,00	39.362,00	0,000 %	118.086,00
REP	MZ691070	FILTRO DE AIRE MOTOR	1,00	188.208,00	0,000 %	188.208,00
REP	MZ691140	FILTRO DE ACEITE MOTOR	1,00	44.375,00	0,000 %	44.375,00
REP	MD050317	JUNTA TAPON CARTER ACEITE	1,00	9.408,00	0,000 %	9.408,00
REP	SERVICIO-5W40TOTAL 1/4	ACEITE TALLER GRANEL TOTAL QUARTZ 9000 5W40 1/4	8,00	56.308,00	0,000 %	450.464,00
REP	MM-FILTSEPARNM	FILTRO SEPARADOR AGUA	1,00	74.428,00	0,000 %	74.428,00
REP	1770A233	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,00	275.317,00	0,000 %	275.317,00
REP	7803A112	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1,00	215.851,00	0,000 %	215.851,00
REP	218665	ACEITE TOTAL TRAX.AXLE 7 80W90 1/4	4,00	36.308,00	0,000 %	145.232,00
REP	892009050	LIQUIDO DE FRENOS DOT4 500 ML	1,00	34.285,00	0,000 %	34.285,00
REP	0893332371-1-MIT	REFRIGERANTE PARA MOTOR GALON	1,00	61.505,00	0,000 %	61.505,00
REP	024720460-MIT	LAVA PARABRISAS CONCENTRADO 30 ML	1,00	3.544,00	0,000 %	3.544,00
TOTs	RM/3529/2024	Purificación Sistema de Aire Acondicionado (Air life)	1,00	85.000,00	0,000 %	85.000,00

Empresa Motores y Máquinas **Centro** MIT-Villavo-Anillo Vial

W076/3529/2024 - 2 Adicionales KRM327 **Kmts.** 80261 **F.Alta** 05/12/24 **F.Cierre** 06/12/24

Asesor servicio

Técnicos

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Especializada Mit	235.200,00	402.720,00	0,00	0,00	0,00	637.920,00	☑

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	352520 10	CONJUNTO DE ZAPATA Y FORROS DEL FRENO DE TAM	0,70	168.000,00	0,000 %	117.600,00
MO	352520 10	CONJUNTO DE ZAPATA Y FORROS DEL FRENO DE TAM	0,70	168.000,00	0,000 %	117.600,00
REP	44060W020PX	BANDAS DE FRENO TRASERO *X*	1,00	402.720,00	0,000 %	402.720,00

Empresa Motores y Máquinas **Centro** MIT-Villavo-Anillo Vial

W076/3695/2025 - 1 REVISION DE 85.000 KM, CLIENTE MANIFIESTA SONIDO EN LOS FRENOS, INSTALAR REPUESTOS PENDIENTES Y REVISAR ALINEACION **Kmts.** 84944 **F.Alta** 31/01/25 **F.Cierre** 31/01/25

Asesor servicio

Técnicos

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Especializada Mit	252.000,00	612.219,00	90.000,00	0,00	0,00	954.219,00	☑

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	909000-A	EXPRESS SERVICE: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE A	0,50	168.000,00	0,000 %	84.000,00
MO	350000-20	FRENOS GENERALES....REVISION	1,00	168.000,00	0,000 %	168.000,00
REP	MM-FILTSEPARNM	FILTRO SEPARADOR AGUA	1,00	74.428,00	0,000 %	74.428,00
REP	MD050317	JUNTA TAPON CARTER ACEITE	1,00	9.408,00	0,000 %	9.408,00
REP	SERVICIO-5W40TOTAL 1/4	ACEITE TALLER GRANEL TOTAL QUARTZ 9000 5W40 1/4	8,00	56.308,00	0,000 %	450.464,00
REP	021323713-MIT	LIMPIADOR SISTEMA DE FRENOS 450 ml	1,00	30.000,00	0,000 %	30.000,00
REP	MZ691140	FILTRO ACEITE	1,00	44.375,00	0,000 %	44.375,00
REP	024720460-MIT	LAVA PARABRISAS CONCENTRADO 30 ML	1,00	3.544,00	0,000 %	3.544,00
TOTs	RM/3695/2025	Purificación Sistema de Aire Acondicionado (Air life)	1,00	90.000,00	0,000 %	90.000,00

Empresa Motores y Máquinas **Centro** MIT-Villavo-Anillo Vial

W076/3695/2025 - 2 INSTLACION MOTOVENTILADOR A/C **Kmts.** 84944 **F.Alta** 31/01/25 **F.Cierre** 31/01/25

Histórico de Taller

Asesor servicio	
Técnicos	

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Especializada Mit	100.800,00	1.783.465,00	0,00	0,00	0,00	1.884.265,00	☑

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	558111 00	MOTOR DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR ... DES	0,60	168.000,00	0,000 %	100.800,00
REP	7812A359	ELECTROVENTILADOR AIRE ACONDICIONADO	1,00	1.783.465,00	0,000 %	1.783.465,00

Empresa	Motores y Máquinas	Centro	MIT-Villavo-Anillo Vial				
W076/3695/2025 - 3	INSTALACION EMPAQUE PUERTA TRASERA DERECHA	Kmts.	84944	F.Alta	31/01/25	F.Cierre	31/01/25

Asesor servicio	
Técnicos	

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Especializada Mit	0,00	403.580,00	0,00	0,00	0,00	403.580,00	☐

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
REP	5755A318	EMPAQUE INTERNO MARCO PUERTA TRASERA	1,00	403.580,00	0,000 %	403.580,00

Empresa	Motores y Máquinas	Centro	MIT-Villavo-Anillo Vial				
W076/3695/2025 - 4	COTIZACION ADICIONALES	Kmts.	84944	F.Alta	31/01/25	F.Cierre	31/01/25

Asesor servicio	
Técnicos	

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Especializada Mit	436.800,00	1.395.301,00	0,00	0,00	0,00	1.832.101,00	☑

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	511130 10	CONJUNTO DE LA HOJA DEL LIMPIAPARABRISAS ... CA	0,20	168.000,00	0,000 %	33.600,00
MO	352226 10	CONJUNTO DE ALMOHADILLA DE FRENO DE DISCO ...	0,50	168.000,00	0,000 %	84.000,00
MO	352626 10	CONJUNTO DE LA ALMOHADILLA DEL FRENO DE DISCO	0,60	168.000,00	0,000 %	100.800,00
MO	424231 10	BURLETE DE LA PUERTA TRASERA (DESLIZANTE) (CAR	0,30	168.000,00	0,000 %	50.400,00
MO	00PR	REUBICACION SIRENA	1,00	168.000,00	0,000 %	168.000,00
REP	4605A783	PASTILLAS DE FRENOS TRASERAS	1,00	448.949,00	0,000 %	448.949,00
REP	7803A112	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1,00	222.079,00	0,000 %	222.079,00
REP	8250A782	CAUCHO PLUMILLA LIMPIABRISAS	1,00	63.372,00	0,000 %	63.372,00
REP	8250A781	CAUCHO PLUMILLA LIMPIABRISAS	1,00	65.888,00	0,000 %	65.888,00
REP	4605B541	PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	1,00	595.013,00	0,000 %	595.013,00

Empresa	Motores y Máquinas	Centro	MIT-Villavo-Anillo Vial				
W076/3815/2025 - 1	REVISION DE 90.000 KM, REV AMORTIGUADORES TRASEROS	Kmts.	88033	F.Alta	10/03/25	F.Cierre	10/03/25

Asesor servicio	
Técnicos	

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Básica Anillo Vial	470.400,00	1.338.341,00	90.000,00	0,00	0,00	1.898.741,00	☐

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	901090-30	REVISIÓN DE 90.000KM: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO D	2,80	168.000,00	0,000 %	470.400,00
REP	7803A109	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1,00	250.419,00	0,000 %	250.419,00
REP	MZ691070	FILTRO DE AIRE MOTOR	1,00	192.342,00	0,000 %	192.342,00
REP	MD050317	JUNTA TAPON CARTER ACEITE	1,00	9.408,00	0,000 %	9.408,00
REP	SERVICIO-5W40TOTAL 1/4	ACEITE TALLER GRANEL TOTAL QUARTZ 9000 5W40 1/4	8,00	56.308,00	0,000 %	450.464,00
REP	1770A233	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,00	283.361,00	0,000 %	283.361,00
REP	021323713-MIT	LIMPIADOR SISTEMA DE FRENOS 450 ml	1,00	30.000,00	0,000 %	30.000,00
REP	MM-FILTSEPARNM	FILTRO SEPARADOR AGUA	1,00	74.428,00	0,000 %	74.428,00
REP	MZ691140	FILTRO ACEITE	1,00	44.375,00	0,000 %	44.375,00
REP	024720460-MIT	LAVA PARABRISAS CONCENTRADO 30 ML	1,00	3.544,00	0,000 %	3.544,00
TOTs	RM/3815/2025	Purificación Sistema de Aire Acondicionado (Air life)	1,00	90.000,00	0,000 %	90.000,00

Empresa	Motores y Máquinas	Centro	MIT-Villavo-Anillo Vial				
W076/3815/2025 - 2	CAMBIO DE LLANTAS	Kmts.	88033	F.Alta	10/03/25	F.Cierre	10/03/25
Asesor servicio							
Técnicos							

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Especializada Mit	0,00	3.193.276,00	0,00	0,00	0,00	3.193.276,00	☐

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
REP	265/60/R18P	LLANTA PIRELLY	4,00	798.319,00	0,000 %	3.193.276,00

Empresa	Motores y Máquinas	Centro	MIT-Villavo-Anillo Vial				
W076/3815/2025 - 3	MANO DE OBRA DE CAMBIO DE LLANTAS	Kmts.	88033	F.Alta	10/03/25	F.Cierre	10/03/25
Asesor servicio							
Técnicos							

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Interno	Taller Mec Especializada Mit	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	☐

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	311010 10	CONJUNTO DE RUEDA ... CAMBIO	0,40	50.000,00	0,000 %	20.000,00
MO	BALANCEO	BALANCEO	0,50	50.000,00	0,000 %	25.000,00
MO	330000 91	ALINEAMIENTO DE LAS RUEDAS	0,40	50.000,00	0,000 %	20.000,00

Empresa	Motores y Máquinas	Centro	MIT-Villavo-Anillo Vial				
W076/3815/2025 - 4	ADICIONALES	Kmts.	88033	F.Alta	10/03/25	F.Cierre	10/03/25
Asesor servicio							
Técnicos							

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Especializada Mit	235.200,00	1.367.185,00	0,00	0,00	0,00	1.602.385,00	☐

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	346311 10	AMORTIGUADOR TRASERO ... CAMBIO	0,70	168.000,00	0,000 %	117.600,00
MO	346311 10	AMORTIGUADOR TRASERO ... CAMBIO	0,70	168.000,00	0,000 %	117.600,00
REP	56200W050P	AMORTIGUADOR SUSPENSION TRASERA	2,00	669.432,00	0,000 %	1.338.864,00
REP	MD050316	TAPON CARTER ACEITE MOTOR	1,00	28.321,00	0,000 %	28.321,00

Empresa	Motores y Máquinas	Centro	MIT-Villavo-Anillo Vial				
W076/3970/2025 - 1	REVISION DE 95.000 KM,	Kmts.	92731	F.Alta	05/05/25	F.Cierre	05/05/25
Asesor servicio							
Técnicos							

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Básica Anillo Vial	292.500,00	555.911,00	90.000,00	0,00	0,00	938.411,00	☑

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	909000-A	EXPRESS SERVICE: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE A	0,50	195.000,00	0,000 %	97.500,00
MO	350000-20	FRENOS GENERALES....REVISION	1,00	195.000,00	0,000 %	195.000,00
REP	SERVICIO-5W40TOTAL 1/4	ACEITE TALLER GRANEL TOTAL QUARTZ 9000 5W40 1/4	7,00	56.308,00	0,000 %	394.156,00
REP	MM-FILTSEPARNM	FILTRO SEPARADOR AGUA	1,00	74.428,00	0,000 %	74.428,00
REP	MZ691140	FILTRO ACEITE	1,00	44.375,00	0,000 %	44.375,00
REP	MD050317	JUNTA TAPON CARTER ACEITE	1,00	9.408,00	0,000 %	9.408,00
REP	021323713-MIT	LIMPIADOR SISTEMA DE FRENOS 450 ml	1,00	30.000,00	0,000 %	30.000,00
REP	024720460-MIT	LAVA PARABRISAS CONCENTRADO 30 ML	1,00	3.544,00	0,000 %	3.544,00
TOTs	RM/3970/2025	Purificación Sistema de Aire Acondicionado (Air life)	1,00	90.000,00	0,000 %	90.000,00

Empresa	Motores y Máquinas	Centro	MIT-Villavo-Anillo Vial				
W076/4087/2025 - 1	REVISION DE 100.000 KM, CLIENTE MANIFIESTA TESTIGO DE FRENOS ENCENDIDOS	Kmts.	97997	F.Alta	17/06/25	F.Cierre	17/06/25
Asesor servicio							

Técnicos

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Básica Anillo Vial	1.072.500,00	1.294.996,00	90.000,00	0,00	0,00	2.457.496,00	☑

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	901011-30	REVISIÓN DE 100.000KM: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	4,60	195.000,00	0,000 %	897.000,00
MO	330000 91	ALINEAMIENTO DE LAS RUEDAS	0,40	195.000,00	0,000 %	78.000,00
MO	BALANCEO	BALANCEO	0,50	195.000,00	0,000 %	97.500,00
REP	MZ691070	FILTRO DE AIRE MOTOR	1,00	201.960,00	0,000 %	201.960,00
REP	SERVICIO-5W40TOTAL 1/4	ACEITE TALLER GRANEL TOTAL QUARTZ 9000 5W40 1/4	7,00	56.308,00	0,000 %	394.156,00
REP	MD050317	JUNTA TAPON CARTER ACEITE	1,00	9.879,00	0,000 %	9.879,00
REP	MM-FILTSEPARNM	FILTRO SEPARADOR AGUA	1,00	78.150,00	0,000 %	78.150,00
REP	1770A233	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,00	297.530,00	0,000 %	297.530,00
REP	MZ691140	FILTRO ACEITE	1,00	46.594,00	0,000 %	46.594,00
REP	021323713-MIT	LIMPIADOR SISTEMA DE FRENOS 450 ml	1,00	30.000,00	0,000 %	30.000,00
REP	7803A112	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1,00	233.183,00	0,000 %	233.183,00
REP	024720460-MIT	LAVA PARABRISAS CONCENTRADO 30 ML	1,00	3.544,00	0,000 %	3.544,00
TOTs	RM/4087/2025	Purificación Sistema de Aire Acondicionado (Air life)	1,00	90.000,00	0,000 %	90.000,00

Empresa Motores y Máquinas **Centro** MIT-Villavo-Anillo Vial

W076/4229/2025 - 1 REVISION DE 105.000 KM, DEJAR EL NIVEL DE ACEITE EN EL PUNTO SUPERIOR **Kmts.** 102369 **F.Alta** 05/08/25 **F.Cierre** 05/08/25

Asesor servicio

Técnicos

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Básica Anillo Vial	292.500,00	391.739,80	90.000,00	0,00	0,00	774.239,80	☑

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	909000-A	EXPRESS SERVICE: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE A	0,50	195.000,00	0,000 %	97.500,00
MO	350000-20	FRENOS GENERALES....REVISION	1,00	195.000,00	0,000 %	195.000,00
REP	MM-FILTSEPARNM	FILTRO SEPARADOR AGUA	1,00	78.150,00	0,000 %	78.150,00
REP	MZ691140	FILTRO ACEITE	1,00	46.594,00	0,000 %	46.594,00
REP	MD050317	JUNTA TAPON CARTER ACEITE	1,00	9.879,00	0,000 %	9.879,00
REP	110742-1/4	QUARTZ 9000 5W40 //1/4//ACEITE TOTAL	8,00	28.071,60	0,000 %	224.572,80
REP	024720460-MIT	LAVA PARABRISAS CONCENTRADO 30 ML	1,00	3.544,00	0,000 %	3.544,00
REP	021323713-MIT	LIMPIADOR SISTEMA DE FRENOS 450 ml	1,00	29.000,00	0,000 %	29.000,00
TOTs	RM/4229/2025	Purificación Sistema de Aire Acondicionado (Air life)	1,00	90.000,00	0,000 %	90.000,00

Empresa Motores y Máquinas **Centro** MIT-Villavo-Anillo Vial

W076/4229/2025 - 2 Adicionales KRM327 **Kmts.** 102369 **F.Alta** 05/08/25 **F.Cierre** 05/08/25

Asesor servicio

Técnicos

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Especializada Mit	507.000,00	1.643.547,00	0,00	0,00	0,00	2.150.547,00	☑

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	352626 10	CONJUNTO DE LA ALMOHADILLA DEL FRENO DE DISCO	0,60	195.000,00	0,000 %	117.000,00
MO	352226 10	CONJUNTO DE ALMOHADILLA DE FRENO DE DISCO ...	0,50	195.000,00	0,000 %	97.500,00
MO	335412 10	BUJE DEL ESTABILIZADOR DELANTERO ... CAMBIO	0,60	195.000,00	0,000 %	117.000,00
MO	346412 10	BUJE DEL ESTABILIZADOR TRASERO ... CAMBIO	0,90	195.000,00	0,000 %	175.500,00
REP	4605B541	PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	1,00	624.764,00	0,000 %	624.764,00
REP	1500A608	FILTRO DE AIRE MOTOR	1,00	329.418,00	0,000 %	329.418,00
REP	4156A113	BUJE BARRA ESTABILIZADORA TRASERA	2,00	50.311,00	0,000 %	100.622,00
REP	4605A783	PASTILLAS DE FRENOS TRASERAS	1,00	471.397,00	0,000 %	471.397,00
REP	4056A219	BUJE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	2,00	58.673,00	0,000 %	117.346,00

Empresa Motores y Máquinas **Centro** MIT-Villavo-Anillo Vial

W076/4394/2025 - 1 REVISION DE 110.000 KM, Cliente manifiesta que al subir una curva el carro trato de derrapar **Kmts.** 107792 **F.Alta** 06/10/25 **F.Cierre** 06/10/25

Asesor servicio

Técnicos

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Básica Anillo Vial	682.500,00	1.070.249,80	90.000,00	0,00	0,00	1.842.749,80	☐

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	330000 91	ALINEAMIENTO DE LAS RUEDAS	0,40	195.000,00	0,000 %	78.000,00
MO	BALANCEO	BALANCEO	0,50	195.000,00	0,000 %	97.500,00
MO	901010-30	REVISIÓN DE 10.000KM: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO D	2,60	195.000,00	0,000 %	507.000,00
REP	MD050317	JUNTA TAPON CARTER ACEITE	1,00	12.215,00	0,000 %	12.215,00
REP	WUR-0892-333-UND	SUPER LIMPIADOR DE PARABRISAS 32ML	1,00	8.268,00	0,000 %	8.268,00
REP	MZ691140	FILTRO ACEITE	1,00	31.667,00	0,000 %	31.667,00
REP	110742-1/4	QUARTZ 9000 5W40 //1/4//ACEITE TOTAL	8,00	28.071,60	0,000 %	224.572,80
REP	7803A112	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1,00	219.989,00	0,000 %	219.989,00
REP	MZ691070	FILTRO DE AIRE MOTOR	1,00	189.381,00	0,000 %	189.381,00
REP	MM-FILTSEPARNM	FILTRO SEPARADOR AGUA	1,00	78.150,00	0,000 %	78.150,00
REP	1770A233	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,00	280.675,00	0,000 %	280.675,00
REP	WUR-890108011-UND	LIMPIADOR DE FRENOS Y PIEZAS BASIC	1,00	25.332,00	0,000 %	25.332,00
TOTs	RM/4394/2025	Purificación Sistema de Aire Acondicionado (Air life)	1,00	90.000,00	0,000 %	90.000,00

Empresa Motores y Máquinas **Centro** MIT-Villavo-Anillo Vial

W076/447.1/2025 - 1 Cliente manifiesta sonido en la suspension delantera **Kmts.** 110019 **F.Alta** 31/10/25 **F.Cierre** 31/10/25

Asesor servicio

Técnicos

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Especializada Mit	1.150.500,00	2.725.919,00	0,00	0,00	0,00	3.876.419,00	☐

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	335311 10	AMORTIGUADOR DELANTERO ... CAMBIO	2,20	195.000,00	0,000 %	429.000,00
MO	335311 10	AMORTIGUADOR DELANTERO ... CAMBIO	2,20	195.000,00	0,000 %	429.000,00
MO	335110 10 B1	CONJUNTO DEL BRAZO INFERIOR ... CAMBIO B1 ... CO	0,30	195.000,00	0,000 %	58.500,00
MO	335110 10 B1	CONJUNTO DEL BRAZO INFERIOR ... CAMBIO B1 ... CO	0,30	195.000,00	0,000 %	58.500,00
MO	261142 10	PERNO DEL CUBO DE LA RUEDA DELANTERA ... CAMBI	0,90	195.000,00	0,000 %	175.500,00
REP	56110W070P	AMORTIGUADOR SUSPENSION DELANTERA	2,00	894.214,00	0,000 %	1.788.428,00
REP	8250A782	CAUCHO PLUMILLA LIMPIABRISAS	1,00	92.698,00	0,000 %	92.698,00
REP	8250A781	CAUCHO PLUMILLA LIMPIABRISAS	1,00	96.379,00	0,000 %	96.379,00
REP	8253A322	PLUMILLA LMPIABRISAS TRASERA	1,00	51.802,00	0,000 %	51.802,00
REP	4056A199	TEMPLETE DERECHO BARRA ESTABILIZADORA	1,00	288.808,00	0,000 %	288.808,00
REP	4056A198	TEMPLETE IZQUIERDO BARRA ESTABILIZADORA	1,00	288.808,00	0,000 %	288.808,00
REP	MB584750A	PERNO DE RUEDA	4,00	12.606,00	0,000 %	50.424,00
REP	MR455707A	TUERCA DE RUEDA	4,00	17.143,00	0,000 %	68.572,00

Empresa Motores y Máquinas **Centro** MIT-Villavo-Anillo Vial

W076/447.1/2025 - 2 Cliente manifiesta sonido en la suspension delantera **Kmts.** 110019 **F.Alta** 31/10/25 **F.Cierre** 31/10/25

Asesor servicio

Técnicos

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Especializada Mit	(1.150.500,00)	(2.725.919,00)	0,00	0,00	0,00	(3.876.419,00)	☐

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	335311 10	AMORTIGUADOR DELANTERO ... CAMBIO	-2,20	195.000,00	0,000 %	(429.000,00)
MO	335311 10	AMORTIGUADOR DELANTERO ... CAMBIO	-2,20	195.000,00	0,000 %	(429.000,00)
MO	335110 10 B1	CONJUNTO DEL BRAZO INFERIOR ... CAMBIO B1 ... CO	-0,30	195.000,00	0,000 %	(58.500,00)
MO	335110 10 B1	CONJUNTO DEL BRAZO INFERIOR ... CAMBIO B1 ... CO	-0,30	195.000,00	0,000 %	(58.500,00)
MO	261142 10	PERNO DEL CUBO DE LA RUEDA DELANTERA ... CAMBI	-0,90	195.000,00	0,000 %	(175.500,00)
REP	56110W070P	AMORTIGUADOR SUSPENSION DELANTERA	-2,00	894.214,00	0,000 %	(1.788.428,00)
REP	8250A782	CAUCHO PLUMILLA LIMPIABRISAS	-1,00	92.698,00	0,000 %	(92.698,00)
REP	8250A781	CAUCHO PLUMILLA LIMPIABRISAS	-1,00	96.379,00	0,000 %	(96.379,00)
REP	8253A322	PLUMILLA LMPIABRISAS TRASERA	-1,00	51.802,00	0,000 %	(51.802,00)
REP	4056A199	TEMPLETE DERECHO BARRA ESTABILIZADORA	-1,00	288.808,00	0,000 %	(288.808,00)
REP	4056A198	TEMPLETE IZQUIERDO BARRA ESTABILIZADORA	-1,00	288.808,00	0,000 %	(288.808,00)
REP	MB584750A	PERNO DE RUEDA	-4,00	12.606,00	0,000 %	(50.424,00)
REP	MR455707A	TUERCA DE RUEDA	-4,00	17.143,00	0,000 %	(68.572,00)

Empresa Motores y Máquinas **Centro** MIT-Villavo-Anillo Vial

Cliente manifiesta sonido en la suspension

W076/4471/2025 - 3	delantera	Kmts.	110019	F.Alta	31/10/25	F.Cierre	31/10/25

Asesor servicio

Técnicos

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Especializada Mit	1.150.500,00	2.674.113,00	0,00	0,00	0,00	3.824.613,00	☑

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	335311 10	AMORTIGUADOR DELANTERO ... CAMBIO	2,20	195.000,00	0,000 %	429.000,00
MO	335311 10	AMORTIGUADOR DELANTERO ... CAMBIO	2,20	195.000,00	0,000 %	429.000,00
MO	335110 10 B1	CONJUNTO DEL BRAZO INFERIOR ... CAMBIO B1 ... CO	0,30	195.000,00	0,000 %	58.500,00
MO	335110 10 B1	CONJUNTO DEL BRAZO INFERIOR ... CAMBIO B1 ... CO	0,30	195.000,00	0,000 %	58.500,00
MO	261142 10	PERNO DEL CUBO DE LA RUEDA DELANTERA ... CAMBI	0,90	195.000,00	0,000 %	175.500,00
REP	56110W070P	AMORTIGUADOR SUSPENSION DELANTERA	2,00	894.214,00	0,000 %	1.788.428,00
REP	8250A782	CAUCHO PLUMILLA LIMPIABRISAS	1,00	92.694,00	0,000 %	92.694,00
REP	8250A781	CAUCHO PLUMILLA LIMPIABRISAS	1,00	96.379,00	0,000 %	96.379,00
REP	4056A199	TEMPLETE DERECHO BARRA ESTABILIZADORA	1,00	288.808,00	0,000 %	288.808,00
REP	4056A198	TEMPLETE IZQUIERDO BARRA ESTABILIZADORA	1,00	288.808,00	0,000 %	288.808,00
REP	MB584750A	PERNO DE RUEDA	4,00	12.606,00	0,000 %	50.424,00
REP	MR455707A	TUERCA DE RUEDA	4,00	17.143,00	0,000 %	68.572,00

Empresa Motores y Máquinas **Centro** MIT-Villavo-Anillo Vial

W076/4471/2025 - 4	plumilla trasera	Kmts.	110019	F.Alta	31/10/25	F.Cierre	31/10/25

Asesor servicio

Técnicos

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Especializada Mit	0,00	51.802,00	0,00	0,00	0,00	51.802,00	☐

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
REP	8253A322	PLUMILLA LMPIABRISAS TRASERA	1,00	51.802,00	0,000 %	51.802,00

Empresa Motores y Máquinas **Centro** MIT-Villavo-Anillo Vial

W076/4553/2025 - 1	REVISION DE 115.000 KM, CLIENTE MANIFIESTA QUE LAS PLUMILLAS NO LE DURAN 1 SEMANA Y SE DAÑAN, DIRECCION TIRA HACIA IZQUIERDA	Kmts.	113125	F.Alta	01/12/25	F.Cierre	01/12/25

Asesor servicio

Técnicos

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Básica Anillo Vial	292.500,00	371.936,80	120.000,00	0,00	0,00	784.436,80	☐

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	909000-A	EXPRESS SERVICE: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE A	0,50	195.000,00	0,000 %	97.500,00
MO	350000-20	FRENOS GENERALES....REVISION	1,00	195.000,00	0,000 %	195.000,00
REP	WUR-890108011-UND	LIMPIADOR DE FRENOS Y PIEZAS BASIC	1,00	25.332,00	0,000 %	25.332,00
REP	MM-FILTSEPARNM	FILTRO SEPARADOR AGUA	1,00	78.150,00	0,000 %	78.150,00
REP	110742-1/4	QUARTZ 9000 5W40 //1/4//ACEITE TOTAL	8,00	28.071,60	0,000 %	224.572,80
REP	MD050317	JUNTA TAPON CARTER ACEITE	1,00	12.215,00	0,000 %	12.215,00
REP	MZ691140	FILTRO ACEITE	1,00	31.667,00	0,000 %	31.667,00
TOTs	RM/4553/2025	Combo No. 2 (Lavado Sencillo, Eliminación de Microrayones	1,00	120.000,00	0,000 %	120.000,00

Empresa Motores y Máquinas **Centro** MIT-Villavo-Anillo Vial

W076/4553/2025 - 2	Adicionales cauchos plumillas	Kmts.	113125	F.Alta	01/12/25	F.Cierre	01/12/25

Asesor servicio

Técnicos

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Especializada Mit	0,00	189.077,00	0,00	0,00	0,00	189.077,00	☑

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
REP	8250A782	CAUCHO PLUMILLA LIMPIABRISAS	1,00	92.698,00	0,000 %	92.698,00
REP	8250A781	CAUCHO PLUMILLA LIMPIABRISAS	1,00	96.379,00	0,000 %	96.379,00

Histórico de Taller

Empresa	Motores y Máquinas	Centro	MIT-Villavo-Anillo Vial				
W076/4553/2025 - 3	Cotizacion de pastillas	Kmts. 113125	F.Alta 01/12/25	F.Cierre 01/12/25			
Asesor servicio							
Técnicos							

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Especializada Mit	97.500,00	667.887,00	0,00	0,00	0,00	765.387,00	☐

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	352226 10	CONJUNTO DE ALMOHADILLA DE FRENO DE DISCO ...	0,50	195.000,00	0,000 %	97.500,00
REP	4605B541	PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	1,00	667.887,00	0,000 %	667.887,00

Empresa	Motores y Máquinas	Centro	MIT-Villavo-Anillo Vial				
W076/4758/2026 - 1	REVISION DE 120.000 KM. REVISION GENERAL	Kmts. 118791	F.Alta 05/02/26	F.Cierre 05/02/26			
Asesor servicio							
Técnicos							

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Básica Anillo Vial	1.579.500,00	2.326.125,27	190.000,00	0,00	0,00	4.095.625,27	☐

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	901040-30	REVISIÓN DE 40.000KM AUT 4X4: CAMBIO DE ACEITE Y	5,30	195.000,00	0,000 %	1.033.500,00
MO	330000 91	ALINEAMIENTO DE LAS RUEDAS	0,40	195.000,00	0,000 %	78.000,00
MO	BALANCEO	BALANCEO	0,50	195.000,00	0,000 %	97.500,00
MO	352626 10	CONJUNTO DE LA ALMOHADILLA DEL FRENO DE DISCO	0,60	195.000,00	0,000 %	117.000,00
MO	352626 10 PP	CONJUNTO DE LA ALMOHADILLA DEL FRENO DE DISCO	0,20	195.000,00	0,000 %	39.000,00
MO	335412 10	BUJE DEL ESTABILIZADOR DELANTERO ... CAMBIO	0,60	195.000,00	0,000 %	117.000,00
MO	335138 10	TOPE DEL BRAZO SUPERIOR ... CAMBIO	0,50	195.000,00	0,000 %	97.500,00
REP	218665-1L	TRAX. AXLE 7 80W90 //1L//ACEITE TOTAL	4,00	42.319,66	0,000 %	169.278,64
REP	SERVICIO-FLUIDEG3TOTA	ACEITE TALLER GRANEL TOTAL FLUIDE G3 1/4	2,00	39.362,00	0,000 %	78.724,00
REP	4055A007	BUJE TIJERA SUPERIOR DELANTERA	1,00	42.687,00	0,000 %	42.687,00
REP	1500A608	FILTRO DE AIRE MOTOR	1,00	310.754,00	0,000 %	310.754,00
REP	MM-FILTSEPARNM	FILTRO SEPARADOR AGUA	1,00	78.150,00	0,000 %	78.150,00
REP	MZ691140	FILTRO ACEITE	1,00	31.667,00	0,000 %	31.667,00
REP	MD050317	JUNTA TAPON CARTER ACEITE	1,00	12.215,00	0,000 %	12.215,00
REP	4056A219	BUJE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	2,00	43.387,00	0,000 %	86.774,00
REP	7803A004	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1,00	199.260,00	0,000 %	199.260,00
REP	1770A233	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,00	280.675,00	0,000 %	280.675,00
REP	WUR-0893332150V-UND	REFRI. ANTICON. ORG. 50-50 1 GALON VERDE	1,00	88.164,00	0,000 %	88.164,00
REP	110742-1/4	QUARTZ 9000 5W40 //1/4//ACEITE TOTAL	8,00	28.071,60	0,000 %	224.572,80
REP	SERVICIO-75W80TOTAL 1/	ACEITE TALLER GRANEL TOTAL TRANSELF 75W80 1/4	3,00	48.295,61	0,000 %	144.886,83
REP	4605A783	PASTILLAS DE FRENOS TRASERAS	1,00	503.939,00	0,000 %	503.939,00
REP	4156A113	BUJE BARRA ESTABILIZADORA TRASERA	2,00	37.189,00	0,000 %	74.378,00
TOTs	RM/4758/2026	Purificación Sistema de Aire Acondicionado (Air life)	1,00	90.000,00	0,000 %	90.000,00
TOTs	RM/4758/2026	Lavado Sencillo Cliente	1,00	100.000,00	0,000 %	100.000,00

Empresa	Motores y Máquinas	Centro	MIT-Villavo-Anillo Vial				
W076/4887/2026 - 1	REVISION DE 125.000 KM.REVISAR SONIDO EN LA SUSPENSION TRASERA, PEGAR EMPAQUES DE LAS PUERTAS	Kmts. 122240	F.Alta 25/03/26	F.Cierre 25/03/26			
Asesor servicio							
Técnicos							

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Básica Anillo Vial	292.500,00	381.157,80	94.095,00	0,00	0,00	767.752,80	☐

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	909000-A	EXPRESS SERVICE: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE A	0,50	195.000,00	0,000 %	97.500,00
MO	350000-20	FRENOS GENERALES....REVISION	1,00	195.000,00	0,000 %	195.000,00
REP	MZ691140	FILTRO ACEITE	1,00	31.667,00	0,000 %	31.667,00
REP	MD050317	JUNTA TAPON CARTER ACEITE	1,00	12.215,00	0,000 %	12.215,00
REP	MM-FILTSEPARNM	FILTRO SEPARADOR AGUA	1,00	78.150,00	0,000 %	78.150,00
REP	110742-1/4	QUARTZ 9000 5W40 //1/4//ACEITE TOTAL	8,00	28.071,60	0,000 %	224.572,80
REP	WUR-890108011-UND	LIMPIADOR DE FRENOS Y PIEZAS BASIC	1,00	27.835,00	0,000 %	27.835,00

REP	WUR-0892-333-UND	SUPER LIMPIADOR DE PARABRISAS 32ML	1,00	6.718,00	0,000 %	6.718,00
TOTs	RM/4887/2026	Combo Simoniz perfect - Restauracion de colisión (Lavado S	1,00	94.095,00	0,000 %	94.095,00

Empresa Motores y Máquinas **Centro** MIT-Villavo-Anillo Vial

W076/4887/2026 - 2 Adicionales KRM327 **Kmts.** 122240 **F.Alta** 25/03/26 **F.Cierre** 25/03/26

Asesor servicio

Técnicos

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Especializada Mit	0,00	3.684.424,00	0,00	0,00	0,00	3.684.424,00	☐

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
REP	SLT-90D	BATERIA SOLITE 90 AMP DERECHA	1,00	470.804,00	0,000 %	470.804,00
REP	265/60/R18P	LLANTA PIRELLY	4,00	798.319,00	0,000 %	3.193.276,00
REP	CR2032	PILA CONTROL	1,00	10.000,00	0,000 %	10.000,00
REP	002ELC01194	BOMBILLO	2,00	5.172,00	0,000 %	10.344,00

Empresa Motores y Máquinas **Centro** MIT-Villavo-Anillo Vial

W076/5148/2026 - 1 Revision de 130.000 km **Kmts.** 127766 **F.Alta** 25/06/26 **F.Cierre** 25/06/26

Asesor servicio

Técnicos

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Básica Anillo Vial	702.000,00	1.098.588,60	90.000,00	20.000,00	0,00	1.910.588,60	☑

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	901030-30	REVISIÓN DE 30.000KM: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO D	2,80	195.000,00	0,000 %	546.000,00
MO	330000 91	ALINEAMIENTO DE LAS RUEDAS	0,40	195.000,00	0,000 %	78.000,00
MO	311010 67	CONJUNTO DE RUEDA ... EQUILIBRIO	0,40	195.000,00	0,000 %	78.000,00
REP	MZ691140	FILTRO ACEITE	1,00	31.667,00	0,000 %	31.667,00
REP	WUR-890108011-UND	LIMPIADOR DE FRENOS Y PIEZAS BASIC	1,00	29.823,00	0,000 %	29.823,00
REP	MD050317	JUNTA TAPON CARTER ACEITE	1,00	12.215,00	0,000 %	12.215,00
REP	MZ691070	FILTRO DE AIRE MOTOR	1,00	189.381,00	0,000 %	189.381,00
REP	1770A233	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,00	280.675,00	0,000 %	280.675,00
REP	MM-FILTSEPARNM	FILTRO SEPARADOR AGUA	1,00	78.150,00	0,000 %	78.150,00
REP	7803A112	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1,00	219.989,00	0,000 %	219.989,00
REP	WUR-0892-333-UND	SUPER LIMPIADOR DE PARABRISAS 32ML	1,00	7.197,00	0,000 %	7.197,00
REP	229730-1/4	QUARTZ 9000 5W40 //1/4//ACEITE TOTAL	8,00	31.186,45	0,000 %	249.491,60
TOTs	RM/5148/2026	Purificación Sistema de Aire Acondicionado (Air life)	1,00	90.000,00	0,000 %	90.000,00
VAR	2	INSUMOS	1,00	20.000,00	0,000 %	20.000,00

Empresa Motores y Máquinas **Centro** MIT-Villavo-Anillo Vial

W076/5148/2026 - 2 Adicionales **Kmts.** 127766 **F.Alta** 25/06/26 **F.Cierre** 25/06/26

Asesor servicio

Técnicos

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Básica Anillo Vial	780.000,00	1.890.655,00	0,00	0,00	0,00	2.670.655,00	☑

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	352226 10	CONJUNTO DE ALMOHADILLA DE FRENO DE DISCO ...	0,50	195.000,00	0,000 %	97.500,00
MO	352226 10 PP	CONJUNTO DE ALMOHADILLA DE FRENO DE DISCO ...	0,10	195.000,00	0,000 %	19.500,00
MO	335414 10	JUEGO DE VARILLAJE DEL ESTABILIZADOR DELANTER	0,80	195.000,00	0,000 %	156.000,00
MO	335412 10	BUJE DEL ESTABILIZADOR DELANTERO ... CAMBIO	0,60	195.000,00	0,000 %	117.000,00
MO	335130 10	CONJUNTO DEL BRAZO SUPERIOR ... CAMBIO	2,00	195.000,00	0,000 %	390.000,00
REP	4605B541	PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	1,00	667.887,00	0,000 %	667.887,00
REP	WUR-0893-106-F-UND	GRASA LIQUIDA HHS2000 500ML	1,00	88.000,00	0,000 %	88.000,00
REP	4056A138	KIT REPARACION BARRA ESTABILIZADORA TRASERA	2,00	62.780,00	0,000 %	125.560,00
REP	54526W010P	TIJERA DELANTERA SUPERIOR DERECHA	1,00	844.830,00	0,000 %	844.830,00
REP	4156A113	BUJE BARRA ESTABILIZADORA TRASERA	2,00	37.189,00	0,000 %	74.378,00
REP	MS240146	TORNILLO PROTECTOR CARTER	2,00	7.500,00	0,000 %	15.000,00
REP	MS240146	TORNILLO PROTECTOR CARTER	10,00	7.500,00	0,000 %	75.000,00

Empresa Motores y Máquinas **Centro** MIT-Villavo-Anillo Vial

Histórico de Taller

W076/5336/2026 - 1	REVISION 135.000 KM, CLIENTE MANIFIESTA SONIDO ANORMAL EN EL MOTOR, EL TACTIL NO FUNCIONA	Kmts. 132223	F.Alta 09/09/26	F.Cierre 09/09/26
Asesor servicio				
Técnicos				

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Básica Anillo Vial	292.500,00	376.462,67	0,00	0,00	0,00	668.962,67	☑

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	909000-A	EXPRESS SERVICE: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE A	0,50	195.000,00	0,000 %	97.500,00
MO	350000-20	FRENOS GENERALES....REVISION	1,00	195.000,00	0,000 %	195.000,00
REP	MZ691140	FILTRO ACEITE	1,00	31.667,00	0,000 %	31.667,00
REP	229730-1/4	QUARTZ 9000 5W40 //1/4//ACEITE TOTAL	7,00	31.186,45	0,000 %	218.305,15
REP	WUR-890108011-UND	LIMPIADOR DE FRENOS Y PIEZAS BASIC	1,00	29.823,00	0,000 %	29.823,00
REP	MD050317	JUNTA TAPON CARTER ACEITE	1,00	12.215,00	0,000 %	12.215,00
REP	MM-FILTSEPARNM	FILTRO SEPARADOR AGUA	1,00	78.150,00	0,000 %	78.150,00
REP	WUR-0892-333-UND	SUPER LIMPIADOR DE PARABRISAS 32ML	1,00	6.302,52	0,000 %	6.302,52

Empresa	Motores y Máquinas	Centro	MIT-Villavo-Anillo Vial

W076/5336/2026 - 2	Calibracion valvulas	Kmts. 132223	F.Alta 09/09/26	F.Cierre 09/09/26
Asesor servicio				
Técnicos				

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Especializada Mit	546.000,00	304.127,00	0,00	0,00	0,00	850.127,00	☑

Tipo	Referencia	Denominación	Unidades	Precio	Dto.	Valor
MO	113100 45 4N1	VALVULAS DEL MOTOR, GENERALIDADES ... AJUSTE D	2,80	195.000,00	0,000 %	546.000,00
REP	003ACB01000198	Arandela - Unimil	4,00	21.825,00	0,000 %	87.300,00
REP	1035B281X	EMPAQUETADURA DE TAPA DE VALVULAS	1,00	157.181,00	0,000 %	157.181,00
REP	WUR-890108011-UND	LIMPIADOR DE FRENOS Y PIEZAS BASIC	2,00	29.823,00	0,000 %	59.646,00

Empresa	Motores y Máquinas	Centro	MIT-Villavo-Anillo Vial

W076/5336/2026 - 3	Cliente manifiesta sonido anormal en el motor	Kmts. 132223	F.Alta 10/09/26	F.Cierre 14/09/26
Asesor servicio				
Técnicos				

Tipo Cargo	Sección	M.O.	Rep.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total	Cotización
Cliente	Taller Mec Especializada Mit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☐

M.O.	REP.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total
16.842.510,00	48.318.192,52	2.976.325,20	2.976.325,20	0,00	68.240.028

Total

M.O.	REP.	TOTs.	Varios	Mat.Pint.	Total
16.842.510,00	48.318.192,52	2.976.325,20	103.000,00	0,00	68.240.028