
El dia 11 de septiembre del 2026, aproximadamente 8:15 am. el colaborador Uriel Eduardo Martinez Triana se encontraba realizando la actividad figuracion de acero, especificamente cambio de direccion del gancho de una varilla de acero. utilizada para la portenor fundicion de zapatas. durante la ejecucion de la actividad, se emplearon pernos metalicos como herramienta de sujecion con el fin de faultar el cambio de direccion del gancho ni ejercer fuerza sobre la varilla para realizar el ajuste requerido, la herramienta de sujecion se solto, gene- rando un movimiento inesperado del elemento. como consecuencia del evento y la fuerza ejerada, impacto al colaborador presentando dolor y rasguño en la rodilla izquierda.

URIEL



3.133.060