Ábrego, 10 de junio de 2026

PARA: CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ
SUBGERENTE

DE: PEDRO LUIS NORIEGA PÁEZ
INGENIERO BIOMEDICO

ASUNTO: NECESIDAD DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y REPUESTOS

URGENTE	_____	ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA	_____
PARA SU INFORMACIÓN	X	DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA	_____
FAVOR DAR CONCEPTO	_____	FAVOR TRAMITAR	_____
INFORMAR POR ESCRITO	_____	ARCHIVAR	_____
ENCARGARSE DEL ASUNTO	_____	ENTREGARSE Y DEVOLVER	_____
OTRO	_____	DILINGENCIAS Y DEVOLVER	_____

Por medio de la presente, me permito solicitar de manera prioritaria la adquisición y/o reposición de algunos equipos biomédicos y repuestos necesarios para garantizar la adecuada prestación de los servicios asistenciales en las diferentes IPS de la ESE Hospital Regional Noroccidental, especialmente en las áreas de atención a primera infancia, urgencias y procedimientos.

A continuación, anexo la necesidad de repuestos y equipos biomédicos que se necesitan para todas las IPS que conforman la ESE:

LISTADO DE NECESIDAD DE REPUESTOS Y EQUIPOS BIOMEDICOS					
ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	CABLE RESORTADO PARA EQUIPO DE ORGANOS	N/R	N/R	30	PARA TODOS LOS CONSULTORIOS DE TODAS LAS IPS
2	BATERIA DE DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	6	PARA TODAS LAS IPS QUE LOS DESFIBRILADORES ESTAN SIN BATERIAS
3	CABLE DE MARCA PASO PARA DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	6	PARA TODAS LAS IPS QUE LOS DESFIBRILADORES ESTAN SIN CABLE
4	PUSH BOTTON PARA PIEZA DE ALTA	APPLE DENTAL	ALTA	30	PARA PONER EN SERVICIO PIEZAS DE ALTA QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE SERVICIO EN EL TALLER Y NO SACAR DE LAS NUEVAS
5	PUSH BOTTON PARA PIEZA DE ALTA	NSK	ALTA	10	SON PIEZAS QUE SE ENCONTRARON PERO DE DIFERENTE MARCA A LA QUE SE MANEJA ACTUALMENTE
6	TURBINA DE PIEZA DE ALTA	NSK	ALTA	10	SON PIEZAS QUE SE ENCONTRARON PERO DE DIFERENTE MARCA A LA QUE SE MANEJA ACTUALMENTE
7	CABLE DE PODER AC PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES	HEAL FORCE	DELUXE - 100	10	MONITORES QUE ESTAN FUERA DE SERVICIO EN EL TALLER
8	SENSOR DE SPO2 DE MONITOR DE SIGNOS VITALES	HEAL FORCE	DELUXE - 100	10	MONITORES QUE ESTAN FUERA DE SERVICIO EN EL TALLER
9	CLAVE DE NIBP DE MONITOR DE SIGNOS VITALES	HEAL FORCE	DELUXE - 100	10	MONITORES QUE ESTAN FUERA DE SERVICIO EN EL TALLER
10	CABLE DE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES	HEAL FORCE	DELUXE - 100	10	MONITORES QUE ESTAN FUERA DE SERVICIO EN EL TALLER

11	UNION CON ACOPLE RAPIDO 1/4	N/R	N/R	60	REPUESTOS PARA TENER DE STOCK PARA LOS DAÑOS DE ODONTOLOGIA
12	CELDA DE FLUJO O FLOWCELL	MINDRAY	BA-88A	2	REPUESTOS PARA EQUIPOS DE QUIMICA MANUALES
13	LAMPARA FOTOMETRICA	MINDRAY	BA-88A	2	REPUESTOS PARA EQUIPOS DE QUIMICA MANUALES
14	SONDAS DE SUCCION	MINDRAY	BA-88A	4	REPUESTOS PARA EQUIPOS DE QUIMICA MANUALES
15	BANDAS PARA TRANSDUCTORES	EDAN	F3	10	SE NECESITAN PARA LOS MONITORES LAS QUE ESTAN ACTUALMENTE ESTAN EN MALAS CONDICIONES
16	RODILLO PARA ELECTROCARDIGRAFO	EDAN	SE-3	15	PARA SOLUCIONAR CUANDO PRESENTEN FALLOS EN LA IMPRESIÓN
17	BATERIA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M50	3	LOS MONITORES QUE ESTAN EN LAS IPS ESTAN CON LA BATERIA DETERIORADA
18	T CON ACOPLE RAPIDO 1/4	N/R	N/R	60	REPUESTOS PARA TENER DE STOCK PARA LOS DAÑOS DE ODONTOLOGIA
19	FILTROS PARA IMPUREZAS DE AGUA	N/R	N/R	7	REPUESTOS PARA TENER DE STOCK PARA LOS DAÑOS DE ODONTOLOGIA
20	FILTROS DE AIRE PARA UNIDAD ODONTOLOGICA	N/R	N/R	7	REPUESTOS PARA TENER DE STOCK PARA LOS DAÑOS DE ODONTOLOGIA
21	FILTROS PARA COMPRESORES	N/R	N/R	12	REPUESTOS PARA TENER DE STOCK PARA LOS DAÑOS DE ODONTOLOGIA
22	BATERIA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	2	PARA REPARAR MONITOR DEL TALLER
23	BOMBA PERISTALTICA EQUIPO DE QUIMICA	MINDRAY	BA-88A	2	PARA LOGRAR HABILITAR UN EQUIPO DE QUIMICA QUE SE ENCUENTRA EN EL TALLER
24	SENSOR DE SPO2 DE MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	3	SE NECESITAN YA QUE ESTE MODELO LA ENTRADA ES DIFERENTE A LOS DEMAS
25	CLAVE DE NIBP DE MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	3	SE NECESITAN YA QUE ESTE MODELO LA ENTRADA ES DIFERENTE A LOS DEMAS
26	CABLE DE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	3	SE NECESITAN YA QUE ESTE MODELO LA ENTRADA ES DIFERENTE A LOS DEMAS
27	PERILLAS PARA MONITORES DE SIGNOS VITALES	N/R	N/R	15	PARA STOCK DE REPUESTOS
28	ACOPLES BORDEN PIEZAS DE MANO	N/R	N/R	30	STOCK DE ODONTOLOGIA
29	CABEZAL DE CONTRA ANGULO DE PIEZA DE BAJA	APPLE DENTAL	PIEZA DE BAJA	30	STOCK DE ODONTOLOGIA
30	ENGRANAJE DE CABEZOTE DE CONTRAANGULO	APPLE DENTAL	PIEZA DE BAJA	30	STOCK DE ODONTOLOGIA
31	TURBINAS DE PIEZA DE ALTA	APPLE DENTAL	APPLE DENTAL	30	STOCK DE ODONTOLOGIA
32	TRIAC BTA41 600B ALTA TENSION	N/R	N/R	25	COMPONENTEN ELECTRONICO PARA REPARAR TARJETAS DE AUTOCLAVES
33	BAÑO DE EQUIPO DE HEMATOLOGIA	MINDRAY	BC-2300	1	EQUIPO DE HEMATOLOGIA SAN PABLO
34	ORINGS Y RUBI	MINDRAY	BC-2300	3	EQUIPO DE HEMATOLOGIA SAN PABLO
35	KIT DE MANGUERAS DE HEMATOLOGIA	MINDRAY	BC-2300	3	EQUIPO DE HEMATOLOGIA SAN PABLO
36	CONECTORES PARA REACTIVOS (DILUYENTE, LYSE, DESECHOS)	MINDRAY	BC-2300	15	EQUIPO DE HEMATOLOGIA SAN PABLO

37	VALVULAS 3 VIAS DE EQUIPO DE HEMATOLOGIA	MINDRAY	BC-2300	2	EQUIPO DE HEMATOLOGIA SAN PABLO

PEDRO LUIS NORIEGA PÁEZ

INGENIERO BIOMEDICO

ESE Hospital Regional Noroccidental

Tu Bienestar