INFORME SUPERVISION No. 002

PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	021 DE 2026
OBJETO	"SERVICIO DE MONTALLANTAS PARA LOS VEHICULOS QUE OPERAN AL SERVICIO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA"
CONTRATANTE	EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA ESP
CONTRATISTA	MARIA ALEXANDRA HIDALGO NIETO
NIT	1.088.252.324-3
SUPERVISOR	LINDA JULISSA ARDILA RENTERIA
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES
FECHA ACTA DE INCIO	10 DE MARZO DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	09 DE FEBRERO DEL 2027
VALOR DEL CONTRATO	$ 10.000.000
VALOR ACTA No. 002 DE RECIBO PARCIAL No. 001 DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2026	$ 1.923.000
VALOR ACTA No. 003 DE RECIBO PARCIAL 002 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$ 2.081.000
VALOR EJECUTADO	$ 4.004.000
SALDO POR EJECUTAR	$ 5.996.000

ADICIONAL

ADICIONAL No.	N/A
FECHA ADICIONAL	N/A
FECHA LEGALIZACION ADICIONAL	N/A
PLAZO ADICIONAL	N/A

PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	N/A
FECHA PRÓRROGA	N/A
FECHA LEGALIZACION PRÓRROGA	N/A
PLAZO PRÓRROGA	N/A

SUSPENSION PLAZO

MOTIVO	N/A
FECHA SUSPENSION	N/A
FECHA REINICIO	N/A
PLAZO	N/A

ESTADO ACTUAL

VALOR DEL CONTRATO	$ 10.000.000
VALOR ACTA No. 002 DE RECIBO PARCIAL No. 001 DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2026	$ 1.923.000
VALOR ACTA No. 003 DE RECIBO PARCIAL No. 002 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$ 2.081.000
VALOR EJECUTADO	$ 4.004.000
SALDO POR EJECUTAR	$ 5.996.000

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION

Se debe reseñar el proceso contractual mediante el cual fue adjudicado el contrato de interventoría (PANTALLAZO CARGUE A SECOP II).


Documentos de ejecución del contrato

Descripcion	Nombre del archivo	Cargado por
12.1 RESOLUCION ADMINISTRATIVA 117 CON 021-26.pdf	12.1 RESOLUCION ADMINISTRATIVA 117 CON 021-26.pdf	Comprador
5. REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	5. REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	Comprador
6.1 ACTA DE INICIO CON 021-26.pdf	6.1 ACTA DE INICIO CON 021-26.pdf	Comprador
ACTA DE RECIBO 002 PARCIAL 001.pdf	ACTA DE RECIBO 002 PARCIAL 001.pdf	Comprador
INFORME DE SUPERVISION 001.pdf	INFORME DE SUPERVISION 001.pdf	Comprador

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	1521	19/05/2026 5:20 PM	28/05/2026 12:00 PM	1.923.000 COP	1.923.000 COP	1.923.000 COP	Aprobado

PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE INTERVENTORIA/SUPERVISIÓN

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
01	ACTA DE INICIO	10 DE MARZO DE 2026
02	RECIBO PARCIAL 01	28 DE MAYO DE 2026
03	RECIBO PARCIAL 02	04 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PARTE IV. RELACION DE DOCUMENTOS LEGALES

AMPARO	ASEGURADORA	POLIZA No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES

El presente informe tiene como finalidad describir las actividades desarrolladas en la prestación del servicio de montallantas y mantenimiento correctivo relacionado con el sistema de llantas de los vehículos compactadores de residuos sólidos identificados con placas OWX029, OWX006, OWX015 y OWX005, así como de los motocargueros ADO290 y ADO289, y las motocicletas RKJ50C y ADO289, pertenecientes al parque automotor destinado a la operación de Empresas públicas de Puerto Boyacá.

Durante el periodo evaluado se realizaron labores técnicas orientadas a garantizar el adecuado funcionamiento, seguridad operativa y continuidad en la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos, teniendo en cuenta que el estado de las llantas constituye un elemento fundamental para la movilidad, estabilidad y eficiencia de los vehículos en las diferentes rutas urbanas y rurales asignadas.

Las actividades ejecutadas incluyeron inspección general del estado de neumáticos, revisión de presión de aire, detección de desgaste irregular, servicio despinchada, vulcanización, desmontaje y montaje de llantas, rotación de neumáticos y ajustes preventivos requeridos por las condiciones de operación de cada automotor.

En los vehículos compactadores OWX029, OWX006, OWX015 y OWX005 se realizaron mantenimientos prioritarios debido a las exigencias propias de la operación diaria de recolección de residuos sólidos, considerando las altas cargas transportadas y la circulación permanente en jornadas extensas.

Las labores permitieron mantener condiciones adecuadas de tracción, estabilidad y seguridad vial, minimizando riesgos de fallas mecánicas y reduciendo tiempos de inactividad de los automotores.

De igual manera, en los motocargueros ADO290 y ADO289 se efectuaron revisiones periódicas y reparaciones menores relacionadas con despinchada, pérdida de presión y desgaste acelerado de neumáticos.

Respecto a las motocicletas RKJ50C y ADO289, se ejecutaron labores enfocadas en conservar las condiciones óptimas de movilidad para el desarrollo de actividades de supervisión, apoyo operativo y desplazamiento institucional. Entre las acciones realizadas se realizaron despinchadas y vulcanizadas de llantas.

Las actividades de montallantas fueron desarrolladas conforme a criterios técnicos y de seguridad, utilizando herramientas adecuadas y verificando posteriormente el correcto funcionamiento de cada vehículo intervenido.

Finalmente, se concluye que el servicio de montallantas ejecutado sobre los vehículos relacionados fue fundamental para asegurar la operatividad de Empresas públicas de Puerto Boyacá, contribuyendo al cumplimiento de las rutas programadas, y en la prestación del servicio.

VI. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Para cumplir con los servicios públicos prestado por Empresas Públicas de Puerto Boyacá, se contó con el servicio de montallantas; este servicio es fundamental para garantizar el adecuado funcionamiento de los vehículos del parque automotor, evitando desgastes y daños que puedan comprometer la seguridad y eficiencia del servicio.

Los servicios prestados por el montallantas incluyen:

- Vulcanización de llantas: Reparación de llantas dañadas mediante el proceso de vulcanización para prolongar su vida útil.
- Calibrado de llantas: Ajuste de la presión interna de las llantas para evitar desequilibrios que puedan afectar el rendimiento de los vehículos.
- Cambio de llantas: Sustitución de llantas dañadas o desgastadas por nuevas.
- Montaje de llantas: Instalación de llantas en las ruedas de los vehículos.
- Suministros neumáticos: Reposición de piezas necesarias para asegurar un montaje adecuado y seguro de las llantas.
- Válvula: Una vez inflada la llanta, la válvula se cierra automáticamente gracias a un pequeño resorte interno, evitando que el aire se escape.
- Reparación de la llanta: Reparar el neumático, con mechas o parche interno, esto con el fin de que vuelva a retener aire y funcione con seguridad, sin necesidad de cambiarlo por uno nueva

El servicio de montallantas se vuelve fundamental para el mantenimiento y operatividad de los diferentes vehículos que conforman el parque automotor; siendo este un servicio es esencial para garantizar que dichos vehículos puedan cumplir eficazmente con las labores relacionadas con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo prestados por las Empresas Públicas de Puerto Boyacá, asegurando el buen estado de las llantas no solo mejora la seguridad y el rendimiento de los vehículos, sino que también permite una respuesta oportuna ante las necesidades de la comunidad.

A continuación, se desglosa las actividades realizadas y el registro fotográfico.

OWX 029

ITEM	SERVICIO	CANTIDAD	TOTAL
1	Montaje de llanta	1	$ 35.000
2	Vulcanizada de llanta	3	$ 135.000
3	Domicilio	1	$ 30.000
			$ 200.000

OWX 006

ITEM	SERVICIO	CANTIDAD	TOTAL
1	Montaje de llanta	2	$ 70.000
2	Vulcanizada de llanta	3	$ 135.000
			$ 205.000

OWX 009

ITEM	SERVICIO	CANTIDAD	TOTAL
1	Montaje de llanta	3	$ 105.000
2	Vulcanizada de llanta	3	$ 135.000
3	Domicilio	3	$ 90.000
			$ 330.000

OWX 005

ITEM	SERVICIO	CANTIDAD	TOTAL
1	Montaje de llanta	3	$ 105.000
2	Vulcanizada de llanta	3	$ 135.000
3	Domicilio	2	$ 60.000
			$ 300.000

OWX 015

ITEM	SERVICIO	CANTIDAD	TOTAL
1	Montaje de llanta	2	$ 70.000
2	Vulcanizada de llanta	3	$ 135.000
			$ 205.000

OWX 025

ITEM	SERVICIO	CANTIDAD	TOTAL
1	Montaje de llanta	3	$ 105.000
2	Vulcanizada de llanta	3	$ 135.000
			$ 240.000

ADO 290

ITEM	SERVICIO	CANTIDAD	TOTAL
1	Montaje de llanta	1	$ 10.000
2	Domicilio	2	$ 40.000
3	Neumatico	3	$ 75.000
4	Vulcanizada de llanta	1	$ 15.000
			$ 140.000

OUH 28F

ITEM	SERVICIO	CANTIDAD	TOTAL
1	Despinchada de llanta	2	$ 20.000
2	Vulcanizada de llanta	2	$ 30.000
3	Montaje de llanta	2	$ 20.000
4	Neumatico	3	$ 54.000
5	Domicilio	2	$ 20.000
			$ 144.000

RKJ 50C

ITEM	SERVICIO	CANTIDAD	TOTAL
1	Neumatico	4	$ 72.000
2	Despinchada de llanta	3	$ 30.000
3	Vulcanizada de llanta	2	$ 30.000
4	Montaje de llanta	2	$ 20.000
5	Domicilio	2	$ 20.000
			$ 172.000

ADO 289

ITEM	SERVICIO	CANTIDAD	TOTAL
1	Montaje de llanta	3	$ 30.000
2	Vulcanizada de llanta	3	$ 45.000
3	Domicilio	1	$ 20.000
4	Neumatico	2	$ 50.000
			$ 145.000

OWX 029





OWX 006





OWX 009





OWX 005



OWX 015




OWX 025



ADO 290



OUH 28F



RKJ 50C



ADO 289



LINDA JULISSA ARDILA RENTERIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Elaboró: Yesica Uribe – Aux. Admon
Revisó: Liana Hoyos – Líder Coordinación técnica operativa AAA