MUNICIPIO DE TAURAMENA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE VISITA DE INSPECCIÓN							Solicitante	William Suarez
							Fecha (dd/mm/aaaa)	5 de febrero de 2026
Hora de la visita	3:00 PM	**Duración (min)**	1 hora	**Estado del tiempo**	Soleado	**Localización**	CASETA COMUNAL, BARRIO VILLA DEL PRADO	

PARTICIPANTES DE LA VISITA

Nombre	Cargo	En representación de:	Observación:
Laura Cristina Carvajal Mora	Profesional de apoyo	Alcaldía, Secretaría de Infraestructura	
William Suarez	Presidente de la JAC Villa del Prado	Jac Villa del Prado	

OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA VISITA - ANTECEDENTES

Identificar el estado actual de las instalaciones fisicas de la caseta comunal del barrio Villa del Prado.

CONDICIONES Y LIMITACIONES DE LA VISITA

Sin complicación en la visita.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL - ESTADO

Durante la inspección visual realizada en la Caseta Comunal de la JAC Villas del Prado, en compañía del presidente de la Junta, William Suarez, se identificaron los siguientes elementos:

El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villas del Prado solicita la realización de mejoras en la Caseta Comunal, teniendo en cuenta que actualmente es un espacio abierto y sin cerramiento, lo que ha permitido el ingreso de personas ajenas en horas nocturnas.

En virtud de lo anterior, propone la ejecución de un cerramiento perimetral que permita controlar el acceso y garantizar mayor seguridad para la comunidad. Asimismo, se evidencia que la caseta no cuenta con red eléctrica ni sistema de iluminación propio.

De igual manera, el espacio no dispone de unidades sanitarias, lo que limita su uso para actividades comunitarias. Por tal motivo, se plantea la construcción de dos unidades sanitarias.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Inspección visual a caseta comunal del barrio Villa del Prado

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES

Para la construcción de las unidades sanitarias, se identifica la presencia de un poste de energía ubicado en el área proyectada para la intervención, el cual interfiere directamente con el emplazamiento de los baños, por lo que es necesario el traslado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Caseta cumunal Villa del Prado - ubicado a un costado del caño La Tauramenera, en el barrio Villa del Prado

MUNICIPIO DE TAURAMENA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE VISITA DE INSPECCIÓN							Solicitante	William Suarez
							Fecha (dd/mm/aaaa)	5 de febrero de 2026
Hora de la visita	3:00 PM	Duración (min)	1 hora	Estado del tiempo	Soleado	Localización	CASETA COMUNAL, BARRIO VILLA DEL PRADO	





Estado actual de la caseta comunal





Bodega existente en la caseta comunal

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar el presupuesto de adecuación que contemple el cerramiento perimetral, la instalación de redes eléctricas internas y la construcción de dos unidades sanitarias.

REVISÓ	INSPECCIÓN A CARGO
Ing Lirio Rodríguez Ochoa Sec. Infraestructura	**Laura Cristina Carvajal Mora** Prof. Apoyo Sec. Infraestructura