Santiago de Cali 25/09/2026

CUENTA DE COBRO

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARTOLOMELO GUERRERO

DEBE A

JAMES VILLAQUILAN RIASCOS

LA SUMA DE

ONCE MILLONES SETESIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS (11.702.500)

VALOR MATERIALES $6.745.000 MIL PESOS

VALOR MANO DE OBRA $4’957.500 pesos

POR CONCEPTO DE

TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCIONY SUS SEDES

SEDE CENTRAL

1. **Realización de andén con malla electro soldada 80 metros lineales x50 cm= 40 metros cuadrados se nivela desde la viga cimientos $2.800.000mll pesos**
2. **Resane de pared 80 cm x 80 metros lineales con arena cemento impermeabilizante sika $640.000 mil pesos**
3. **Materiales andén $2.820.000 mil pesos**

4. **Botada de escombros $120.000 mil pesos**
5. **Pintura en vinilo de pared ambos lados 530 x 250 .$250.000.mil pesos**
6. **Instalación de súper boar en cielo falso 530x3 estucada y pintada$ 450.000 mil pesos**
7. **Demolición y arreglos de andenes en bebederos frente a los mismos y lateral cancha detrás de la portería, es necesario usar malla electro soldada 262x130(6x 230)(.210x70) (170x2) $ 3.120.000 mil pesos**

***Botada de escombros bodega educación física 122.500**

SEDE ENRRIQUE OLAYA

8. **Arreglo de baño obstruido es necesario desinstalar $200.000**
9. **Instalación de tapa ciega ay tapa levitón para toma corriente$30.000**
10. **Arreglo y conexión de dos lámparas frente ala cafetería $200.000 mil pesos**
11. **Arreglo de dos tejas corridas salón 1B se corren y se aseguran con tornillos auto perforantes $700.000 mil pesos**
12. **Arreglo de baño transición cambio de válvula entrada y agua stop $120,000**
13. **Cambio de pulsoror grande para tanque sanitario baño enseguida de la portería $80,000**
14. **Cambio de interruptor sencillo salon $50.000**



James villaquiran riascos

Cc:16745114


1-realizacion de andén con
malla electrosoleada







#2 resane de pared 80cm
*80M




#5 pintura de pared por lado
y lado


6 instalación de súper
boar


#7 demolición y arreglos de andenes en bebederos y lateral ala cancha
9:07 p. m.


#8 Arreglo de baño obstruido




#10 arreglo y conexión de 2
lámparas frente a cafeteria


#11 arreglo de 2 tejas
corridas


#12 arreglo de baño
transición cambio de
válvula ay agua stop
10:53 p. m.


10:53 p. m.


#13 cambio de PULSOR
grande


#14 cambio de interruptor
sencillo