I. E. BARTOLOME LOBOGUERRERO

SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA

SOPORTE TECNICO

Por medio de la presente se deja constancia del soporte técnico realizado en la sede, en el cual se instala 38m de cable UTP nivel 6 exterior para 3 cámaras con fallas de video. Se organiza visión de cámaras y se deja trabajando todo en óptimas condiciones.











