INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON
NIT: 800.012.743-8
ACTA DE SUPERVISOR Nro 035

Armenia, 28 de octubre de 2026

SUPERVISOR	JOSE ROGELIO ROMAN DIAZ
OBJETO	Contrato a todo costo para la ejecución de obras de adecuación y mejoramiento de espacios de la Institución Educativa Cristóbal Colón y su sede Gran Colombia, destinados a la atención de la Primera Infancia y al fortalecimiento de la Formación Integral de los estudiantes, que comprende: 1- Desinstalación y retiro del piso existente en mal estado (que incluye limpieza de la superficie, acopio interno y disposición final de escombros), preparación de la superficie y suministro e instalación de piso encauchetado color madera (que incluye aplicación de adhesivo de alta resistencia y nivelación previa en caso de ser necesario), adecuado para el uso del aula de Preescolar de la sede Cristóbal Colón. 2- En el patio de juegos de Preescolar de la sede Gran Colombia se requiere: El suministro e instalación de una cubierta en estructura metálica, destinada a generar protección y mejorar las condiciones de uso del espacio. Esta estructura contemplará perfiles metálicos de aproximadamente 10 x 10 cm y 4 x 8 cm, cubierta en teja de PVC, platinas y elementos de anclaje al piso y a la viga, así como los respectivos trabajos de pintura y acabado. Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada con un desarrollo de 0.60 m y una longitud total de 9 m. Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias en tubería de PVC de 4 pulgadas. Suministro e instalación de módulo de reja metálica en tubería de 3/4 pulgada diseñado para el acople y continuidad del cerramiento existente con dimensiones de 1.15m de ancho por 2,17m de alto para puerta en patio de juegos. Tratamiento superficial de banca curva en concreto a la interperie con aplicación final de pintura de alta resistencias UV. Limpieza e higienización por hidrolavado a alta presión de las superficies y componentes mecánicos/estructurales del parque infantil, así como el suministro y aplicación de pintura vinílica tipo 1 para exteriores en superficies previamente especificadas en cada uno de los juegos. Suministro e instalación de grama sintética en una parte del patio de juegos. 3- La adecuación de la Huerta Escolar que comprende : suministro e instalación de malla electrosoldada de 6 * 3 m (18 m2), que incluye anclaje mecánico a muro perimetral, acero de refuerzo de 5 ml y elementos de fijación requeridos; instalación de recipientes para la Huerta Escolar; suministro de elementos necesarios para el mantenimiento permanente de la Huerta Escolar.
CONTRATISTA	JAR SERVICIOS Y DOTACIONES SAS
DURACION	El plazo de ejecución del contrato es de trece (13) días contados a partir del 14 de octubre al 27 de octubre de 2026.
INICIO	Octubre 14 de 2026
VALOR A EJECUTAR	$26,094,681.00 (VEINTISEIS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE)
VALOR EJECUTADO	$26,094,681.00 (VEINTISEIS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE)

Una vez ejecutado y recibido Contrato a todo costo para la ejecución de obras de adecuación y mejoramiento de espacios de la Institución Educativa Cristóbal Colón y su sede Gran Colombia, destinados a la atención de la Primera Infancia y al fortalecimiento de la Formación Integral de los estudiantes, que comprende: 1- Desinstalación y retiro del piso existente en mal estado (que incluye limpieza de la superficie, acopio interno y disposición final de escombros), preparación de la superficie y suministro e instalación de piso encauchetado color madera (que incluye aplicación de adhesivo de alta resistencia y nivelación previa en caso de ser necesario), adecuado para el uso del aula de Preescolar de la sede Cristóbal Colón. 2- En el patio de juegos de Preescolar de la sede Gran Colombia se requiere: El suministro e instalación de una cubierta en estructura metálica, destinada a generar protección y mejorar las condiciones de uso del espacio. Esta estructura contemplará perfiles metálicos de aproximadamente 10 x 10 cm y 4 x 8 cm, cubierta en teja de PVC, platinas y elementos de anclaje al piso y a la viga, así como los respectivos trabajos de pintura y acabado. Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada con un desarrollo de 0.60 m y una longitud total de 9 m. Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias en tubería de PVC de 4 pulgadas. Suministro e instalación de módulo de reja metálica en tubería de 3/4 pulgada diseñado para el acople y continuidad del cerramiento existente con dimensiones de 1.15m de ancho por 2,17m de alto para puerta en patio de juegos. Tratamiento superficial de

banca curva en concreto a la interperie con aplicación final de pintura de alta resistencias UV. Limpieza e higienización por hidrolavado a alta presión de las superficies y componentes mecánicos/estructurales del parque infantil, así como el suministro y aplicación de pintura vinílica tipo 1 para exteriores en superficies previamente especificadas en cada uno de los juegos. Suministro e instalación de grama sintética en una parte del patio de juegos. 3- La adecuación de la Huerta Escolar que comprende : suministro e instalación de malla electrosoldada de 6 * 3 m (18 m2), que incluye anclaje mecánico a muro perimetral, acero de refuerzo de 5 ml y elementos de fijación requeridos; instalación de recipientes para la Huerta Escolar; suministro de elementos necesarios para el mantenimiento permanente de la Huerta Escolar. se verificó que cumplen con los requisitos mínimos de calidad y cumplimiento exigidos en el Contrato.

Observaciones: La ejecución de las obras de adecuación y mejoramiento de espacios en ambas sedes de la Institución destinados a la primara infancia y formación integral, se desarrollaron según lo establecido en el contrato

Por lo anterior se recibe a entera satisfacción y es procedente cancelarle el valor ordenado.

Para constancia se firma en Armenia QUINDIO 28 de octubre de 2026

JOSE ROGELIO ROMAN DIAZ
SUPERVISOR
D.N.I. Cédula de ciudadanía 18494878