Vereda Los Cedros, 6 de noviembre de 2026

INFORME TÉCNICO DETALLANDO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE QUEBRADAS QUE TIENE COMO OBJETO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE QUEBRADAS (AULA DE CLASES Y BATERIA SANITARIA) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LOS CEDROS DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER VIGENCIA PRESUPUESTAL 2026.

Yo **LUZ NEY HERNANDEZ VILLAMIZAR** identificada con cédula de ciudadanía 63.453.367 expedida en Floridablanca, Santander como supervisora del contrato de mantenimiento de infraestructura de la sede Quebradas y después de la reunión realizada el dia de ayer con los padres de familia, miembros de la comunidad de la vereda Quebradas, el rector y un docente representante del consejo directivo de la institución educativa rural Los Cedros y el ingeniero Marlon Danilo Sánchez Ramos en representación de la secretaria de planeación e infraestructura de la secretaria de educación departamental de Norte de Santander recomiendo al GRUPO CONSTRUBOT SAS y al representante legal de la institución terminar el contrato por la siguientes razones:

a) La oposición de la comunidad por razones de seguridad estructural, ellos manifiestan que lo contemplado en el contrato no solucionan los problemas de infraestructura y estructurales que presenta el aula escolar, ellos requieren que se emita un concepto técnico de como se encuentra la actual infraestructura y si es necesario que se construya nuevamente el aula.

b) Realizando nuevamente la verificación visual de grietas generalizadas en compañía del ingeniero de la secretaria se puede evidenciar ausencia de columnas/vigas y problemas de cimentación que superan el alcance de los 21,75 m² contratados (Adjunto evidencia fotográfica)

c) La imposibilidad técnica de garantizar la estabilidad de la obra y la seguridad que después que se realicen estas adecuaciones el aula quede como un lugar 100% para la comunidad educativa.

Atentamente

LUZ NEY HERNANDEZ VILLAMIZAR
Supervisora del contrato

Powered by CamScanner

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Grietas en las paredes







Grietas en los pisos

