PROYECTO: EQUIPAMIENTOS PUBLICOS MOSQUERA

Salon Comunal La Cartuja

RIZOMA PROYECTOS

INVESTIGACION DE POZOS DE ALCANTARILLADO


POZO NUMERO: 2

LLUVIAS ☐ RESIDUAL ☒ COMBINADO ☐

HOJA # 2

INDIQUE EL NORTE

ESQUEMA EN PLANTA



COTA RASANTE

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTOS

Tubo	Cota clave (msnm)	Profundidad a clave (m)	Diámetro (m)	Material (G, M, C)	Sumidero
1		0,86	12	PVC	
2		2,82	16"	PVC	
3		2,80	16"	PVC	
4					
5					
6					
7					
8					


TAPA
- EXISTE: SI ☒ NO ☐
- ESTADO: BUEN ESTADO ☒; CON GRIETAS ☐; PARTIDA ☐; SIN CONCRETO ☐
- TIPO DE TAPA: FERROCONCRETO ☒; CONCRETO ☐; HIERRO SIN BISAGRA ☐; HIERRO CON BISAGRA ☐; TAPA SEGURIDAD ☐; TAPA EN FIBRA ☐
- DIAGNÓSTICO: CAMBIAR ☐

CARGUE
- EXISTE: SI ☒ NO ☐
- ESTADO: BUENO ☒; GRIETAS ☐; PARTIDO ☐; HUNDIDO ☐
- DIAGNÓSTICO: RECONSTRUIR ☐

CONO
- EXISTE: SI ☐ NO ☐
- ESTADO: BUENO ☐; GRIETAS ☐; PARTIDO ☐
- DIAGNÓSTICO: RECONSTRUIR ☐

TIPO POZO
- POZO ☒
- CAMARA ☐
- ALIVIO ☐
- SIFON ☐

CAMARA DE CAIDA
- SI ☐ NO ☒



CILINDRO
- MAMPOSTERIA ☐
- CONCRETO ☐
- BUENO ☐
- GRIETAS ☐
- PARTIDO ☐
- HUECOS ☐
- SIN PAÑETE ☐
- DIAGNÓSTICO: RECONSTRUIR ☐

ESCALONES
- EXISTEN: SI ☒ NO ☐
- DIAGNÓSTICO: COLOCAR NUEVOS ☐
- TIPO: HIERRO ☒; LADRILLO ☐
- ESTADO: BUENOS ☒; DOBLADOS ☐; FALTAN ☐

- INFILTRACION ☐
- RAICES ☐
- REPRESADO ☐
- CON BASURA ☐
- LLENO TIERRA ☐
- FUERA DE SERVICIO ☐

CAÑUELA
- BUENA ☒
- DESGASTADA ☐
- SEDIMENTADA ☐
- SOCAVACION ☐
- DIAGNÓSTICO: RECONSTRUIR ☐

OBSERVACIONES

FECHA: DIA 05 MES 03 AÑO 25

LEVANTÓ: William Esteban