
Gobernación de Casanare
NIT: 892099113-6



ACTA DE INVENTARIO DEL PARQUE WISIRARE

Teniendo en cuenta la visita realizada el día 28 de diciembre del 2021, en compañía del Ing. Salomón Andrés Sanabria Chacón Gobernador de Casanare, Alejandro Olaya Represéntate Legal de la Fundación Palmarito Casanare, Jesús Churrion Almacénista Departamental, Ingeniero Wilmer Fernando Molano Acevedo Secretario de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganaderia y Medio Ambiente, Karina Mildred Peña Maldonado Directora Técnica de Medio Ambiente y su grupo de trabajo; cuyo objetivo fue verificar el Inventario físico y el estado actual de los bienes muebles e inmuebles del Parque Wisirare. Ver Tabla N°1-2.


Es importante mencionar que el Almacén Departamental, a partir de la vigencia 2018, con la implementación de las normas internacional de contabilidad del sector publico NICSP, realizó una depuración de su inventario de propiedad planta y equipo para el caso de bienes muebles, se definieron criterios de reconocimiento por su uso, tenencia, control, minina cuantía, deterioro y quienes cumplieron su vida útil. Lo anterior, con el fin de presentar información clara, real y útil en sus estados de situación financiera.



Tabla 1. Inventario general de bienes muebles del parque Wisirare

Cantidad	Descripción	Fotografia	Observaciones
1	Valla para la entrada del Parque Ecoturístico Wisirare, alusiva al Caimán llenero 7.20x2.40 mts.		Requiere la instalación de un banner nuevo, ya que los gráficos perdieron calidad de imagen, requiere de mantenimiento.



2	Vallas con los logotipos de la Gobernación Secretaria de Desarrollo Económico alusivo al Parque Wisirare Orocué Casanare.	 	Se encuentra sobre la vía de ingreso. No presenta gráficos; sin embargo, presenta buenas condiciones estructurales, cono medidas 2x1 m, entrada principal Parque Wisirare Además, se encuentra una valla informativa, esta presenta deterioro estructural y requiere impresión nueva de la información.



1	Embutidora Manual en acero inoxidable, capacidad 15 litros, Modelo EM-15, Marca JAVA, Placa **15756,** Serie 147-8.	N/A	No se evidencio la embutidora, teniendo en cuenta el memorando N° 076 DTMA de fecha del 25 de agosto del 2011, emitido por la directora de medio ambiente Elizabeth Puerto Puerto al jefe de almacén departamental, con asunto devolución bienes muebles del parque Wisirare. Esta dirección solicitó el descargue de los elementos ya que son de consumo o de mínima cuantía y el resto se encuentra en estado inservible. Anexo. Tres (3). Folios.

2	Un (1) Congelador y un (1) refrigerador		Se encuentra en servicio, para almacenamiento de las carnes, con las que se alimentan las especies, estos muebles fueron donados por la fundación Palmarito los cuales cuentan con números de placas por parte de la Gobernación. Un (1) congelador con numero de referencia. CH332, Serie 190124-01110, Marca Challenger, Número de placa N.19900. Un (1) refrigerador con consecutivo de almacén N°19902 (averiado.) Marca Electrolux

1	Figura jocosa de un Caimán de Fibra de Vidrio plastificado.	 	En el transcurso del tiempo se deterioró la figura de la Gobernación de Casanare, por lo anterior, solo existe dos figuras jocosa traídas al parque por parte de la Fundación Palmarito.
2	Carretillas Buggi	N/A	De acuerdo al memorando Nº 076 DTMA de fecha del 25 de agosto del 2011, emitido por la directora de medio ambiente Elizabeth

			Puerto Puerto al jefe de almacén departamental, con asunto devolución bienes muebles del parque Wisirare. Esta dirección solicitó el descargue de los elementos ya que son de consumo o de mínima cuantía y el resto se encuentra en estado inservible. Anexo. Tres (3). Folios.
2	Poncheras plásticas medianas	N/A	No se evidencio las poncheras plásticas medianas, no ingreso almacén departamental y tampoco es de mínima cuantía. Anexo. Certificación de Almacén Departamental.
1	Aspiradora para piscina completa, consta de: Aspiradero, mango, manguero, cepillo en nylon pequeño y grande, Placa No. 15463	N/A	Las administraciones anteriores, manifiesta que nunca recibieron la aspiradora, por lo tanto, no se evidencio dicho material. Anexo. Certificación de Almacén Departamental.
1	Guadañadora SHINDAIWA B-45 con accesorios, incluye 5 yayos (POLYCUT) y 10 cuchillas Serie No. 2131568	N/A	No se evidencio la guadaña S/NO. 3137217. Anexo. Certificación de Almacén Departamental.

3 1 2	Tijeras podadoras industriales Escoba Rastrillo		la Dirección de Medio Ambiente durante la jornada de embellecimiento los días 17 y 18 septiembre entregaron los siguientes materiales de bienes de consumo por mínima cuantía. 3 Tijera Podadora 10" 1 Escobas 2 Rastrillos
3	Pértigas de control en aluminio para el manejo de animales – TOMAHAWAWK LLC LIVE TRAP		Existen 3 nuevas entregadas durante la jornada de ornato de 2021, Adquiridas mediante contrato de asociación 1177 del 29 de julio del 2020. WILDELIFE CONSERVATION SOCIETY

1	Motobomba 5.5 HP. Inventario de Almacén N° 19901, KATSU POWER, Modelo DCA 22/168F-A		Se encuentra operativa, pero con fallas recurrentes, por lo tanto, requiere de mantenimiento para su uso nuevamente.
5	Guacales		Se presentan 5 guacales. Según se indagó Corporinoquia tiene 3 ó 4 guacales en su poder. Son de bienes de consumo o minina cuantía, no se encuentra en el inventario de almacén. Son de control administrativo. Anexo. Certificado de almacén departamental.





17	Láminas de zinc nuevas		Se entregaron durante la jornada de ornato los días 17 y 18 de septiembre del 2021. Anexo. Certificado de Almacén Departamental.
1	Escalera aluminio de 10 pasos, Capacidad de carga 113 kilogramos, uso industrial tipo 1, número de placa 19903		Una (1) escalera en aluminio, está en funcionamiento.



Tabla 2. Inventario general de las instalaciones del parque Wisirare.



INVENTARIO	DESCRIPCION	ESTADO
Vías de comunicación Externas al Parque.		La vía de acceso en general presenta buenas condiciones, sin embargo algunos tramos requieren mantenimiento.
Vías Internas (sendero perimetral al laqo)		La vía que conduce a las torres de observación se encuentra transitable, sin embargo, se requiere mantenimiento en algunos tramos, así mismo es necesario podar el sendero.


Cerca de la entrada principal en ladrillo y malla, además del portón del Parque en tubo metálico y malla.		La cerca y el portón se encuentran en buen estado. Durante la jornada de aseo y ornato, se aplicó pintura al portón principal y cerca perimetral.
Compuertas de desagüe del lago, en concreto y baranda de tubo metálico.		Se observó la compuerta de desagüe construida en concreto, que se encuentra cerca de la torre uno, las cuales se encuentra en funcionamiento, pero requiere de mantenimiento. Por lo anterior, la compuerta dos no está en funcionamiento debido a que una hoja esta doblada. Es importante mencionar que fueron pintadas durante la jornada de ornato efectuada en el año 2021.


		
Muelle (tablado sobre el agua)	N/A	No se existe el muelle
Instalaciones específicas para el desarrollo del Caimán Llanero Zetas		Estas instalaciones o estanquillas se encuentran funcionales, sin embargo se requiere resanar o reconstruir los pisos en concreto, porque también se filtra el agua.


		
Encerrado de las pocetas del hábitat del Caimán Llanero, construidas en ladrillo, malla y tubo metálico.		El cerramiento se encuentra operativo, sin embargo requiere aplicación de anticorrosivo, pintura y mantenimiento porque no cuenta con algunos ladrillos.



		
Tanque aéreo en concreto		El tanque aéreo se encuentra en operación, pero con fugas, sin embargo, no cuenta con escalera de acceso. Durante la jornada de embellecimiento y ornato se dotó de una escalera, que según lo evidenciado no presenta la longitud suficiente para acceder a la parte alta.


Pozo profundo		Existen 3 pozos profundos de los cuales uno pertenece a la Fundación Palmarito y dos a la Gobernación de Casanare. Es decir, son tres pozos, El uno (1) está funcionando para uso doméstico y para proveer de agua los estanques de los caimanes, el dos (2) se encuentra clausurado por lo que se debe colocar el sello hermético, y el otro requiere de una bomba para realizar su funcionamiento y poder ser usado.
Casa fiscal construida en material metálico (paredes y techo)		La casa se encuentra en operación, sin embargo, requiere de mantenimiento y pintura. Dentro de la casa cuenta con una cocina que requiere mantenimiento. Se cuenta con conexión a gas natural y a energía electrica, servicio público que se debe asumir mensualmente.



		
Caseta artesanal, construida en ladrillo, teja eternit, pisos, tableta, unidad sanitaria.		La infraestructura se encuentra en buenas condiciones; tiene 3 baños sanitarios de los cuales uno no funciona, 1 ducha, Sin embargo, en el piso está presentando asentamiento.



Edificación vivienda y bodega construida en bloque de cemento y teja termo acústica.		Se evidencio en buen estado la edificación de la vivienda y la bodega construida son áreas donde se almacena materiales de uso. Es importante mencionar que dentro la edificación se encuentra el cuarto de incubación construido por la Fundacion Palmarito, que permite colocar los huevos a una temperatura adecuada, sin embargo, esta área no está en funcionamiento porque requiere mantenimiento la caja de paso, regulador de corriente y cambio de bombillos.

Torres o miradores de observación		Se observaron dos torres de observación que presentan buen estado. Recientemente fueron pintadas y reparados sus techos por parte de la Dirección de Medio Ambiente durante los días 17 y 18 de diciembre del 2021, pero requiere cambio de los escalones porque tiene presencia de fisuras y cambiar algunas tejas.
Estación Meteorológica IDEAM		Existe una estación meteorológica del IDEAM, que cuenta con cerramiento perimetral, administrada directamente por dicha entidad


Casetas-Vallas informativas dentro del parque Wisirare.		Se presentan 8 vallas en buen estado. Algunas de las casetas requiere de limpieza. Estas vallas fueron donadas por la Fundación Palmarito.
Pozo Séptico		Existe un pozo séptico que recibe las aguas negras de las baterías de baños sanitarios. Se desconoce la capacidad y espacio restante para cumplir su vida útil.

aronTransformador y postes en concreto		Dentro de las instalaciones existe un transformador eléctrico, junto con 4 postes en concreto, los cuales se encuentran operativos.
Caseta		Existe una caseta que presenta techo parcialmente, sin embargo la estructura se observa en regular estado.

Caimanes Llaneros - Existencias		En la primera sección de pocetas se encuentran dos hembras y un macho. En el segundo cerramiento de pocetas existen tres hembras, un macho y un juvenil, para un total de cinco hembras y dos machos.
Pocetas redondas de las crías jóvenes caimán llanero y tortuga charapas		Se observaron cuatros pocetas redondas para la cria de los caimanes que fueron construidas por la Fundación Palmarito, pero a la fecha solo está funcionando una; las 3 restantes requieren de mantenimiento pues fueron desocupadas en invierno y por causa de la presión del agua del subsuelo o nivel freático se fisuraron.

Acuario		El acuario está en funcionamiento, solo requiere cambio de malla.
Playa de incubación		La playa de incubación se encuentra en buenas condiciones.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

Caimanes llaneros Juveniles		Los caimanes juveniles son 143 de los cuales 37 no cuentan microchip y 108 con microchip, Su estado de salud lo indicara los veterinarios designados por la Fundación Palmarito, los cuales se encuentran en estudios, ya que a primera vista no se encuentran en un estado normal de salud.

Para constancia firman los que en ella intervinieron;

WILMER FERNANDO MOLANO ACEVEDO
Secretario de Desarrollo Económico, Agricultura Ganadería y Medio Ambiente

JESUS CRISTOBAL CHURION ROJAS
Almacenista General

KARINA MILDRED PEÑA MALDONADO
Directora Técnica de Medio Ambiente