



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

LUGAR, FECHA Y DURACIÓN	Primera Verificación: Santiago de Cali, 04 de marzo de 2021, 4 horas - Centro de la Construcción
DEPENDENCIA	CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREAS INSPECCIONADAS	Áreas comunes, baños, ambientes de formación, Laboratorios.
INSPECTORES	COPASST: Beatriz Cobo, Mauricio Gómez Betancourt, Nilson troches, Emerson Gonzales Brigada: Elkin Molina Equipos de SST: Santiago Arias Mercado, Edgar Alexander Salas
RESPONSABLE DEL INFORME	Santiago Arias Mercado, Edgar Alexander Salas.

GENERALIDADES DE LA INSPECCIÓN

-Se realiza la inspección planeada para el primer trimestre de la vigencia 2021 para la sede PRINCIPAL teniendo en cuenta las la verificación de las condiciones Ambientales, de SST y protocolo de bioseguridad

1. OBJETIVO

Identificar oportunidades de mejora y situaciones que se desvían del estado óptimo en materia de desempeño Ambiental, SST y Protocolo de Bioseguridad; con el propósito de tomar acciones al respecto.

2. ALCANCE

Todas las actividades desarrolladas en las áreas inspeccionadas.

3. ASPECTOS POR RESALTAR

Se identifico especial presencia de residuos peligrosos almacenados en l sede que deberán ser gestionados tan pronto como sea posible y asegurar su adecuada disposición final.

4. CUMPLIMIENTO CONDICIONES DE MEJORA



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

UBICACIÓN	FACTOR DE RIESGO/CONDICIÓN INSEGURA/CONDICIÓN AMBIENTAL DESFAVORABLE /DESCRIPCIÓN	FOTOGRAFÍA	CORRECCION O MEJORA RECOMENDADA	MEJORA REALIZADA/ RESPONSABLE	FOTOGRAFÍA DESPUES
ALMACEN DEL CENTRO	Condiciones locativas. Se evidencia hacinamiento con posible desplome de las cajas que superan el límite permitido.	  	Retirar las cajas que superan el límite permitido	Beatriz Cobo	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

<p style="text-align: center;">AREAS ADMINISTRATIVAS PISO 1</p>	<p>Ambiental Se evidencia recipiente inadecuado para el baño</p>		<p>Instalar en los baños el recipiente adecuado</p>	<p>Santiago Áreas</p>	
<p style="text-align: center;">AREAS ADMINISTRATIVAS PISO 1</p>	<p>Ambiental: Se evidencias extensiones que sobresalen de las tomas ocasionando un desperdicio de energía por las condiciones</p> <p>Riesgo eléctrico: Se evidencia toma sobrecargado, que no cumple con el RETIE,</p>		<p>Adecuar tomas eléctricas</p>	<p>Luz Stella Gutiérrez</p>	
<p style="text-align: center;">AREAS ADMINISTRATIVAS PISO 1</p>	<p>Riesgo Locativo: Se evidencia elementos mal organizados en el las oficinas</p>		<p>Implementar el programa orden y limpieza en las áreas</p>	<p>Beatriz Cobo Edgar Alexander Salas Santiago Área</p>	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE



AREAS
ADMINISTRATIVAS
PISO 1

Orden y Limpieza
Se evidencian cajas
de documentos
almacenados
inadecuadamente,
provocando
obstaculización en las
áreas de circulación



Organizar las
cajas en
archivos
acorde a la
norma
establecida.

Beatriz Cobo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

<p>AREAS ADMINISTRATIVAS PISO 1</p>	<p>Condición de seguridad Aire acondicionado que presenta ruido que supera los limites permisible,</p>		<p>Realizar mantenimiento del aire acondicionado</p>	<p>Beatriz Cobo</p>	
<p>BIBLIOTECA</p>	<p>Orden y Limpieza Se evidencian cajas de documentos almacenados inadecuadamente, provocando obstaculización en las áreas de circulación</p>		<p>Organizar las cajas en archivos acorde a la norma establecida.</p>	<p>Miguel Parra</p>	
<p>LABORATORIO PISO 1</p>	<p>Condiciones Locativas: Se evidencian elementos mal organizados donde pueden ocasionar posibles accidentes</p>		<p>Implementar el programa de orden y limpieza en el laboratorio de materiales</p>	<p>Beatriz Cobo Nilson trochez Edgar Salas Santiago Areas</p>	
<p>PARQUEADERO TRASERO PISO 1</p>	<p>Ambiental Se evidencia escombros que superan la capacidad permitida</p>		<p>Retirar escombros del la sede</p>	<p>Santiago Áreas</p>	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

					
PARQUEADERO TRASERO PISO 1	Se evidencia material de construcción que no está protegido por la lluvia, ocasionando derrame del material hacia los sifones		Tapar con plásticos material de construcción	– Empresa Contratistas, Luz Stella Gutierrez	
PARQUEADERO TRASERO PISO 1	Se evidencia zanja de construcción si la señalización correspondiente		Señalizar zanja	Edgar Salas Contratista obra	
SALA DE INSTRUCTORES	Riesgo Locativo: Se evidencia elementos almacenados en la sala de instructores ocasionando obstrucción en la evacuación al desplazarse por el lugar		Retirar los elementos almacenados en la sala de instructores	Beatriz Cobo	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

<p>P 06 PISO 2</p>	<p>Riesgo Químico</p> <p>Se evidencia sustancia mal almacenada, tampoco se evidencia hoja de seguridad</p>		<p>Implementar programa de riesgo químico, contar con las hojas de seguridad en el lugar donde se guarden las sustancias químicas</p>	<p>Santiago áreas Edgar Salas</p>	
<p>P 06 PISO 2</p>	<p>Riesgo químico,</p> <p>Se evidencia tejas de asbesto que presenta deterioro, los cuales pueden causar riesgo en la salud de la comunidad educativa.</p>		<p>Realizar gestión para el cambio de las tejas de asbesto</p>	<p>Beatriz Cobo</p>	


SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

<p>P 06 PISO 2</p>	<p>Riesgo caída de altura:</p> <p>Se evidencia falta de barandas, lo cual puede provocar caída a diferente nivel por exceso de confianza</p>		<p>Instalar barrera de protección para prevenir cada de personas</p>	<p>Beatriz Cobo</p>	
<p>AREAS PERIFERICAS DEL CENTRO PISO 1</p>	<p>Riesgo locativo</p> <p>Se evidencia filtración de agua en las paredes por el taponamiento del desagüe del techo.</p>		<p>Realizar limpieza de los techos y de los desagües.</p>	<p>Luz Stella Gutiérrez</p>	
<p>AREAS PERIFERICAS DEL CENTRO PISO 1</p>	<p>Riesgo Ambiental: Se evidencia falta de mantenimiento del tanque de reserva de agua</p>		<p>Realizar mantenimiento del tanque</p>	<p>Beatriz Cobo – Santiago Áreas</p>	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

AREAS PERIFERICAS DEL CENTRO PISO 1	Riesgo Eléctrico Se evidencia caja de breakes sin su respectiva tapa y señalización		Instalar tapa en la caja de breakes y su respectiva señalización	Luz Stella Gutiérrez	
Almacenamiento de sustancia química	Se evidencia recipientes químicos mal organizados, tampoco cuenta con su hoja de seguridad		Implementar programa de riesgo químico,	Santiago áreas Edgar Salas	
PASILLOS	Riesgo locativo: Se evidencia locker sin anclar		Anclar los locker	Luz Stella Gutiérrez	
PASILLO	Se evidencia materia ubicada en la mitad del corredor		Retirar materia	Luz Stella Gutiérrez	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

AMBIENTE DE TO	Se evidencia elementos mal organizados		Implementar programa de orden y limpieza	Martha Cataño	
AMBIENTE DE TO	Se evidencia luminaria sin asegurar y no funcionan		Reparar luminarias	Luz Stella Gutiérrez	
PASILLOS	Se evidencia luminaria sin asegurar y no funcionan		Se evidencia luminaria sin asegurar y no funcionan	Luz Stella Gutiérrez	
Taller de electricidad	Orden y Limpieza Se evidencian cajas de documentos almacenados inadecuadamente, provocando obstaculización en las áreas de circulación		Implementación del programa de orden y limpieza	Instructores de electricidad	



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

<p>Corredores</p>	<p>Ambiental Se evidencia recipiente inadecuado para el baño</p>		<p>Instalar recipientes acordes con la normatividad establecida</p>	<p>Santiago Áreas</p>	
--------------------------	--	---	---	-----------------------	--

6. ACCIONES TOMADAS DURANTE LA INSPECCIÓN (describe las medidas temporales inmediatas realizadas en el momento de la inspección, en caso de identificar peligros inminentes, como señalar la condición insegura o aislar el área.)

- Se realizó recorrido con el personal de mantenimiento de la sede para verificar las acciones de mejora implementada.

7. CONCLUSIONES (Resultado del proceso de inspección, proposición lógica final y no una "opinión".)

Al realizar la verificación se evidencia condiciones de mejora implementada por la sede, de acuerdo a inspección realizada en el mes de febrero por el equipo SIGA.

El trabajo en equipo es esencial para cerrar cada una las condiciones evidenciadas en la inspección, se buscará cierta flexibilización ante algunos incumplimientos, y un plazo corto definido para que puedan corregirse y/o subsanarse algunas anomalías que se pudieran encontrar.