ANEXO INFORME COMISION SFF IGUAQUE

FECHA: desde 23-03-2021 al 24-03-2021

OBJETO: Identificar necesidades de infraestructura y aquellas asociadas al mejoramiento en la calidad de los servicios para el SFF IGUAQUE

En las fechas relacionadas se realiza visita a las oficinas de PNNC ubicadas en Villa de Leyva asi con al SFF IGUAQUE en los sectores de Carrizal, zona camping, centro de visitante Furachiogua y sendero Bachue.

Actualmente el SFF IGUAQUE se encuentra cerrado para el turismo y se evidencia el estado en que se encuentra el punto de ingreso CARRIZAL el cual presenta problemáticas de falta de mantenimiento, lo cual en la actualidad no permite que funcionarios duerman en este punto por alta concentración de humedad y moho.










CONTENIDO


Durante esta visita se comprueba que actualmente se llevan a cabo obras de mantenimiento con recursos por parte del proyecto KFW relacionados en la tabla a continuación, adicional están pactadas obras con recursos de FONTUR, se aclara que el parque para su futura reapertura necesita de dos aspectos técnicos necesarios que son la potabilización del sistema de aguas y el puente Japahe.

INFRAESTRUCTURA A CONCESIONAR (ACTUAL Y PROYECTADA)

Santuario de Fauna y Flora de IGUAQUE

Propuesta de infraestruestructura entregada en Concesión SFF Iguaque			
Sector	**Infraestructura**	**Responsable**	**Requerimiento**
Carrizal	Zona de Camping	PROYECTO KFW	Actualización fichas de mantenimiento frente a estado de la infraestructura (Actualizado de acuerdo a la inversiones) Solicitamos al Grupo de Infraestructura revisar si existe otra infraestructura suceptible a Concesionar en el contrato NOTA DE AVANCE: En reunión del 12 de febrero entre la SAF-Grupo de Infraestructura y la SSNA - Equipo de estructuración se revisaron las obras actuales y poneciales, dejando registrado que las obras adelandasa por FONTUR serán entregadas no antes de dos meses.
Carrizal	Baterias de baños zona de camping	PROYECTO KFW	
Carrizal	Kiosco de alimentación Camping	PROYECTO KFW	
Carrizal	Auditorio (pendiente definir para propuesta final en acuerdo con directriz del Director General)	CONCESIONARIO	
Carrizal	Adecuación de Parqueadero existente	PROYECTO KFW	
Sector Mamaramo	Auditorio	PROYECTO KFW	
Sector Mamaramo	Baterias de baños Auditorio	PROYECTO KFW	
Furachiogua	Cabaña de administración	PROYECTO KFW	
Furachiogua	Módulo Furachiogua habitaciones restaurante, cocina, unidades de baño, tienda)	PROYECTO KFW	
Furachiogua	Restaurante	PROYECTO KFW	
Todos	Sistemas de tratamiento de agua potable y residuale	CONCESIONARIO	
Todos	Sistemas de abastecimiento de energía	CONCESIONARIO	
Todos	Sistema de manejo de residuos	CONCESIONARIO	
	Sendero Yataros	PROYECTO FONTUR	
	Sendero Bachue	PROYECTO FONTUR	
	Puente Japahe (SE REQUIERE URGENTE)	PROYECTO FONTUR	

Propuesta de inversiones para adecuación y/o nueva infraestructura en Concesión SFF Iguaque			
Sector	**Infraestructura**		**Requerimiento**
Todos	Sistema de tratamiento de agua potable	CONCESIONARIO	Diseñar y costear la infraestructura nueva a solicitar. Otras Infraestructuras que considere pertinentes el grupo de infraestructura, de acuerdo a conocimiento de la infraestructura actual del AP.
Carrizal	Taquilla / Ecotienda / Cafetería (Entrada) Espacio que depende de decisión con el Director frente al manejo del proyecto de Funcionarios en Carrizal.	CONCESIONARIO	
Carrizal	Centro de acopio (Parte b del modulo de auditorio)	CONCESIONARIO	
Furachiogua	Punto para cilindros de gas / Sector Fuchachiogua	CONCESIONARIO	
Carrizal	Parqueadero de Bicicletas	CONCESIONARIO	
Carrizal	Adecuación de la zona vehicular con portón de ingreso formal e informal	CONCESIONARIO	
Sin definir	Punto de atención primera en emergencias	CONCESIONARIO	











AUDITORIO Y CENTRO DE VISITANTES FURACHIOGUA



Si bien se cuenta con vías de acceso en buenas condiciones desde la capital del país hasta Villa de Leyva y Arcabuco, el estado de las vías de acceso al Santuario desde estos municipios, se encuentran en muy malas condiciones, en especial desde casa de piedra, por lo que se sugiere adelantar las respectivas gestiones ante los entes municipales o departamentales para adelantar su respectivo mantenimiento. Se reconoce, en el AP una serie de sitios de riesgo de accidentalidad, así como en el área de influencia, en especial en algunos senderos de origen ilegal, los cuales requieren manejo, difusión y señalización. La atención de emergencias se puede ver afectada debido al mal estado de los senderos, a la falta de señalización en zonas de alto riesgo y al insuficiente servicio de telefonía celular dentro del AP.


Existe la necesidad de efectuar la adecuación del sendero Bachué, y el mantenimiento de la planta en general. De otra parte, es importante complementar la señalización informativa del Santuario, en especial la de rutas prohibidas, riesgos, e interpretación del patrimonio natural y cultural.







El presente informe se entrega el 29-03-2021



FABIAN BASTOS ALVAREZ

Contratista PNNC