Tecnicentro Automotriz J.J LTDA
NIT 830.134.871-5
CR 28A 67 60
Tel: 3118123595
Bogotá - Colombia
jomabe53@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. TCJJ-203

Señores	SENA - REGIONAL CUNDINAMARCA Grupo Administrativo CBA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(031) 5462323
Dirección	Kilometro 7 Vía Mosquera	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/02/2021, 15:15
Expedición	25/02/2021, 15:16
Vencimiento	25/02/2021

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CAMBIO DE ACEITE EN GENERAL DE MOTOR DIESEL	HYUNDAI HD - 72 OBH 960	1.00	195,000.00	0 %	195,000.00
2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	HYUNDAI HD - 72 OBH 960	1.00	30,000.00	19 %	35,700.00
3	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	HYUNDAI HD - 72 OBH 960	1.00	35,000.00	19 %	41,650.00
4	CAMBIO FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE	HYUNDAI HD - 72 OBH 960	1.00	40,000.00	19 %	47,600.00
5	CAMBIO FILTRO DE AIRE	HYUNDAI HD - 72 OBH 960	1.00	40,000.00	19 %	47,600.00
6	ALINEACION DIRECCION Y BALANCEOS	HYUNDAI HD - 72 OBH 960	1.00	60,000.00	19 %	71,400.00
7	CAMBIO BATERIAS	HYUNDAI HD - 72 OBH 960	2.00	350,000.00	19 %	833,000.00
8	MANTENIMIENTO Y REVISION SISTEMA DE FRENOS	HYUNDAI HD - 72 OBH 960	2.00	20,000.00	19 %	47,600.00
9	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	HYUNDAI HD - 72 OBH 960	1.00	10,000.00	19 %	11,900.00
10	CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE	HYUNDAI HD - 72 OBH 960	3.00	20,000.00	19 %	71,400.00
11	REVISION TECNOMECANICA	HYUNDAI HD - 72 OBH 960	1.00	260,000.00	19 %	309,400.00
12	CAMBIO JUEGO DE PLUMILLAS	HYUNDAI HD - 72 OBH 960	2.00	30,000.00	19 %	71,400.00
13	MANTENIMIENTO, AJUSTE Y REVISION SISTEMA DIRECCION Y SUSPENSION	HYUNDAI HD - 72 OBH 960	1.00	25,000.00	19 %	29,750.00
14	PUESTA PUNTO MOTOR	HYUNDAI HD - 72 OBH 960	1.00	650,000.00	19 %	773,500.00
15	PRUEBA OPACIDAD	HYUNDAI HD - 72 OBH 960	1.00	145,000.00	19 %	172,550.00
16	CAMBIO RODAJAS FRENOS	HYUNDAI HD - 72 OBH 960	8.00	55,000.00	19 %	523,600.00
17	CAMBIO RESORTES FRENOS	HYUNDAI HD - 72 OBH 960	8.00	75,000.00	19 %	714,000.00

Total items: 17

Total Bruto	3,390,000.00
IVA 19%	607,050.00
Total a Pagar	3,997,050.00

Valor en Letras:
Tres millones novecientos noventa y siete mil cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-02-25 por $ 3,997,050.00

Observaciones:
Tecnicentro Automotriz JJ Limitada Cuenta de ahorros- Banco Davivienda: N° 462900098684

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18763006215105 aprobado en 20200604 prefijo TCJJ desde el número 1 al 5000 Vigencia: 18**
- Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
CUFE: 60aa42e2bc3771b982c7750473137104e32f034e97a04c84bf7de9b16494e9abb87bdb475796742c743824644148bf22

Tecnicentro Automotriz J.J LTDA
NIT 830.134.871-5
CR 28A 67 60
Tel: 3118123595
Bogotá - Colombia
jomabe53@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. TCJJ-204

Señores	SENA - REGIONAL CUNDINAMARCA Grupo Administrativo CBA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(031) 5462323
Dirección	Kilometro 7 Vía Mosquera	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/02/2021, 16:27
Expedición	25/02/2021, 16:29
Vencimiento	27/03/2021

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CAMBIO DE ACEITE EN GENERAL DE MOTOR DIESEL	NISSAN UD PLACA UPT-313	1.00	195,000.00	0 %	195,000.00
2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	NISSAN UD PLACA UPT-313	1.00	30,000.00	19 %	35,700.00
3	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	NISSAN UD PLACA UPT-313	1.00	35,000.00	19 %	41,650.00
4	CAMBIO FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE	NISSAN UD PLACA UPT-313	1.00	40,000.00	19 %	47,600.00
5	CAMBIO FILTRO DE AIRE	NISSAN UD PLACA UPT-313	1.00	40,000.00	19 %	47,600.00
6	ALINEACION DIRECCION Y BALANCEOS	NISSAN UD PLACA UPT-313	1.00	60,000.00	19 %	71,400.00
7	CAMBIO BATERIAS	NISSAN UD PLACA UPT-313	2.00	350,000.00	19 %	833,000.00
8	MANTENIMIENTO Y REVISION SISTEMA DE FRENOS	NISSAN UD PLACA UPT-313	2.00	20,000.00	19 %	47,600.00
9	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	NISSAN UD PLACA UPT-313	1.00	10,000.00	19 %	11,900.00
10	CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE	NISSAN UD PLACA UPT-313	3.00	20,000.00	19 %	71,400.00
11	REVISION TECNICO MECANICA	NISSAN UD PLACA UPT-313	1.00	260,000.00	19 %	309,400.00
12	CAMBIO JUEGO DE PLUMILLAS	NISSAN UD PLACA UPT-313	2.00	30,000.00	19 %	71,400.00
13	MANTENIMIENTO, AJUSTE Y REVISION SISTEMA DIRECCION Y SUSPENSION	NISSAN UD PLACA UPT-313	1.00	25,000.00	19 %	29,750.00
14	PUESTA A PUNTO MOTOR	NISSAN UD PLACA UPT-313	1.00	649,999.83	19 %	773,499.80
15	PRUEBA OPACIDAD	NISSAN UD PLACA UPT-313	1.00	145,000.00	19 %	172,550.00
16	ARREGLO CORTO ELECTRICO RAMAL BAJA	NISSAN UD PLACA UPT-313	1.00	554,580.00	19 %	659,950.20

Total items: 16

Total Bruto	2,904,579.83
IVA 19%	514,820.17
Total a Pagar	3,419,400.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos diecinueve mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-03-27 por $ 3,419,400.00

Observaciones:
Tecni Centro Automotriz JJ Limitada Cuenta de ahorros- Banco Davivienda: N° 462900098684

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18763006215105 aprobado en 20200604 prefijo TCJJ desde el número 1 al 5000 Vigencia: 18**
- Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
CUFE: ddb77398ffb5ed7954cc10c255fbf67aadc9adf62d8bd9e2025df425de66b2352f42cdd3eb5d1d98b78ea43987c52759

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Tecnicentro Automotriz J.J LTDA
NIT 830.134.871-5
CR 28A 67 60
Tel: 3118123595
Bogotá - Colombia
jomabe53@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. TCJJ-205

Señores	SENA - REGIONAL CUNDINAMARCA Grupo Administrativo CBA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(031) 5462323
Dirección	Kilometro 7 Vía Mosquera	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/02/2021, 16:49
Expedición	25/02/2021, 16:53
Vencimiento	27/03/2021

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CAMBIO DE ACEITE EN GENERAL DE MOTOR DIESEL	HYUNDAI HD-72 PLACA OBH-879	1.00	195,000.00	0 %	195,000.00
2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	HYUNDAI HD-72 PLACA OBH-879	1.00	30,000.00	19 %	35,700.00
3	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	HYUNDAI HD-72 PLACA OBH-879	1.00	35,000.00	19 %	41,650.00
4	CAMBIO FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE	HYUNDAI HD-72 PLACA OBH-879	1.00	40,000.00	19 %	47,600.00
5	CAMBIO FILTRO DE AIRE	HYUNDAI HD-72 PLACA OBH-879	1.00	40,000.00	19 %	47,600.00
6	ALINEACION DIRECCION Y BALANCEOS	HYUNDAI HD-72 PLACA OBH-879	1.00	60,000.00	19 %	71,400.00
7	CAMBIO BATERIAS	HYUNDAI HD-72 PLACA OBH-879	2.00	350,000.00	19 %	833,000.00
8	MANTENIMIENTO Y REVISION SISTEMA DE FRENOS	HYUNDAI HD-72 PLACA OBH-879	2.00	20,000.00	19 %	47,600.00
9	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	HYUNDAI HD-72 PLACA OBH-879	1.00	10,000.00	19 %	11,900.00
10	CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE	HYUNDAI HD-72 PLACA OBH-879	3.00	20,000.00	19 %	71,400.00
11	REVISION TECNICO MECANICA	HYUNDAI HD-72 PLACA OBH-879	1.00	260,000.00	19 %	309,400.00
12	CAMBIO JUEGO DE PLUMILLAS	HYUNDAI HD-72 PLACA OBH-879	2.00	30,000.00	19 %	71,400.00
13	MANTENIMIENTO, AJUSTE Y REVISION SISTEMA DIRECCION Y SUSPENSION	HYUNDAI HD-72 PLACA OBH-879	1.00	25,000.00	19 %	29,750.00
14	PUESTA A PUNTO MOTOR	HYUNDAI HD-72 PLACA OBH-879	1.00	650,000.00	19 %	773,500.00
15	PRUEBA OPACIDAD	HYUNDAI HD-72 PLACA OBH-879	1.00	145,000.00	19 %	172,550.00
16	REPARACION ALTERNADOR	HYUNDAI HD-72 PLACA OBH-879	1.00	525,000.00	19 %	624,750.00
17	ARREGLO INSTALACION ELECTRICA ALTERNADOR	HYUNDAI HD-72 PLACA OBH-879	1.00	245,000.00	19 %	291,550.00

Total items: 17

Total Bruto	3,120,000.00
IVA 19%	555,750.00
Total a Pagar	3,675,750.00

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos setenta y cinco mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-03-27 por $ 3,675,750.00

Observaciones:
Tecni Centro Automotriz JJ Limitada Cuenta de ahorros- Banco Davivienda: N° 462900098684

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18763006215105 aprobado en 20200604 prefijo TCJJ desde el número 1 al 5000 Vigencia: 18**
- Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
CUFE: 47faa3871a4cfc490f04d67b1e663c7d6fb6c4df9f83ba04a873b60be71e19e0b3046463c47e0fd6438297fdc3a10fdd

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Tecnicentro Automotriz J.J LTDA
NIT 830.134.871-5
CR 28A 67 60
Tel: 3118123595
Bogotá - Colombia
jomabe53@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. TCJJ-206

Señores	SENA - REGIONAL CUNDINAMARCA Grupo Administrativo CBA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(031) 5462323
Dirección	Kilometro 7 Vía Mosquera	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/02/2021, 17:15
Expedición	25/02/2021, 17:16
Vencimiento	27/03/2021

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CAMBIO DE ACEITE EN GENERAL DE MOTOR DIESEL	HYUNDAI HD72 PLACA OKL-211	1.00	195,000.00	0 %	195,000.00
2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	HYUNDAI HD72 PLACA OKL-211	1.00	30,000.00	19 %	35,700.00
3	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	HYUNDAI HD72 PLACA OKL-211	1.00	35,000.00	19 %	41,650.00
4	CAMBIO FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE	HYUNDAI HD72 PLACA OKL-211	1.00	40,000.00	19 %	47,600.00
5	CAMBIO FILTRO DE AIRE	HYUNDAI HD72 PLACA OKL-211	1.00	40,000.00	19 %	47,600.00
6	ALINEACION DIRECCION Y BALANCEOS	HYUNDAI HD72 PLACA OKL-211	1.00	60,000.00	19 %	71,400.00
7	CAMBIO BATERIAS	HYUNDAI HD72 PLACA OKL-211	2.00	350,000.00	19 %	833,000.00
8	MANTENIMIENTO Y REVISION SISTEMA DE FRENOS	HYUNDAI HD72 PLACA OKL-211	2.00	20,000.00	19 %	47,600.00
9	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	HYUNDAI HD72 PLACA OKL-211	1.00	10,000.00	19 %	11,900.00
10	CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE	HYUNDAI HD72 PLACA OKL-211	3.00	20,000.00	19 %	71,400.00
11	REVISION TECNICO MECANICA	HYUNDAI HD72 PLACA OKL-211	1.00	260,000.00	19 %	309,400.00
12	CAMBIO JUEGO DE PLUMILLAS	HYUNDAI HD72 PLACA OKL-211	2.00	30,000.00	19 %	71,400.00
13	MANTENIMIENTO, AJUSTE Y REVISION SISTEMA DIRECCION Y SUSPENSION	HYUNDAI HD72 PLACA OKL-211	1.00	25,000.00	19 %	29,750.00
14	AJUSTAR SPLINDER DELANTEROS	HYUNDAI HD72 PLACA OKL-211	2.00	230,000.00	19 %	547,400.00
15	AJUSTAR RODAMIENTOS DELANTEROS	HYUNDAI HD72 PLACA OKL-211	2.00	130,000.00	19 %	309,400.00
16	CAMBIO RODAJAS FRENOS	HYUNDAI HD72 PLACA OKL-211	8.00	55,000.00	19 %	523,600.00
17	CAMBIO RESORTES FRENOS	HYUNDAI HD72 PLACA OKL-211	8.00	75,000.00	19 %	714,000.00

Total items: 17

Total Bruto	3,315,000.00
IVA 19%	592,800.00
Total a Pagar	3,907,800.00

Valor en Letras:
Tres millones novecientos siete mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-03-27 por $ 3,907,800.00

Observaciones:
Tecnicentro Automotriz JJ Limitada Cuenta de ahorros- Banco Davivienda: N° 462900098684

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18763006215105 aprobado en 20200604 prefijo TCJJ desde el número 1 al 5000 Vigencia: 18**
- Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
CUFE: 2c78ac2d1ba92858b92a36c9f70a0985ae0a44d6dd688af53b7cb7465b925a14368a97cabb2b1dcb163f98d8f4efba90

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8