ESCRITO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS MIN 05-21

1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS

OBSERVACIÓN 1

Indicar la cantidad en metros para el ítem de mantenimientos donde nos solicitan Reparación del cielo raso en dry wall esto con el fin de poder realizar un ofrecimiento económico a la entidad de forma adecuada el cual supla las necesidades de la misma.

Respuesta: Se le aclara al interesado que el techo en dry wall de las instalaciones de la entidad tiene puntos de acceso por donde se puede realizar la inspección de la tubería con el fin de identificar y solucionar problemas de fuga, además de varios puntos de lámparas que pueden cumplir con la misma función. Actualmente no se tienen identificadas fugas en la tubería y, si en dado caso dentro de la inspección que realice el contratista se encuentra alguna fuga que no se pueda solucionar por los puntos de acceso y por el espacio de las lámparas, se tendría que intervenir haciendo una ruptura de aproximadamente 60 cm por 60 cm. No obstante, esta situación sería en un escenario muy eventual pues como se indicó, la intención es que se realice por los puntos de acceso señalados.

2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR TECNOSOFT UPS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

OBSERVACIÓN 1

Solicitamos a la entidad aclarar cómo se diligencia el valor económico del proceso, pues se entiende que son 4 Aires acondicionados con 2 rutinas de mantenimientos para cada Aire, osea un total de 8 servicios o 2 servicios por cada Aire, pero en la propuesta económica solicitan el valor global por 4 aires y un solo valor; y en el SECOP aparece el valor global por 4 dando a entender que se solicitan 4 rutinas de mantenimiento para los 4 aires es decir 16 servicios, solicitamos amablemente a la entidad aclarar esta situación pues no es clara y nos genera dudas

Respuesta: La entidad se permite aclararle al interesado que el mantenimiento preventivo y/o correctivo corresponde a cuatro (4) aires acondicionados, por lo tanto, se deberá ofertar dichos mantenimientos de manera global por los cuatro aires. Además, en la fila del valor total se le aclara que éste corresponde al valor total de un mantenimiento preventivo y correctivo de los 4 aires acondicionados. Por lo anterior, los dos mantenimientos a realizar dentro de la ejecución del contrato se realizan sobre los 4 aires acondicionados de manera global.

En todo caso, para efectos de claridad en el diligenciamiento del anexo, se incluyó una fila para que los proponentes también diligencien el valor que correspondería a los dos (2) mantenimientos preventivos y correctivos de los 4 aires acondicionados y, una fila que consigna el valor de éstos más el valor de la bolsa de soporte, cambio que se verá reflejado por adenda tanto en el anexo como en la plataforma transaccional del Secop II, así:

Carrera 11 # 71-73, Edificio Davivienda. Piso 10
Centro de Contacto: 01-8000-9199273 / (57)(1)3137777
info@cpe.gov.co - www.computadoresparaeducar.gov.co
Código postal: 110231- bogotá, D.C-Colombia

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO POR MANTENIMIENTO
Cuatro (4) aires acondicionados: -Dos (2) de 11.800 BTU/h- -Uno (1)de 18.000 BTU/h -uno (1) de 22.000 BTU/h	Mantenimiento preventivo y/o correctivo según sea el caso, de cuatro (4) aires acondicionados (Split-Evaporadora y Condensadora), marca LG, según lo descrito en las especificaciones técnicas.	GLB	1			
	Desincrustante de serpentines	GLB	1			
	Gas refrigerante R410	GLB	1			
	Rubatex de ¾" y 1"	GLB	1			
	Pegante, soportes y accesorios	GLB	1			
	Reparación del cielo raso en dry wall, luego de realizar el mantenimiento a tuberías.	GLB	1			
	VALOR TOTAL DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 AIRES ACONDICIONADOS					$
	VALOR TOTAL DE DOS (2) MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 AIRES ACONDICIONADOS *(ESTE VALOR CORRESPONDE AL VALOR DE LA CASILLA ANTERIOR MULTIPLICADO POR DOS (2))					$

VALOR BOLSA DE SOPORTE	$3.786.091,00

VALOR TOTAL DE LOS DOS (2) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS 4 AIRES ACONDICIONADOS **MÁS** EL VALOR DE LA BOLSA DE SOPORTE	$

3. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JAMES RIVEROS TELLEZ

OBSERVACIÓN 1

No se evidencia el cuadro de repuestos (Bolsa de repuestas Para ofertar) que esta por la suma de $3.786.091.00 , solo está el de la oferta económica por los mantenimiento preventivos y correctivos.

Respuesta: Se le aclara al interesado que el valor de la bolsa de soporte es fijo, tal como se indicó en los estudios previos, en el anexo especificaciones técnicas y en la invitación pública, por lo cual la oferta se realiza con respecto al ítem de mantenimientos; sin embargo, el valor total ofertado sí consagra ambos ítems, el ofertado con respecto a los mantenimientos y el de la bolsa de soporte que es fijo. Es preciso señalar que para mayor claridad, se modificará el anexo oferta económica incluyendo el ítem de la bolsa de repuestos, con el fin de totalizar ambos criterios.

OBSERVACIÓN 2

En la plataforma del secop de la oferta económica están especificados los dos 1 Por el valor dela oferta y el segundo por la bolsa de repuestos por valor de $ 3786091.00.

Respuesta: Efectivamente en la plataforma secop 2 se dejan los dos ítems, entendiendo que el concerniente a la bolsa de repuestos es un valor fijo y que por ende, no debe ser modificado por los proponentes.

OBSERVACIÓN 3

Este valor es inmodificable o se debe anexar un cuadro por aparte para ofertar sobre el mismo.?

Respuesta: El valor es inmodificable, y en lo que respecta a diligenciar el valor de ambos ítems, éste cambio se verá reflejado por adenda

COMITÉ EVALUADOR

Carrera 11 # 71-73, Edificio Davivienda. Piso 10
Centro de Contacto: 01-8000-9199273 / (57)(1)3137777
info@cpe.gov.co - www.computadoresparaeducar.gov.co
Código postal: 110231- bogotá, D.C-Colombia