DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS	NOMBRE DEL EQUIPO	ARNES DE RESCATE PARA ESPACIOS CONFINADOS 6 PUNTOS DE ANCLAJE
	CANTIDAD EN INVENTARIO	1
	FECHA DE FABRICACION	NOVIEMBRE 2009
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	JUNIO 12 DE 2020
	MODELO / REF	9059 - 8
	SERIAL	207545
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	ANSI Z359.1 - 1992
	MARCA	ARSEG
	FECHA DE INSPECCION	JUNIO 16 DE 2020

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Instrucciones de uso y cuidado.	X				
Condición y compatibilidad de los conectores.	X				
Condición de los puntos de anclaje (Deformación,marcas,desgarre,corrosión).	X				
Condición de la reata (cortes, desgarres, quemaduras o daños).	X				
Condición de las puntadas (cortes, desgarres, hilos sueltos).	X				
Condición de las hebillas de ajuste (Deformación,marcas,desgarre,corrosión).	X				
INSPECCION DE COMPONENTES DEL EQUIPO	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Chequear que las reatas estén apropiadamente cosidas a las hebillas de ajuste.	X				
Verificar la función de los resorte de las hebillas de ajuste.	X				
Operación de ajuste de los conectores.	X				
Condición de la etiqueta identificadora	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en buenas condiciones y no presentan oxidación excesiva, la reata no presenta desgaste excesivo. No presenta rupturas en áreas de fuerza o resistencia.

INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA