
| DESCRIPCION DEL EQUIPO | | |
|---|---|---|
| ALIANZA ANDINA HSEQ SAS | NOMBRE DEL EQUIPO | ARNES DE RESCATE PARA ESPACIOS CONFINADOS 6 PUNTOS DE ANCLAJE |
|  | CANTIDAD EN INVENTARIO | 1 |
| | FECHA DE FABRICACION | ABRIL 2016 |
| | FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN | JUNIO 12 DE 2020 |
| | MODELO / REF | 90598 |
| | SERIAL | 430671026 |
| | NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO | ANSI / ASSE Z359.1 - 2007 |
| | MARCA | ARSEG |
| | FECHA DE INSPECCION | JUNIO 16 DE 2020 |

## CONTROL DE INSPECCION

| ASPECTO A EVALUAR | CLASIFICACION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD | C: CUMPLE | NC: NO CUMPLE | RT: REVISAR | CB: CAMBIOS | O: OBSERVACIONES |
| Instrucciones de uso y cuidado. | X | |  | | |
| Condición y compatibilidad de los conectores. | X | | | | |
| Condición de los puntos de anclaje (Deformación,marcas,desgarre,corrosión). | X | | | | |
| Condición de la reata (cortes, desgarres, quemaduras o daños). | X | | | | |
| Condición de las puntadas (cortes, desgarres, hilos sueltos). | X | | | | |
| Condición de las hebillas de ajuste (Deformación,marcas,desgarre,corrosión). | X | | | | |
| **INSPECCION DE COMPONENTES DEL EQUIPO** | **C: CUMPLE** | **NC: NO CUMPLE** | **RT: REVISAR** | **CB: CAMBIOS** | **O: OBSERVACIONES** |
| Chequear que las reatas estén apropiadamente cosidas a las hebillas de ajuste. | X | | | | |
| Verificar la función de los resorte de las hebillas de ajuste. | X | | | | |
| Operación de ajuste de los conectores. | X | | | | |
| Condición de la etiqueta identificadora | X | | | | |



| RESULTADO DE INSPECCION | |
|---|---|
| | OBSERVACIONES |
| El producto es apropiado para permanecer en servicio | APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO |
| El producto es inapropiado para permanecer en servicio | |

**Observaciones:** Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en buenas condiciones y no presentan oxidación excesiva, la reata no presenta desgaste excesivo. No presenta rupturas en áreas de fuerza o resistencia.

**INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA**