| DESCRIPCION DEL EQUIPO | | |
|---|---|---|
| ALIANZA ANDINA HSEQ SAS | NOMBRE DEL EQUIPO | ESLINGA DOBLE TERMINAL CON ABSORBEDOR |
| | CANTIDAD EN INVENTARIO | 2 |
| | FECHA DE FABRICACION | ABRIL 2016 |
| | FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN | JUNIO 12 DE 2020 |
|  | MODELO / REF | A-0358G |
| | LOTE / SERIE | 19504 / 64 |
| | NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO | ANSI Z359.1 - 2007 |
| | MARCA | ARMADURA |
| | FECHA DE INSPECCION | JUNIO 16 DE 2020 |

## CONTROL DE INSPECCION

| ASPECTO A EVALUAR | CLASIFICACION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD | C: CUMPLE | NC: NO CUMPLE | RT: REVISAR | CB: CAMBIOS | O: OBSERVACIONES |
| Partes Textiles | X | |  | | |
| condicion de la cuerda o reata | X | | | | |
| condiciones de las puntadas | X | | | | |
| partes metalicas | X | | | | |
| condicion de las piezas laterales | X | | | | |
| condicion de friccion de los componentes | X | | | | |
| condicion de seguridad se los componentes | X | | | | |
| rotacion libre de las partes moviles | X | | | | |
| **INSPECCION DE COMPATIBILIDAD** | **C: CUMPLE** | **NC: NO CUMPLE** | **RT: REVISAR** | **CB: CAMBIOS** | **O: OBSERVACIONES** |
| Compatibilidad de la eslinga con las partes metalicas | X | | | | |
| compatibilidad de los conectores | X | | | | |
| condicion de la etiqueta identificadora | X | | | | |



| RESULTADO DE INSPECCION | |
|---|---|
| | OBSERVACIONES |
| El producto es apropiado para permanecer en servicio | APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO |
| El producto es inapropiado para permanecer en servicio | |

**Observaciones:** Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en óptimas condiciones y no presentan escamación ni metorización, la reata presenta desgaste normal pero no excesivo. No presenta rupturas en áreas de fuerza o resistencia.

**INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA**