

Tunja, Junio 25 de 2022

Señores

ALCALDIA DE VILLA DE LEYVA
Oficina de Turismo



Medios y Soluciones Empresariales S.A.S.

"Generamos valor de marca"

REF.: PROPUESTA PUBLICITARIA

Cordial saludo

Me permito presentar a su consideración propuesta económica:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO SIN IVA
11	Mantenimiento general, preventivo y correctivo de señales tipo bandera, con retiro de tableros para cambio de adhesivos informativos, pedestales o tubos de soportes pintados con pintura epóxica.	\$ 480.000

SUBTOTAL: \$ 5'280.000 + \$ 1'003.200 = \$ 6'283.200

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO SIN IVA
9	Mantenimiento general, preventivo y correctivo de Totems retiro de aplicación gráfica e informativa actual, limpieza de superficie, alistamiento para aplicación de fondo anticorrosivo y pintura, ubicación y aplicación de gráficos y textos nuevos (armado de Totem) cambio de la lámina partes inferiores del Totem, acabado final con barniz transparente tres componentes para una mayor protección contra la intemperie.	\$ 2'150.000

SUBTOTAL: \$ 19'350.000 + \$ 3'676.500 = \$23'026.500

Email: comercial.21@mediosysoluciones.com

Cel. 310 305 9884



Medios y Soluciones Empresariales S.A.S.


"Generamos valor de marca"

VALOR TOTAL COTIZACION: \$ 29'309.700

FORMA DE PAGO. 50% de anticipo y 50% a la entrega

DURACIÓN. 2 Meses

Atentamente



DIEGO ORLANDO VARGAS PARRA
Representante Legal

Email: comercial.21@mediosysoluciones.com
Cel. 310 305 9884



Tunja, 25 de Junio de 2022

Señores
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
Att. Dr. JOSUÉ JAVIER CASTELLANOS MORALES
Alcalde Municipal
Villa de Leyva

Cordial Saludo

Atendiendo su amable solicitud, para **ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA S.A.S.**, es muy grato presentarle nuestra propuesta técnica y económica para los siguientes productos:

DISEÑO, MANTENIMIENTO GENERAL DE TOTEMS Y SEÑALIZACIÓN TIPO BANDERA

Mantenimiento preventivo y correctivo: En el caso de las señales se desarmaran los tableros para cambio de textos informativos y el pedestal o tubo de soporte el cual se dejara anclado y se pintara (pintura epóxica que está fabricada con componentes elaborados a base de una resina epóxica, la cual es resistente y de alta calidad). En el caso de los Totems retiro de aplicación gráfica e informativa actual, limpieza de superficie, alistamiento para aplicación de fondo anticorrosivo y pintura, ubicación y aplicación de gráficos y textos nuevos (armado de Totem) cambio de la lámina partes inferiores del Totem, acabado final con barniz transparente tres componentes para una mayor protección contra la intemperie.

TELS. 7423853 / 3204408137


Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2

1. SEÑALES TIPO BANDERA

1. Señal ubicada en la Casa Sede del Primer Congreso de las Provincias Unidas.



Retiro de tablero para cambio de adhesivo informativo, presenta suciedad y manchas por excrementos de palomas.

Pedestal se pintará en su puesto con pintura epóxica.

VALOR: \$ 400.000 + \$ 76.000 IVA (19%) \$ 476.000


TELS. 7423853 / 3204408137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicadadingenieriasas@gmail.com



1. SEÑALES TIPO BANDERA

2. Señal ubicada en el Claustro San Agustín



Retiro de tablero para cambio de adhesivo informativo, presenta suciedad.
Pedestal se pintará en su puesto con pintura epóxica.

VALOR: \$ 400.000 + \$ 76.000 IVA (19%) \$ 476.000

TELS. 7423853 / 3204408137


Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



REGIMEN COMUN 7 NIT. 901300058-2

1. SEÑALES TIPO BANDERA

3. Señal ubicada en la Casa Museo Antonio Ricaurte.



Retiro de tablero para cambio de adhesivo informativo, presenta manchas de pintura en tablero y pedestal, pegante en la parte inferior del tablero
El Pedestal se pintará en su puesto con pintura epóxica.

VALOR: \$ 400.000 + \$ 76.000 IVA (19%) \$ 476.000

TELS. 7423853 / 3204408137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



REGIMEN COMUN / NIT. 901300058-2

1. SEÑALES TIPO BANDERA

4. Señal ubicada en la esquina Teatro Municipal



Retiro de tablero para cambio de adhesivo informativo, presenta suciedad y manchas.
Pedestal se pintará en su puesto con pintura epóxica.

VALOR: \$ 400.000 + \$ 76.000 IVA (19%) \$ 476.000



TELS. 7423853 / 3204408137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



1. SEÑALES TIPO BANDERA

5. Señal ubicada en el Museo Arte Religioso del Cármen



Retiro de tablero para cambio de adhesivo informativo, presenta manchas.
Pedestal se pintará en su puesto con pintura epóxica.


VALOR: \$ 400.000 + \$ 76.000 IVA (19%) \$ 476.000

TELS. 7423853 / 3204408137
Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



1. SEÑALES TIPO BANDERA

6. Señal ubicada en esquina de la Plazuela El Carmen



Retiro de tablero para cambio de adhesivo informativo, presenta manchas.
Pedestal se pintará en su puesto con pintura epóxica.

VALOR: \$ 400.000 + \$ 76.000 IVA (19%) \$ 476.000


TELS. 7423853 / 3204408137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



1. SEÑALES TIPO BANDERA

7. Señal ubicada en la esquina diagonal a la Alcaldía parte inferior del la Plaza principal. Cuadra del Comando de la Policía



Retiro de tablero para cambio de adhesivo informativo, presenta suciedad y manchas por excrementos de palomas.
Pedestal se pintará en su puesto con pintura epóxica.

VALOR: \$ 400.000 + \$ 76.000 IVA (19%) \$ 476.000

TELS. 7423853 / 3204408137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



1. SEÑALES TIPO BANDERA

8. Señal ubicada en la esquina Cra. 11 con Cl. 10. Esquina 1 cuadra abajo del Comando de Policía



Retiro de tablero para cambio de adhesivo informativo, presenta desprendimientos y manchones escrementos de palomas.

Pedestal se pintará en su puesto con pintura epóxica.

VALOR: \$ 400.000 + \$ 76.000 IVA (19%) \$ 476.000

TELS. 7423853 / 3204408137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



REGIMEN COMUN 7 NIT. 901300058-2

1. SEÑALES TIPO BANDERA

9. Señal ubicada salida a Arcabuco.



Retiro de tablero para cambio de adhesivo informativo, presenta suciedad y manchas por excrementos de palomas.
Pedestal se pintará en su puesto con pintura epóxica.

VALOR: \$ 400.000 + \$ 76.000 IVA (19%) \$ 476.000

TELS. 7423853 / 3204408137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicadadingenieriasas@gmail.com



1. SEÑALES TIPO BANDERA

10. Señal ubicada en la esquina mano izquierda ingreso a la Plaza de Mercado.



Retiro de tablero para cambio de acrílicos, se encuentran partidos faltandole pedazos.
Pedestal se pintará en su puesto con pintura epóxica.

VALOR: \$ 400.000 + \$ 76.000 IVA (19%) \$ 476.000



REGIMEN COMUN 7 NIT. 901300058-2

1. SEÑALES TIPO BANDERA

11. Señal ubicada en la esquina mano derecha entrada a la Plaza de Mercedo



Retiro de tablero para cambio de acrílicos, se encuentran partidos faltandole pedazos.
Pedestal se pintará en su puesto con pintura epóxica.

VALOR: \$ 400.000 + \$ 76.000 IVA (19%) \$ 476.000

TELS. 7423853 / 3204408137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	V/UNITARIO	V/PARCIAL
1	Mantenimiento general, preventivo y correctivo de señales tipo bandera, con retiro de tableros para cambio de adhesivos informativos, pedestales o tubos de soportes pintados con pintura epóxica.	11	400.000	\$ 4'400.000
SUBTOTAL				\$ 4'400.000
IVA (19%)				\$ 836.000
VALOR UNITARIO TOTAL				\$ 5'236.000


TELS. 7423853 / 3204408137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



2. TOTEMS

1. Totem ubicado en la primera esquina entrada a Villa de Leyva. Terminal de Transporte



Retiro de Totem, gráficos borrosos, textos adhesivos protectores levantados, parte de la base corroída por el oxido.

VALOR: \$ 2'000.000 + \$ 380.000 IVA (19%) \$ 2'380.000


TELS. 7423853 / 3204408137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicadadingenieriasas@gmail.com



2. TOTEMS

2. Totem ubicado en la segunda esquina entrada a Villa de Leyva. Terminal de Transporte



Retiro de Totem, gráficos borrosos, textos adhesivos protectores levantados, parte de la base corroída por el oxido.

VALOR: \$ 2'000.000 + \$ 380.000 IVA (19%) \$ 2'380.000

TELS. 7423853 / 3204408137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



2. TOTEMS

3. Totem ubicado en la esquina entrada a la Plaza Principal



Retiro de Totem, gráficos borrosos, textos adhesivos protectores levantados, parte de la base corroida por el oxido.

VALOR: \$ 2'000.000 + \$ 380.000 IVA (19%) \$ 2'380.000


TELS. 7423853 / 3204408137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicadadingenieriasas@gmail.com



2. TOTEMS

4. Totem ubicado en la esquina de la Alcaldía entrada a la Plaza Principal



Retiro de Totem, gráficos borrosos, textos adhesivos protectores levantados, parte de la base corroida por el oxido.

VALOR: \$ 2'000.000 + \$ 380.000 IVA (19%) \$ 2'380.000

TELS. 7423853 / 3204408137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



2. TOTEMS

5. Totem ubicado en la esquina entrada a la Plaza Principal



Retiro de Totem, gráficos borrosos, textos adhesivos protectores lebandados, parte de la base corroida por el oxido.

VALOR: \$ 2'000.000 + \$ 380.000 IVA (19%) \$ 2'380.000

TELS. 7423853 / 3204408137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicadadingenieriasas@gmail.com



2. TOTEMS

6. Totem ubicado en la esquina Parque Antonio Nariño



Retiro de Totem, gráficos borrosos, textos adhesivos protectores levantados, parte de la base corroída por el óxido.

VALOR: \$ 2'000.000 + \$ 380.000 IVA (19%) \$ 2'380.000

TELS. 7423853 / 3204408137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



2. TOTEMS

7. Totem ubicado en la esquina superior del Parque Antonio Ricaurte ✓



Retiro de Totem, gráficos borrosos, textos adhesivos protectores levantados, parte de la base corroida por el oxido.

VALOR: \$ 2'000.000 + \$ 380.000 IVA (19%) \$ 2'380.000

TELS. 7423853 / 3204408137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicadadingenieriasas@gmail.com



2. TOTEMS

8. Totem ubicado en la esquina superior del Parque Antonio Ricaurte



Retiro de Totem, gráficos borrosos, textos adhesivos protectores levantados, parte de la base corroida por el oxido.

VALOR: \$ 2'000.000 + \$ 380.000 IVA (19%) \$ 2'380.000


TELS. 7423853 / 3204408137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



2. TOTEMS

9. Totem ubicado en la Plazuela El Cármen



Retiro de Totem, gráficos borrosos, textos adhesivos protectores levantados, parte de la base corroída por el oxido.

VALOR: \$ 2'000.000 + \$ 380.000 IVA (19%) \$ 2'380.000

TELS. 7423853 / 3204408137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá. / publicidadingenieriasas@gmail.com



ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	V/UNITARIO	V/PARCIAL
2	Mantenimiento general, preventivo y correctivo de Totems retiro de aplicación gráfica e informativa actual, limpieza de superficie, alistamiento para aplicación de fondo anticorrosivo y pintura, ubicación y aplicación de gráficos y textos nuevos (armado de Totem) cambio de la lámina partes inferiores del Totem, acabado final con barniz transparente tres componentes para una mayor protección contra la intemperie.	9	2'000.000	\$ 18'000.000
SUBTOTAL				\$ 18'000.000
IVA (19%)				\$ 3'420.000
VALOR UNITARIO TOTAL				\$ 21'420.000

TELS. 7423853 / 3204408137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



REGIMEN COMUN 7 NIT. 901300058-2

VALOR TOTAL COTIZACIÓN 11 SEÑALES TIPO BANDERA Y 9 TOTEMS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	V/UNITARIO	V/PARCIAL
I	Mantenimiento general, preventivo y correctivo de señales tipo bandera, con retiro de tableros para cambio de adhesivos informativos, pedestales o tubos de soportes pintados con pintura epóxica.	11	400.000	\$ 4'400.000
SUBTOTAL				\$ 4'400.000
IVA (19%)				\$ 836.000
VALOR UNITARIO TOTAL				\$ 5'236.000

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	V/UNITARIO	V/PARCIAL
		9	2'000.000	\$ 18'000.000
SUBTOTAL				\$ 18'000.000
IVA (19%)				\$ 3'420.000
VALOR UNITARIO TOTAL				\$ 21'420.000

VALOR TOTAL COTIZACIÓN IVA (19%): \$ 26'656.000

ENTREGA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA

Aplica para cantidades iguales o mayores a las cotizadas

TELS. 7423853 / 3204408137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



Precios aplican para realización de todas las actividades contempladas en la presente cotización. Las condiciones de precio presentadas se mantienen siempre y cuando no se presenten cambios abruptos en el precio de los insumos o una súbita devaluación de la moneda y aumento del TRM.

TIEMPO DE ENTREGA 60 Días

FORMA DE PAGO A la entrega

VALIDEZ DE LA OFERTA 8 días

Atentamente


DANIEL LEONARDO SUAREZ CANARIA
Representante Legal

TELS. 7423853 / 3204408137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com