

DEPARTAMENTO ANTIOQUIA	OBRA	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA ESTACIÓN DE LA POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAREPA 2023	CONTRATO No.
MUNICIPIO DE CAREPA	LOCALIZACION	CAREPA ANTIOQUIA	VALOR INICIAL
SECRETARIA DE GOBIERNO	CONTRATISTA	XXXXXXXXXXXX	VALOR ADICION
	INTERVENTOR	XXXXXXXXXXXX	VALOR FINAL
	SUPERVISOR	XXXXXXXXXXXX	


CONDICIONES INICIALES					
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	V/UNITARIO	VALOR
1	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL	0	-	-	20.919.600
1,2	Aplicación de pintura tipo koraza para muro perimetral	m2	421,2	18.000	7.581.600
1,3	Pintura para malla eslabonada + parales	M2	468,0	17.000	7.956.000
1,4	Vaciado en concreto sec10x10cm para ajuste de malla eslabonada en todo el perímetro del cerramiento.	ml	234,0	23.000	5.382.000
2	MANTENIMIENTO DE COCINA	0	-	-	32.274.727
2,1	Mampostería en bloque e=15cm	m2	63,2	80.500	5.087.600
2,4	Mantenimiento de pintura tipo 1 a 3 manos	m2	75,2	18.500	1.391.200
2,5	instalación de mesón en concreto en granito pulido	ml	5,0	458.000	2.290.000
2,6	Instalación de tubería pvc 1/2 pulg	ml	50,0	20.600	1.030.000
2,7	Instalación de Tubería PVC 2 pulg	ml	40,0	38.500	1.540.000
2,8	Salida PVC 2 pulg	un	1,0	66.927	66.927
2,9	Lavaplatos en acero inoxidable de empotrar con grifería	UNI	1,0	689.000	689.000
2,10	cielo en drival, incluye estructura	M2	50,0	55.000	2.750.000
2,11	Salida eléctrica para tomas y lámparas, incluye cableado tuberías y empalmes	un	15,0	156.000	2.340.000
2,12	Mortero de piso para corregir el existente en mal estado. + malla D84, e= 5a7cm	m2	50,0	88.000	4.400.000
2,13	suministro e instalación de enchape para cocina	m2	50,0	105.000	5.250.000
2,14	suministro e instalación de ventanas con medida 2*1.20m	un	2,0	995.000	1.990.000
2,15	suministro e instalación de puerta	un	3,0	1.150.000	3.450.000
4	MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA ESTACION	0	-	-	30.807.200
4,1	Mantenimiento de pintura vinilo a tres manos	M2	1.326,4	18.000	23.875.200

4.2	Recorrido de cubierta para aplicación de bronco lastico y/o lastosil	m2	42,0	46.000	1.932.000
4.6	Mantenimiento de tubería del baño de los hombres con filtración en armerillo. Incluye canchas, cambio de enchape y corrección de red si se requiere.	un	1,0	1.200.000	1.200.000
4.7	Reja de seguridad para laterales del cielo en celdas de detención. En varilla de 5/8" legitima.	un	2,0	1.900.000	3.800.000
	Costos directos			CONDICIONES INICIALES	84.001.527
	Administración	%	25%		21.000.382
	Utilidad	%	5%		4.200.076
	IVA Sobre utilidad	%	19%		798.015
	Costos indirectos				25.998.473
	Valor Total				110.000.000

ASUNTO: Cotización Nos permitimos compartir las actividades que se requieren para la ejecución de mantenimiento en la estación de policía Carepa.

CONDICIONES INICIALES					
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	V/UNITARIO	VALOR
1	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL	0	-	-	21.808.800
1,2	Aplicación de pintura tipo koraza para muro perimetral	m2	421,2	19.000	8.002.800
1,3	Pintura para malla eslabonada + parales	M2	468,0	18.000	8.424.000
1,4	Vaciado en concreto sec10x10cm para ajuste de malla eslabonada en todo el perímetro del cerramiento.	ml	234,0	23.000	5.382.000
2	MANTENIMIENTO DE COCINA	0	-	-	29.577.800
2,1	Mampostería en bloque e=15cm	m2	63,2	90.000	5.688.000
2,4	Mantenimiento de pintura tipo 1 a 3 manos	m2	75,2	19.000	1.428.800
2,5	instalación de mesón en concreto en granito pulido	ml	5,0	458.000	2.290.000
2,6	Instalación de tubería pvc 1/2 pulg	ml	50,0	21.000	1.050.000
2,7	Instalación de Tubería PVC 2 pulg	ml	40,0	38.500	1.540.000
2,8	Salida PVC 2 pulg	un	1,0	65.000	65.000
2,9	Lavaplatos en acero inoxidable de empotrar con grifería	UNI	1,0	750.000	750.000
2.10	cielo en driwall, incluye estructura	M2	50,0	55.000	2.750.000
2.11	Salida eléctrica para tomas y lámparas, incluye cableado tuberías y empalmes	un	15,0	156.000	2.340.000
2.12	Mortero de piso para corregir el existente en mal estado. + malla D84, e= 5a7cm	m2	50,0	88.000	4.400.000
2,13	suministro e instalación de enchape para cocina	m2	50,0	105.000	5.250.000
2,14	suministro e instalación de ventanas con medida 2*1.20m	un	2,0	995.000	1.990.000
2,15	suministro e instalación de puerta	un	3,0	12.000	36.000
4	MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA ESTACION	0	-	-	34.660.000
4.1	Mantenimiento de pintura vinilo a tres manos	M2	1.326,4	20.000	26.528.000
4.2	Recorrido de cubierta para aplicación de bronco lastico y/o lastosil	m2	42,0	46.000	1.932.000

4.6	Mantenimiento de tubería del baño de los hombres con filtración en armerillo. Incluye canchas, cambio de enchape y corrección de red si se requiere.	un	1,0	1.200.000	1.200.000
4.7	Reja de seguridad para laterales del cielo en celdas de detención. En varilla de 5/8" legítima.	un	2,0	2.500.000	5.000.000
	Costos directos			CONDICIONES INICIALES	86.046.600
	Administración	%	25%		21.511.650
	Utilidad	%	5%		4.302.330
	IVA Sobre utilidad	%	19%		817.443
	Costos indirectos				26.631.423
	Valor Total				112.678.023



DIQUE CONSTRUCTORES S.A.S.

CONSTRUCCION Y ASESORIA EN OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO

diqueconstructoressas@gmail.com

CALLE 30 No. 30-12, EL REPOSO, APARTADÓ

CEL (312)2669294

CONDICIONES INICIALES

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	V/UNITARIO	VALOR
1	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL	0	-	-	21.294.000
1,2	Aplicación de pintura tipo koraza para muro perimetral	m2	421,2	20.000	8.424.000
1,3	Pintura para malla eslabonada + parales	M2	468,0	16.000	7.488.000
1,4	Vaciado en concreto sec10x10cm para ajuste de malla eslabonada en todo el perímetro del cerramiento.	ml	234,0	23.000	5.382.000
2	MANTENIMIENTO DE COCINA	0	-	-	32.559.127
2,1	Mampostería en bloque e=15cm	m2	63,2	85.000	5.372.000
2,4	Mantenimiento de pintura tipo 1 a 3 manos	m2	75,2	18.500	1.391.200
2,5	instalación de mesón en concreto en granito pulido	ml	5,0	458.000	2.290.000
2,6	Instalación de tubería pvc 1/2 pulg	ml	50,0	20.600	1.030.000
2,7	Instalación de Tubería PVC 2 pulg	ml	40,0	38.500	1.540.000
2,8	Salida PVC 2 pulg	un	1,0	66.927	66.927
2,9	Lavaplatos en acero inoxidable de empotrar con grifería	UNI	1,0	689.000	689.000
2,10	cielo en drival, incluye estructura	M2	50,0	55.000	2.750.000
2,11	Salida eléctrica para tomas y lámparas, incluye cableado tuberías y empalmes	un	15,0	156.000	2.340.000
2,12	Mortero de piso para corregir el existente en mal estado. + malla D84, e= 5a7cm	m2	50,0	88.000	4.400.000
2,13	suministro e instalación de enchape para cocina	m2	50,0	105.000	5.250.000
2,14	suministro e instalación de ventanas con medida 2*1.20m	un	2,0	995.000	1.990.000
2,15	suministro e instalación de puerta	un	3,0	1.150.000	3.450.000
4	MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA ESTACION	0	-	-	34.260.000

4.1	Mantenimiento de pintura vinilo a tres manos	M2	1.326,4	20.000	26.528.000
4.2	Recorrido de cubierta para aplicación de bronco lastico y/o lastosil	m2	42,0	46.000	1.932.000
4.6	Mantenimiento de tubería del baño de los hombres con filtración en armerillo. Incluye canchas, cambio de enchape y corrección de red si se requiere.	un	1,0	800.000	800.000
4.7	Reja de seguridad para laterales del cielo en celdas de detención. En varilla de 5/8" legitima.	un	2,0	2.500.000	5.000.000
	Costos directos			CONDICIONES INICIALES	88.113.127
	Administración	%	25%		22.028.282
	Utilidad	%	5%		4.405.656
	IVA Sobre utilidad	%	19%		837.075
	Costos indirectos				27.271.013
	Valor Total				115.384.140