

TECNICOL TECNICOS
COLOMBIANOS SAS

TECNICOL TECNICOS COLOMBIANOS SAS NIT 901449984
Actividad Económica Principal 4663
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta RJ - 457

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065795616 de 19/02/2024 - 19/02/2025 autoriza RJ-268 a RJ-500

Tipo de Operación
Fecha de Generación
Fecha de Vencimiento
Forma de Pago
Medio de Pago
Moneda

Estandar
23/12/2024 10:43
23/12/2024 10:43
Contado
Consignación bancaria
COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social
NIT
Obligación
Email
Teléfono
Dirección
Ciudad, Depart.

TECNICOL TECNICOS
COLOMBIANOS SAS
901449984
NO APLICA
tecnicoscolombiasas@gmail.com
3167818175
CR 39 30 A 40 SUR AGP A TO 8 AP 101
ZN MARIA PAULA BOSQUES DE SAN
LUIS
NEIVA, HUILA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social
NIT
Obligación
Email
Teléfono
Dirección
Ciudad, Depart.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
813005265
IVA
contabilidad@carmenemiliaospina.gov.
co
3112566991
CR 22 26 19
NEIVA, HUILA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	TB	TUBERIA LINEAL DE COBRE DE 1" 1/2X1/2	48	EA	\$170,000.00	IVA 19%	\$8,160,000.00	\$9,710,400.00
2	AIS	AISLANTE TERMICO DE 1"1/2	45	EA	\$19,000.00	IVA 19%	\$855,000.00	\$1,017,450.00
3	OX	OXIGENO	7	EA	\$90,000.00	IVA 19%	\$630,000.00	\$749,700.00
4	AC	ACEITE	7	EA	\$120,000.00	IVA 19%	\$840,000.00	\$999,600.00
5	NB	NITOGENO PARA BARRIDO Y PERSURIZACION	3	EA	\$80,000.00	IVA 19%	\$240,000.00	\$285,600.00
5	GR	GAS REFRIGERANTE R41A	120	EA	\$118,000.00	IVA 19%	\$14,160,000.00	\$16,850,400.00
7	MTO	MANTENIMIENTO OREVENTIVO A LOS EQUIPOS VRF DEL PRIMER Y LOS CENTRALES DEL SEGUNDO PISO	1	EA	\$6,280,000.00	IVA 19%	\$6,280,000.00	\$7,473,200.00
8	MOA	MANO DE OBRA POR EL MANTENIMINTO CORRECTIVO	1	EA	\$10,000,000.00	IVA 19%	\$10,000,000.00	\$11,900,000.00

Subtotal
IVA 19%

\$41,165,000.00
\$7,821,350.00

Total a Pagar \$48,986,350.00

CONTRATO 00572: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HABITACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO QUE ALIMENTA EL SEGUNDO PISO EN EL SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES CENTRALES DEL 1 Y 2 PISO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL MATERNO INFANTIL CAIMI BLOQUE 1 DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Unidades de medida: EA = cada

TECNICOL TECNICOS COLOMBIANOS SAS

TECNICOL TECNICOS COLOMBIANOS SAS NIT 901449984

Actividad Económica Principal 4663

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta RJ - 457

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764065795616 de 19/02/2024 - 19/02/2025 autoriza RJ-268 a RJ-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

23/12/2024 10:43

Fecha de Vencimiento

23/12/2024 10:43

Forma de Pago

Contado

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 01e47dbc93e8db645186e1832329c4466a21ae84dc93c5d9cd41a04ff0dcbb87377acbd04fc69bca33be277e77f29287

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 2 / 2



TECNICOL S.A.S  TECNICOL Técnicos Colombianos	INFORME PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL CAIMI
--	--

Neiva, 23 de diciembre de 2024

SEÑOR(ES):

CARMEN EMILIA OSPINA

Departamento de proyectos

ASUNTO: INFORME DE PROYECTO CAIMI

CLASE	MANTENIMIENTO
NUMERO DE CONTRATO	0572
OBJETO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HABILITACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO QUE ALIMENTA EL SEGUNDO PISO EN EL SISTEMA DE EXTRACCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES CENTRALES DEL 1 Y 2 PISO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL – CAIMI BLOQUE 1 DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA
CONTRATISTA	TECNICOL TECNICOS COLOMBIANOS SAS
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CARMEN EMILIA OSPINA”

Cordialmente nos permitimos presentar a ustedes nuestra firma **TECNICOL S.A.S.** con una experiencia de más de cinco (5) años, con sede principal en Neiva (Huila) Colombia, cuyo objetivo comercial dentro de la ingeniería térmica y electromecánica es el diseño, fabricación, montajes, ventas, mantenimiento preventivo, predictivo.

CARRERA 39 30ª 40 sur Neiva Huila
tecnicoscolombiasas@gmail.com
3167818175-3175049192

TECNICOL S.A.S  TECNICOL Técnicos Colombia	INFORME CAIMI
--	-----------------------------

INTRODUCCION

En el siguiente informe se mencionarán las actividades realizadas en los pisos 1 y 2 y terraza.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Se realizó el mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado tipo cassette y equipos desnudos que alimentan el primer piso. También se realizaron los mantenimientos de los equipos centrales que alimentan el segundo piso.

AVANCE FÍSICO E INVENTARIO DE EQUIPOS


A MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PISOS UNO Y DOS CAIMI					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% EJECUTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	UNIDAD EXTERIOR				
1.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO CENTRAL UMA #1 PARA SALA DE CIRUGIA UBICADO EN CUBIERTA. TIPO: MANEJADORA DE AIRE TIPO PESADO MODELO: 3ADBT-17	UND	1	100%	


SERIE: 23030446 TENSION: 220/440				
-------------------------------------	--	--	--	--

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% EJECUTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
2	UNIDAD EXTERIOR				
2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO CENTRAL UNIDAD CONDENSADORA 1 DE LA UMA #1 PARA SALAS DE CIRUGIA UBICADO EN CUBIERTA. TIPO: CONDENSADORA VRF MODELO: ARUV144BTE5 SERIE: 211KCBD1MX05 TENSION: 220/440 CAPACIDAD: 144.000 BTU	UND	1	100%	
3	UNIDAD EXTERIOR				
3.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO CENTRAL UNIDAD CONDENSADORA 2 DE LA UMA #1 PARA SALAS DE CIRUGIA UBICADO EN CUBIERTA. TIPO: CONDENSADORA VRF MODELO: ARUV144BTE5 SERIE: 210KCKJOP869	UND	1	100%	

	TENSION: 220/440 CAPACIDAD: 144.000 BTU				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% EJECUTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
4	UNIDAD EXTERIOR				
4.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO CENTRAL UMA #2 PARA LAS SALAS DE PARTOS UBICADO EN CUBIERTA. TIPO: MANEJADORA DE AIRE TIPO PESADO MODELO: 3ADBT-13 SERIE: 23030447 TENSION: 220/440	UND	1	100%	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% EJECUTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
5	UNIDAD EXTERIOR				
5.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO CENTRAL UNIDAD CONDENSADORA 1 DE LA UMA #2 SALA DE PARTOS UBICADO EN CUBIERTA. TIPO: CONDENSADORA VRF MODELO: ARUV121BTE5 SERIE: 211KCZP1FH97 TENSION: 220/440 CAPACIDAD: 121.000 BTU	UND	1	100%	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% EJECUTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
6	UNIDAD EXTERIOR				

6.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO CENTRAL UNIDAD CONDENSADORA 2 DE LA UMA #2 SALA DE PARTOS UBICADO EN CUBIERTA. TIPO: CONDENSADORA VRF MODELO: ARUV121BTE5 SERIE: 211KCSF1H98 TENSION: 220/440 CAPACIDAD: 121.000 BTU	UND	1	100%	
ITEM	DESCRIPCION			%	REGISTRO FOTOGRAFICO
7	UNIDAD EXTERIOR	UND	CANTIDAD	EJECUTADO	
7.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO CENTRAL UNIDAD DE PRE-ENFRIAMIENTO URA 01 UBICADO EN CUBIERTA. TIPO: MANEJADORA DE AIRE TIPO PESADO MODELO: 3ADBT-06 SERIE: 23030448 TENSION: 220/440	UND	1	100%	
ITEM	DESCRIPCION			%	REGISTRO FOTOGRAFICO
8	UNIDAD EXTERIOR	UND	CANTIDAD	EJECUTADO	
8.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO CENTRAL UNIDAD CONDENSADORA 1 DE LA URA-01 UBICADO EN CUBIERTA.	UND	1	100%	


	TIPO: CONDENSADORA VRF MODELO: ARUV121BTE5 SERIE: 212KCCV0AB11 TENSION: 220/440 CAPACIDAD: 121.000 BTU				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% EJECUTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
9	UNIDADES INTERIORES				
9.1	EQUIPO DE DUCTO OCULTO AREA: OBSERVACION M MODELO: ARNU15GM1A4 SERIAL: 21KCHE04N37 TENSION: 220 V CAPACIDAD: 15000 BTU	UND	1	100%	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% EJECUTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
10	UNIDADES INTERIORES				
10.1	EQUIPO DE DUCTO OCULTO AREA: OBSERVACION H MODELO: ARNU15GM1A4 SERIAL: 21KCHE04N38 TENSION: 220 V CAPACIDAD: 15000 BTU	UND	1	100%	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% EJECUTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
11	UNIDADES INTERIORES				

11.1	EQUIPO DE DUCTO OCULTO AREA: ESTACION ENFERMERIA MODELO: ARNU24GM1A4 SERIAL: 21KCHE04N39 TENSION: 220 V CAPACIDAD: 24000 BTU	UND	1	100%	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% EJECTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
12	UNIDADES INTERIORES				
12.1	EQUIPO DE DUCTO OCULTO AREA: PEDIATRIA NEBULIZACIONES MODELO: ARNU28GM1A4 SERIAL: 21KCHE04N39 TENSION: 220 V CAPACIDAD: 28000 BTU	UND	1	100%	

Técnicos Colombia

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% EJECTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
13	UNIDADES INTERIORES				
13.1	EQUIPO TIPO CASSETTE 4 VIAS AREA: CONSULTORIO 1 MODELO: ARNU12GTRB4 SERIAL: 2098KCKJ1XY81 TENSION: 220 V	UND	1	100%	

	CAPACIDAD: 12000 BTU				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% EJECUTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
14	UNIDADES INTERIORES				
14.1	EQUIPO TIPO CASSETTE 4 VIAS AREA: CONSULTORIO 2 MODELO: ARNU12GTRB4 SERIAL: 2098KCKJ1XY82 TENSION: 220 V CAPACIDAD: 12000 BTU	UND	1	100%	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% EJECUTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
15	UNIDADES INTERIORES				
15.1	EQUIPO TIPO CASSETTE 4 VIAS AREA: CONSULTORIO 3 MODELO: ARNU12GTRB4 SERIAL: 2098KCKJ1XY83 TENSION: 220 V CAPACIDAD: 12000 BTU	UND	1	100%	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% EJECUTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
16	UNIDADES INTERIORES				

16.1	EQUIPO TIPO CASSETTE 4 VIAS AREA: CONSULTORIO MODELO: ARNU12GTRB4 SERIAL: 2098KCKJ1XY84 TENSION: 220 V CAPACIDAD: 12000 BTU	UND	1	100%	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% EJECTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
17	UNIDADES INTERIORES				
17.1	EQUIPO TIPO CASSETTE AREA: TRIAGE MODELO: ARNU07GTRB4 SERIAL: 2098KCKJ1XY85 TENSION: 220 V CAPACIDAD: 7000 BTU	UND	1	100%	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% EJECTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
18	UNIDADES INTERIORES				
18.1	EQUIPO TIPO CASSETTE AREA: DESCANSO MEDICO MODELO: ARNU21GTQB4 SERIAL: 2098KCKJ1XY86 TENSION: 220 V CAPACIDAD: 21000 BTU	UND	1	100%	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% EJECUTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
19	UNIDADES INTERIORES				
19.1	EQUIPO TIPO CASSETTE AREA: HIDRATACION MODELO: ARNU21GTQB4 SERIAL: 2098KCKJ1XY87 TENSION: 220 V CAPACIDAD: 21000 BTU	UND	1	100%	
20	UNIDADES INTERIORES				
20.1	EQUIPO TIPO CASSETTE 4 VIAS AREA: CURACIONES MODELO: ARNU12GTRB4 SERIAL: 2098KCKJ1XY88 TENSION: 220 V CAPACIDAD: 12000 BTU	UND	1	100%	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% EJECUTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
21	UNIDADES INTERIORES				
21.1	EQUIPO TIPO CASSETTE AREA: YESOS MODELO: ARNU24GTBB4 SERIAL: 2098KCKJ1XY89 TENSION: 220 V	UND	1	100%	

	CAPACIDAD: 24000 BTU				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% EJECUTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
22	UNIDADES INTERIORES				
22.1	EQUIPO TIPO CASSETTE AREA: PROCEDIMIENTOS MODELO: ARNU24GTBB4 SERIAL: 2098KCKJ1XY90 TENSION: 220 V CAPACIDAD: 24000 BTU	UND	1	100%	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% EJECUTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
23	UNIDADES INTERIORES				
23.1	EQUIPO TIPO CASSETTE AREA: SALA E.R.A MODELO: ARNU30GTBB4 SERIAL: 2098KCKJ1XY91 TENSION: 220 V CAPACIDAD: 30000 BTU	UND	1	100%	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% EJECUTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
24	UNIDADES INTERIORES				
24.1	EQUIPO TIPO CASSETTE AREA: REANIMACION MODELO: ARNU24GTBB4 SERIAL: 2098KCKJ1XY92	UND	1	100%	

	TENSION: 220 V CAPACIDAD: 24000 BTU				
--	---	--	--	--	--

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Se suministro e instalo la tubería de cobre de 1" ½ x ½ a los tres equipos centrales con sus 5 unidades condensadoras incluido el aislamiento térmico, se realizaron las soldaduras con paso de nitrógeno y presurización con nitrógeno más pruebas de 24 horas. El vacío fue probado con vacuómetro a menos de 500 micras y la carga de gas refrigerante fue realizada con peso teniendo en cuenta el software de la marca LG.

REGISTRO FOTOGRAFICO

- ALISTAMIENTO Y LIMPIEZA DE TUBERIA




Se realiza alistamiento y limpieza de la tubería de cobre antes de ser instalada y presurizada, esto ayuda a eliminar partículas que vengan en los cortes de fábrica, si no se realiza este procedimiento estas partículas pueden llegar a los sistemas de expansión y generar daños graves.

- INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE



Se realiza la instalación de 48 metros de tubería de cobre de 1"1/2 x 1/2 junto con su aislamiento térmico. se realizó soldadura oxiacetilénica con paso de nitrógeno a 0.5 psi y barras de plata al 5%



**NITROGENO PARA
BARRIDO, PRESURIZACION
Y PASO PARA SUELDAR**

Se utilizo nitrógeno para soldar cobre y así evitar la formación de óxido de cobre y proteger el metal durante el proceso ya que este crea una atmósfera inerte que permite soldar sin incrustaciones y residuos.



El objetivo de realizar un vacío es extraer todos los residuos gaseosos que hallan dentro de un sistema, como la humedad o los gases no condensables. Este procedimiento fue realizado con cada equipo intervenido.



SE REALIZA CARGA
DE GAS REFRIGERANTE
R410 CON PESA
PARA INSERTAR
LOS GRAMOS
SEGÚN MARCA

Técnicos Colombia

Se insertaron un total de 120 kilos de gas refrigerante a todos los sistemas intervenidos, cada equipo quedo con una carga de gas de 130 psi por la línea de baja presión y 380 psi por la línea de alta presión.

INFORMACION DEL PROCESO REALIZADO EN EL PROYECTO

Este proyecto fue basado de acuerdo a las condiciones entregadas en el diseño impuesta por la IDEAM.

AMBIENTE INTERIOR	
Temperatura de bulbo seco	73.0 °F $\pm$ 2°F
	22.8 °C $\pm$ 1.1 °C
Humedad relativa	55% $\pm$ 10%
AMBIENTE EXTERIOR	
Temperatura de bulbo seco	95 °F (35 °C)
Temperatura de bulbo húmedo	80 °F (26.7 °C)
Altura sobre el nivel de mar	472 MTS
latitud	3° 3' NORTE

TRABAJO EJECUTADO

1. Mantenimiento preventivo a los equipos tipo cassette del primer piso
2. Mantenimiento preventivo a los equipos de ducto oculto
3. Mantenimiento preventivo a tres manejadoras tipo central ubicadas en la azotea
4. Mantenimiento preventivo a cinco condensadoras de refrigerante variable vrf ubicadas en la azotea
5. Instalación de tubería de tubería de cobre de 1"1/1 x 1/2 con aislante térmico
6. Soldadura oxiacetilénica con barras de plata al 5%
7. Presurización con nitrógeno
8. Vacío con vacuómetro a 500 micras de acuerdo a norma establecida por la marca
9. Carga de gas refrigerante R410a (se suministró la cantidad necesaria de refrigerante para cargar el sistema de acuerdo a los generado por el software de diseño)


10. Puesta en marcha con herramienta de diagnóstico MOVILE LGMV, revisión de parámetros, sensores de temperatura, rango de operación de compresores y válvulas electrónicas.

11. funciones y parámetro de operación

- control de seguridad en presiones del equipo
- control de corte por variaciones de voltaje
- control de corte por temperatura
- control de capacidad
- Encendido y apagado de todas las unidades o de acuerdo a la necesidad requerida)


PLANO AZOTEA

En este plano se muestra la distribución completa de las tuberías, unidad exterior y unidades manejadoras junto con sus respectivos accesorios.



PLANO PRIMER PISO UNIDADES INTERIORES


En este plano se muestra la distribución completa de las tuberías, unidades interiores y unidades manejadoras junto con sus respectivos accesorios.



RECOMENDACIONES

Se realiza las siguientes recomendaciones con el fin de alargar la vida útil de los equipos.

- Realizar un mantenimiento preventivo constante tanto en unidades interiores como exteriores.
- Que el personal que realice el mantenimiento cuente con la experiencia necesaria para la manipulación de estos equipos.



JONATAN CUELLAR QUIROGA
GERENTE COMERCIAL
TECNICOL S.A.S
CEL.3167818175



ELVIS FABIAN DELGADO
GERENTE OPERATIVO
TECNICOL S.A.S
CEL.3175049192



REPORTE DE TRABAJO

NUMERO DE R/T

PAGINA #

CALCULO, INSTALACION Y VENTA DE SISTEMAS DE REFRIGERACION, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA

Datos del Cliente				DATOS DEL EQUIPO			
CLIENTE	CARMEN EMILIA OSPINA CAIMI			TIPO DE EQUIPO	UNIDAD MANEJADORA		
CIUDAD	NEIVA	DIRECCION		MODELO	3ADBT-17		
FECHA	13-dic-24			SERIAL	23030446		
UBICACIÓN	SALA DE CIRUGIA			MARCA	TECAM		
CONTACTO		TEL.		CAPACIDAD	10 TR		
MANTENIMIENTO (X) REPARACION () DESMONTAJE O TRASLADO () INSTALACION () VENTA () REVISION ()							
INFOMACION TECNICA							
FALLA DETECTADA	VOLTAJE CONDEN.	L1-L2	L2-L3	L3-L1	TEMP. AREA	DESCRIPCION DEL TRABAJO	
FUGA DE EFRIGERANTE ()	AMP. CONDEN.				23°C	SE SEALIZO REVISION Y	
FALLA ELECTRICA ()						MANTENIMIENTO PREVENTIVO,	
FALLA EN COMPRESOR ()						REVISION ELECTRICA, LAVADO	
FALLA EN MOTOR VENTILADOR ()	AMP. EQUIPO	AMP L1			11°C	DE SERPENTIN CON	
FALLA MECANICA ()		AMP L2				HIDROLAVADORA Y QUIMICO	
FALLA EN CAPACITORES ()		AMP L3				DESINCRUSTANTE Y PUESTA EN	
MALA INSTALACION ()	PRESIONES EQUIPO	PRESION ALTA			22°C	MARCHA	
DENAJE OBSTRUIDO ()		PRESION BAJA					
FALLA TAJETA ()							
FALTA DE MANTENIMIENTO ()		TIPO EFRIGERANTE			AMPERAJE MOTOR		
OTRO:		R410					
MATERIALES UTILIZADOS						CANTIDAD	
DESINCRUSTANTE						1/2 GL	
JABON LIQUIDO						1/4 GL	
LIMPIADOR ELECTRONICO						20 ML	
CALIFICACION DEL SERVICIO							
EXCELENTE ()		BUENO ()		REGULAR ()		MALO ()	
FIRMA CLIENTE:				FIRMA TECNICO:			
CARRERA 39 #+A1:N41 30 A 40 SUR CEL. 3167818175-3175049192 tecnicoscolumbiasas@gmail.com							

LEINA ARCELY TRUJILLO

[Signature]





NUMERO DE R/T

PAGINA #


CALCULO, INSTALACION Y VENTA DE SISTEMAS DE REFRIGERACION, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA

Datos del Cliente				DATOS DEL EQUIPO			
CLIENTE	CARMEN EMILIA OSPINA CAIMI			TIPO DE EQUIPO	UNIDAD CONDENSADORA		
CIUDAD	NEIVA	DIRECCION		MODELO	ARUV144BTE5		
FECHA	13-dic-24			SERIAL	211KCBDMX05		
UBICACIÓN	SALA DE CIRUGIA			MARCA	LG		
CONTACTO		TEL.		CAPACIDAD	144.000 BTU		
MANTENIMIENTO (X) REPARACION () DESMONTAJE O TRASLADO () INSTALACION () VENTA () REVISION ()							
INFOMACION TECNICA							
FALLA DETECTADA		VOLTAJE CONDEN.	L1-L2 L2-L3 L3-L1	TEMP. AREA 23°C	DESCRIPCION DEL TRABAJO		
FUGA DE EFRIGERANTE ()					SE SEALIZO REVISION Y		
FALLA ELECTRICA ()					MANTENIMIENTO PREVENTIVO,		
FALLA EN COMPRESOR ()		AMP. CONDEN.	AMP L1 AMP L2 AMP L3	TEMP. REJILLA 11°C	REVISION ELECTRICA, LAVADO		
FALLA EN MOTOR VENTILADOR ()					DE SERPENTIN CON		
FALLA MECANICA ()					HIDROLAVADORA Y QUIMICO		
FALLA EN CAPACITORES ()		PRESIONES EQUIPO	PRESION ALTA PRESION BAJA 125 psi	REGUL. TERMOSTATO 22°C	DESINCRUSTANTE Y PUESTA EN		
MALA INSTALACION ()					MARCHA		
DENAJE OBSTRUIDO ()					CONDENSADORA 1		
FALLA TAJETA ()		TIPO EFRIGERANTE	R410	AMPERAJE MOTOR L1-L2 L2-L3 L3-L1			
FALTA DE MANTENIMIENTO ()							
OTRO:							
MATERIALES UTILIZADOS					CANTIDAD		
DESINCRUSTANTE					1/2 GL		
JABON LIQUIDO					1/4 GL		
LIMPIADOR ELECTRONICO					20 ML		
CALIFICACION DEL SERVICIO							
EXCELENTE ()		BUENO ()		REGULAR ()		MALO ()	
FIRMA CLIENTE:				FIRMA TECNICO:			
LEINY ARCELY TRUTILLO 							
CARRERA 39 #+A1:N41 30 A 40 SUR CEL. 3167818175-3175049192 tecnicoscolumbiasas@gmail.com							

		REPORTE DE TRABAJO				
		NUMERO DE R/T		PAGINA #		
CALCULO, INSTALACION Y VENTA DE SISTEMAS DE REFRIGERACION, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA						
Datos del Cliente			DATOS DEL EQUIPO			
CLIENTE	CARMEN EMILIA OSPINA CAIMI		TIPO DE EQUIPO	UNIDAD CONDENSADORA		
CIUDAD	NEIVA	DIRECCION	MODELO	ARUV144BTE5		
FECHA	13-dic-24		SERIAL	210KCKJOP869		
UBICACIÓN	SALA DE CIRUGIA		MARCA	LG		
CONTACTO		TEL.	CAPACIDAD	144.000 BTU		
MANTENIMIENTO (X) REPARACION () DESMONTAJE O TRASLADO () INSTALACION () VENTA () REVISION ()						
INFOMACION TECNICA						
FALLA DETECTADA		VOLTAJE CONDEN.	L1-L2	TEMP. AREA	DESCRIPCION DEL TRABAJO	
FUGA DE EFRIGERANTE ()			L2-L3	23°C		SE SEALIZO REVISION Y
FALLA ELECTRICA ()			L3-L1			MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
FALLA EN COMPRESOR ()		AMP. CONDEN.	AMP L1	TEMP. REJILLA	REVISION ELECTRICA, LAVADO	
FALLA EN MOTOR VENTILADOR ()			AMP L2	11°C	DE SERPENTIN CON	
FALLA MECANICA ()			AMP L3		HIDROLAVADORA Y QUIMICO	
FALLA EN CAPACITORES ()		PRESIONES EQUIPO	PRESION ALTA	REGUL. TERMOSTATO	DESINCRUSTANTE Y PUESTA EN	
MALA INSTALACION ()			22°C	MARCHA		
DENAJE OBSTRUIDO ()				CONDENSADORA 2		
FALLA TAJETA ()			125 psi	AMPERAJE MOTOR		
FALTA DE MANTENIMIENTO ()		TIPO EFRIGERANTE	L1-L2			
OTRO:		R410	L2-L3			
			L3-L1			
MATERIALES UTILIZADOS					CANTIDAD	
DESINCRUSTANTE					1/2 GL	
JABON LIQUIDO					1/4 GL	
LIMPIADOR ELECTRONICO					20 ML	
CALIFICACION DEL SERVICIO						
EXCELENTE ()		BUENO ()		REGULAR () MALO ()		
FIRMA CLIENTE:  FIRMA TECNICO: 						
CARRERA 39 #+A1:N41 30 A 40 SUR CEL. 3167818175-3175049192 tecnicoscolombiasas@gmail.com						

 TECNICAL Técnicos Colombia		REPORTE DE TRABAJO				
		NUMERO DE R/T		PAGINA #		
CALCULO, INSTALACION Y VENTA DE SISTEMAS DE REFRIGERACION, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA						
Datos del Cliente			DATOS DEL EQUIPO			
CLIENTE	CARMEN EMILIA OSPINA CAIMI			TIPO DE EQUIPO	UNIDAD MANEJADORA	
CIUDAD	NEIVA	DIRECCION		MODELO	3ADBT-13	
FECHA	13-dic-24			SERIAL	23030447	
UBICACIÓN	SALA DE PARTOS			MARCA	TECAM	
CONTACTO		TEL.		CAPACIDAD	6 TR	
MANTENIMIENTO (X) REPARACION () DESMONTAJE O TRASLADO () INSTALACION () VENTA () REVISION ()						
INFOMACION TECNICA						
FALLA DETECTADA		VOLTAJE CONDEN.	L1-L2		TEMP. AREA 23°C	DESCRIPCION DEL TRABAJO SE SEALIZO REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
FUGA DE EFRIGERANTE ()			L2-L3			
FALLA ELECTRICA ()			L3-L1			
FALLA EN COMPRESOR ()		AMP. CONDEN.	AMP L1		TEMP. REJILLA 11°C	REVISION ELECTRICA, LAVADO DE SERPENTIN CON HIDROLAVADORA Y QUIMICO
FALLA EN MOTOR VENTILADOR ()			AMP L2			
FALLA MECANICA ()			AMP L3			
FALLA EN CAPACITORES ()		PRESIONES EQUIPO	PRESION ALTA	REGUL TERMOSTATO	DESINCRUSTANTE Y PUESTA EN MARCHA	
MALA INSTALACION ()						
DENAJE OBSTRUIDO ()			PRESION BAJA	22°C		
FALLA TAJETA ()				AMPERAJE MOTOR		
FALTA DE MANTENIMIENTO ()			TIPO EFRIGERANTE	L1-L2		
OTRO:			R410	L2-L3		
				L3-L1		
MATERIALES UTILIZADOS					CANTIDAD	
DESINCRUSTANTE					1/2 GL	
JABON LIQUIDO					1/4 GL	
LIMPIADOR ELECTRONICO					20 ML	
CALIFICACION DEL SERVICIO						
EXCELENTE ()		BUENO ()		REGULAR () MALO ()		
FIRMA CLIENTE:  FIRMA TECNICO: 						
CARRERA 39 #+A1:N41 30 A 40 SUR CEL. 3167818175-3175049192 tecnicoscolombias@gmail.com						

		REPORTE DE TRABAJO			
		NUMERO DE R/T		PAGINA #	
CALCULO, INSTALACION Y VENTA DE SISTEMAS DE REFRIGERACION, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA					
Datos del Cliente			DATOS DEL EQUIPO		
CLIENTE	CARMEN EMILIA OSPINA CAIMI		TIPO DE EQUIPO	UNIDAD CONDENSADORA	
CIUDAD	NEIVA	DIRECCION	MODELO	ARUV121BTE5	
FECHA	14-dic-24		SERIAL	211KCZP1FH97	
UBICACIÓN	SALA DE PARTOS		MARCA	LG	
CONTACTO		TEL.	CAPACIDAD	121.000 BTU	
MANTENIMIENTO (X) REPARACION () DESMONTAJE O TRASLADO () INSTALACION () VENTA () REVISION ()					
INFOMACION TECNICA					
FALLA DETECTADA		VOLTAJE CONDEN.	L1-L2	TEMP. AREA	DESCRIPCION DEL TRABAJO
FUGA DE EFRIGERANTE ()			L2-L3	23°C	SE SEALIZO REVISION Y
FALLA ELECTRICA ()			L3-L1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
FALLA EN COMPRESOR ()		AMP. CONDEN.	AMP L1	TEMP. REJILLA	REVISION ELECTRICA, LAVADO
FALLA EN MOTOR VENTILADOR ()			AMP L2	11°C	DE SERPENTIN CON
FALLA MECANICA ()			AMP L3		HIDROLAVADORA Y QUIMICO
FALLA EN CAPACITORES ()		PRESIONES EQUIPO	PRESION ALTA	REGUL. TERMOSTATO	DESINCRUSTANTE Y PUESTA EN
MALA INSTALACION ()			PRESION BAJA	22°C	MARCHA
DENAJE OBSTRUIDO ()			125 psi		CONDENSADORA 1
FALLA TAJETA ()			TIPO EFRIGERANTE	L1-L2	
FALTA DE MANTENIMIENTO ()		R410	L2-L3		
OTRO:			L3-L1		
MATERIALES UTILIZADOS					CANTIDAD
DESINCRUSTANTE					1/2 GL
JABON LIQUIDO					1/4 GL
LIMPIADOR ELECTRONICO					20 ML
CALIFICACION DEL SERVICIO					
EXCELENTE ()		BUENO ()		REGULAR () MALO ()	
LEINY ARCELY TRUJILLO FIRMA CLIENTE:  FIRMA TECNICO:					
CARRERA 39 #+A1:N41 30 A 40 SUR CEL. 3167818175-3175049192 tecnicoscolumbiasas@gmail.com					

 TECNICOL Técnicos Colombia		REPORTE DE TRABAJO			
		NUMERO DE R/T		PAGINA #	
CALCULO, INSTALACION Y VENTA DE SISTEMAS DE REFRIGERACION, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA					
Datos del Cliente			DATOS DEL EQUIPO		
CLIENTE	CARMEN EMILIA OSPINA CAIMI		TIPO DE EQUIPO	UNIDAD CONDENSADORA	
CIUDAD	NEIVA	DIRECCION	MODELO	ARUV121BTE5	
FECHA	14-dic-24		SERIAL	211KCZP1FH98	
UBICACIÓN	SALA DE PARTOS		MARCA	LG	
CONTACTO		TEL.	CAPACIDAD	121.000 BTU	
MANTENIMIENTO (X) REPARACION () DESMONTAJE O TRASLADO () INSTALACION () VENTA () REVISION ()					
INFOMACION TECNICA					
FALLA DETECTADA		VOLTAJE CONDEN.	L1-L2		TEMP. AREA
FUGA DE EFRIGERANTE ()			L2-L3		23°C
FALLA ELECTRICA ()			L3-L1		
FALLA EN COMPRESOR ()		AMP. CONDEN.	AMP L1		TEMP. REJILLA
FALLA EN MOTOR VENTILADOR ()			AMP L2		11°C
FALLA MECANICA ()			AMP L3		
FALLA EN CAPACITORES ()		PRESIONES EQUIPO	PRESION ALTA	REGUL. TERMOSTATO	DESINCRUSTANTE Y PUESTA EN
MALA INSTALACION ()					MARCHA
DENAJE OBSTRUIDO ()			PRESION BAJA	22°C	CONDENSADORA 2
FALLA TAJETA ()			125 psi	AMPERAJE MOTOR	
FALTA DE MANTENIMIENTO ()		TIPO EFRIGERANTE	L1-L2		
OTRO:			R410	L2-L3	
				L3-L1	
MATERIALES UTILIZADOS					CANTIDAD
DESINCRUSTANTE					1/2 GL
JABON LIQUIDO					1/4 GL
LIMPIADOR ELECTRONICO					20 ML
CALIFICACION DEL SERVICIO					
EXCELENTE ()		BUENO ()		REGULAR ()	
				MALO ()	
FIRMA CLIENTE: LEINY ARCELY TRUTILLO			FIRMA TECNICO: 		
CARRERA 39 #+A1:N41 30 A 40 SUR CEL. 3167818175-3175049192 tecnicoscolombiasas@gmail.com					

 TECNICOLO <i>Técnicos Colombia</i>		REPORTE DE TRABAJO			
		NUMERO DE R/T		PAGINA #	
CALCULO, INSTALACION Y VENTA DE SISTEMAS DE REFRIGERACION, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA					
Datos del Cliente			DATOS DEL EQUIPO		
CLIENTE	CARMEN EMILIA OSPINA CAIMI		TIPO DE EQUIPO	UNIDAD MANEJADORA PRE-ENFRIAMIENTO	
CIUDAD	NEIVA	DIRECCION	MODELO	3ADBT-06	
FECHA	15-dic-24		SERIAL	23030448	
UBICACIÓN	RECIRCULACION PISO 1		MARCA	TECAM	
CONTACTO		TEL.	CAPACIDAD	5 TR	
MANTENIMIENTO (X) REPARACION () DESMONTAJE O TRASLADO () INSTALACION () VENTA () REVISION ()					
INFOMACION TECNICA					
FALLA DETECTADA		VOLTAJE CONDEN.	L1-L2	TEMP. AREA 23°C	DESCRIPCION DEL TRABAJO SE SEALIZO REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
FUGA DE EFRIGERANTE ()			L2-L3		
FALLA ELECTRICA ()			L3-L1		
FALLA EN COMPRESOR ()		AMP. CONDEN.	AMP L1	TEMP. REJILLA 11°C	REVISION ELECTRICA, LAVADO DE SERPENTIN CON HIDROLAVADORA Y QUIMICO
FALLA EN MOTOR VENTILADOR ()			AMP L2		
FALLA MECANICA ()			AMP L3		
FALLA EN CAPACITORES ()		PRESIONES EQUIPO	PRESION ALTA	REGUL. TERMOSTATO 22°C	DESINCRUSTANTE Y PUESTA EN MARCHA
MALA INSTALACION ()			PRESION BAJA		
DENAJE OBSTRUIDO ()					
FALLA TAJETA ()			AMPERAJE MOTOR		
FALTA DE MANTENIMIENTO ()			TIPO EFRIGERANTE	L1-L2	
OTRO:			R410	L2-L3	
				L3-L1	
MATERIALES UTILIZADOS					CANTIDAD
DESINCRUSTANTE					1/2 GL
JABON LIQUIDO					1/4 GL
LIMPIADOR ELECTRONICO					20 ML
CALIFICACION DEL SERVICIO					
EXCELENTE ()		BUENO ()		REGULAR () MALO ()	
LEINY ARCELY TRUTILLO  FIRMA CLIENTE: FIRMA TECNICO:					
CARRERA 39 #+A1:N41 30 A 40 SUR CEL. 3167818175-3175049192 tecnicoscolombiasas@gmail.com					

 TECNICOL <i>Técnicos Colombia</i>		REPORTE DE TRABAJO					
		NUMERO DE R/T		PAGINA #			
CALCULO, INSTALACION Y VENTA DE SISTEMAS DE REFRIGERACION, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA							
Datos del Cliente			DATOS DEL EQUIPO				
CLIENTE	CARMEN EMILIA OSPINA CAIMI		TIPO DE EQUIPO	UNIDAD CONDENSADORA			
CIUDAD	NEIVA	DIRECCION	MODELO	ARUV121BTE5			
FECHA	15-dic-24		SERIAL	211KCZP1FH98			
UBICACIÓN	RECIRCULACION PISO 1		MARCA	LG			
CONTACTO		TEL.	CAPACIDAD	121.000 BTU			
MANTENIMIENTO (X) REPARACION () DESMONTAJE O TRASLADO () INSTALACION () VENTA () REVISION ()							
INFOMACION TECNICA							
FALLA DETECTADA		VOLTAJE CONDEN.	L1-L2		TEMP. AREA	DESCRIPCION DEL TRABAJO	
FUGA DE EFRIGERANTE ()			L2-L3				
FALLA ELECTRICA ()			L3-L1	23°C			
FALLA EN COMPRESOR ()		AMP. CONDEN.	AMP L1		TEMP. REJILLA	REVISION ELECTRICA, LAVADO DE SERPENTIN CON HIDROLAVADORA Y QUIMICO	
FALLA EN MOTOR VENTILADOR ()			AMP L2				
FALLA MECANICA ()			AMP L3	11°C			
FALLA EN CAPACITORES ()		PRESIONES EQUIPO	PRESION ALTA		REGUL. TERMOSTATO	DESINCRUSTANTE Y PUESTA EN MARCHA	
MALA INSTALACION ()			PRESION BAJA				
DENAJE OBSTRUIDO ()			22°C				
FALLA TAJETA ()			AMPERAJE MOTOR				
FALTA DE MANTENIMIENTO ()			TIPO EFRIGERANTE		L1-L2		
OTRO:			R410		L2-L3		
					L3-L1		
MATERIALES UTILIZADOS					CANTIDAD		
DESINCRUSTANTE					1/2 GL		
JABON LIQUIDO					1/4 GL		
LIMPIADOR ELECTRONICO					20 ML		
CALIFICACION DEL SERVICIO							
EXCELENTE ()		BUENO ()		REGULAR ()		MALO ()	
FIRMA CLIENTE: LEINY ARCELY TRUJILLO FIRMA TECNICO: 							
CARRERA 39 #+A1:N41 30 A 40 SUR CEL. 3167818175-3175049192 tecnicoscolombias@gmail.com							

		REPORTE DE TRABAJO			
		NUMERO DE R/T		PAGINA #	
CALCULO, INSTALACION Y VENTA DE SISTEMAS DE REFRIGERACION, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA					
Datos del Cliente			DATOS DEL EQUIPO		
CLIENTE	CARMEN EMILIA OSPINA CAIMI		TIPO DE EQUIPO	EQUIPO DUCTO OCULTO	
CIUDAD	NEIVA	DIRECCION	MODELO	ARNU15GM1A4	
FECHA	15-dic-24		SERIAL	21KCHE04N37	
UBICACIÓN	OBSERVACION M		MARCA	LG	
CONTACTO		TEL.	CAPACIDAD	15.000 BTU	
MANTENIMIENTO (X) REPARACION () DESMONTAJE O TRASLADO () INSTALACION () VENTA () REVISION ()					
INFOMACION TECNICA					
FALLA DETECTADA		VOLTAJE CONDEN.	L1-L2	TEMP. AREA	DESCRIPCION DEL TRABAJO
FUGA DE EFRIGERANTE ()			L2-L3	23°C	
FALLA ELECTRICA ()			L3-L1		
FALLA EN COMPRESOR ()		AMP. CONDEN.	AMP L1	TEMP. REJILLA	REVISION ELECTRICA, LAVADO
FALLA EN MOTOR VENTILADOR ()			AMP L2	11°C	DE SERPENTIN CON
FALLA MECANICA ()			AMP L3		HIDROLAVADORA Y QUIMICO
FALLA EN CAPACITORES ()		PRESIONES EQUIPO	PRESION ALTA	REGUL. TERMOSTATO	DESINCRUSTANTE Y PUESTA EN
MALA INSTALACION ()				22°C	MARCHA
DENAJE OBSTRUIDO ()			PRESION BAJA		
FALLA TAJETA ()				AMPERAJE MOTOR	
FALTA DE MANTENIMIENTO ()			TIPO EFRIGERANTE	L1-L2	
OTRO:			R410	L2-L3	
				L3-L1	
MATERIALES UTILIZADOS					CANTIDAD
DESINCRUSTANTE					1/2 GL
JABON LIQUIDO					1/4 GL
LIMPIADOR ELECTRONICO					20 ML
CALIFICACION DEL SERVICIO					
EXCELENTE ()		BUENO ()		REGULAR () MALO ()	
LEINI Y ARCELY TRUJILLO FIRMA CLIENTE:  FIRMA TECNICO:					
CARRERA 39 #A1:N41 30 A 40 SUR CEL. 3167818175-3175049192 tecnicoscolumbiasas@gmail.com					




REPORTE DE TRABAJO

NUMERO DE R/T

PAGINA #

CALCULO, INSTALACION Y VENTA DE SISTEMAS DE REFRIGERACION, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA

Datos del Cliente				DATOS DEL EQUIPO			
CLIENTE	CARMEN EMILIA OSPINA CAIMI			TIPO DE EQUIPO	EQUIPO DUCTO OCULTO		
CIUDAD	NEIVA	DIRECCION		MODELO	ARNU15GM1A4		
FECHA	15-dic-24			SERIAL	21KCHE04N38		
UBICACIÓN	OBSERVACION H			MARCA	LG		
CONTACTO		TEL.		CAPACIDAD	15.000 BTU		
MANTENIMIENTO (X) REPARACION () DESMONTAJE O TRASLADO () INSTALACION () VENTA () REVISION ()							
INFOMACION TECNICA							
FALLA DETECTADA	VOLTAJE CONDEN.	L1-L2		TEMP. AREA	DESCRIPCION DEL TRABAJO		
FUGA DE EFRIGERANTE ()		L2-L3		23°C	SE SEALIZO REVISION Y		
FALLA ELECTRICA ()		L3-L1			MANTENIMIENTO PREVENTIVO,		
FALLA EN COMPRESOR ()		AMP L1			REVISION ELECTRICA, LAVADO		
FALLA EN MOTOR VENTILADOR ()		AMP L2		11°C	DE SERPENTIN CON		
FALLA MECANICA ()		AMP L3			HIDROLAVADORA Y QUIMICO		
FALLA EN CAPACITORES ()		PRESION ALTA			REGUL. TERMOSTATO	DESINCRUSTANTE Y PUESTA EN	
MALA INSTALACION ()		PRESION BAJA		22°C	MARCHA		
DENAJE OBSTRUIDO ()							
FALLA TAJETA ()					AMPERAJE MOTOR		
FALTA DE MANTENIMIENTO ()		TIPO EFRIGERANTE		L1-L2			
OTRO:		R410		L2-L3			
				L3-L1			
MATERIALES UTILIZADOS					CANTIDAD		
DESINCRUSTANTE					1/2 GL		
JABON LIQUIDO					1/4 GL		
LIMPIADOR ELECTRONICO					20 ML		
CALIFICACION DEL SERVICIO							
EXCELENTE ()	BUENO ()	REGULAR ()	MALO ()				
LEINY ARCELY TRUJILLO							
FIRMA CLIENTE:				FIRMA TECNICO:			
CARRERA 39 #+A1:N41 30 A 40 SUR CEL. 3167818175-3175049192 tecnicoscolombiasas@gmail.com							



REPORTE DE TRABAJO

NUMERO DE R/T

PAGINA #

CALCULO, INSTALACION Y VENTA DE SISTEMAS DE REFRIGERACION, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA

Datos del Cliente				DATOS DEL EQUIPO			
CLIENTE	CARMEN EMILIA OSPINA CAIMI			TIPO DE EQUIPO	EQUIPO DUCTO OCULTO		
CIUDAD	NEIVA	DIRECCION		MODELO	ARNU24GM1A4		
FECHA	16-dic-24			SERIAL	21KCHE04N39		
UBICACIÓN	ESTACION ENFERMERIA			MARCA	LG		
CONTACTO		TEL.		CAPACIDAD	24.000 BTU		
MANTENIMIENTO (X) REPARACION () DESMONTAJE O TRASLADO () INSTALACION () VENTA () REVISION ()							
INFORMACION TECNICA							
FALLA DETECTADA	VOLTAJE CONDEN.	TEMP. AREA	DESCRIPCION DEL TRABAJO				
FUGA DE EFRIGERANTE ()	L1-L2	23°C	SE SEALIZO REVISION Y				
FALLA ELECTRICA ()	L2-L3		MANTENIMIENTO PREVENTIVO,				
FALLA EN COMPRESOR ()	L3-L1						
FALLA EN MOTOR VENTILADOR ()	AMP L1	TEMP. REJILLA	REVISION ELECTRICA, LAVADO				
FALLA MECANICA ()	AMP L2	11°C	DE SERPENTIN CON				
FALLA EN CAPACITORES ()	AMP L3		HIDROLAVADORA Y QUIMICO				
MALA INSTALACION ()	PRESION ALTA		REGUL. TERMOSTATO	DESINCRUSTANTE Y PUESTA EN			
DENAJE OBSTRUIDO ()	PRESION BAJA	22°C	MARCHA				
FALLA TAJETA ()		AMPERAJE MOTOR					
FALTA DE MANTENIMIENTO ()	TIPO EFRIGERANTE	L1-L2					
OTRO:	R410	L2-L3					
		L3-L1					
MATERIALES UTILIZADOS			CANTIDAD				
DESINCRUSTANTE			1/2 GL				
JABON LIQUIDO			1/4 GL				
LIMPIADOR ELECTRONICO			20 ML				
CALIFICACION DEL SERVICIO							
EXCELENTE ()		BUENO ()		REGULAR ()		MALO ()	
LEINLY ARCELY TRUJILLO							
FIRMA CLIENTE:				FIRMA TECNICO:			
CARRERA 39 #+A1:N41 30 A 40 SUR CEL. 3167818175-3175049192 tecnicoscolombiasas@gmail.com							



REPORTE DE TRABAJO

NUMERO DE R/T

PAGINA #

CALCULO, INSTALACION Y VENTA DE SISTEMAS DE REFRIGERACION, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA

Datos del Cliente				DATOS DEL EQUIPO			
CLIENTE	CARMEN EMILIA OSPINA CAIMI			TIPO DE EQUIPO	EQUIPO DUCTO OCULTO		
CIUDAD	NEIVA	DIRECCION		MODELO	ARNU28GM1A4		
FECHA	16-dic-24			SERIAL	21KCHE04N40		
UBICACIÓN	PEDIATRIA NEBULIZACIONES			MARCA	LG		
CONTACTO		TEL.		CAPACIDAD	28.000 BTU		
MANTENIMIENTO (X) REPARACION () DESMONTAJE O TRASLADO () INSTALACION () VENTA () REVISION ()							
INFORMACION TECNICA							
FALLA DETECTADA		VOLTAJE CONDEN.	L1-L2		TEMP. AREA	DESCRIPCION DEL TRABAJO	
FUGA DE EFRIGERANTE ()			L2-L3		23°C	SE SEALIZO REVISION Y	
FALLA ELECTRICA ()			L3-L1			MANTENIMIENTO PREVENTIVO,	
FALLA EN COMPRESOR ()		AMP. CONDEN.	AMP L1		TEMP. REJILLA	REVISION ELECTRICA, LAVADO	
FALLA EN MOTOR VENTILADOR ()			AMP L2		11°C	DE SERPENTIN CON	
FALLA MECANICA ()			AMP L3			HIDROLAVADORA Y QUIMICO	
FALLA EN CAPACITORES ()		PRESIONES EQUIPO	PRESION ALTA		REGUL. TERMOSTATO	DESINCRUSTANTE Y PUESTA EN	
MALA INSTALACION ()			PRESION BAJA		22°C	MARCHA	
DENAJE OBSTRUIDO ()					AMPERAJE MOTOR		
FALLA TAJETA ()		TIPO EFRIGERANTE		L1-L2			
FALTA DE MANTENIMIENTO ()		R410		L2-L3			
OTRO:				L3-L1			
MATERIALES UTILIZADOS						CANTIDAD	
DESINCRUSTANTE						1/2 GL	
JABON LIQUIDO						1/4 GL	
LIMPIADOR ELECTRONICO						20 ML	
CALIFICACION DEL SERVICIO							
EXCELENTE ()		BUENO ()		REGULAR ()		MALO ()	
LEIN Y ARCELY TRUJILLO							
FIRMA CLIENTE:				FIRMA TECNICO:			
CARRERA 39 #+A1:N41 30 A 40 SUR CEL. 3167818175-3175049192 tecnicoscolombias@gmail.com							



REPORTE DE TRABAJO

NUMERO DE R/T

PAGINA #

CALCULO, INSTALACION Y VENTA DE SISTEMAS DE REFRIGERACION, AIRE ACONDICIONADO Y
VENTILACION MECANICA

Datos del Cliente				DATOS DEL EQUIPO			
CLIENTE	CARMEN EMILIA OSPINA CAIMI			TIPO DE EQUIPO	CASSETTE		
CIUDAD	NEIVA	DIRECCION		MODELO	ARNU12GTRB4		
FECHA	16-dic-24			SERIAL	2098KCKJ1XY81		
UBICACIÓN	CONSULTORIO 1			MARCA	LG		
CONTACTO		TEL.		CAPACIDAD	12.000 BTU		
MANTENIMIENTO (X) REPARACION () DESMONTAJE O TRASLADO () INSTALACION () VENTA () REVISION ()							
INFOMACION TECNICA							
FALLA DETECTADA		VOLTAJE CONDEN.	L1-L2		TEMP. AREA	DESCRIPCION DEL TRABAJO	
FUGA DE EFRIGERANTE ()			L2-L3		23°C	SE SEALIZO REVISION Y	
FALLA ELECTRICA ()			L3-L1			MANTENIMIENTO PREVENTIVO,	
FALLA EN COMPRESOR ()		AMP. CONDEN.	AMP L1		TEMP. REJILLA	REVISION ELECTRICA, LAVADO	
FALLA EN MOTOR VENTILADOR ()			AMP L2		11°C	DE SERPENTIN CON	
FALLA MECANICA ()			AMP L3			HIDROLAVADORA Y QUIMICO	
FALLA EN CAPACITORES ()		PRESIONES EQUIPO	PRESION ALTA		REGUL. TERMOSTATO	DESINCRUSTANTE Y PUESTA EN	
MALA INSTALACION ()			PRESION BAJA		22°C	MARCHA	
DENAJE OBSTRUIDO ()							
FALLA TAJETA ()				AMPERAJE MOTOR			
FALTA DE MANTENIMIENTO ()		TIPO EFRIGERANTE		L1-L2			
OTRO:		R410		L2-L3			
				L3-L1			
MATERIALES UTILIZADOS					CANTIDAD		
DESINCRUSTANTE					1/2 GL		
JABON LIQUIDO					1/4 GL		
LIMPIADOR ELECTRONICO					20 ML		
CALIFICACION DEL SERVICIO							
EXCELENTE ()		BUENO ()		REGULAR ()		MALO ()	
LEIN4 ABCELY TRUJILLO							
FIRMA CLIENTE:				FIRMA TECNICO:			
CARRERA 39 #+A1:N41 30 A 40 SUR CEL. 3167818175-3175049192 tecnicoscolombias@gmail.com							




REPORTE DE TRABAJO

NUMERO DE R/T

PAGINA #

CALCULO, INSTALACION Y VENTA DE SISTEMAS DE REFRIGERACION, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA

Datos del Cliente				DATOS DEL EQUIPO			
CLIENTE	CARMEN EMILIA OSPINA CAIMI			TIPO DE EQUIPO	CASSETTE		
CIUDAD	NEIVA	DIRECCION		MODELO	ARNU12GTRB4		
FECHA	16-dic-24			SERIAL	2098KCKJ1XY82		
UBICACIÓN	CONSULTORIO 2			MARCA	LG		
CONTACTO		TEL.		CAPACIDAD	12.000 BTU		
MANTENIMIENTO (X) REPARACION () DESMONTAJE O TRASLADO () INSTALACION () VENTA () REVISION ()							
INFOMACION TECNICA							
FALLA DETECTADA	VOLTAJE CONDEN.	L1-L2		TEMP. AREA	DESCRIPCION DEL TRABAJO		
FUGA DE EFRIGERANTE ()		L2-L3		23°C	SE SEALIZO REVISION Y		
FALLA ELECTRICA ()		L3-L1			MANTENIMIENTO PREVENTIVO,		
FALLA EN COMPRESOR ()					REVISION ELECTRICA, LAVADO		
FALLA EN MOTOR VENTILADOR ()		AMP L1		TEMP. REJILLA	DE SERPENTIN CON		
FALLA MECANICA ()		AMP L2		11°C	HIDROLAVADORA Y QUIMICO		
FALLA EN CAPACITORES ()		AMP L3			DESINCRUSTANTE Y PUESTA EN		
MALA INSTALACION ()					MARCHA		
DENAJE OBSTRUIDO ()		PRESION ALTA		REGUL TERMOSTATO			
FALLA TAJETA ()		PRESION BAJA		22°C			
FALTA DE MANTENIMIENTO ()				AMPERAJE MOTOR			
OTRO:		TIPO EFRIGERANTE		L1-L2			
		R410		L2-L3			
				L3-L1			
MATERIALES UTILIZADOS				CANTIDAD			
DESINCRUSTANTE				1/2 GL			
JABON LIQUIDO				1/4 GL			
LIMPIADOR ELECTRONICO				20 ML			
CALIFICACION DEL SERVICIO							
EXCELENTE ()	BUENO ()	REGULAR ()	MALO ()				
LEINY ARCELY TRUJILLO							
FIRMA CLIENTE:				FIRMA TECNICO:			
CARRERA 39 #+A1:N41 30 A 40 SUR CEL. 3167818175-3175049192 tecnicoscolombiasas@gmail.com							



REPORTE DE TRABAJO

NUMERO DE R/T

PAGINA #

CALCULO, INSTALACION Y VENTA DE SISTEMAS DE REFRIGERACION, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA

Datos del Cliente				DATOS DEL EQUIPO			
CLIENTE	CARMEN EMILIA OSPINA CAIMI			TIPO DE EQUIPO	CASSETTE		
CIUDAD	NEIVA	DIRECCION		MODELO	ARNU12GTRB4		
FECHA	16-dic-24			SERIAL	2098KCKJ1XY83		
UBICACIÓN	CONSULTORIO 3			MARCA	LG		
CONTACTO		TEL.		CAPACIDAD	12.000 BTU		
MANTENIMIENTO (X) REPARACION () DESMONTAJE O TRASLADO () INSTALACION () VENTA () REVISION ()							
INFOMACION TECNICA							
FALLA DETECTADA		VOLTAJE CONDEN.	L1-L2		TEMP. AREA	DESCRIPCION DEL TRABAJO	
FUGA DE EFRIGERANTE ()			L2-L3		23°C	SE SEALIZO REVISION Y	
FALLA ELECTRICA ()			L3-L1			MANTENIMIENTO PREVENTIVO,	
FALLA EN COMPRESOR ()						REVISION ELECTRICA, LAVADO	
FALLA EN MOTOR VENTILADOR ()		AMP. CONDEN.	AMP L1		TEMP. REJILLA	DE SERPENTIN CON	
FALLA MECANICA ()			AMP L2		11°C	HIDROLAVADORA Y QUIMICO	
FALLA EN CAPACITORES ()			AMP L3			DESINCRUSTANTE Y PUESTA EN	
MALA INSTALACION ()						MARCHA	
DENAJE OBSTRUIDO ()		PRESIONES EQUIPO	PRESION ALTA		REGUL TERMOSTATO		
FALLA TAJETA ()			PRESION BAJA		22°C		
FALTA DE MANTENIMIENTO ()					AMPERAJE MOTOR		
OTRO:			TIPO EFRIGERANTE	L1-L2			
			R410	L2-L3			
				L3-L1			
MATERIALES UTILIZADOS					CANTIDAD		
DESINCRUSTANTE					1/2 GL		
JABON LIQUIDO					1/4 GL		
LIMPIADOR ELECTRONICO					20 ML		
CALIFICACION DEL SERVICIO							
EXCELENTE ()	BUENO ()	REGULAR ()	MALO ()				
LEINLY ARCELY TRUJILLO							
FIRMA CLIENTE:				FIRMA TECNICO:			
CARRERA 39 #+A1:N41 30 A 40 SUR CEL. 3167818175-3175049192 tecnicoscolumbiasas@gmail.com							





REPORTE DE TRABAJO

NUMERO DE R/T

PAGINA #

CALCULO, INSTALACION Y VENTA DE SISTEMAS DE REFRIGERACION, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA

Datos del Cliente				DATOS DEL EQUIPO			
CLIENTE	CARMEN EMILIA OSPINA CAIMI			TIPO DE EQUIPO	CASSETTE		
CIUDAD	NEIVA	DIRECCION		MODELO	ARNU12GTRB4		
FECHA	16-dic-24			SERIAL	2098KCKJ1XY84		
UBICACIÓN	CONSULTORIO 4			MARCA	LG		
CONTACTO		TEL.		CAPACIDAD	12.000 BTU		
MANTENIMIENTO (X) REPARACION () DESMONTAJE O TRASLADO () INSTALACION () VENTA () REVISION ()							
INFOMACION TECNICA							
FALLA DETECTADA		VOLTAJE CONDEN.	L1-L2		TEMP. AREA	DESCRIPCION DEL TRABAJO	
FUGA DE EFRIGERANTE ()			L2-L3		23°C	SE SEALIZO REVISION Y	
FALLA ELECTRICA ()			L3-L1			MANTENIMIENTO PREVENTIVO,	
FALLA EN COMPRESOR ()						REVISION ELECTRICA, LAVADO	
FALLA EN MOTOR VENTILADOR ()		AMP. CONDEN.	AMP L1		TEMP. REJILLA	DE SERPENTIN CON	
FALLA MECANICA ()			AMP L2		11°C	HIDROLAVADORA Y QUIMICO	
FALLA EN CAPACITORES ()			AMP L3			DESINCRUSTANTE Y PUESTA EN	
MALA INSTALACION ()						MARCHA	
DENAJE OBSTRUIDO ()		PRESIONES EQUIPO	PRESION ALTA		REGUL TERMOSTATO		
FALLA TAJETA ()			PRESION BAJA		22°C		
FALTA DE MANTENIMIENTO ()					AMPERAJE MOTOR		
OTRO:		TIPO EFRIGERANTE	L1-L2				
		R410	L2-L3				
			L3-L1				
MATERIALES UTILIZADOS						CANTIDAD	
DESINCRUSTANTE						1/2 GL	
JABON LIQUIDO						1/4 GL	
LIMPIADOR ELECTRONICO						20 ML	
CALIFICACION DEL SERVICIO							
EXCELENTE ()	BUENO ()	REGULAR ()	MALO ()				
LEIN Y ARCELY TRUJILLO							
FIRMA CLIENTE:				FIRMA TECNICO:			
CARRERA 39 #+A1:N41 30 A 40 SUR CEL. 3167818175-3175049192 tecnicoscolombiasas@gmail.com							

 TECNICOL <i>Técnicos Colombia</i>		REPORTE DE TRABAJO			
		NUMERO DE R/T		PAGINA #	
CALCULO, INSTALACION Y VENTA DE SISTEMAS DE REFRIGERACION, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA					
Datos del Cliente			DATOS DEL EQUIPO		
CLIENTE	CARMEN EMILIA OSPINA CAIMI		TIPO DE EQUIPO	CASSETTE	
CIUDAD	NEIVA	DIRECCION	MODELO	ARNU07GTRB4	
FECHA	16-dic-24		SERIAL	2098KCKJ1XY85	
UBICACIÓN	TRIAGE		MARCA	LG	
CONTACTO		TEL.	CAPACIDAD	7.000 BTU	
MANTENIMIENTO (X) REPARACION () DESMONTAJE O TRASLADO () INSTALACION () VENTA () REVISION ()					
INFOMACION TECNICA					
FALLA DETECTADA		VOLTAJE CONDEN.	L1-L2	TEMP. AREA 23°C	DESCRIPCION DEL TRABAJO SE SEALIZO REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
FUGA DE EFRIGERANTE ()			L2-L3		
FALLA ELECTRICA ()			L3-L1		
FALLA EN COMPRESOR ()		AMP. CONDEN.	AMP L1	TEMP. REJILLA 11°C	REVISION ELECTRICA, LAVADO DE SERPENTIN CON HIDROLAVADORA Y QUIMICO
FALLA EN MOTOR VENTILADOR ()			AMP L2		
FALLA MECANICA ()			AMP L3		
FALLA EN CAPACITORES ()		PRESIONES EQUIPO	PRESION ALTA	REGUL. TERMOSTATO 22°C	DESINCRUSTANTE Y PUESTA EN MARCHA
MALA INSTALACION ()			PRESION BAJA		
DENAJE OBSTRUIDO ()					
FALLA TAJETA ()			AMPERAJE MOTOR		
FALTA DE MANTENIMIENTO ()			TIPO EFRIGERANTE		
OTRO:			R410	L1-L2	
				L2-L3	
				L3-L1	
MATERIALES UTILIZADOS				CANTIDAD	
DESINCRUSTANTE				1/2 GL	
JABON LIQUIDO				1/4 GL	
LIMPIADOR ELECTRONICO				20 ML	
CALIFICACION DEL SERVICIO					
EXCELENTE ()		BUENO ()		REGULAR () MALO ()	
FIRMA CLIENTE:  FIRMA TECNICO: 					
CARRERA 39 #+A1:N41 30 A 40 SUR CEL. 3167818175-3175049192 tecnicoscolumbiasas@gmail.com					



REPORTE DE TRABAJO

NUMERO DE R/T

PAGINA #

CALCULO, INSTALACION Y VENTA DE SISTEMAS DE REFRIGERACION, AIRE ACONDICIONADO Y
VENTILACION MECANICA

Datos del Cliente				DATOS DEL EQUIPO			
CLIENTE	CARMEN EMILIA OSPINA CAIMI			TIPO DE EQUIPO	CASSETTE		
CIUDAD	NEIVA	DIRECCION		MODELO	ARNU21GTQB4		
FECHA	16-dic-24			SERIAL	2098KCKJ1XY86		
UBICACIÓN	DESCANSO MEDICO			MARCA	LG		
CONTACTO		TEL.		CAPACIDAD	21.000 BTU		
MANTENIMIENTO (X) REPARACION () DESMONTAJE O TRASLADO () INSTALACION () VENTA () REVISION ()							
INFOMACION TECNICA							
FALLA DETECTADA		VOLTAJE CONDEN.	L1-L2		TEMP. AREA	DESCRIPCION DEL TRABAJO	
FUGA DE EFRIGERANTE ()			L2-L3		23°C	SE SEALIZO REVISION Y	
FALLA ELECTRICA ()			L3-L1			MANTENIMIENTO PREVENTIVO,	
FALLA EN COMPRESOR ()		AMP. CONDEN.	AMP L1		TEMP. REJILLA	REVISION ELECTRICA, LAVADO	
FALLA EN MOTOR VENTILADOR ()			AMP L2		11°C	DE SERPENTIN CON	
FALLA MECANICA ()			AMP L3			HIDROLAVADORA Y QUIMICO	
FALLA EN CAPACITORES ()		PRESIONES EQUIPO	PRESION ALTA		REGUL TERMOSTATO	DESINCRUSTANTE Y PUESTA EN	
MALA INSTALACION ()			PRESION BAJA		22°C	MARCHA	
DENAJE OBSTRUIDO ()					AMPERAJE MOTOR		
FALLA TAJETA ()		TIPO EFRIGERANTE		L1-L2			
FALTA DE MANTENIMIENTO ()		R410		L2-L3			
OTRO:				L3-L1			
MATERIALES UTILIZADOS						CANTIDAD	
DESINCRUSTANTE						1/2 GL	
JABON LIQUIDO						1/4 GL	
LIMPIADOR ELECTRONICO						20 ML	
CALIFICACION DEL SERVICIO							
EXCELENTE ()		BUENO ()		REGULAR ()		MALO ()	
LEINY ARCELY TRUJILLO							
FIRMA CLIENTE:				FIRMA TECNICO:			
CARRERA 39 #+A1:N41 30 A 40 SUR CEL. 3167818175-3175049192 tecnicoscolombiasas@gmail.com							




REPORTE DE TRABAJO

NUMERO DE R/T

PAGINA #

CALCULO, INSTALACION Y VENTA DE SISTEMAS DE REFRIGERACION, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA

Datos del Cliente				DATOS DEL EQUIPO			
CLIENTE	CARMEN EMILIA OSPINA CAIMI			TIPO DE EQUIPO	CASSETTE		
CIUDAD	NEIVA	DIRECCION		MODELO	ARNU12GTRB4		
FECHA	17-dic-24			SERIAL	2098KCKJ1XY88		
UBICACIÓN	CURACIONES			MARCA	LG		
CONTACTO		TEL.		CAPACIDAD	21.000 BTU		
MANTENIMIENTO (X) REPARACION () DESMONTAJE O TRASLADO () INSTALACION () VENTA () REVISION ()							
INFOMACION TECNICA							
FALLA DETECTADA	VOLTAJE CONDEN.	L1-L2	L2-L3	L3-L1	TEMP. AREA	DESCRIPCION DEL TRABAJO	
FUGA DE EFRIGERANTE ()					23°C	SE SEALIZO REVISION Y	
FALLA ELECTRICA ()						MANTENIMIENTO PREVENTIVO,	
FALLA EN COMPRESOR ()						REVISION ELECTRICA, LAVADO	
FALLA EN MOTOR VENTILADOR ()		AMP L1	AMP L2	AMP L3	TEMP. REJILLA	DE SERPENTIN CON	
FALLA MECANICA ()					11°C	HIDROLAVADORA Y QUIMICO	
FALLA EN CAPACITORES ()		PRESION ALTA	PRESION BAJA		REGUL. TERMOSTATO	DESINCRUSTANTE Y PUESTA EN	
MALA INSTALACION ()					22°C	MARCHA	
DENAJE OBSTRUIDO ()					AMPERAJE MOTOR		
FALLA TAJETA ()		TIPO EFRIGERANTE		L1-L2			
FALTA DE MANTENIMIENTO ()		R410		L2-L3			
OTRO:				L3-L1			
MATERIALES UTILIZADOS						CANTIDAD	
DESINCRUSTANTE						1/2 GL	
JABON LIQUIDO						1/4 GL	
LIMPIADOR ELECTRONICO						20 ML	
CALIFICACION DEL SERVICIO							
EXCELENTE ()		BUENO ()		REGULAR ()		MALO ()	
LEIN4 ARCELY TRUJILLO							
FIRMA CLIENTE:				FIRMA TECNICO:			
CARRERA 39 #A1:N41 30 A 40 SUR CEL. 3167818175-3175049192 tecnicolombiasas@gmail.com							

		REPORTE DE TRABAJO			
		NUMERO DE R/T		PAGINA #	
CALCULO, INSTALACION Y VENTA DE SISTEMAS DE REFRIGERACION, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA					
Datos del Cliente			DATOS DEL EQUIPO		
CLIENTE	CARMEN EMILIA OSPINA CAIMI		TIPO DE EQUIPO	CASSETTE	
CIUDAD	NEIVA	DIRECCION	MODELO	ARNU21GTQ84	
FECHA	16-dic-24		SERIAL	2098KCKJ1XY87	
UBICACIÓN	HIDRATACION		MARCA	LG	
CONTACTO		TEL.	CAPACIDAD	21.000 BTU	
MANTENIMIENTO (X) REPARACION () DESMONTAJE O TRASLADO () INSTALACION () VENTA () REVISION ()					
INFOMACION TECNICA					
FALLA DETECTADA		VOLTAJE CONDEN.	L1-L2	TEMP. AREA	DESCRIPCION DEL TRABAJO
FUGA DE EFRIGERANTE ()			L2-L3	23°C	
FALLA ELECTRICA ()			L3-L1		
FALLA EN COMPRESOR ()		AMP. CONDEN.	AMP L1	TEMP. REJILLA	REVISION ELECTRICA, LAVADO
FALLA EN MOTOR VENTILADOR ()			AMP L2	11°C	DE SERPENTIN CON
FALLA MECANICA ()			AMP L3		HIDROLAVADORA Y QUIMICO
FALLA EN CAPACITORES ()		PRESIONES EQUIPO	PRESION ALTA	REGUL. TERMOSTATO	DESINCRUSTANTE Y PUESTA EN
MALA INSTALACION ()			PRESION BAJA	22°C	MARCHA
DENAJE OBSTRUIDO ()					
FALLA TAJETA ()				AMPERAJE MOTOR	
FALTA DE MANTENIMIENTO ()		TIPO EFRIGERANTE		L1-L2	
OTRO:		R410	L2-L3		
			L3-L1		
MATERIALES UTILIZADOS					CANTIDAD
DESINCRUSTANTE					1/2 GL
JABON LIQUIDO					1/4 GL
LIMPIADOR ELECTRONICO					20 ML
CALIFICACION DEL SERVICIO					
EXCELENTE ()		BUENO ()		REGULAR () MALO ()	
LEINY ARCELY TRUJILLO FIRMA CLIENTE:  FIRMA TECNICO:					
CARRERA 39 #+A1:N41 30 A 40 SUR CEL. 3167818175-3175049192 tecnicoscolombias@gmail.com					



REPORTE DE TRABAJO

NUMERO DE R/T

PAGINA #

CALCULO, INSTALACION Y VENTA DE SISTEMAS DE REFRIGERACION, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA

Datos del Cliente				DATOS DEL EQUIPO			
CLIENTE	CARMEN EMILIA OSPINA CAIMI			TIPO DE EQUIPO	CASSETTE		
CIUDAD	NEIVA	DIRECCION		MODELO	ARNU24GTBB4		
FECHA	17-dic-24			SERIAL	2098KCKJ1XY89		
UBICACIÓN	YESOS			MARCA	LG		
CONTACTO		TEL.		CAPACIDAD	24.000 BTU		
MANTENIMIENTO (X) REPARACION () DESMONTAJE O TRASLADO () INSTALACION () VENTA () REVISION ()							
INFORMACION TECNICA							
FALLA DETECTADA		VOLTAJE CONDEN.	L1-L2		TEMP. AREA	DESCRIPCION DEL TRABAJO	
FUGA DE EFRIGERANTE ()			L2-L3		23°C	SE SEALIZO REVISION Y	
FALLA ELECTRICA ()			L3-L1			MANTENIMIENTO PREVENTIVO,	
FALLA EN COMPRESOR ()		AMP. CONDEN.	AMP L1		TEMP. REJILLA	REVISION ELECTRICA, LAVADO	
FALLA EN MOTOR VENTILADOR ()			AMP L2		11°C	DE SERPENTIN CON	
FALLA MECANICA ()			AMP L3			HIDROLAVADORA Y QUIMICO	
FALLA EN CAPACITORES ()		PRESIONES EQUIPO	PRESION ALTA		REGUL. TERMOSTATO	DESINCRUSTANTE Y PUESTA EN	
MALA INSTALACION ()			PRESION BAJA		22°C	MARCHA	
DENAJE OBSTRUIDO ()					AMPERAJE MOTOR		
FALLA TAJETA ()				TIPO EFRIGERANTE	L1-L2		
FALTA DE MANTENIMIENTO ()		R410			L2-L3		
OTRO:					L3-L1		
MATERIALES UTILIZADOS						CANTIDAD	
DESINCRUSTANTE						1/2 GL	
JABON LIQUIDO						1/4 GL	
LIMPIADOR ELECTRONICO						20 ML	
CALIFICACION DEL SERVICIO							
EXCELENTE ()		BUENO ()		REGULAR ()		MALO ()	
LEINY ARCELY TRUSILLO							
FIRMA CLIENTE:				FIRMA TECNICO:			
CARRERA 39 #+A1:N41 30 A 40 SUR CEL. 3167818175-3175049192 tecnicoscolumbiasas@gmail.com							



REPORTE DE TRABAJO

NUMERO DE R/T

PAGINA #

CALCULO, INSTALACION Y VENTA DE SISTEMAS DE REFRIGERACION, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA

Datos del Cliente				DATOS DEL EQUIPO			
CLIENTE	CARMEN EMILIA OSPINA CAIMI			TIPO DE EQUIPO	CASSETTE		
CIUDAD	NEIVA	DIRECCION		MODELO	ARNU24GTB84		
FECHA	17-dic-24			SERIAL	2098KCKJ1XY90		
UBICACIÓN	PROCEDIMIENTOS			MARCA	LG		
CONTACTO		TEL.		CAPACIDAD	24.000 BTU		
MANTENIMIENTO (X) REPARACION () DESMONTAJE O TRASLADO () INSTALACION () VENTA () REVISION ()							
INFOMACION TECNICA							
FALLA DETECTADA		VOLTAJE CONDEN.	L1-L2		TEMP. AREA	DESCRIPCION DEL TRABAJO	
FUGA DE EFRIGERANTE ()			L2-L3		23°C	SE SEALIZO REVISION Y	
FALLA ELECTRICA ()			L3-L1			MANTENIMIENTO PREVENTIVO,	
FALLA EN COMPRESOR ()		AMP. CONDEN.	AMP L1		TEMP. REJILLA	REVISION ELECTRICA, LAVADO	
FALLA EN MOTOR VENTILADOR ()			AMP L2		11°C	DE SERPENTIN CON	
FALLA MECANICA ()			AMP L3			HIDROLAVADORA Y QUIMICO	
FALLA EN CAPACITORES ()		PRESIONES EQUIPO	PRESION ALTA		REGUL TERMOSTATO	DESINCRUSTANTE Y PUESTA EN	
MALA INSTALACION ()			PRESION BAJA	22°C		MARCHA	
DENAJE OBSTRUIDO ()							
FALLA TAJETA ()					AMPERAJE MOTOR		
FALTA DE MANTENIMIENTO ()			TIPO EFRIGERANTE	L1-L2			
OTRO:			R410	L2-L3			
				L3-L1			
MATERIALES UTILIZADOS						CANTIDAD	
DESINCRUSTANTE						1/2 GL	
JABON LIQUIDO						1/4 GL	
LIMPIADOR ELECTRONICO						20 ML	
CALIFICACION DEL SERVICIO							
EXCELENTE ()		BUENO ()		REGULAR ()		MALO ()	
LEINY ARCELY TRUJILLO							
FIRMA CLIENTE:				FIRMA TECNICO:			
CARRERA 39 #+A1:N41 30 A 40 SUR CEL. 3167818175-3175049192 tecnicoscolombias@gmail.com							




REPORTE DE TRABAJO

NUMERO DE R/T

PAGINA #

CALCULO, INSTALACION Y VENTA DE SISTEMAS DE REFRIGERACION, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA

Datos del Cliente				DATOS DEL EQUIPO			
CLIENTE	CARMEN EMILIA OSPINA CAIMI			TIPO DE EQUIPO	CASSETTE		
CIUDAD	NEIVA	DIRECCION		MODELO	ARNU30GTBB4		
FECHA	17-dic-24			SERIAL	2098KCKJ1XY91		
UBICACIÓN	SALA E.R.A			MARCA	LG		
CONTACTO		TEL.		CAPACIDAD	30.000 BTU		
MANTENIMIENTO (X) REPARACION () DESMONTAJE O TRASLADO () INSTALACION () VENTA () REVISION ()							
INFORMACION TECNICA							
FALLA DETECTADA	VOLTAJE CONDEN.	L1-L2		TEMP. AREA	DESCRIPCION DEL TRABAJO		
FUGA DE EFRIGERANTE ()		L2-L3		23°C	SE SEALIZO REVISION Y		
FALLA ELECTRICA ()		L3-L1			MANTENIMIENTO PREVENTIVO,		
FALLA EN COMPRESOR ()					REVISION ELECTRICA, LAVADO		
FALLA EN MOTOR VENTILADOR ()		AMP L1		TEMP. REJILLA	DE SERPENTIN CON		
FALLA MECANICA ()		AMP L2		11°C	HIDROLAVADORA Y QUIMICO		
FALLA EN CAPACITORES ()		AMP L3			DESINCRUSTANTE Y PUESTA EN		
MALA INSTALACION ()					MARCHA		
DENAJE OBSTRUIDO ()		PRESION ALTA		REGUL. TERMOSTATO			
FALLA TAJETA ()		PRESION BAJA		22°C			
FALTA DE MANTENIMIENTO ()				AMPERAJE MOTOR			
OTRO:		TIPO EFRIGERANTE		L1-L2			
		R410		L2-L3			
				L3-L1			
MATERIALES UTILIZADOS				CANTIDAD			
DESINCRUSTANTE				1/2 GL			
JABON LIQUIDO				1/4 GL			
LIMPIADOR ELECTRONICO				20 ML			
CALIFICACION DEL SERVICIO							
EXCELENTE ()		BUENO ()		REGULAR ()		MALO ()	
FIRMA CLIENTE:				FIRMA TECNICO:			
LEIN Y ARCELY TRUJILLO 							
CARRERA 39 #+A1:N41 30 A 40 SUR CEL. 3167818175-3175049192 tecnicoscolombiasas@gmail.com							




REPORTE DE TRABAJO

NUMERO DE R/T

PAGINA #

CALCULO, INSTALACION Y VENTA DE SISTEMAS DE REFRIGERACION, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA

Datos del Cliente				DATOS DEL EQUIPO			
CLIENTE	CARMEN EMILIA OSPINA CAIMI			TIPO DE EQUIPO	CASSETTE		
CIUDAD	NEIVA	DIRECCION		MODELO	ARNU24GTBB4		
FECHA	17-dic-24			SERIAL	2098KCKJ1XY92		
UBICACIÓN	REANIMACION			MARCA	LG		
CONTACTO		TEL.		CAPACIDAD	24.000 BTU		
MANTENIMIENTO (X) REPARACION () DESMONTAJE O TRASLADO () INSTALACION () VENTA () REVISION ()							
INFOMACION TECNICA							
FALLA DETECTADA	VOLTAJE CONDEN.	TEMP. AREA	DESCRIPCION DEL TRABAJO				
FUGA DE EFRIGERANTE ()	L1-L2	23°C	SE SEALIZO REVISION Y				
FALLA ELECTRICA ()	L2-L3		MANTENIMIENTO PREVENTIVO,				
	L3-L1						
FALLA EN COMPRESOR ()	AMP L1	TEMP. REJILLA	REVISION ELECTRICA, LAVADO				
FALLA EN MOTOR VENTILADOR ()	AMP L2	11°C	DE SERPENTIN CON				
FALLA MECANICA ()	AMP L3		HIDROLAVADORA Y QUIMICO				
			DESINCRUSTANTE Y PUESTA EN				
FALLA EN CAPACITORES ()	PRESION ALTA	REGUL. TERMOSTATO	MARCHA				
MALA INSTALACION ()		22°C					
DENAJE OBSTRUIDO ()	PRESION BAJA						
FALLA TAJETA ()		AMPERAJE MOTOR					
FALTA DE MANTENIMIENTO ()	TIPO EFRIGERANTE	L1-L2					
OTRO:	R410	L2-L3					
		L3-L1					
MATERIALES UTILIZADOS				CANTIDAD			
DESINCRUSTANTE				1/2 GL			
JABON LIQUIDO				1/4 GL			
LIMPIADOR ELECTRONICO				20 ML			
CALIFICACION DEL SERVICIO							
EXCELENTE ()		BUENO ()		REGULAR ()		MALO ()	
LEINY ARCELY TRUJILLO							
FIRMA CLIENTE:				FIRMA TECNICO:			
CARRERA 39 #+A1:N41 30 A 40 SUR CEL. 3167818175-3175049192 tecnicoscolombiasas@gmail.com							



REPORTE DE TRABAJO

NUMERO DE R/T

PAGINA #

CALCULO, INSTALACION Y VENTA DE SISTEMAS DE REFRIGERACION, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA

Datos del Cliente				DATOS DEL EQUIPO			
CLIENTE	CARMEN EMILIA OSPINA CAIMI			TIPO DE EQUIPO	UNIDAD MANEJADORA		
CIUDAD	NEIVA	DIRECCION		MODELO	3ADBT-06		
FECHA	19-dic-24			SERIAL	23030446		
UBICACIÓN	RECIRCULACION URA-01			MARCA	TECAM		
CONTACTO		TEL.		CAPACIDAD	5 TR		
MANTENIMIENTO () REPARACION (X) DESMONTAJE O TRASLADO () INSTALACION () VENTA () REVISION ()							
INFOMACION TECNICA							
FALLA DETECTADA		VOLTAJE CONDEN.	L1-L2		TEMP. AREA	DESCRIPCION DEL TRABAJO	
FUGA DE EFRIGERANTE ()			L2-L3		23°C	SE REALIZA SUMINISTRO E	
FALLA ELECTRICA ()			L3-L1			INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE	
FALLA EN COMPRESOR ()						DE 1" 1/2 X 1/2 CON AISLAMIENTO	
FALLA EN MOTOR VENTILADOR ()		AMP. CONDEN.	AMP L1		TEMP. REJILLA	BARRIDO Y PRESURIZACION CON	
FALLA MECANICA ()			AMP L2		11°C	NITROGENO, SOLDADURA	
FALLA EN CAPACITORES ()			AMP L3			OXIACETILENICA, VACIO CON	
MALA INSTALACION ()						VACUOMETRO, CARGAS DE GAS	
DENAJE OBSTRUIDO ()		PRESIONES EQUIPO	PRESION ALTA		REGUL. TERMOSTATO	REFRIGERANTE Y	
FALLA TAJETA ()			PRESION BAJA		22°C	PUESTA EN MARCHA	
FALTA DE MANTENIMIENTO ()					AMPERAJE MOTOR		
OTRO:			TIPO EFRIGERANTE	L1-L2			
			R410	L2-L3			
				L3-L1			
MATERIALES UTILIZADOS					CANTIDAD		
GAS REFRIGERANTE					30 KILOS		
TUBERIA DE COBRE DE 1"1/2					15 MTS		
TUBERIA DE COBRE DE 1/2					15 MTS		
AISLANTE TERMICO					15 MTS		
NITROGENO					5 MT3		
OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDADURA					5 MT3		
CALIFICACION DEL SERVICIO							
EXCELENTE ()	BUENO ()	REGULAR ()	MALO ()				
LEINY ARCELY TRUJILLO							
FIRMA CLIENTE:			FIRMA TECNICO:				
CARRERA 39 #+A1:N41 30 A 40 SUR CEL. 3167818175-3175049192 tecnicoscolombiasas@gmail.com							

 TECNICOL Técnicos Colombia		REPORTE DE TRABAJO			
		NUMERO DE R/T		PAGINA #	
CALCULO, INSTALACION Y VENTA DE SISTEMAS DE REFRIGERACION, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA					
Datos del Cliente			DATOS DEL EQUIPO		
CLIENTE	CARMEN EMILIA OSPINA CAIMI		TIPO DE EQUIPO	UNIDAD MANEJADORA	
CIUDAD	NEIVA	DIRECCION	MODELO	3ADBT-13	
FECHA	19-dic-24		SERIAL	23030446	
UBICACIÓN	UMA PARTOS		MARCA	TECAM	
CONTACTO		TEL.	CAPACIDAD	10 TR	
MANTENIMIENTO () REPARACION (X) DESMONTAJE O TRASLADO () INSTALACION () VENTA () REVISION ()					
INFORMACION TECNICA					
FALLA DETECTADA		VOLTAJE CONDEN.	L1-L2	TEMP. AREA 23°C	DESCRIPCION DEL TRABAJO SE REALIZA SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE
FUGA DE EFRIGERANTE ()			L2-L3		
FALLA ELECTRICA ()			L3-L1		
FALLA EN COMPRESOR ()		AMP. CONDEN.	AMP L1	TEMP. REJILLA 11°C	DE 1" 1/2 X 1/2 CON AISLAMIENTO BARRIDO Y PRESURIZACION CON NITROGENO, SOLDADURA
FALLA EN MOTOR VENTILADOR ()			AMP L2		
FALLA MECANICA ()			AMP L3		
FALLA EN CAPACITORES ()		PRESIONES EQUIPO	PRESION ALTA	REGUL. TERMOSTATO 22°C	OXIACETILENICA, VACIO CON VACUOMETRO, CARGAS DE GAS REFRIGERANTE Y PUESTA EN MARCHA
MALA INSTALACION ()			PRESION BAJA		
DENAJE OBSTRUIDO ()					
FALLA TAJETA ()			AMPERAJE MOTOR		
FALTA DE MANTENIMIENTO ()			TIPO EFRIGERANTE	L1-L2	
OTRO:			R410	L2-L3	
				L3-L1	
MATERIALES UTILIZADOS					CANTIDAD
GAS REFRIGERANTE					50 KILOS
TUBERIA DE COBRE DE 1"1/2					14 MTS
TUBERIA DE COBRE DE 1/2					14 MTS
AISLANTE TERMICO					14 MTS
NITROGENO					5 MT3
OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDADURA					5 MT3
CALIFICACION DEL SERVICIO					
EXCELENTE ()		BUENO ()		REGULAR () MALO ()	
LEINY ARCELY TRUJILLO  FIRMA CLIENTE: FIRMA TECNICO:					
CARRERA 39 #A1:N41 30 A 40 SUR CEL. 3167818175-3175049192 tecnicoscolumbiasas@gmail.com					

 TECNICOLO <i>Técnicos Colombia</i>		REPORTE DE TRABAJO				
		NUMERO DE R/T		PAGINA #		
CALCULO, INSTALACION Y VENTA DE SISTEMAS DE REFRIGERACION, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA						
Datos del Cliente			DATOS DEL EQUIPO			
CLIENTE	CARMEN EMILIA OSPINA CAIMI		TIPO DE EQUIPO	UNIDAD MANEJADORA		
CIUDAD	NEIVA	DIRECCION	MODELO	3ADB-T-17		
FECHA	19-dic-24		SERIAL	23030446		
UBICACIÓN	UMA CIRUGIA		MARCA	TECAM		
CONTACTO		TEL.	CAPACIDAD	10 TR		
MANTENIMIENTO () REPARACION (X) DESMONTAJE O TRASLADO () INSTALACION () VENTA () REVISION ()						
INFORMACION TECNICA						
FALLA DETECTADA		VOLTAJE CONDEN.	L1-L2	TEMP. AREA	DESCRIPCION DEL TRABAJO	
FUGA DE EFRIGERANTE ()			L2-L3	23°C		
FALLA ELECTRICA ()			L3-L1			
FALLA EN COMPRESOR ()		AMP. CONDEN.	AMP L1	TEMP. REJILLA	DE 1" 1/2 X 1/2 CON AISLAMIENTO	
FALLA EN MOTOR VENTILADOR ()			AMP L2	11°C	BARRIDO Y PRESURIZACION CON	
FALLA MECANICA ()			AMP L3		NITROGENO, SOLDADURA	
FALLA EN CAPACITORES ()		PRESIONES EQUIPO	PRESION ALTA	REGUL. TERMOSTATO	OXIACETILENICA, VACIO CON	
MALA INSTALACION ()			PRESION BAJA	22°C		VACUOMETRO, CARGAS DE GAS
DENAJE OBSTRUIDO ()						
FALLA TAJETA ()				AMPERAJE MOTOR	PUESTA EN MARCHA	
FALTA DE MANTENIMIENTO ()		TIPO EFRIGERANTE		L1-L2		
OTRO:		R410		L2-L3		
				L3-L1		
MATERIALES UTILIZADOS					CANTIDAD	
GAS REFRIGERANTE					40 KILOS	
TUBERIA DE COBRE DE 1"1/2					20 MTS	
TUBERIA DE COBRE DE 1/2					20 MTS	
AISLANTE TERMICO					20 MTS	
NITROGENO					5 MT3	
OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDADURA					5 MT3	
CALIFICACION DEL SERVICIO						
EXCELENTE ()		BUENO ()		REGULAR () MALO ()		
LEINY ARCELY TRUJILLO FIRMA CLIENTE:  FIRMA TECNICO:						
CARRERA 39 #+A1:N41 30 A 40 SUR CEL. 3167818175-3175049192 tecnicoscolombiasas@gmail.com						



FORMATO

ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS

CODIGO GBS-S1-F9

VERSIÓN 1

VIGENCIA 09/05/2017

PAGINA 1 DE 1


No. Contrato: 00572 DE 2024
Clase: Contrato de Mantenimiento
Contratante: Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina NIT 813.005.265-7
Contratista: **TECNICOL TECNICOS COLOMBIA S.A.S. NIT. 901.449.984-9**


Objeto: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HABILITACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO QUE ALIMENTA EL SEGUNDO PISO EN EL SISTEMA DE EXTRACCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES CENTRALES PISO 1 Y 2 DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL -CAIMI BLOQUE 1 DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA.

Valor inicial del contrato: \$ 48.986.350
Fecha de iniciación del contrato: 12 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha de terminación del contrato: 20 DE DICIEMBRE DE 2024

En Neiva, a los doce (12) días del mes de Diciembre del 2024, se reunieron en las instalaciones de la **E.S.E. Carmen Emilia Ospina**, la Dra. **SONIA YANETH CUELLAR CALDERON**, en calidad de supervisora y PAOLA ANDREA SANCHEZ ROJAS C.C. No. 26.427.230 representante legal de **TECNICOL TECNICOS COLOMBIA S.A.S.** con NIT. 901.449.984-9 en calidad de contratista, para dejar constancia por medio de la presente acta de inicio que en el día de hoy el contratista inicia la ejecución de su contrato y el cumplimiento del objeto del mismo.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.


SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
SUPERVISORA
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA


PAOLA ANDREA SANCHEZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL
TECNICOL TECNICOS COLOMBIA S.A.S.



TECNICOL S.A.S  TECNICOL Técnicos Colombianos	CERTIFICACION
--	----------------------

"Certificación paz y salvo seguridad social y parafiscales"

Ciudad y fecha: Neiva, 23 de diciembre de 2024

Señores
CARMEN EMILIA OSPINA
Neiva

Certifico que la empresa TECNICOL TECNICOS COLOMBIANOS S.A.S con NIT. 901449984-9 Se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de los aportes de nuestros empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, hasta la fecha.

Igualmente certifico que TECNICOL TECNICOS COLOMBIANOS S.A.S ha cumplido, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición del presente certificado, con el pago de tales aportes. ¹

Nombre: Andrés Romero Gutiérrez
C.C. No.: 1075229009 de Neiva
TP: 310823-T
Contador público

Firma;


ANDRÉS ROMERO GUTIÉRREZ
CONTADOR PÚBLICO
TP. 310823-T C.C. 1.075.229.009

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C8A178EEEE700CFB9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ANDRES ROMERO GUTIERREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075229009 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 310823-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRÍOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Andrés Romero Gutiérrez
Contador público
U san José

Ministerio de Educación
Secretaría de Educación de la Universidad de San José

UNIVERSIDAD DE SAN JOSÉ
JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

310823-T

ANDRÉS
ROMERO GUTIERREZ
C.C. 1075229009
RES. INSCRIPCIÓN 228 DEL 21/06/2023
FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SAN JOSÉ

380318 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA DIRECTOR GENERAL 383243

UNIVERSIDAD DE SAN JOSÉ
JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (601) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 48 Of.301 en Bogotá D.C.

PERSONA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
HIT 301449904	9	TECHNICAL TECHNICOS COLOMBIANOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 2 # 14 - 45 BARRIO LOS MARTIRES	NEIVA-HUILA	8729629	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1149631173	E	9479411881	2024/12/19	2024/12/24	BANCOLOMBIA	5	\$1.211.800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacion	Hombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
SUCURSAL: MANTENIMIENTO DE ASESORES (3 Afiliados)											\$3,900,000				\$3,900,000				\$3,900,000				
Centro de Trabajo: CONTRATO (3 Afiliados)											\$3,900,000				\$3,900,000				\$3,900,000				
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (3 Afiliados)											\$3,900,000				\$3,900,000				\$3,900,000				
1	CC 1003806116	QUELLER QUIROGA BRAYAN STEVEN	23001	30	\$1,300,000	\$624,000	EP5011	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$271,500			\$0	\$0	
2	CC 1075216577	QUELLER QUIROGA SCHATAP	23001	30	\$1,300,000	\$624,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$271,500			\$0	\$0	
3	CC 1079255603	QUELLER QUIROGA LUIS FABIAN	23001	30	\$1,300,000	\$624,000	EP5009	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$271,500			\$0	\$0	
Total Afiliados(3)												\$3,900,000				\$3,900,000				\$3,900,000			



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
IT 901449964	9	TECNICOL TELICOS COLOMBIANOS S.A.S	B - AENOS DE 240 COTIZANTES -	PRINCIPAL	CARRERA 3 # 14 - 45 BARRIO LOS MARTINES	NEIVA-HUILA	8729629	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-11	2024-12	1149631173	9479411681			2024/12/19	2024/12/24	BAUCOLOMBIA	5

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$624,000	\$2,100	\$0	\$626,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$416,000	\$1,400	\$0	\$417,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$208,000	\$700	\$0	\$208,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
CONFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	\$271,500	\$1,000	\$0	\$272,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)								
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$271,500	\$1,000	\$0	\$272,500
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$156,000	\$600	\$0	\$156,600
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$156,000	\$600	\$0	\$156,600
TOTAL				3	\$1,207,500	\$4,300	\$0	\$1,211,800

Fecha de legalización		12/12/2024	
No. Contrato	572	Fecha de suscripción	12/12/2024
No. Otrosí		Fecha de suscripción	
Acta de reinicio		Fecha de suscripción	
Contratista	TECNICOL TECNICOS COLOMBIA SAS		

Número de certificado de disponibilidad presupuestal	1123	Fecha	6/12/2024
Número del registro de compromiso	1115	Fecha	12/12/2024

APROBACIÓN DE PÓLIZAS

Fecha de aprobación	12/12/2024 12/12/2024	Número de póliza	CHU-100036460 CHU-100006794
Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL		

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	9.797.270	Fecha de Inicio	12/12/2024	Fecha de Finalización	20/06/2025
-------	-----------	-----------------	------------	-----------------------	------------

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA- Porcentaje de cubrimiento:

Valor	NA	Fecha de Inicio	NA	Fecha de Finalización	NA
-------	----	-----------------	----	-----------------------	----

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL– Porcentaje de cubrimiento:

Valor	260.000.000	Fecha de Inicio	12/12/2024	Fecha de Finalización	20/12/2024
-------	-------------	-----------------	------------	-----------------------	------------

PÓLIZA DE CALIDAD – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	14.695.905	Fecha de Inicio	12/12/2024	Fecha de Finalización	20/12/2025
-------	------------	-----------------	------------	-----------------------	------------

PÓLIZA DE ANTICIPO – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	NA	Fecha de Inicio	NA	Fecha de Finalización	NA
-------	----	-----------------	----	-----------------------	----

PÓLIZA DE SALARIOS – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	4.898.635	Fecha de Inicio	12/12/2024	Fecha de Finalización	20/12/2027
-------	-----------	-----------------	------------	-----------------------	------------

PÓLIZA DE OBRA – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	NA	Fecha de Inicio	NA	Fecha de Finalización	NA
-------	----	-----------------	----	-----------------------	----

No. de Paz y Sálvo	NA	Fecha de Exp.	NA	Vigencia	NA
No. de Liquidación	NA	Fecha de Exp.	NA	Exento	NA

OBSERVACIONES

--


SONIA MILENA MOTTA ROBAYO
Asesora Jurídico De Contratación


PI Adriana Veloza Andrade
Profesional de Apoyo Área de Contratación