



INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EQUIPOS

SST-F-064

PULIDORA

VERSIÓN 01

EQUIPO Pulidora SEMANA Del 11 al 14 de octubre 2024
PROYECTO U OBRA: Sem- Piquera - Ant
EMPRESA: ConstrucTodo SERIE 1050 VISUAL MARCA: Dewalt

ASPECTOS A INSPECCIONAR		APLICA		LUN		MAR		MIERC		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
INSPECCIÓN VISUAL																	
ESTADO DE CABLES	Verifique el estado de cables, que sean encauchetados, que estén libres de desgaste, rotura, añadidos o con alambres expuestos							X		X		X		X			
ESTADO DE CONEXIONES	Verifique que las conexiones estén en buen estado, libres de deterioro o añadidos y que posean clavija para conexión a los toma corriente							X		X		X		X			
	Verificar que las instalaciones estén bien conectadas							X		X		X		X			
ESTADO DE BOTÓN ENCENDIDO	Verifique el estado del botón y que no tenga corto circuito							X		X		X		X			
ESTADO DE MANDRIL	Verificar que el mandril esté bien ajustado y que esté debidamente asegurado							X		X		X		X			
DISCO DE CORTE	Verifique que el disco sea el adecuado para la actividad. Asbesto: Corte metal. Diamantado: Corte concreto o bloque							X		X		X		X			
	Verifique que se encuentre instalado y asegurado correctamente a la pulidora							X		X		X		X			
	Verifique que el disco no presente fisuras o excesivo desgaste y que sea el adecuado de acuerdo con las revoluciones de la pulidora							X		X		X		X			
GUARDA DE SEGURIDAD	Verifique que la pulidora cuente con guarda de protección y que está correctamente asegurada							X		X		X		X			
EXTINTOR PQS	Verifique existencia de un extintor de 10lbs de PQS con carga vigente cerca a la zona de realización de las actividades							X		X		X		X			
Visto Bueno del Operador								X		X		X		X			

OBSERVACIONES

C: CONFORME
NC: NO CONFORME

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL SISO

FIRMA INGENIERO RESIDENTE



INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EQUIPOS

SST-F-064

PULIDORA

VERSIÓN 01

EQUIPO: Pulidora SEMANA: del 16 al 21 de diciembre 2024
PROYECTO U OBRA: Sem-Regional - Avit
EMPRESA: construcción SERIE: No se usó MARCA: Donatt

ASPECTOS A INSPECCIONAR		APLICA		LUN		MAR		MIERC		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
INSPECCIÓN VISUAL																	
ESTADO DE CABLES	Verifique el estado de cables, que sean encauchetados, que estén libres de desgaste, rotura, añadidos o con alambres expuestos	X		X		X		X		X		X		X			
ESTADO DE CONEXIONES	Verifique que las conexiones estén en buen estado, libres de deterioro o añadidos y que posean clavija para conexión a los toma corriente	X		X		X		X		X		X		X			
	Verificar que las instalaciones estén bien conectadas	X		X		X		X		X		X		X			
ESTADO DE BOTÓN ENCENDIDO	Verifique el estado del botón y que no tenga corto circuito	X		X		X		X		X		X		X			
ESTADO DE MANDRIL	Verificar que el mandril esté bien ajustado y que esté debidamente asegurado	X		X		X		X		X		X		X			
DISCO DE CORTE	Verifique que el disco sea el adecuado para la actividad. Asbesto: Corte metal. Diamantado: Corte concreto o bloque	X		X		X		X		X		X		X			
	Verifique que se encuentre instalado y asegurado correctamente a la pulidora	X		X		X		X		X		X		X			
	Verifique que el disco no presente fisuras o excesivo desgaste y que sea el adecuado de acuerdo con las revoluciones de la pulidora	X		X		X		X		X		X		X			
GUARDA DE SEGURIDAD	Verifique que la pulidora cuente con guarda de protección y que está correctamente asegurada	X		X		X		X		X		X		X			
EXTINTOR PQS	Verifique existencia de un extintor de 10lbs de PQS con carga vigente cerca a la zona de realización de las actividades	X		X		X		X		X		X		X			
Visto Bueno del Operador		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

C: CONFORME
NC: NO CONFORME

[Firma]
FIRMA DEL OPERADOR

[Firma]
FIRMA DEL SISO

[Firma]
FIRMA INGENIERO RESIDENTE



INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EQUIPOS

SST-F-064

PULIDORA

VERSIÓN 01

EQUIPO Pulidora SEMANA Del 23 al 30 diciembre 2024
PROYECTO U OBRA: Señal - Rayard - Ant
EMPRESA: Construcción SERIE No se utiliza MARCA: DeWalt

ASPECTOS A INSPECCIONAR		APLICA		LUN		MAR		MIERC		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTADO DE CABLES	Verifique el estado de cables, que sean encauchetados, que estén libres de desgaste, rotura, añadidos o con alambres expuestos	X		X		X		X		X		X		X			
	Verifique que las conexiones estén en buen estado, libres de deterioro o añadidos y que posean clavija para conexión a los toma corriente	X		X		X		X		X		X		X			
ESTADO DE CONEXIONES	Verificar que las instalaciones estén bien conectadas	X		X		X		X		X		X		X			
	Verifique el estado del botón y que no tenga corto circuito	X		X		X		X		X		X		X			
ESTADO DE BOTÓN ENCENDIDO	Verifique el estado del botón y que no tenga corto circuito	X		X		X		X		X		X		X			
ESTADO DE MANDRIL	Verificar que el mandril esté bien ajustado y que esté debidamente asegurado	X		X		X		X		X		X		X			
DISCO DE CORTE	Verifique que el disco sea el adecuado para la actividad. Asbesto: Corte metal. Diamantado: Corte concreto o bloque	X		X		X		X		X		X		X			
	Verifique que se encuentre instalado y asegurado correctamente a la pulidora	X		X		X		X		X		X		X			
	Verifique que el disco no presente fisuras o excesivo desgaste y que sea el adecuado de acuerdo con las revoluciones de la pulidora	X		X		X		X		X		X		X			
GUARDA DE SEGURIDAD	Verifique que la pulidora cuente con guarda de protección y que esté correctamente asegurada	X		X		X		X		X		X		X			
EXTINTOR PQS	Verifique existencia de un extintor de 10lbs de PQS con carga vigente cerca a la zona de realización de las actividades	X		X		X		X		X		X		X			
Visto Bueno del Operador		X		X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES

C: CONFORME
NC: NO CONFORME

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL SISO

FIRMA INGENIERO RESIDENTE