

	PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO DIAGNÓSTICO DE HARDWARE	F3.P2.GTI	28/05/2024
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Ticket No.	1433744	Fecha de diagnóstico	30/09/2025
DATOS DEL USUARIO		DATOS DEL EQUIPO	
Nombre Completo	Miller Edilson Jimenez Martin	Tipo de Equipo	Desktop
		Otros (especifique cual)	NA
		Marca de equipo	LENOVO
Cédula	80229332	Modelo	THINKCENTRE EDGE 71Z
Correo Electrónico	<a href="mailto:Miller.Jimenez@icbf.gov.co">Miller.Jimenez@icbf.gov.co</a>	S/N	S1DWH32
Regional	Sede Nacional	Número de Producto	7558L6S
CZ	ion de Operacion de La Atencion a La Primer	Placa ICBF	316083
Teléfono/Extensión	(601) 4377630 Ext	Garantía	NO
DATOS DEL INGENIERO / SOPORTE EN SITIO		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Nombre Completo	JAIR LEONARDO ROBAYO LEON	Disco Duro HDD	1TB
Cédula	1.013.661.718	Disco Duro SSD	NA
Correo Electrónico	<a href="mailto:jair.robayo@icbf.gov.co">jair.robayo@icbf.gov.co</a>	Memoria RAM	4GB
Teléfono/Extensión	N/A	Sistema Operativo	WINDOWS 10 PRO
Celular	3216761944	Procesador	INTER CORE I5 2400S
MONITOR		Estado	FUNCIONAL
		TECLADO	
Marca	NA	Marca	HP
Modelo	NA	Modelo	KU-1156
Serial	NA	Serial	BDM4E0CVB5138K
Placa	NA	Placa	19746
Estado	NA	Estado	FUNCIONAL
Motivo de concepto técnico		Devolución a Almacén	
Concepto técnico válido para devolución a almacén?		Si Aplica	
<b>Borrado de la información:</b>			
<b>Borrado seguro</b> por devolución del equipo de cómputo al almacén.		Si	
<b>Formateo del equipo</b> de cómputo por traslado de sede, área o dependencia.		No	
<b>Borrado de perfiles</b> de usuario del equipo de cómputo por reasignación a otra persona dentro de la misma área, oficina o dependencia		No	
<p>Se verifica que el equipo de cómputo Lenovo ThinkCentre Edge 71z y el teclado Lenovo modelo KU-1156 se encuentran operativos. El equipo presenta buen estado físico general, enciende correctamente y permite realizar tareas básicas; sin embargo, cuenta con solo 4 GB de memoria RAM, lo cual representa una limitante para ejecutar aplicaciones modernas o multitarea de forma eficiente. El teclado está funcional, pero le falta la pestaña de soporte derecha, lo que afecta su estabilidad sobre superficies planas. Aunque ambos componentes pueden ser utilizados para tareas livianas, se recomienda considerar su reemplazo o actualización para mejorar el rendimiento y la ergonomía en entornos laborales.</p>			
USUARIO		ING. QUE REALIZA EL DIAGNÓSTICO	
Firma		Firma	
Nombre	Miller Edilson Jimenez Martin	Nombre	JAIR LEONARDO ROBAYO LEON
Cédula	80229332	Cédula	1013661718
ESPACIO INGENIERO REGIONAL			
DAR DE BAJA	SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Costo de los repuestos a cambiar supera el 70% el valor del equipo.	<input type="checkbox"/>
		Elemento se encuentra discontinuado en el mercado.	<input type="checkbox"/>
FECHA		Renovación del equipo o elemento por obsolescencia tecnológica.	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES GENERALES			
Firma			
Nombre			

Cédula	
--------	--

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012