



Versión:

Fecha de vigencia:

Fecha: 27-05-2025		Acta No: 2	Hora Inicio: 10 Am	Hora Fin: 11:30 pm
Tema: requerimiento y Necesidades hidráulicas – Sec. Infraestructura				
Responsable: Dra. Diana Yanet osorio			Elaborado por: Julio Cesar Manzano S.	
Proceso / Subproceso / Actividad:				
Lugar: Sala de juntas – Sec- infraestructura				
AGENDA	1.	Presentación de los asistentes a la reunión		
	2.	Desarrollo de la reunión.		
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
	9.			
	10.			
	11.			
	12.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN				
1. Presentación de los asistentes a la reunión. Iniciando por parte de la Sec. De infraestructura Diana Osorio, el ing. Pedro Antonio Chacon. Coordinador equipo hidro sanitario. Ing. Camilo Franco. Ing. Hidro sanitario Jhon Edison González. Y el Arq. Julio Cesar Manzano. (Como consta en la asistencia anexa – soporte fotográfico.)				
2. Desarrollo de la Reunión. La Dra. Diana Osorio expone como se le debe dar prioridad a en atender en la secretaria de Infraestructura en el componen hidro sanitarios: A. Resolución de problemática Hídrica - Convenio Interadministrativo No. 66001692022 - "Casa Atrapasueños Pereira" . Esta problemática fue abordada por el ing. Chacon y el ing. Camilo los cuales presentan una caracterización amplia de la problemática y plantean una alternativa de intervención. Contenida en presentación ppt. La cual se ajustara para al reunión del día de hoy en el despacho.				



Versión:

Fecha de vigencia:

Fecha: 27-05-2025	Acta No: 2	Hora Inicio:10 Am	Hora Fin: 11:30 pm		
Tema: requerimiento y Necesidades hidráulicas – Sec. Infraestructura					
C. Revisión de diseños hidro sanitarios parques Vivos Convenio interadministrativo No 3856					
El ing. Jhon Edison informar que el ya entregado el paquete 1. De revisión Hidro sanitaria, concernientes a los parques: Parque la 12, Parque Olaya Herrera, Parque Guadalupe Zapata, Parque la esperanza villa santana.					
De acuerdo a lo pactado en esta reunión, el ing. Jhon Edison entregara el día jueves 29-05-2025, el informe técnico del paquete 2 que corresponde a los parques:					
- Plaza de Bolívar, Parque la libertad, Parque el lago, Parque Sesquicentenario, parque Buenos Aires.					
Para el resto de requerimientos hidro santuarios faltantes, el ing. Pedro Chacón, con el grupo de ingenieros a cargo, deberá establecer un plan y ruta de trabajo, que permita dar una óptima y oportuna solución.					
Se programara reunión con el equipo de trabajo para coordinar actividades.					
No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	Enviar Acta de reunion –	Arq. Julio Cesar Mansion.			
2	Consolidar problemáticas y estableser plan de trabajo	Ing. Pedro chacon			
3					



Versión: 03

Fecha de Vigencia: Septiembre 13 de 2022

Reunión ing. Pedro Chacón. Coordinación procesos hidro sanitarios (27-05-2025). Sala de juntas Secretaria de Infraestructura. Alcaldía de Pereira.

REGISTRO FOTOGRAFICO





Versión: 03

Fecha de Vigencia: Septiembre 13 de 2022

Version 1


Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Equipo Medio Audio

Fecha: 23-05-2025

Acta No:

NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICIAL	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1. Pedro A. Chén	Alcaldía	Alcalde	931401013	pedro@alcalde	[Firma]
2. Juan Felipe González	Intersección	Secretario	315159571	interseccion@alcalde	[Firma]
3. Alfonso Orozco	Intersección	Secretario	3108381121	interseccion@alcalde	[Firma]
4. Camilo Ferys Rodríguez	Intersección	Jefe de	317123254	camilo@interseccion	[Firma]
5. Jairo con nombre S	Intersección	Secretario	318694376	jairo@interseccion	[Firma]
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					





Casa Atrapasueños ICBF



27/05/2025 7:44:02 a. m.

4.79062891N 75.72928896W

96° E

44-58 Calle 81b

Pereira

Risaralda



Casa Atrapasueños ICBF



Alcaldía de
PEREIRA



LOTE ZONA DE LLENO NO ESTRUCTURAL.



Alcaldía de
PEREIRA




Agua Residual

Agua Lluvia



Alcaldía de
PEREIRA

Alcaldía de
PEREIRA



27/05/2025 7:46:33 a. m.
4.79089511N/75.72917051W
318° NW
44-31 Calle 80b
Pereira
Risaralda

Agua Residual

Agua Lluvia

**Rotura de tubería
por asentamiento
del suelo y
descarga vertical.**





27/05/2025 7:53:32 a. m.
4.79110602N 75.72927418W
179° S
44-31 Calle 80b
Pereira
Risaralda



Depósitos no consolidados “Llenos”

**Proceso de socavación por vórtices
inducidos**



Cámara de aguas Lluvias




Alcaldía de
PEREIRA

Tubería PVC 4"

Tubería PVC 12"

27/05/2025 7:48:24 a. m.
4.79095896N 75.72926002W
118° SE
44-31 Calle 80b
Pereira
Risaralda





Cámara de aguas Residuales



Alcaldía de
PEREIRA

Tubería PVC 12"

Tubería PVC 4"



27/05/2025 8:04:25 a. m.

179097364N 75.72928739W

197° S

44-43 Calle 80b

Pereira

Risaralda



Concentración aguas lluvias calle 80




27/05/2025 8:01:53 a. m.
4.79060969N 75.72940237W
34° NE

44-51 Calle 80b
Pereira
Risaralda



**Entrada de aguas
lluvias, calle 80**

27/05/2025 8:00:59 a. m.
4.79113003N 75.72949029W
146° SE
44-91 Calle 80b
Pereira
Risaralda



Conclusiones:



Alcaldía de
PEREIRA

- 1. Se presento pérdida del suelo de contorno de las cámaras de agua lluvia y residual, cercanas a la casa Atrapasueños ICBF, debido al lavado de materiales de llenos – Vórtices inducidos.**
- 2. Rotura de tubería de 4" que llega a la cámara de Aguas Lluvias, por caída de bloques.**
- 3. Se presenta perdida del alineamiento de las cámaras de agua lluvia y residual debido a la inestabilidad del suelo de soporte de estas dos estructuras.**

Conclusiones:



Alcaldía de
PEREIRA

- 1. Nivelación y aplome de cámaras de agua lluvia y residual.**
- 2. Reposición de la zona de lleno con material seleccionado y obras de drenaje y estabilidad tipo suelo armado.**
- 3. Reposición de tuberías afectadas.**
- 4. Manejo de aguas superficiales provenientes de la vías, construcción de cortacorrientes en saco suelos.**



Alcaldía de
PEREIRA

Muchas Gracias