
Re: Contingencia para armado de andamios. Propuesta de oportunidad de mejora – Evaluación técnica de andamios adquiridos para mantenimiento

Desde Jairo Alonso Valenzuela Galvez <javalenzuelag@ipes.gov.co>

Fecha Lun 10/11/2025 7:19 AM

Para Andrés Felipe Cruz Castellanos <felipe.cruz@hotmail.es>; povedasenador49@gmail.com <povedasenador49@gmail.com>; Adriana Villamizar Navarro <avillamizarn@ipes.gov.co>; jwcastillo@ipes.gov.co <jwcastillo@ipes.gov.co>

Ing. Andrés buen día !!

Por favor coordinar con el Ing Hernan la disponibilidad de dos operarios de la cuadrilla para programar la actividad .

De esta manera se determina correctamente que elementos pueden faltar para la atención en alturas de puntos comerciales

Gracias y quedo atento

El 10/11/2025, a la(s) 7:04 a.m., Andrés Felipe Cruz Castellanos <felipe.cruz@hotmail.es> escribió:

Cordial saludo Arquitecto Jairo,

Espero que todo marche excelente.

En seguimiento a la adquisición de andamios destinados a las labores de mantenimiento en plazas de mercado, y teniendo en cuenta que actualmente se han extendido las actividades hacia puntos comerciales con condiciones de altura diferentes, me permito manifestar la necesidad de realizar una oportunidad de mejora en el proceso de evaluación técnica de dichos equipos.

Con el propósito de verificar la suficiencia de las plataformas, secciones y demás componentes de los andamios frente a las nuevas condiciones operativas, propongo realizar un ensamble máximo de dos secciones en San Andresito de la 38 ó Plaza de Mercado Restrepo (zona de container). Esta actividad permitirá constatar de manera práctica el estado actual de los elementos y determinar posibles requerimientos adicionales.

Para el desarrollo de la actividad se requiere la participación de dos personas de la cuadrilla que apoyen el armado, garantizando las condiciones de seguridad correspondientes. El proceso será documentado mediante registro fotográfico y observaciones técnicas, con el fin de evidenciar el estado actual y las posibles acciones de mejora a implementar.

Esta gestión se realiza en el marco de la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, buscando fortalecer la planeación y la seguridad en las

labores de mantenimiento que adelanta la Entidad.

Quedo atento a su amable aprobación para coordinar la actividad y definir fecha de ejecución.

Cordialmente,

Andrés Felipe Cruz Castellanos

Ingeniero Ambiental

Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo

Celular: Colombia 3187997371

De: Andrés Felipe Cruz Castellanos <felipe.cruz@hotmail.es>

Enviado: miércoles, 5 de noviembre de 2025 1:57 p. m.

Para: Jairo Alonso Valenzuela Galvez <javalenzuelag@ipes.gov.co>

Asunto: Contingencia para armado de andamios

Cordial saludo arquitecto,

De acuerdo a la actividad del día de un posible armado de andamios para arreglos de cubiertas en San Andresito de la 38, se detectaron oportunidades de mejora a tener en cuenta:

1. Para ésta necesidad y por altura, el proveedor sugiere pie de amigos par cada uno de los frentes del andamio.
2. Faltan plataformas distintas a las que se tienen.
3. Faltan bases para andamios.

Como medida de contingencia y para generar avance de actividades, se requieren de forma urgente la compra de 40 pines de seguridad para unir los verticales y 8 bases (que entre otros serviría como soporte para otras secciones).

Faltan pines de seguridad para los verticales. Se sugiere realizar la compra

Cordialmente,

Andrés Felipe Cruz Castellanos

Ingeniero Ambiental

Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo

Celular: Colombia 3187997371 - 3133659637